


砧小学校

平成29年度通学路合同点検実施結果 箇所図

通学路合同点検実施日時：平成29年9月21日 午前9時～



実施済み 実施予定 検討中 (平成30年3月31日時点)

平成29年度通学路合同点検実施結果一覧(学校ごと)

砧小学校 点検日:9月21日(木) 午前9時~

点検No	点検箇所	点検理由	対策方針		
			検討先	対策案	検討状況等(平成30年3月31日時点)
	喜多見6-19-5付近	細い道から世田谷通りに出る車が怖い(急に出てくる)。自転車の通りも多い。	東京都第二建設事務所	指導線の塗り直し	実施済み
	大蔵5-20-1	交通量が多く、上り坂なのでスピードを出している車が多い。	砧土木管理事務所	注意喚起標示幕設置	実施済み
				外側線の塗り直し	実施済み
	砧(都428)交差点	見通しが悪い。車から人が見えない。人からも車が見えない。スピードを出す車が多い。	東京都第二建設事務所	対自転車用の注意喚起標示幕設置	実施済み
				外側線の塗り直し	実施済み
			成城警察署	「止まれ」標示の塗り直し	実施済み
				横断歩道の塗り直し	実施済み
当日追加	大蔵3-4 世田谷通りより大蔵団地への入口		東京都第二建設事務所	ラバーポール設置(世田谷通りとの交差点付近(歩道内))	実施済み