


桜丘小学校

平成29年度通学路合同点検実施結果 箇所図

通学路合同点検実施日時：平成29年9月11日 午前10時～



実施済み 実施予定 検討中 (平成30年3月31日時点)

平成29年度通学路合同点検実施結果一覧(学校ごと)

桜丘小学校 点検日:9月11日(月) 午前10時~

点検No	点検箇所	点検理由	対策方針		
			検討先	対策案	検討状況等(平成30年3月31日時点)
経堂5-18 時間貸駐車場付近		食い違いT字路と垣根があり、自転車と車がぶつかりやすい。	世田谷土木管理事務所	植栽の剪定を地権者へ依頼(道路上越境部分)	実施済み
経堂5-16		きれいな十字路でない為、車と自転車がスピードを出し、ぶつかりそうになる。	世田谷土木管理事務所	東から南方向に左折する自転車を対象とした注意喚起標示幕の設置(カーブミラーが設置されている電柱に設置)	実施済み
経堂5-3-15 付近民家		T字路で左右に民家があり、車からも歩行者や自転車が気づらない。	-	既に注意喚起標示幕、路面のカラー舗装を実施済みのため、経過観察。	同左
桜丘3-9付近 南桜丘保育園先三叉路地		一方通行はミラーがあるが、西側から自転車がくるとミラーがないので歩行者や車とぶつかりそうになる。	世田谷土木管理事務所	注意喚起標示幕の設置 (西側道路から、北方向に左折する自転車を対象として)	実施済み
桜丘小学校の北側、南側のスクールゾーン		北側と南側のスクールゾーンに、車がかなりのスピードを出して通過していく。特に北側。	世田谷警察署	横断歩道のある箇所に、一時停止線の設置。 あわせ取り締まりを行う部署に、取り締まりの依頼。	実施済み
			世田谷土木管理事務所	注意喚起標示幕(スピード落とせ等)の設置	実施済み
経堂5-34~38		通学路として指定するための安全対策	学校健康推進課	学校からの通学路変更申請を受け、通学路指定後に「文」マーク設置	実施済み
			北沢警察署	「止まれ」標示の塗り直し (世田谷警察から北沢警察へ依頼)	実施済み
			世田谷土木管理事務所	交差点のカラー舗装(赤) ガス管の工事終了後に実施の有無を検討	別件により平成30年度施工予定