


東深沢小学校

平成29年度通学路合同点検実施結果 箇所図

通学路合同点検実施日時：平成29年9月25日 午前10時～



実施済み 実施予定 検討中 (平成30年3月31日時点)

平成29年度通学路合同点検実施結果一覧(学校ごと)

東深沢小学校 点検日:9月25日(月) 午前10時~

点検No	点検箇所	点検理由	対策方針		
			検討先	対策案	検討状況等(平成30年3月31日時点)
	駒沢5丁目付近駒沢通りの北側	深沢不動交差点への抜け道として利用する車がいる危険との指摘がある。多くの車は注意して徐行しているが、注意が必要。	玉川警察署	「止まれ」標示の塗り直し(4箇所)	本部上申済み
			-	標識を隠している植栽の剪定依頼	点検時に地権者へ依頼済み
			玉川土木管理事務所	注意喚起標示幕設置	実施済み
	東深沢小学校前横断歩道	横断歩道前方のバス停に停まったバスの乗車時、後続の車が停止線を越えて前に詰めてしまい、横断歩道をふさいでしまうことがある。停車している車の急発進に注意。	学校	横断歩道および止まれ標識等整備済み 引き続き児童あて安全教育の実施	同左
			玉川警察署	横断歩道標示の塗り直し(学校東側)	本部上申済み
	エーダンモール商店街内	交通量の多い駒八通りから入ると、舗装された「歩行者通路」のイメージになるが、車両の通行もあり油断禁物。一般道と同様に道路の中央は歩かないように。	玉川警察署	「止まれ」標示の塗り直し(エーダンモール商店街南側下り坂途中)	本部上申済み
			玉川土木管理事務所	エーダンモール商店街内の外側線設置について商店街へ打診	商店街と調整中。 商店街及び警察の承諾が貰えれば、平成30年度以降実施予定
	呑川緑道神明橋交差点	緑道と駒八通りの交差点。一時停止せずに飛び出すなど、危険な横断をする自転車が多い。自転車同士の交錯も危険。衝突を避けようと、車両が歩道に飛び込むことも。	玉川土木管理事務所	注意喚起標示幕設置	実施済み
			玉川警察署	「止まれ」標示の塗り直し(2箇所)	本部上申済み
	呑川緑道桜橋交差点	東側の交差点が鋭角に交わっていて、見通しの悪い角がある。自転車も歩行者も注意して(とくに自転車)、いったん止まって安全確認することを忘れずに。	玉川警察署	「止まれ」標示の塗り直し	本部上申済み
				「止まれ標識」の位置、向き調整	向きの調整について実施予定
			玉川土木管理事務所	マンションあて植栽剪定依頼	剪定されていることを確認済み
	深沢1丁目緑道前交差点	自転車の追突事故が多い地点。自転車が思わずスピードを出したくなる、まっすぐで見通しがよい、ゆるやかな下り坂。要注意。	玉川土木管理事務所	自転車向け注意喚起標示幕設置	実施済み
当日追加	深沢2丁目8、14交差点	車や自転車の飛び出しあり。	玉川警察署	路面「止まれ」標示を消す 規制場所では無い所に薄く残っているため	本部上申済み
			玉川土木管理事務所	注意喚起標示幕設置	実施済み