


烏山北小学校

平成29年度通学路合同点検実施結果 箇所図

通学路合同点検実施日時：平成29年9月28日 午前10時～



実施済み 実施予定 検討中 (平成30年3月31日時点)

平成29年度通学路合同点検実施結果一覧(学校ごと)

烏山北小学校 点検日:9月28日(木) 午前10時~

点検No	点検箇所	点検理由	対策方針		
			検討先	対策案	検討状況等(平成30年9月31日時点)
	旧甲州街道 烏山総合支所交差点から甲州街道 烏山総合支所交差点	通勤通学で駅を利用する人々の波が多く、自転車もスピードを出している。また、道がせまい中を子どもたちが流れとは逆方向に登校していくので、すごく危険。交差点で信号無視をする車、トラックもいる。	烏山土木管理事務所 (交通安全自転車課へ)	自転車ナビマーク設置時期の確認、検討	警察にてナビマークを設置している箇所のため、薄れている箇所に関して成城警察あて塗り直し依頼。脇道に関してはナビマークの設置は困難。
			烏山土木管理事務所	注意喚起標示幕の設置(2枚)	実施済み
			学校	烏山総合支所南側交差点付近の登下校ルート検討	-
	中央道下の通り	街路樹によって、見通しが悪い中、路上駐車も多い。不審者に人気のないところへつれこまれる危険がある。	烏山土木管理事務所 (街路灯担当へ)	街路灯にかかっている樹木の剪定依頼	街路灯担当あて剪定依頼済み。
	寺町通り	通勤、通学の自転車がスピードを出しすぎて危険。	烏山土木管理事務所	自転車ナビマーク設置予定確認	平成30年度工事予定、工事完了に伴いナビマーク設置。(具体的な日程は未決定。)
				注意喚起標示幕設置	実施済み
			学校健康推進課	「文」マーク追加設置	実施済み