

駒繫小学校

平成30年度通学路合同点検実施結果 箇所図

通学路合同点検実施日時：平成30年10月4日 午前10時～



実施済み 実施予定 検討中 ×実施不可 (平成31年3月31日時点)

平成30年度通学路合同点検実施結果一覧(学校ごと)

駒繫小学校 点検日:10月4日(木) 午前10時~

点検No	点検箇所	点検理由	対策方針		
			検討先	対策案	検討状況等(平成31年3月31日時点)
	下馬1-38、39	見通しが悪く、自転車がスピードを出している。	学校・PTA	児童に自転車のルールを周知するとともに、横断歩道を渡る際は左右をよく確認し、横断するよう、周知していく。	-
	下馬2-4、5 交差点	交通量が多く、車、自転車がスピードを出している。先日事故が起こった場所である。	世田谷警察署	巡回を行う部署に情報提供を行う。	実施済
	下馬2-12付近	見通しが悪い。駒繫公園へ行く際に横断歩道を渡るが、車の交通量も多くスピードを出している。	世田谷土木管理事務所	横断歩道を利用しない歩行者が見受けられるため、横断歩道を利用することを、注意喚起標示幕で周知する。	実施済
			学校健康推進課	見通しを改善するため、歩道の樹木の剪定を定期的に行うよう公園管理事務所へ依頼する。	実施済
	下馬1-4-2付近、五差路	坂があり、自転車がスピードを出している。五差路のため、見通しが悪い。	世田谷土木管理事務所	注意喚起標示幕を設置する。	実施済
	下馬2-3、4付近	夕方、駒繫公園へ行く児童が多く、横断歩道を渡るが、車の交通量も多くスピードを出している。	世田谷土木管理事務所	指導線を新設する。	令和元年度実施予定
			世田谷警察署	一時停止の停止線の塗り直しを行う。	実施済