

山崎小学校

平成30年度通学路合同点検実施結果 箇所図

通学路合同点検実施日時：平成30年10月18日 午前9時～



実施済み 実施予定 検討中 ×実施不可 (平成31年3月31日時点)

平成30年度通学路合同点検実施結果一覧(学校ごと)

山崎小学校 点検日:10月18日(木) 午前9時~

点検No	点検箇所	点検理由	対策方針		
			検討先	対策案	検討状況等(平成31年3月31日時点)
梅丘1-15、17の角		車、自転車がスピードを出している。以前に死亡事故も起きている。	北沢警察署	オーバーハング標識を設置する。	実施済
				注意喚起のための光る舗装を設置する。	実施済
				徐行標識を設置する。	実施済
			北沢土木管理事務所	自発光道路紙を設置する。	実施済
				カラー舗装(赤)を設置する。	実施済
代田3-12		見通しが悪い。道幅が狭いの環状七号線への抜け道になっているため、車の交通量も多く危険。	北沢警察署	減速標識を設置する。	実施済
				「止まれ」標識のサイズを大きくする。	実施済
				白バイ等の巡回を検討する。	実施済
			北沢土木管理事務所	カラー舗装(赤)を設置する。	実施不可 (緑のカラー舗装を優先するため)
				カラー舗装(緑)を設置する。	実施済
				注意喚起標識看板等を設置する。	実施済
				路側帯の白線、減速標識ドットマークの塗り直し。	実施済
			梅丘2-29前 坂下		坂を下りてくる自転車のスピードが速い。脇道から出てくる人との接触の危険あり。
梅丘2-30前 坂下		坂を下りてくる自転車のスピードが速い。脇道から出てくる人との接触の危険あり。	北沢土木管理事務所	「自転車スピード落とせ」の注意喚起標識幕を、坂を下りる際に目に入る位置に移設する。	実施済
				スクールゾーン標識について、時間帯の変更があったため、塗り直しを進める。	実施予定
梅丘2-20 交差点		自転車、バイクに注意必要。	学校健康推進課	「文」マークを追加設置する。	実施済