

# 九品仏小学校

## 平成30年度通学路合同点検実施結果 箇所図

通学路合同点検実施日時：平成30年9月10日 午前9時30分～



実施済み 実施予定 検討中 ×実施不可 (平成31年3月31日時点)

# 平成30年度通学路合同点検実施結果一覧(学校ごと)

九品仏小学校 点検日: 9月10日(月) 午前9時30分～

点検No	点検箇所	点検理由	対策方針		
			検討先	対策案	検討状況等(平成31年3月31日時点)
奥沢7-19 (九品仏駅踏切)		多くの歩行者が道幅いっぱいに歩いている。 踏み切りが二重になっており、取り残されることがある。	玉川警察署	踏み切りから学校に向かう道について、自動車のスピードの取締りなど、担当部署に情報提供する。	実施済
奥沢8-1、13、14、15付近 (九品仏商店街)		登校時、通行禁止の時間帯にもかかわらず車両が進入してくる場合が多い。	玉川警察署	取締りを行う	実施済
			学校・PTA	違法進入車両等があれば、警察へ通報する。	-
尾山台1-19付近		ぼかぼか広場の公衆トイレ付近、人通りが少なく、トイレ内への連れ込みが懸念される。	学校・PTA	児童に対し、広場を通らずに、通学路に指定されている道路を通行するように指導する。	-
			学校健康推進課	公園街灯の照度アップ及び広場内の照明の増設が可能か玉川公園管理事務所に確認する。	実施不可 (照度の基準を満たしているため)
奥沢6-13-10付近		東側から来る自動車が一時停止を守らずに通行している。 特に、登校時間帯は南北方向の通行がスクールゾーンで規制されているため、守らない傾向にある。	玉川警察署	取締りを行う担当部署に情報提供を行う。	実施済