


砧南小学校

平成30年度通学路合同点検実施結果 箇所図

通学路合同点検実施日時：平成30年9月14日 午前10時～



実施済み 実施予定 検討中 ×実施不可 (平成31年3月31日時点)

平成30年度通学路合同点検実施結果一覧(学校ごと)

砧南小学校 点検日:9月14日(金) 午前10時~

| 点検No | 点検箇所 | 点検理由 | 対策方針 | | |
|------|--------------------|--|----------|--|---------------------|
| | | | 検討先 | 対策案 | 検討状況等(平成31年3月31日時点) |
| | 岡本2-14 T字路 | <ul style="list-style-type: none"> 玉堤通りの抜け道として利用する車がスピードを出しており危険である。工事車両も見られる。 路上駐車が多く、通学路である路側帯を通行できないことから、通学路でない反対側の路側帯を通行せざるを得ない状況。 | 砧土木管理事務所 | 外側線上にポストコーンの設置を検討(路上駐車防止対策)する。 | 実施済 |
| | | | | 交差点標示(T)の塗り直しを検討する。 | 実施済 |
| | | | 学校・PTA | 路上駐車があれば、警察へ通報する。 | - |
| | 鎌田2-16付近(野川水道橋) | 玉川沿いを走行する自転車のスピードが速い。児童の通学時間帯も、水道橋で一時停止せずに通行することが多く危険。 | 学校・PTA | 自転車に注意し、横断するなど、引き続き、児童に周知する。 | - |
| | 宇奈根3-2,3,4付近(水道道路) | 信号や横断歩道が少なく、横断歩道でない場所での横断が常態化している。 直線の道路のためスピードを出す車が多い。また、道幅が狭く車を避けるように自転車が端を走っており、歩行者と接触しそうなときがあり危険である。 | 学校健康推進課 | 「文」マークの追加設置を検討する。 | 実施済 |
| | | | 砧土木管理事務所 | 外側線の塗り直しを検討する。 | 実施済 |
| | | | 成城警察署 | 速度制限の路面標示「30」の塗り直しを検討する。 | 実施済 |
| | | | 学校・PTA | 児童に横断歩道を使用して横断するよう指導する。(滞留スペースがなく、横断歩道・信号の新設は困難) | - |
| | 鎌田3-31付近 交差点 | 横断歩道の標示が消えかかっている。 | 成城警察署 | 横断歩道の塗り直しを検討する。 | 実施済 |
| | | | | 路面標示の「止まれ」の塗り直しを検討する。 | 実施予定 |