

松丘小学校

令和元年度通学路合同点検実施結果 箇所図

通学路合同点検実施日時：令和元年9月9日(月) 午後3時～



実施済 実施予定 検討中 ×実施不可 (令和2年3月31日時点)

松丘小学校 点検日：9月9日(月) 午後3時～

点検No	点検箇所	点検理由	対策方針			
			検討先	対策案	検討状況	検討状況等
						実施時期/実施不可理由/備考等
	桜3-2 南側道路 (松丘交番(世田谷通り)より一本南側の道路)	ガードレールがなく危険である。カラー舗装(緑)の設置を希望する。	世田谷土木管理事務所	カラー舗装(緑)の設置を検討する。	検討中	令和2年度実施を検討。
	弦巻5-17、18 北側T字路	世田谷通りから曲がってくる自動車と、下校時に南側から歩いてくる児童の接触が懸念される。	世田谷土木管理事務所	注意喚起標示幕(子ども飛び出し注意)の設置を検討する。	実施済	
	弦巻5-14、17間	弦巻5-14、15の間はカラー舗装(緑)が設置されているが、この区間はカラー舗装(緑)がされていない。自動車の交通量が多いため、カラー舗装(緑)の設置を希望する。	世田谷土木管理事務所	カラー舗装(緑)の設置を検討する(優先度はこの箇所の方が高い)。	検討中	令和2年度実施を検討(この施工を優先するため施工時期がずれる、または施工を見直す可能性あり)。
	弦巻5-22 西側交差点	横断歩道の標示が消えかかっている。	世田谷警察署	横断歩道の塗り直しを検討する。	実施済	
	弦巻5-21 南側交差点	南西から北東方向に向けての一方通行の道路。北、南からも車が多く、交通量が多い。特に、北側は下り坂になっており、左折する自動車と児童の接触が懸念される。	世田谷警察署	交番に情報提供し、一時停止の取締りを強化する。	実施済	
			学校・PTA	横断歩道の塗り直しを検討する。	実施済	
	弦巻5-13 西側交差点 (西弦巻保育園の南側に入る道路)	やや変則的な交差点になっている。自動車の交通量が多い。止まれ標示が消えかかっている。ガードレールの外側を歩いている児童がいる。	世田谷警察署	停止線の塗り直しを検討する。	実施済	
			学校・PTA	ガードレールの内側を歩行するよう児童へ指導する。	実施済	
	弦巻3-16 南西側交差点	信号機が変則的に設置されている。東西方向は歩行者用信号機が設置されているが、南北方向には設置されていない。南北方向に信号機の設置を希望する。	世田谷警察署	信号機の設置状況について、経緯等確認のうえ、南北方向の信号機が設置できるか検討する。	実施不可	この信号は、交差点の信号ではなく、東西方向に横断するための信号として設置されているため、南北方向には信号機が設置されていない。南北方向に信号を増設することによって、ガソリンスタンドに入る自動車の運転手の混乱を招くおそれがあるため、現状新設予定はない。