

城山小学校

令和元年度通学路合同点検実施結果 箇所図

通学路合同点検実施日時：令和元年7月4日（木） 午前10時～



実施済 実施予定 検討中 ×実施不可 (令和2年3月31日時点)

城山小学校 点検日：7月4日（木） 午前10時～

点検No	点検箇所	点検理由	対策方針			
			検討先	対策案	検討状況等	
					検討状況	実施時期/実施不可理由/備考等
	梅丘2-4 北西角のT字路	朝の時間帯は、車の交通量が多く、スピードを上げた車がいる。児童の飛び出しに気をつけさせたい。	学校・PTA	交差点標示やカーブミラー等が設置されているが、ドライバーがカーブミラーへの注意でかえって前方不注意となることもある。引き続き、児童へ道路を飛び出さないなどの指導をする。	実施済	
	梅丘2-22 西側道路	登下校時間帯に工事車両が止まっていて通行止めになっていることがある。	北沢警察署	工事の必要上通行止めにせざるを得ない場合は、工事業者に対し、誘導員を配置して適切に誘導するよう指導していく。	実施済	
	豪徳寺1-1 北西交差点	停止線が消えかけている。	北沢警察署	停止線の塗り直しを検討する。	実施済	
	豪徳寺1-11 北西角交差点	カーブミラーが曲がっていて危険。停止線が消えかけている。	北沢警察署	停止線の塗り直しを検討する。	実施済	
			北沢土木管理事務所	カーブミラーの修理及び角度調整を行う。	実施済	
	豪徳寺1-17	個人宅の樹木が茂っており、道路にはみ出している。	北沢土木管理事務所	所有者へ樹木の剪定を依頼する。	実施済	点検当日に依頼済。
	豪徳寺1-13 北西角交差点	死角があるにも関わらず自転車や自動車が徐行しない。停止線が一部消えかけている。交差点標示も消えかけている。	北沢警察署	停止線の塗り直しを検討する。	実施済	
			北沢土木管理事務所	交差点標示の塗り直しを検討する。	実施済	
	豪徳寺2-29	個人宅の樹木が道路にはみ出し、カーブミラーや注意喚起標示看板を一部覆っている。	北沢土木管理事務所	所有者へ樹木の剪定を依頼する。	実施済	