

希望丘小学校

令和元年度通学路合同点検実施結果 箇所図

通学路合同点検実施日時：令和元年8月2日（金） 午後2時～



実施済 実施予定 検討中 ×実施不可 （令和2年3月31日時点）

希望丘小学校 点検日：8月2日（金） 午後2時～

点検No	点検箇所	点検理由	対策方針			
			検討先	対策案	検討状況	検討状況等
						実施時期/実施不可理由/備考等
	船橋4-9 小学校南側路地	交通が多く、車や自転車がスピードを出している。カーブが急である。学校側の壁が高く見通しが悪い。	砧土木管理事務所	歩行者用停止線の塗り直しを検討する（小学校東側歩道）。	実施済	
	船橋4-10 南側交差点	交通が多く、車や自転車がスピードを出しており、信号無視が多い。	成城警察署	取締り担当部署へ情報提供する。	実施済	
学校・PTA			車両に注意するよう児童へ指導する。	実施済		
学校健康推進課			「文」マークの追加設置を検討する。	実施予定	令和2年度実施予定。	
	船橋5-17 西経堂児童遊園前交差点	交通が多く、車や自転車がスピードを出しており、事故も多い。	成城警察署	横断歩道の塗り直しを検討する。	実施予定	令和2年度実施予定。
砧土木管理事務所			設置済の注意喚起標示看板の角度調整及びバンドによる固定を行う。	実施済		
			歩行者用停止線の塗り直しを検討する。	実施済		
	船橋6-21 北西側及び南西側道路（葎根公園周辺）	道が狭いのに路上駐車が多く、見通しが悪い。	成城警察署	取締り担当部署へ情報提供する。	実施済	
	船橋7-9 希望丘公園東側道路（バス停付近）	公園付近は、特に子供の動向に注意して運行している。公園の出入口に看板等で注意喚起をしてもめらえると良い。（バス事業者からの要望）	砧土木管理事務所	南側の車両通行口に収納可能な横断抑止柵の追加設置を検討する。	実施済	
砧公園管理事務所			北側の公園出入口付近鉄柵に注意喚起看板の設置を検討する。	実施済		
成城警察署			公園の南側道路に路上駐車が多く見受けられるため、取締り担当部署へ情報提供する。	実施済		
	船橋7-13 北側道路	狭い道だが、物資輸送の中継地点となっていて、トラックなど大型車の交通量が多い。路面標示が消えかかっている。	成城警察署	停止線の塗り直しを検討する。	実施予定	令和2年度実施予定。
学校健康推進課			輸送業者に対して安全運転を依頼する。	実施済		