


# 世田谷小学校

## 令和2年度通学路合同点検実施結果 箇所図

通学路合同点検実施日時：10月27日（火）10:00



◎実施済 ○実施予定 △検討中 ×実施不可 （令和3年3月31日時点）

# 令和2年度通学路合同点検内容

10	世田谷小学校	10月27日	火	10:00		
点検 No	点検箇所	点検理由	対策方針			
			検討先	対策案	検討状況等	
					検討状況	実施時期/実施不可理由/備考等
1	桜1-12 (桜木中前の道路)	道幅が狭い道路であるが通行する児童数が多く、今後も増加していく見込みである。 朝は車や自転車の往来も多く、幼稚園バスが通る際には、バスも通行中の児童もどちらも立ち往生してしまっている状況にある。 以前、この場所で児童がバスに接触したこともあり、危険な場所である。	世田谷土木管理事務所	外側線の塗り直し	実施済	
			世田谷土木管理事務所	道路上にある支柱の撤去	実施済	
			世田谷土木管理事務所	カラー舗装(緑)の設置	実施予定	R3年度以降に実施予定
2	桜1-49 (桜木中前のトンネル)	開通が間近になっている様子であるが、このトンネルを通学路としたときの安全性について(上記1のう回路として考えられるかも含め)検討していきたい。	学校・PTA	トンネル工事終了後に、どこまで整備されるか、さらに車両の流れがどのように変わるのかなどを確認し、通学路の変更を検討し、教育委員会へ申請する。	実施済	
3	宮坂1-42 (本町通り)	スピードを出して通行する車や自転車がが多く、道路を渡るのが危険である。	東京都第二建設事務所	カラー舗装(赤)の塗り直し 2箇所	実施済	
			東京都第二建設事務所	注意喚起標示の設置(子ども飛び出し注意など)	実施済	
			北沢警察署	横断歩道の塗り直し	実施予定	