


太子堂小学校

令和2年度通学路合同点検実施結果 箇所図

通学路合同点検実施日時：11月12日（木）10:00



◎実施済 ○実施予定 △検討中 ×実施不可 （令和3年3月31日時点）

令和2年度通学路合同点検内容

4	太子堂小学校	11月12日	木	10:00		
点検 No	点検箇所	点検理由	対策方針			
			検討先	対策案	検討状況等	
					検討状況	実施時期/実施不可理由/備考等
1	太子堂5-23-5 (八幡神社の塀沿いの道)	八幡神社の塀に沿った細い道は、道幅が狭いため、自動車や自転車が通る際には接触に危険がある。また、道沿いの塀が斜めに傾いており危険。	学校・PTA	児童への安全指導を行う。	実施済	
				通学路の変更を検討する。	検討中	
			学校健康推進課	所有者へ植栽の剪定を依頼する。	実施不可	八幡神社の所有者へ依頼したところ、草木は多くなく、一本道で危険ではないと認識しているとのこと。また保存樹木を担当するみどり保全・創出に確認したところ所有者の依頼がないと動けないと確認済。
				照度の確認を依頼する。	実施不可	基準を満たしているため、実施不可。
2	太子堂5-8-3 (緑道を横切る横断歩道)	世田谷通りから進入した自転車が緑道を越えて右折する際、角の草木が視界を遮るので、「いちびこ」前付近が死角になる。	学校・PTA	馬が出しっぱなしになっていることがあるため、調整する。	検討中	
			学校健康推進課	植栽の剪定について担当課の公園管理事務所へ植栽の剪定を依頼する。	実施済	
				文マークの設置を検討する。	実施済	
3	太子堂4-33、4-41間の道路	路面標示が薄れている。	世田谷警察署	ダイヤモンドの塗り直しを検討する。	実施予定	溶着業者へ依頼済 (順次、溶着実施いたします)

4	太子堂4 - 10 (西太子堂駅を越えて学校方向に直進する道)	世田谷通りから進入してくる自動車や自転車等は多く、道幅が狭く危険。また、駅付近のため人通りも多く混雑しており、飛び出しや出会いがしらの衝突の危険がある。	世田谷警察署	路面標示の塗り直しを検討する。	実施予定	溶着業者へ依頼済 (順次、溶着実施する)
			世田谷土木管理事務所	カラー舗装(緑)の部分的な塗り直しを検討する。	実施予定	R2年度中に実施予定
5	太子堂4 - 15	壁が剥がれており、児童も通学路として利用するため危険。	学校健康推進課	ブロック塀について担当課の建築安全課へ情報提供する。	実施済	
6	太子堂4 - 16	注意喚起標示幕が劣化しており、新しいものへ変えてほしい。	世田谷土木管理事務所	2箇所劣化している注意喚起標示幕があるため、文言も適したものに変更を検討する。	実施済	
			学校健康推進課	文マークの設置を検討する。	実施済	
7	太子堂4 - 30	道が狭くなっており、危険。	学校健康推進課	文マークの設置を検討する。	実施済	