


# 代沢小学校

## 令和2年度通学路合同点検実施結果 箇所図

通学路合同点検実施日時：11月2日（月）10:00



◎実施済 ○実施予定 △検討中 ×実施不可 (令和3年3月31日時点)

# 令和2年度通学路合同点検内容

7	代沢小学校	11月2日	月	10:00		
点検No	点検箇所	点検理由	対策方針			
			検討先	対策案	検討状況等	
		検討状況			実施時期/実施不可理由/備考等	
1	代沢3-6	東西に走る車のスピードが速い。「止まれ」のマークに気づかずに通り抜ける自転車があるので注意が必要。	学校・PTA	注意喚起やカラー舗装などの対策は行っているため、児童へ注意して横断するなどの指導を引き続き行っていく。	実施済	
2	代沢5-7	見通しが悪いので左右確認が必要。	学校・PTA	注意喚起やカラー舗装などの対策は行っているため、児童へ注意して横断するなどの指導を引き続き行っていく。	実施済	
3	代沢3-7 (森蔵寺横の道路)	狭く見通しが悪い。通学路指定ではないが、利用している生徒がいる可能性がある。安全性に難あり。	北沢土木管理事務所	道路標示の「徐行」の塗りなおし	実施済	
4	代沢5-9 (茶沢通り)	自転車が歩道を通行していることが多いため、児童が並んで歩かないよう注意が必要。	北沢土木管理事務所	今年度、車道に自転車のナビマークが設置される予定。	実施予定	
5	代沢5-19 (代沢三叉路)	パティスリーKOUZU前の短い横断歩道は赤でも通行する人が多いので、児童が連なって渡らないように注意が必要。	学校・PTA	児童へ信号を渡る際は、青信号でも左右を確認してから横断するなど引き続き、指導を行っていく。	実施済	
6	代沢4-42 (代沢小前の信号)	多くの児童が利用。2018年の点検時に「残り横断時間がわかる信号機」へ3年以内に変わる予定とのことだったので、そろそろ変更されるのか？	北沢警察署	信号の待ち時間が確認できる信号機への変更	検討中	ゆとり信号への設置変更を検討中。
			北沢警察署	道路標示「止まれ」の塗りなおし	実施予定	令和3年度中に実施予定。
			北沢土木管理事務所	ガードパイプの設置	実施済	
7	代沢4-27 (ガソリンスタンド入口)	児童の姿が車から見えない場合があるので注意が必要。	学校・PTA	信号待ちの児童を分散するために、ほか「8」の地点で横断させるかを検討する。	検討中	
8	代沢4-44 (鎌倉通りと梅が丘通り交差点)	横断に注意が必要。	学校・PTA	交差点北側の歩道は狭いため、通学路としては指定しないが、梅が丘通りの横断は検討する。「7」との関連	検討中	
9	代沢1-34 (フラワーショップ前)		学校・PTA	注意喚起やカラー舗装などの対策は行っているため、児童へ注意して横断するなどの指導を引き続き行っていく。	実施済	
10	代田1-45 (緑道の入り口)	道幅が狭く、自転車がスピードを出しているため、注意が必要。黄色い注意書きはある。		注意喚起標示は行われているため、「11」の箇所に注意喚起標示看板を設置し、様子を見る。		
11	代田1-46 (緑道)	児童と自転車が衝突しそうなアクシデントが多い。黄色い注意書きを増やすことはできないか？	北沢土木管理事務所	注意喚起標示看板の設置	実施済	