

## 浸水確認箇所一覧(平成元年～令和元年)

発生期間		区分	原因	河川名	総雨量 (mm)	最大雨量(mm)		被害住所			被害区分	建物構造	浸水 深さ (cm)	棟 数	備考	
発生年月日	終息年月日					10分 間	1時 間	町名	丁目	番						
H30.8.27		集中豪雨	氾濫以外		72	38	71	あ	赤堤	1	20	床上	地下室	30	1	同時に地下車庫も浸水
H30.8.27		集中豪雨	氾濫以外		72	38	71	あ	赤堤	1	43	床上		5	3	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		80	22	62	あ	赤堤	2	13	床下	地下車庫	-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		80	22	62	あ	赤堤	2	14	床下	地下車庫	-	1	
H30.8.27		集中豪雨	氾濫以外		72	38	71	あ	赤堤	2	22	床下		-	1	
H14.8.2		集中豪雨	氾濫以外		53		52	あ	赤堤	2	27	床上		10	4	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		80	22	62	あ	赤堤	2	27	床上		-	4	
H30.8.27		集中豪雨	氾濫以外		72	38	71	あ	赤堤	2	27		地下車庫	-	1	
H30.8.27		集中豪雨	氾濫以外		72	38	71	あ	赤堤	3	7	床上	地下室	45	1	
H15.10.13		集中豪雨	氾濫以外		63	17	61	あ	赤堤	5	33	床上		2	1	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		61	24	61	い	池尻	1	7	床下		-	1	
H27.9.9	~ H27.9.10	集中豪雨	氾濫以外		240	12	39	い	池尻	2	7		地下車庫		1	
H11.8.29		集中豪雨	氾濫以外		69		66	い	池尻	3	9	床下		-	3	
H16.9.4		集中豪雨	氾濫以外		83	11	33	い	池尻	3	9	床下		-	2	
H11.8.29		集中豪雨	氾濫以外		69		66	い	池尻	3	11	床下		-	1	
H11.8.29		集中豪雨	氾濫以外		69		66	い	池尻	3	11		地下車庫	50	1	
H16.10.9		台風22号	氾濫以外		280	16	57	い	池尻	3	11	床下		-	2	
H16.10.9		台風22号	氾濫以外		280	16	57	い	池尻	3	11	床上		-	4	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		77	22	60	い	池尻	3	14	床上	地下車庫	-	1	
H16.10.9		台風22号	氾濫以外		280	16	57	い	池尻	4	24	床下		-	2	
H1.7.31	~ H1.8.2	集中豪雨	氾濫以外		230		68	い	池尻	4	25	床下		-		4-25,26,27で22棟
H1.7.31	~ H1.8.2	集中豪雨	氾濫以外		230		68	い	池尻	4	25	床上		50	1	
H16.10.9		台風22号	氾濫以外		280	16	57	い	池尻	4	25	床下		-	1	
H1.7.31	~ H1.8.2	集中豪雨	氾濫以外		230		68	い	池尻	4	26	床上		50	1	
H1.7.31	~ H1.8.2	集中豪雨	氾濫以外		230		68	い	池尻	4	26	床下		-		4-25,26,27で22棟
H11.8.29		集中豪雨	氾濫以外		69		66	い	池尻	4	26	床下		-	1	
H16.10.9		台風22号	氾濫以外		280	16	57	い	池尻	4	26	床下		-	1	
H16.10.9		台風22号	氾濫以外		275	17	49	い	池尻	4	26	床下	地下車庫	-	1	
H16.10.9		台風22号	氾濫以外		280	16	57	い	池尻	4	26	床上		-	7	
H16.10.20		台風23号	氾濫以外		222	19	43	い	池尻	4	26	床下	地下車庫	-	1	
H1.7.31	~ H1.8.2	集中豪雨	氾濫以外		230		68	い	池尻	4	27	床上		50	1	
H1.7.31	~ H1.8.2	集中豪雨	氾濫以外		230		68	い	池尻	4	27	床下		-		4-25,26,27で22棟
H16.10.9		台風22号	氾濫以外		275	17	49	い	池尻	4	27	床下		-	1	
H16.10.20		台風23号	氾濫以外		222	19	43	い	池尻	4	27	床下	地下車庫	-	1	
H13.9.10		台風	氾濫以外		172		42	い	池尻	4	39	床下		-	1	

## 浸水確認箇所一覧(平成元年～令和元年)

発生期間		区分	原因	河川名	総雨量 (mm)	最大雨量(mm)		被害住所			被害区分	建物構造	浸水 深さ (cm)	棟 数	備考	
発生年月日	終息年月日					10分 間	1時 間	町名	丁目	番						
H5.8.26	～	H5.8.27	台風	氾濫以外		269		41	う	宇奈根	1	3	床下		1-4と合計で19棟	
H1.8.10			集中豪雨	氾濫以外		72		72	う	宇奈根	1	4	床下	-	1	
H5.8.26	～	H5.8.27	台風	氾濫以外		269		41	う	宇奈根	1	4	床下		1-3と合計で19棟	
H6.8.20	～	H6.8.21	集中豪雨	氾濫以外		148		49	う	宇奈根	1	4	床下	-	1	
H7.8.2			集中豪雨	氾濫以外		54		53	う	宇奈根	1	4	床下	-	1	
H22.12.3			集中豪雨	氾濫以外		99	20	41	う	宇奈根	1	4	床下	20～30	1	
H22.12.3			集中豪雨	氾濫以外		99	20	41	う	宇奈根	1	4	床下	30	2	
H1.8.10			集中豪雨	氾濫以外		72		72	う	宇奈根	1	13	床下	-	11	
H22.12.3			集中豪雨	氾濫以外		99	20	41	う	宇奈根	1	13	床下	20～30	1	
H1.8.10			集中豪雨	氾濫以外		72		72	う	宇奈根	1	15	床下	-	1	
H17.9.4			集中豪雨	氾濫以外		82	20	52	う	宇奈根	1	18	床下	-	2	
H1.8.10			集中豪雨	氾濫以外		72		72	う	宇奈根	1	22	床下	-	1	
H3.9.18	～	H3.9.19	台風	氾濫以外		229		39	う	宇奈根	1	22	床上	-	2	
H16.10.9			台風22号	氾濫以外		278	13	43	う	宇奈根	1	22	床下	-	1	
H17.9.4			集中豪雨	氾濫以外		82	20	52	う	宇奈根	1	22	床下	-	4	
H17.9.4			集中豪雨	氾濫以外		82	20	52	う	宇奈根	1	22	床上	20	3	
H16.10.9			台風22号	氾濫以外		278	13	43	う	宇奈根	1	24	床下	-	1	
H17.9.4			集中豪雨	氾濫以外		82	20	52	う	宇奈根	1	24	床下	-	1	
R1.10.12	～	R1.10.13	台風19号			274	8	33	う	宇奈根	1	29		車庫	1	
H1.8.10			集中豪雨	氾濫以外		72		72	う	宇奈根	1	34	床下	-	1	
H19.9.6	～	H19.9.7	台風9号	氾濫以外		109	7	11	う	宇奈根	1	34	床下	-	3	
R1.10.12	～	R1.10.13	台風19号			274	8	33	う	宇奈根	1	34	床下		1	
H19.9.6	～	H19.9.7	台風9号	氾濫以外		109	7	11	う	宇奈根	1	35	床下	-	2	
H17.9.4			集中豪雨	氾濫以外		164	19	89	う	宇奈根	3	1	床下	-	4	
H5.8.26	～	H5.8.27	台風	氾濫以外		269		41	う	宇奈根	3	2	床下	-	3	
H17.9.4			集中豪雨	氾濫以外		164	19	89	う	宇奈根	3	13	床下	-	2	
H17.9.4			集中豪雨	氾濫以外		164	19	89	う	宇奈根	3	14	床下	-	1	
H17.9.4			集中豪雨	氾濫以外		80	22	62	う	梅丘	2	10	床上	地下室	2	
H21.10.7		H21.10.8	台風18号	氾濫以外		137	11	42	う	梅丘	2	10		地下車庫	45	1
H30.8.27			集中豪雨	氾濫以外		72	38	71	う	梅丘	2	10	床下	-	1	
H1.8.10			集中豪雨	氾濫以外		59		59	う	梅丘	2	21	床下	-	1	
H16.10.9			台風22号	氾濫以外		275	17	49	う	梅丘	3	19		地下車庫	-	1
H11.7.21			集中豪雨	氾濫以外		46		43	お	大蔵	5	7	床下	-	1	
H17.9.4			集中豪雨	氾濫以外		164	19	89	お	大蔵	5	25	床下	-	1	
H7.8.2			集中豪雨	氾濫以外		64		63	お	大蔵	6	1		地下車庫	-	2

## 浸水確認箇所一覧(平成元年～令和元年)

発生期間		区分	原因	河川名	総雨量 (mm)	最大雨量(mm)		被害住所			被害区分	建物構造	浸水 深さ (cm)	棟 数	備考	
発生年月日	終息年月日					10分 間	1時 間	町名	丁目	番						
H11.7.21		集中豪雨	氾濫以外		46		43	お	大蔵	6	1		地下車庫	20	2	
H12.7.7	～ H12.7.8	台風	氾濫以外		200		30	お	大蔵	6	1		地下車庫	20	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	仙川	82	20	52	お	大蔵	6	1	床下	地下車庫	-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	仙川	82	20	52	お	大蔵	6	1	床下		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	仙川	82	20	52	お	大蔵	6	1	床上	地下室	60	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	仙川	82	20	52	お	大蔵	6	1	床上	地下車庫	60	1	
H9.8.23		集中豪雨	氾濫以外		123		78	お	大蔵	6	18	床上		50	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	お	大蔵	6	18	床下	地下車庫	-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	お	大蔵	6	19	床下		-	2	
H7.8.22		集中豪雨	氾濫以外		26		23	お	岡本	1	7		地下車庫	-	3	
H11.8.29		集中豪雨	氾濫以外		60		60	お	岡本	1	9	床下		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		82	20	52	お	岡本	1	9	床下		-	1	
H16.10.9		台風22号	氾濫以外		278	13	43	お	岡本	1	17	床下		-	1	
H20.8.29	～ H20.8.31	集中豪雨	氾濫以外		264	16	54	お	岡本	1	17	床下		-	1	
H20.9.7		集中豪雨	氾濫以外		21	10	15	お	岡本	1	17	床下		-	1	
H6.8.20	～ H6.8.21	集中豪雨	氾濫以外		153		47	お	岡本	1	30	床上		40～50	1	
H9.4.7		集中豪雨	氾濫以外		25		17	お	岡本	1	30		地下室	5	2	
H11.8.29		集中豪雨	氾濫以外		60		60	お	岡本	1	30	床上		8	1	
H15.10.13		集中豪雨	氾濫以外		61	18	58	お	岡本	1	30	床上		10	1	
H16.10.9		台風22号	氾濫以外		278	13	43	お	岡本	1	30	床下	地下室	-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		82	20	52	お	岡本	1	30	床下		-	1	
H1.8.10		集中豪雨	無堤部溢水		72		72	お	岡本	2	12	河川溢水		-	-	浸水確認箇所図には記載せず
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		82	20	52	お	岡本	2	14	床上	地下室	30	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		82	20	52	お	岡本	3	37	床下	地下車庫	-	3	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		42	25	36	お	岡本	3	41		車庫(地上)			浸水確認箇所図には記載せず
H22.12.3		集中豪雨	氾濫以外		76	16	28	お	奥沢	1	15	床上	地下室	10	1	
H16.10.20		台風23号	氾濫以外		217	19	47	お	奥沢	1	34	床上	地下室	-	1	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		70	20	66	お	奥沢	1	65	床上		-	1	
H29.8.19		集中豪雨	氾濫以外		43	19	32	お	奥沢	2	39	床下		3	1	平置駐車場
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		70	20	66	お	奥沢	3	28		地下車庫	-	1	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		70	20	66	お	奥沢	3	47	床下		-	1	
H12.7.7	～ H12.7.8	台風	氾濫以外		167		27	お	奥沢	6	6	床下		-	1	
H30.8.27		集中豪雨	氾濫以外		114	39	111	お	奥沢	7	16	床上		-	1	
R1.10.12	～ R1.10.13	台風19号			256	7	31	お	尾山台	1	1	床下			1	
H1.7.31	～ H1.8.2	集中豪雨	氾濫以外		229		47	お	尾山台	1	2		地下車庫	-	1	

## 浸水確認箇所一覧(平成元年～令和元年)

発生期間		区分	原因	河川名	総雨量 (mm)	最大雨量(mm)		被害住所			被害区分	建物構造	浸水 深さ (cm)	棟 数	備考	
発生年月日	終息年月日					10分 間	1時 間	町名	丁目	番						
R1.10.12	～ R1.10.13	台風19号			256	7	31	お	尾山台	1	2	床上	半地下	2	1	
R1.10.12	～ R1.10.13	台風19号			256	7	31	お	尾山台	1	2				1	
R1.10.12	～ R1.10.13	台風19号			256	7	31	お	尾山台	1	15	床下			1	
H14.1.21		集中豪雨	氾濫以外		43		43	お	尾山台	2	6		地下車庫	-	1	
H3.9.18	～ H3.9.19	台風	氾濫以外		240		40	お	尾山台	3	22	床上	地下室	-	1	
H30.8.27		集中豪雨	氾濫以外		114	39	111	お	尾山台	3	23		地下車庫	200	1	
H11.8.29		集中豪雨	氾濫以外		48		45	お	尾山台	3	24		地下車庫	-	1	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		70	20	66	お	尾山台	3	24	床上		-	1	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		70	20	66	お	尾山台	3	28		地下車庫	-	1	
H30.8.27		集中豪雨	氾濫以外		114	39	111	お	尾山台	3	29	床上		-	1	
H30.8.27		集中豪雨	氾濫以外		114	39	111	お	尾山台	3	30	床上	半地下	-	1	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		70	20	66	お	尾山台	3	33	床上		-	1	
H5.8.26	～ H5.8.27	台風	氾濫以外		266		50	お	尾山台	3	34	床下		-	1	
H7.8.22		集中豪雨	氾濫以外		86		74	お	尾山台	3	34	床上		10	1	
H11.8.29		集中豪雨	氾濫以外		48		45	お	尾山台	3	34	床下		-	1	
H14.8.4		集中豪雨	氾濫以外		52		48	お	尾山台	3	34	床上		-	1	
H16.10.9		台風22号	氾濫以外		258	14	42	お	尾山台	3	34	床下		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		197	21	100	か	粕谷	1	6	床上	地下車庫	-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		197	21	100	か	粕谷	1	6	床上		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		197	21	100	か	粕谷	1	11	床下	地下車庫	-	1	
H1.8.10		集中豪雨	氾濫以外		99		98	か	粕谷	1	12	床上		-	1	
H7.8.2		集中豪雨	氾濫以外		78		74	か	粕谷	1	15	床下		-	1	
H7.8.2		集中豪雨	氾濫以外		78		74	か	粕谷	1	15		地下車庫	5	1	
H3.9.18	～ H3.9.19	台風	氾濫以外		237		40	か	粕谷	3	10	床下		-	1	
H23.8.26		集中豪雨	氾濫以外		140	23	96	か	粕谷	3	10	床上	地下室	20	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		197	21	100	か	粕谷	4	11	床上		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		197	21	100	か	粕谷	4	25	床上	地下車庫	-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	1	3	床下		-	8	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	1	3	床上		100	1	
R1.10.12	～ R1.10.13	台風19号			274	8	33	か	鎌田	1	3	床下			1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	1	4	床下		-	2	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	1	5	床下		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	1	5	床下	地下車庫	-	3	
H1.7.31	～ H1.8.2	集中豪雨	氾濫以外		220		48	か	鎌田	1	7	床下		-	14	浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず)
H3.9.18	～ H3.9.19	台風	氾濫以外		229		39	か	鎌田	1	7	床下		-		1-8と合計で8棟、浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の地図どおり

## 浸水確認箇所一覧(平成元年～令和元年)

発生期間		区分	原因	河川名	総雨量 (mm)	最大雨量(mm)		被害住所			被害区分	建物構造	浸水 深さ (cm)	棟 数	備考	
発生年月日	終息年月日					10分 間	1時 間	町名	丁目	番						
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	1	7	床下	-	1		
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	1	7	床上	70	2		
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	1	7	床上	130	1		
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	1	7	床上	100	4		
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	1	7	床上	30	1		
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	1	7	床上	60	1		
H20.7.29		集中豪雨	氾濫以外		31	21	27	か	鎌田	1	7	床上	5	1		
R1.10.12	~ R1.10.13	台風19号			274	8	33	か	鎌田	1	7	床上		1		
R1.10.12	~ R1.10.13	台風19号			274	8	33	か	鎌田	1	7	床下		1		
H3.9.18	~ H3.9.19	台風	氾濫以外		229		39	か	鎌田	1	8	床下	-		1-7と合計で8棟、浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず)	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	1	8	床下	-	1		
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	1	8	床上	70	1		
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	1	8	床上	80	1		
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	1	9	床下	-	7		
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	1	9	床上	60	1		
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	1	9	床上	80	1		
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	1	10	床下	-	8		
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	1	10	床上	30	1		
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	1	11	床下	-	2		
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	1	11	床上	10	1		
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	1	13	床上	40	1		
H3.9.18	~ H3.9.19	台風	氾濫以外		229		39	か	鎌田	1	17	床上	-	1		
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	1	17	床上	30	2		
H1.7.31	~ H1.8.2	集中豪雨	氾濫以外		220		48	か	鎌田	1	18	床下	-		1-18,19,20で15棟、浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず)	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	1	18	床下	-	13		
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	1	18	床上	80	3		
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	1	18	床上	100	1		
H1.7.31	~ H1.8.2	集中豪雨	氾濫以外		220		48	か	鎌田	1	19	床下	-		1-18,19,20で15棟、浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず)	
H3.9.18	~ H3.9.19	台風	氾濫以外		229		39	か	鎌田	1	19	床下	-		1-20と合計で15棟、浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず)	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	1	19	床下	-	10		
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	1	19	床下	地下車庫	-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	1	19	床上	100	4		
H1.7.31	~ H1.8.2	集中豪雨	氾濫以外		220		48	か	鎌田	1	20	床下	-		1-18,19,20で15棟、浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず)	
H3.9.18	~ H3.9.19	台風	氾濫以外		229		39	か	鎌田	1	20	床下	-		1-19と合計で15棟、浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず)	
H11.8.29		集中豪雨	氾濫以外		60		60	か	鎌田	1	20	床下	-	4		

## 浸水確認箇所一覧(平成元年～令和元年)

発生期間		区分	原因	河川名	総雨量 (mm)	最大雨量(mm)		被害住所			被害区分	建物構造	浸水 深さ (cm)	棟 数	備考	
発生年月日	終息年月日					10分 間	1時 間	町名	丁目	番						
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	1	20	床下	-	4		
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	1	20	床上	30	1		
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	1	20	床上	50	1		
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	1	20	床上	100	7		
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	1	20	床上	150	1		
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	1	20	床上	-	1		
H20.7.29		集中豪雨	氾濫以外		31	21	27	か	鎌田	2	5	床下	-	1		
H20.9.7		集中豪雨	氾濫以外		21	10	15	か	鎌田	2	5	床下	-	1		
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	2	14	床下	-	4		
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	2	14	床上	20	1		
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	2	14	床上	40	1		
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	2	14	床上	50	1		
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	2	15	床下	地下室	-	2	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	2	15	床下	地下車庫	-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	2	15	床上	地下室	150	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	2	16	床下	-	3		
H3.9.18	～	H3.9.19	台風	氾濫以外	229		39	か	鎌田	2	17	床下	-		2-18,19と合計で4棟、浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず)	
H3.9.18	～	H3.9.19	台風	氾濫以外	229		39	か	鎌田	2	18	床下	-		2-17,19と合計で4棟、浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず)	
H1.8.10			集中豪雨	氾濫以外	72		72	か	鎌田	2	19	床下	-	5		
H3.9.18	～	H3.9.19	台風	氾濫以外	229		39	か	鎌田	2	19	床下	-		2-17,18と合計で4棟、浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず)	
H1.7.31	～	H1.8.2	集中豪雨	氾濫以外	220		48	か	鎌田	2	20	床下	-		2-20,21,22,23,24で36棟、浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず)	
H1.7.31	～	H1.8.2	集中豪雨	氾濫以外	220		48	か	鎌田	2	21	床下	-		2-20,21,22,23,24で36棟、浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず)	
H1.7.31	～	H1.8.2	集中豪雨	氾濫以外	220		48	か	鎌田	2	22	床下	-		2-20,21,22,23,24で36棟、浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず)	
H3.9.18	～	H3.9.19	台風	氾濫以外	229		39	か	鎌田	2	22	床下	-	2	浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず)	
H3.9.18	～	H3.9.19	台風	氾濫以外	229		39	か	鎌田	2	22	床上	-	1	浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず)	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	2	22	床上	20	1		
H1.7.31	～	H1.8.2	集中豪雨	氾濫以外	220		48	か	鎌田	2	23	床下	-		2-20,21,22,23,24で36棟、浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず)	
H3.9.18	～	H3.9.19	台風	氾濫以外	229		39	か	鎌田	2	23	床上	-	2	浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず)	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	2	23	床下	-	1		
H1.7.31	～	H1.8.2	集中豪雨	氾濫以外	220		48	か	鎌田	2	24	床下	-		2-20,21,22,23,24で36棟、浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず)	
H1.8.10			集中豪雨	氾濫以外	72		72	か	鎌田	2	24	床下	-	不明	33世帯	
H3.9.18	～	H3.9.19	台風	氾濫以外	229		39	か	鎌田	2	24	床下	-	15	浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず)	
H4.7.15	～	H4.7.16	集中豪雨	氾濫以外	37		30	か	鎌田	2	24	床下	-	1		
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	2	24	床下	-	9		
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	2	24	床下	地下車庫	-	1	

## 浸水確認箇所一覧(平成元年～令和元年)

発生期間		区分	原因	河川名	総雨量 (mm)	最大雨量(mm)		被害住所			被害区分	建物構造	浸水 深さ (cm)	棟 数	備考	
発生年月日	終息年月日					10分 間	1時 間	町名	丁目	番						
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	2	25	床上		80	1	
H19.8.28		集中豪雨	急斜面地崩壊 氾濫	野川	45	19	45	か	鎌田	3	1	河川		-	1	浸水確認箇所図には記載せず
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	3	10	床下	地下車庫	-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	3	10	床下		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	3	11	床上		40	1	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		42	25	36	か	鎌田	3	22		地下車庫	-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	仙川	82	20	52	か	鎌田	3	34	床上		30	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	4	1	床下		-	3	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	4	1	床上		40	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	4	1	床上		50	7	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	仙川	82	20	52	か	鎌田	4	2	床下		-	3	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	仙川	82	20	52	か	鎌田	4	3	床上		30	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	仙川	82	20	52	か	鎌田	4	5	床下		-	4	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	仙川	82	20	52	か	鎌田	4	5	床上		50	3	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	仙川	82	20	52	か	鎌田	4	5	床上		20	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	4	6	床上		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	4	7	床下		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	4	8	床下		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	4	9	床下		-	3	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	4	12	床下		-	2	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	4	13	床下		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	4	13	床下	地下車庫	-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	4	13	床上		50	1	
H5.8.26	～	H5.8.27	台風	氾濫以外	269		41	か	鎌田	4	14	床下		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	4	14	床下		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	4	14	床上		100	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	4	15	床上	地下室	90	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	4	16	床上		55	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	4	16	床上		50	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	4	17	床下	地下車庫	-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫	野川	82	20	52	か	鎌田	4	17	床上		50	1	
H15.10.13		集中豪雨	氾濫以外		62	18	61	か	上馬	2	10	床下		-	2	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		61	24	61	か	上馬	2	27	床上		15	1	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		61	24	61	か	上馬	2	34	床上	地下車庫	30	1	
H5.8.26	～	H5.8.27	台風	氾濫以外	232		37	か	上馬	4	1	床下		-	1	

## 浸水確認箇所一覧(平成元年～令和元年)

発生期間		区分	原因	河川名	総雨量 (mm)	最大雨量(mm)		被害住所			被害区分	建物構造	浸水 深さ (cm)	棟 数	備考	
発生年月日	終息年月日					10分 間	1時 間	町名	丁目	番						
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		61	24	61	か	上馬	4	27	床上	地下室	-	1	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		61	24	61	か	上馬	4	28	床下		-	1	
H15.10.13		集中豪雨	氾濫以外		62	18	61	か	上馬	4	31	床上		-	1	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		61	24	61	か	上馬	4	31	床上				4-31で2棟
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		61	24	61	か	上馬	4	35	床上			1	
H14.8.2		集中豪雨	氾濫以外		51		50	か	上馬	4	36	床上		-	3	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		61	24	61	か	上馬	4	36	床上		20	1	
H15.10.13		集中豪雨	氾濫以外		62	18	61	か	上馬	4	39	床下		-	1	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		61	24	61	か	上馬	4	39	床上				4-39で2棟
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		61	24	61	か	上馬	4	39		地下車庫		1	
H9.9.3		集中豪雨	氾濫以外		48		44	か	上馬	4	40		地下車庫	100	1	
H11.8.29		集中豪雨	氾濫以外		69		66	か	上馬	4	40	床下		-	1	
H14.8.2		集中豪雨	氾濫以外		51		50	か	上馬	4	40	床上		-	2	
H15.10.13		集中豪雨	氾濫以外		62	18	61	か	上馬	4	40	床下		-	2	
H16.10.9		台風22号	氾濫以外		275	17	49	か	上馬	4	40	床上		-	1	
H16.10.20		台風23号	氾濫以外		224	17	44	か	上馬	4	40	床上		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		80	22	62	か	上馬	4	40	床上		-	1	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		61	24	61	か	上馬	4	40	床上				4-40で2棟
H14.8.4		集中豪雨	氾濫以外		45		38	か	上馬	4	41	床下	地下車庫	-	1	
H15.10.13		集中豪雨	氾濫以外		62	18	61	か	上馬	4	41	床下	地下車庫	-	1	
H16.10.9		台風22号	氾濫以外		275	17	49	か	上馬	4	41	床下	地下車庫	-	1	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		61	24	61	か	上馬	4	41	床上				4-41で2棟
H1.8.10		集中豪雨	氾濫以外		59		59	か	上馬	5	1	床下		-	1	
H14.8.2		集中豪雨	氾濫以外		51		50	か	上馬	5	1	床上		-	2	
H15.10.13		集中豪雨	氾濫以外		62	18	61	か	上馬	5	1	床下	地下車庫	-	1	
H15.10.13		集中豪雨	氾濫以外		62	18	61	か	上馬	5	1	床下		-	1	
H15.10.13		集中豪雨	氾濫以外		62	18	61	か	上馬	5	1	床上		-	3	
H16.10.9		台風22号	氾濫以外		275	17	49	か	上馬	5	1	床上		-	3	
H16.10.20		台風23号	氾濫以外		224	17	44	か	上馬	5	1	床上		-	4	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		80	22	62	か	上馬	5	1	床下	地下車庫	-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		80	22	62	か	上馬	5	1	床下		-	2	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		80	22	62	か	上馬	5	1	床上		-	2	
H20.8.29	~ H20.8.31	集中豪雨	氾濫以外		303	16	55	か	上馬	5	1	床上		6	1	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		61	24	61	か	上馬	5	1		地下車庫		1	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		61	24	61	か	上馬	5	1	床上		20	1	



## 浸水確認箇所一覧(平成元年～令和元年)

発生期間		区分	原因	河川名	総雨量 (mm)	最大雨量(mm)		被害住所			被害区分	建物構造	浸水 深さ (cm)	棟 数	備考	
発生年月日	終息年月日					10分 間	1時 間	町名	丁目	番						
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		61	24	61	か	上馬	5	1	床下		5-1で2棟		
H14.8.2		集中豪雨	氾濫以外		51		50	か	上馬	5	2	床上	-	2		
H14.8.4		集中豪雨	氾濫以外		45		38	か	上馬	5	2	床下	-	3		
H14.9.7		集中豪雨	氾濫以外		77		51	か	上馬	5	2	床下	-	1		
H15.10.13		集中豪雨	氾濫以外		62	18	61	か	上馬	5	2	床下	-	1		
H15.10.13		集中豪雨	氾濫以外		62	18	61	か	上馬	5	2	床下	地下室	-	1	
H15.10.13		集中豪雨	氾濫以外		62	18	61	か	上馬	5	2	床下	地下車庫	-	1	
H16.10.20		台風23号	氾濫以外		224	17	44	か	上馬	5	2	床上		-	1	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		61	24	61	か	上馬	5	2	床上			5-2で2棟	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		61	24	61	か	上馬	5	2	床下			5-2で4棟	
H13.8.11		集中豪雨	氾濫以外		91		65	か	上馬	5	3	床上	地下室	25	2	
H13.8.11		集中豪雨	氾濫以外		91		65	か	上馬	5	3	床上	地下室	20	1	
H13.9.10		台風	氾濫以外		172		42	か	上馬	5	3	床上	地下室	10	1	
H14.8.2		集中豪雨	氾濫以外		51		50	か	上馬	5	3	床上		-	7	
H14.8.19		台風13号	氾濫以外		129		28	か	上馬	5	3	床上		6	1	
H14.9.7		集中豪雨	氾濫以外		77		51	か	上馬	5	3	床下		-	2	
H15.10.13		集中豪雨	氾濫以外		62	18	61	か	上馬	5	3	床下	地下車庫	-	2	
H15.10.13		集中豪雨	氾濫以外		62	18	61	か	上馬	5	3	床下		-	1	
H15.10.13		集中豪雨	氾濫以外		62	18	61	か	上馬	5	3	床上		-	2	
H15.10.13		集中豪雨	氾濫以外		62	18	61	か	上馬	5	3	床上	地下車庫	-	1	
H15.10.13		集中豪雨	氾濫以外		62	18	61	か	上馬	5	3	床上		7	1	
H16.10.9		台風22号	氾濫以外		275	17	49	か	上馬	5	3	床上		-	3	
H16.10.20		台風23号	氾濫以外		224	17	44	か	上馬	5	3	床上		-	3	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		80	22	62	か	上馬	5	3	床下	地下車庫	-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		80	22	62	か	上馬	5	3	床上		-	4	
H18.9.11		集中豪雨	氾濫以外		51	17	45	か	上馬	5	3	床下		-	2	
H18.9.11		集中豪雨	氾濫以外		51	17	45	か	上馬	5	3	床上		-	3	
H20.7.29		集中豪雨	氾濫以外		47	21	45	か	上馬	5	3	床下		-	2	
H20.7.29		集中豪雨	氾濫以外		47	21	45	か	上馬	5	3	床上		3	1	
H20.7.29		集中豪雨	氾濫以外		47	21	45	か	上馬	5	3		地下車庫	-	1	
H20.8.29	~ H20.8.31	集中豪雨	氾濫以外		303	16	55	か	上馬	5	3	床下		-	2	
H20.8.29	~ H20.8.31	集中豪雨	氾濫以外		303	16	55	か	上馬	5	3	床上		4	1	
H20.8.29	~ H20.8.31	集中豪雨	氾濫以外		303	16	55	か	上馬	5	3	床上		1	2	
H20.8.29	~ H20.8.31	集中豪雨	氾濫以外		303	16	55	か	上馬	5	3		地下車庫	-	1	
H20.8.29	~ H20.8.31	集中豪雨	氾濫以外		303	16	55	か	上馬	5	3		車庫(地上)	-	1	浸水確認箇所図には記載せず

## 浸水確認箇所一覧(平成元年～令和元年)

発生期間		区分	原因	河川名	総雨量 (mm)	最大雨量(mm)		被害住所			被害区分	建物構造	浸水 深さ (cm)	棟 数	備考	
発生年月日	終息年月日					10分 間	1時 間	町名	丁目	番						
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		61	24	61	か	上馬	5	3	床上		20	5-3で5棟	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		61	24	61	か	上馬	5	12	床上			1	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		61	24	61	か	上馬	5	14	床上			1	
H30.8.27		集中豪雨	氾濫以外		78	40	76	か	上馬	5	14	床上			1	
H16.10.9		台風22号	氾濫以外		275	17	49	か	上馬	5	35	床下	地下車庫	-	1	
H30.8.27		集中豪雨	氾濫以外		78	40	76	か	上馬	5	35	床上	半地下		1	
H30.8.27		集中豪雨	氾濫以外		54	26	53	か	上北沢	1	13	床上	地下室	-	1	
H11.7.21		集中豪雨	氾濫以外		38		34	か	上北沢	4	24	床下		-	1	
H14.7.10	~ H14.7.11	台風6号	氾濫以外		58		24	か	上北沢	4	24	床下		-	1	浸水確認箇所図には記載せず(当該地設置施設不良に起因するものため)
H22.12.3		集中豪雨	氾濫以外		98	20	42	か	上北沢	4	24	床上		10	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		197	21	100	か	上北沢	5	22	床上		-	1	
H25.9.15		台風18号	氾濫以外		176	13	44	か	上北沢	5	22	床上	地下室	15	1	
H5.8.26	~ H5.8.27	台風	氾濫以外		231		31	か	上北沢	5	36	床上		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		197	21	100	か	上祖師谷	1	24	床上	地下室	-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		197	21	100	か	上祖師谷	1	35	床上		-	1	
H4.12.7	~ H4.12.8	集中豪雨	氾濫以外		231		31	か	上祖師谷	2	6	床下		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		197	21	100	か	上祖師谷	2	10	床下	地下車庫	-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		197	21	100	か	上祖師谷	2	19	床下	地下車庫	-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		197	21	100	か	上祖師谷	2	22	床下		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		197	21	100	か	上祖師谷	2	23	床下		-	2	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		197	21	100	か	上祖師谷	2	33	床上		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		197	21	100	か	上祖師谷	2	34	床下		-	8	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		197	21	100	か	上祖師谷	2	34		地下車庫		1	
H23.8.26		集中豪雨	氾濫以外		140	23	96	か	上祖師谷	2	34		地下車庫	30~50	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		197	21	100	か	上祖師谷	2	35	床下		-	2	
H23.8.26		集中豪雨	氾濫以外		140	23	96	か	上祖師谷	3	5	床下		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		197	21	100	か	上祖師谷	6	20	床上		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		197	21	100	か	上祖師谷	6	20	床上	地下車庫	-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		197	21	100	か	上祖師谷	6	27	床上		-	1	
H7.8.2		集中豪雨	氾濫以外		78		74	か	上祖師谷	7	14	床下		-	1	
H7.8.2		集中豪雨	氾濫以外		78		74	か	上祖師谷	7	14		地下車庫	100	1	
H4.12.7	~ H4.12.8	集中豪雨	氾濫以外		231		31	か	上祖師谷	7	25	床下		-	4	
H7.8.2		集中豪雨	氾濫以外		78		74	か	上祖師谷	7	25	床下		-	1	
H4.12.7	~ H4.12.8	集中豪雨	氾濫以外		266		50	か	上野毛	1	6	床下		-	1	
R1.10.12	~ R1.10.13	台風19号			256	7	31	か	上野毛	2	22	床上	半地下		1	

## 浸水確認箇所一覧(平成元年～令和元年)

発生期間		区分	原因	河川名	総雨量 (mm)	最大雨量(mm)		被害住所			被害区分	建物構造	浸水 深さ (cm)	棟 数	備考	
発生年月日	終息年月日					10分 間	1時 間	町名	丁目	番						
R1.10.12	～ R1.10.13	台風19号			256	7	31	か	上野毛	2	22	床上	地下室	150	1	
H1.7.31	～ H1.8.2	集中豪雨	氾濫以外		229		47	か	上野毛	2	23	床上		-	1	
H5.8.26	～ H5.8.27	台風	氾濫以外		266		50	か	上野毛	2	23	床下		-	1	
H5.11.13	～ H5.11.14	集中豪雨	氾濫以外		132		33	か	上野毛	2	23	床下		-	1	
R1.10.12	～ R1.10.13	台風19号			256	7	31	か	上野毛	2	23		地下車庫		1	
R1.10.12	～ R1.10.13	台風19号			256	7	31	か	上野毛	2	24	床上	地下室		1	
R1.10.12	～ R1.10.13	台風19号			256	7	31	か	上野毛	2	25	床上	半地下	70	1	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		70	20	66	か	上野毛	3	19	床上			1	
H1.8.10		集中豪雨	氾濫以外		41		41	か	上野毛	3	23	床上		10	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		63	18	41	か	上野毛	4	11		地下車庫	-	1	
H5.8.26	～ H5.8.27	台風	氾濫以外		266		50	か	上野毛	4	15	床上		-	1	
H6.8.20	～ H6.8.21	集中豪雨	氾濫以外		182		72	か	上野毛	4	15	床上		20	1	
H7.8.22		集中豪雨	氾濫以外		86		74	か	上野毛	4	15	床下		-	1	
H11.7.21		集中豪雨	氾濫以外		36		32	か	上野毛	4	15	床上		10	1	
H13.9.10		台風	氾濫以外		187		42	か	上野毛	4	15		地下車庫	-	1	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		70	20	66	か	上野毛	4	15	床上	地下室		1	
H15.10.13		集中豪雨	氾濫以外		51	16	50	か	上野毛	4	23	床下	地下車庫	-	1	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		70	20	66	か	上野毛	4	27		地下車庫		1	
H20.8.29	～ H20.8.31	集中豪雨	氾濫以外		264	16	54	か	上用賀	1	4	床上	地下室	-	1	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		70	20	66	か	上用賀	1	4	床上			1	
H30.8.27		集中豪雨	氾濫以外		82	30	75	か	上用賀	1	6	床下			1	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		70	20	66	か	上用賀	1	7	床下			1	
H1.8.10		集中豪雨	氾濫以外		58		58	か	上用賀	3	7	床上		15	3	5-22と合計で3棟
H2.8.8		集中豪雨	氾濫以外		66		54	か	上用賀	3	7	床上		-	2	
H3.7.5	～ H3.7.6	集中豪雨	氾濫以外		54		35	か	上用賀	3	7	床上		-	1	
H5.8.26	～ H5.8.27	台風	氾濫以外		266		50	か	上用賀	3	7	床下		-	1	
H6.8.20	～ H6.8.21	集中豪雨	氾濫以外		153		47	か	上用賀	3	7	床上		10	2	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		70	20	66	か	上用賀	3	7	床上			1	
H1.8.10		集中豪雨	氾濫以外		58		58	か	上用賀	3	20	床上		-	1	
H2.8.8		集中豪雨	氾濫以外		66		54	か	上用賀	3	20	床上		-	1	
H5.8.26	～ H5.8.27	台風	氾濫以外		269		41	か	上用賀	4	5	床上		-	1	
H11.7.21		集中豪雨	氾濫以外		36		32	か	上用賀	4	8	床上		10	1	
H11.7.21		集中豪雨	氾濫以外		36		32	か	上用賀	4	8	床上	地下車庫	30	2	
H11.8.29		集中豪雨	氾濫以外		64		63	か	上用賀	4	8	床下	地下室	-	3	
H2.8.8		集中豪雨	氾濫以外		66		54	か	上用賀	4	9		地下車庫	-	1	

## 浸水確認箇所一覧(平成元年～令和元年)

発生期間		区分	原因	河川名	総雨量 (mm)	最大雨量(mm)		被害住所			被害区分	建物構造	浸水 深さ (cm)	棟 数	備考	
発生年月日	終息年月日					10分 間	1時 間	町名	丁目	番						
H20.7.29		集中豪雨	氾濫以外		31	21	27	か	上用賀	4	9		地下車庫	15	1	
H27.7.24		集中豪雨	氾濫以外		49	17	49	か	上用賀	4	9		地下車庫	97	1	
H29.8.19		集中豪雨	氾濫以外		43	19	32	か	上用賀	4	9		地下車庫		1	
H2.8.8		集中豪雨	氾濫以外		66		54	か	上用賀	4	19	床下		-	1	
H3.7.5	~ H3.7.6	集中豪雨	氾濫以外		54		35	か	上用賀	4	19	床下		-	1	
H5.8.26	~ H5.8.27	台風	氾濫以外		269		41	か	上用賀	4	19	床下		-	1	
H18.5.24		集中豪雨	氾濫以外		53	14	25	か	上用賀	4	30	床下	地下車庫	-	1	
H1.8.10		集中豪雨	氾濫以外		58		58	か	上用賀	5	2	床下		-		用賀4-24と合計で6棟
H2.8.8		集中豪雨	氾濫以外		66		54	か	上用賀	5	2	床上		-	1	
H3.7.5	~ H3.7.6	集中豪雨	氾濫以外		54		35	か	上用賀	5	2	床上		-	4	
H7.8.2		集中豪雨	氾濫以外		54		53	か	上用賀	5	2	床上		5	1	
H14.8.19		集中豪雨	氾濫以外		152		49	か	上用賀	5	5	床上	地下室	-	1	
H1.8.10		集中豪雨	氾濫以外		58		58	か	上用賀	5	22	床上		15	3	3-7と合計で3棟
H2.8.8		集中豪雨	氾濫以外		66		54	か	上用賀	5	24	床下		-	1	
H13.8.21		台風	氾濫以外		136		22	か	上用賀	5	26		地下車庫	-	1	
H1.8.10		集中豪雨	氾濫以外		58		58	か	上用賀	6	33	床上		-	1	
H2.8.8		集中豪雨	氾濫以外		66		54	か	上用賀	6	33	床上		-	1	
H5.8.26	~ H5.8.27	台風	氾濫以外		269		41	か	上用賀	6	33	床上		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		197	21	100	き	北烏山	1	13	床上		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		197	21	100	き	北烏山	1	41	床上		-	1	
H26.6.24		集中豪雨	氾濫以外		65	29	59	き	北烏山	1	41	床下				
H7.8.2		集中豪雨	氾濫以外		78		74	き	北烏山	1	42	床下		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		197	21	100	き	北烏山	1	42	床上		-	1	
H26.6.24		集中豪雨	氾濫以外		65	29	59	き	北烏山	1	48	床上	半地下	50	1	
H1.8.10		集中豪雨	氾濫以外		99		98	き	北烏山	1	54	床下		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		197	21	100	き	北烏山	2	12	床下	地下車庫	-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		197	21	100	き	北烏山	3	10	床上		-	6	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		197	21	100	き	北烏山	3	12	床上		-	8	
H26.6.24		集中豪雨	氾濫以外		65	29	59	き	北烏山	3	12	床上	半地下	50	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		197	21	100	き	北烏山	3	17	床上		-	7	
H26.6.24		集中豪雨	氾濫以外		65	29	59	き	北烏山	3	17	床上	半地下	50	1	
H26.6.24		集中豪雨	氾濫以外		65	29	59	き	北烏山	3	17	床上	半地下	60	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		197	21	100	き	北烏山	3	19	床上		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		197	21	100	き	北烏山	3	20	床上		-	3	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		197	21	100	き	北烏山	3	21	床上		-	2	

## 浸水確認箇所一覧(平成元年～令和元年)

発生期間		区分	原因	河川名	総雨量 (mm)	最大雨量(mm)		被害住所			被害区分	建物構造	浸水 深さ (cm)	棟 数	備考	
発生年月日	終息年月日					10分 間	1時 間	町名	丁目	番						
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		197	21	100	き	北烏山	4	25	床上		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		197	21	100	き	北烏山	4	32	床上	地下室	-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		197	21	100	き	北烏山	4	33	床下	地下車庫	-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		197	21	100	き	北烏山	6	1	床上		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		197	21	100	き	北烏山	6	7	床下		-	1	
H1.8.10		集中豪雨	氾濫以外		99		98	き	北烏山	6	26	床下		-	1	
H26.6.24		集中豪雨	氾濫以外		65	29	59	き	北烏山	6	29	床上	半地下	50	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		197	21	100	き	北烏山	7	3	床下		-	1	
H16.10.9		台風22号	氾濫以外		263	12	42	き	北烏山	7	13	床下		-	1	
H1.8.10		集中豪雨	氾濫以外		99		98	き	北烏山	8	1	床下		-	2	
H1.8.10		集中豪雨	氾濫以外		99		98	き	北烏山	8	13	床上		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		197	21	100	き	北烏山	8	18		地下車庫	-	1	
H3.9.18	~	H3.9.19	台風		237		40	き	北烏山	8	20	床下		-		8-21と合計で14棟
H3.9.18	~	H3.9.19	台風		237		40	き	北烏山	8	21	床下		-		8-20と合計で14棟
H1.8.10		集中豪雨	氾濫以外		99		98	き	北烏山	8	27	床下		-	1	
H26.6.24		集中豪雨	氾濫以外		65	29	59	き	北烏山	9	12	床上	半地下	100	2	
H26.6.24		集中豪雨	氾濫以外		65	29	59	き	北烏山	9	13	床上	半地下	100	3	
H26.6.24		集中豪雨	氾濫以外		65	29	59	き	北烏山	9	25	床上	半地下	50	1	
H1.8.10		集中豪雨	氾濫以外		99		98	き	北烏山	9	32	床下		-	3	
H1.8.10		集中豪雨	氾濫以外		99		98	き	北烏山	9	32	床上		-	4	
H16.10.20		台風23号	氾濫以外		222	19	43	き	北沢	2	22	床下		-	1	
H26.6.29		集中豪雨	氾濫以外		48	30	46	き	北沢	3	7		地下車庫		1	
H26.6.29		集中豪雨	氾濫以外		48	30	46	き	北沢	3	9	床下		20	1	
H26.6.29		集中豪雨	氾濫以外		48	30	46	き	北沢	3	15	床下			1	
H26.6.29		集中豪雨	氾濫以外		48	30	46	き	北沢	3	19	床上	半地下		1	
H26.6.29		集中豪雨	氾濫以外		48	30	46	き	北沢	3	20	床上			1	
H26.6.29		集中豪雨	氾濫以外		48	30	46	き	北沢	4	4	床上	半地下		1	
H26.6.29		集中豪雨	氾濫以外		48	30	46	き	北沢	4	7	床下			1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		77	22	60	き	北沢	4	13	床上	地下室	-	1	
H26.6.29		集中豪雨	氾濫以外		48	30	46	き	北沢	4	22	床上			1	
H27.7.24		集中豪雨	氾濫以外		39	21	39	き	北沢	4	22	床上	地下室	5	1	
H11.8.29		集中豪雨	氾濫以外		84		75	き	北沢	4	23		地下車庫	-	1	
H16.10.20		台風23号	氾濫以外		222	19	43	き	北沢	4	23	床下	地下車庫	-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		77	22	60	き	北沢	4	23	床下	地下室	-	1	
H27.7.24		集中豪雨	氾濫以外		39	21	39	き	北沢	4	23	床上	地下室	10	1	

## 浸水確認箇所一覧(平成元年～令和元年)

発生期間		区分	原因	河川名	総雨量 (mm)	最大雨量(mm)		被害住所			被害区分	建物構造	浸水 深さ (cm)	棟 数	備考		
発生年月日	終息年月日					10分 間	1時 間	町名	丁目	番							
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		77	22	60	き	北沢	4	24	床上	地下室	-	1		
H26.6.29		集中豪雨	氾濫以外		48	30	46	き	北沢	5	13	床上				1	
H26.6.29		集中豪雨	氾濫以外		48	30	46	き	北沢	5	13	床下				1	
H26.6.29		集中豪雨	氾濫以外		48	30	46	き	北沢	5	13		地下車庫			1	
H11.8.29		集中豪雨	氾濫以外		84		75	き	北沢	5	42		地下車庫	10		1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		77	22	60	き	北沢	5	42	床下	地下車庫	-		1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		164	19	89	き	喜多見	3	1	床下		-		1	
H8.9.22		台風	氾濫以外		243		33	き	喜多見	3	3	床下		-		1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		164	19	89	き	喜多見	3	3	床上		50		1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		164	19	89	き	喜多見	3	3	床上		80		2	
H18.6.16		集中豪雨	氾濫以外		97	6	27	き	喜多見	3	3	水路溢水		-	-		浸水確認箇所図には記載せず
H20.8.29	~ H20.8.31	集中豪雨	氾濫以外		253	14	60	き	喜多見	3	3	床下		-		1	
H20.8.29	~ H20.8.31	集中豪雨	氾濫以外		253	14	60	き	喜多見	3	3	床上		60		1	
H20.8.29	~ H20.8.31	集中豪雨	氾濫以外		253	14	60	き	喜多見	3	3	床上		-		1	
H8.9.22		台風	氾濫以外		243		33	き	喜多見	3	5	床下		-		1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		164	19	89	き	喜多見	3	5	床下		-		4	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		164	19	89	き	喜多見	3	5	床上		40		1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		164	19	89	き	喜多見	3	5	床上		30		1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		164	19	89	き	喜多見	3	5	床上		20		2	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		164	19	89	き	喜多見	3	7	床下		-		1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		164	19	89	き	喜多見	3	7	床上		10		1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		164	19	89	き	喜多見	3	11	床上		10		1	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		42	25	36	き	喜多見	4	6	床下				1	
H9.8.23		集中豪雨	氾濫以外		123		78	き	喜多見	4	9	床下		-		1	
H1.8.10		集中豪雨	氾濫以外		72		72	き	喜多見	5	17	床下		-		1	
H4.7.15	~ H4.7.16	集中豪雨	氾濫以外		37		30	き	喜多見	5	17	床下		-		1	
H3.9.18	~ H3.9.19	台風	氾濫以外		229		39	き	喜多見	8	17		車庫(地上)	5		1	浸水確認箇所図には記載せず
H1.8.10		集中豪雨	氾濫以外		72		72	き	砧	1	15		車庫(地上)	-		1	浸水確認箇所図には記載せず
H2.8.8		集中豪雨	氾濫以外		48		41	き	砧	1	15		地下車庫	-		1	浸水確認箇所図には記載せず
H3.7.5	~ H3.7.6	集中豪雨	氾濫以外		89		22	き	砧	1	15	床下		-		6	
H15.10.13		集中豪雨	氾濫以外		66	18	64	き	砧	1	15	床下	地下車庫	-		3	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		82	20	52	き	砧	1	15	床下	地下車庫	-		4	
H20.8.29	~ H20.8.31	集中豪雨	氾濫以外		264	16	54	き	砧	1	15		地下車庫	-		2	
H1.8.10		集中豪雨	氾濫以外		72		72	き	砧	1	18	床下		-		1	
H2.8.8		集中豪雨	氾濫以外		48		41	き	砧	1	18	床下		-		2	

## 浸水確認箇所一覧(平成元年～令和元年)

発生期間		区分	原因	河川名	総雨量 (mm)	最大雨量(mm)		被害住所			被害区分	建物構造	浸水 深さ (cm)	棟 数	備考	
発生年月日	終息年月日					10分 間	1時 間	町名	丁目	番						
H11.8.29		集中豪雨	氾濫以外		60		60	き	砦	1	18	床下		-	1	
H15.10.13		集中豪雨	氾濫以外		66	18	64	き	砦	1	18	床下		-	2	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		82	20	52	き	砦	1	18	床下		-	1	
H20.7.29		集中豪雨	氾濫以外		36	24	30	き	砦	1	18	床下		-	1	
H1.8.10		集中豪雨	氾濫以外		72		72	き	砦	1	20		車庫(地上)	-	1	浸水確認箇所図には記載せず
H3.7.5	~	H3.7.6	集中豪雨	氾濫以外	89		22	き	砦	1	20		地下車庫	-	1	
H1.8.10		集中豪雨	氾濫以外		72		72	き	砦	1	25	床下		-	1	
H1.8.10		集中豪雨	氾濫以外		72		72	き	砦	1	25	床下	地下車庫	-	1	
H9.9.3		集中豪雨	氾濫以外		43		39	き	砦	1	29		地下車庫	20	1	
H11.7.21		集中豪雨	氾濫以外		46		43	き	砦	1	29		地下車庫	40	1	
H1.8.10		集中豪雨	氾濫以外		72		72	き	砦	2	1		車庫(地上)	20	1	浸水確認箇所図には記載せず
H20.7.29		集中豪雨	氾濫以外		36	24	30	き	砦	2	1	床下		-	1	
H23.8.26		集中豪雨	氾濫以外		81	12	42	き	砦	2	1		地下車庫	50	1	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		42	25	36	き	砦	2	1	床上	地下室			2-1で3棟
H20.7.29		集中豪雨	氾濫以外		36	24	30	き	砦	2	4		車庫(地上)	30	4	浸水確認箇所図には記載せず
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		42	25	36	き	砦	2	4	床下			1	
H9.9.3		集中豪雨	氾濫以外		43		39	き	砦	2	5		地下室	80	1	
H11.7.21		集中豪雨	氾濫以外		46		43	き	砦	2	5	床下		-	2	
H11.7.21		集中豪雨	氾濫以外		46		43	き	砦	2	5	床上		20	1	
H11.7.21		集中豪雨	氾濫以外		46		43	き	砦	2	5	床上		40	1	
H11.7.21		集中豪雨	氾濫以外		46		43	き	砦	2	5		地下車庫	20	1	
H11.8.29		集中豪雨	氾濫以外		60		60	き	砦	2	5		地下車庫	15	1	
H15.10.13		集中豪雨	氾濫以外		66	18	64	き	砦	2	5	床下	地下車庫	-	1	
H15.10.13		集中豪雨	氾濫以外		66	18	64	き	砦	2	5	床上	地下車庫	10	1	
H20.7.29		集中豪雨	氾濫以外		36	24	30	き	砦	2	5	床上		20	1	
H20.8.29	~	H20.8.31	集中豪雨	氾濫以外	253	14	60	き	砦	2	5		地下車庫	-	1	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		42	25	36	き	砦	2	5	床上			1	
H7.8.2		集中豪雨	氾濫以外		64		63	き	砦	2	11		地下車庫	-	1	
H9.9.3		集中豪雨	氾濫以外		43		39	き	砦	2	11		地下室	20	1	
H20.7.29		集中豪雨	氾濫以外		36	24	30	き	砦	2	11	床上		20	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		164	19	89	き	砦	3	14	床下		-	1	
H1.8.10		集中豪雨	氾濫以外		72		72	き	砦	3	17	床上		-	1	
H6.8.20	~	H6.8.21	集中豪雨	氾濫以外	148		49	き	砦	3	17		地下車庫	30	1	
H20.8.29	~	H20.8.31	集中豪雨	氾濫以外	253	14	60	き	砦	3	17		地下車庫	-	1	
H1.8.10		集中豪雨	氾濫以外		72		72	き	砦	3	21		車庫(地上)	-	1	浸水確認箇所図には記載せず

## 浸水確認箇所一覧(平成元年～令和元年)

発生期間		区分	原因	河川名	総雨量 (mm)	最大雨量(mm)		被害住所			被害区分	建物構造	浸水 深さ (cm)	棟 数	備考	
発生年月日	終息年月日					10分 間	1時 間	町名	丁目	番						
H1.8.10		集中豪雨	氾濫以外		72		72	き	砦	4	1	床上		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		164	19	89	き	砦	4	12	床上		50	2	
H16.10.9		台風22号	氾濫以外		275	12	42	き	砦	4	22	床下	地下室	-	1	
H20.7.12		集中豪雨	氾濫以外		16	16	16	き	砦	4	28		地下車庫	20	1	
H20.7.29		集中豪雨	氾濫以外		36	24	30	き	砦	4	28		地下車庫	50	1	
H20.7.12		集中豪雨	氾濫以外		16	16	16	き	砦	5	12	床下	地下室	-	2	
H20.7.29		集中豪雨	氾濫以外		36	24	30	き	砦	5	12	床下	地下室	-	4	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		164	19	89	き	砦	6	4	床上		10	1	
H11.7.21		集中豪雨	氾濫以外		46		43	き	砦	6	22	床上		5	1	
H15.10.13		集中豪雨	氾濫以外		66	18	64	き	砦	7	1	床下		-	2	
H11.7.21		集中豪雨	氾濫以外		46		43	き	砦	7	12	床上		50	1	
H16.10.9		台風22号	氾濫以外		275	12	42	き	砦	8	9	床下	地下室	-	1	
H1.8.10		集中豪雨	氾濫以外		72		72	き	砦	8	31	床下		-	1	
H13.7.25		集中豪雨	氾濫以外		41		41	き	給田	1	14		地下車庫	10	1	
H1.8.10		集中豪雨	氾濫以外		99		98	き	給田	2	9	床上		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		197	21	100	き	給田	2	9	床上	地下車庫	-	2	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		197	21	100	き	給田	2	9	床上		-	2	
H23.8.26		集中豪雨	氾濫以外		140	23	96	き	給田	2	9	床上		20～30	2	
H23.8.26		集中豪雨	氾濫以外		140	23	96	き	給田	2	9	床上		15～20	1	
H23.8.26		集中豪雨	氾濫以外		140	23	96	き	給田	2	9	床上	地下車庫	20～30	1	
H26.6.24		集中豪雨	氾濫以外		65	29	59	き	給田	2	9	床上	半地下		3	
H26.6.24		集中豪雨	氾濫以外		65	29	59	き	給田	3	17	床上		15	1	
H26.6.24		集中豪雨	氾濫以外		65	29	59	き	給田	3	23	床上	半地下	60	1	
H3.9.18	～	H3.9.19	台風		237		40	き	給田	4	3	床下		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		197	21	100	き	給田	4	20	床上	地下室	-	1	
H1.8.10		集中豪雨	氾濫以外		99		98	き	給田	4	32	床上・床下		-		5-4と合計で床上12棟、床下2棟
H1.8.10		集中豪雨	氾濫以外		99		98	き	給田	5	4	床上・床下		-		4-32と合計で床上12棟、床下2棟
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		197	21	100	き	給田	5	4	床上		-	1	
H19.7.29		集中豪雨	氾濫以外		36	13	28	き	給田	5	4		地下車庫	30	2	
R1.10.12	～	R1.10.13	台風19号		292	8	33	き	給田	5	4	床上			1	
H24.5.3		集中豪雨	氾濫以外		169	5	20	き	経堂	1	1	床上	地下室	10	1	
H16.10.9		台風22号	氾濫以外		279	16	50	き	経堂	2	24	床下	地下車庫	-	1	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		78	40	76	き	経堂	5	10	床上	半地下	10	1	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		61	24	61	き	経堂	5	13	床上			1	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		61	24	61	こ	駒沢	2	18	床上			1	



## 浸水確認箇所一覧(平成元年～令和元年)

発生期間		区分	原因	河川名	総雨量 (mm)	最大雨量(mm)		被害住所			被害区分	建物構造	浸水 深さ (cm)	棟 数	備考	
発生年月日	終息年月日					10分 間	1時 間	町名	丁目	番						
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		61	24	61	こ	駒沢	2	22	床上		50	1	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		61	24	61	こ	駒沢	2	38	床下		-		2-38で7棟
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		61	24	61	こ	駒沢	2	38	床上		40	1	
H3.9.18	～	H3.9.19	台風		240		40	こ	駒沢	2	41	床下		-	2	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		61	24	61	こ	駒沢	2	41	床上		-	1	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		61	24	61	こ	駒沢	2	60	床上		-	1	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		61	24	61	こ	駒沢	2	61	床上		-	1	
H14.8.2		集中豪雨	氾濫以外		51		50	こ	駒沢	3	6	床上		-	1	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		70	20	66	こ	駒沢	3	6	床上		-	1	
H9.8.23		集中豪雨	氾濫以外		88		54	こ	駒沢	3	8	床下		-	1	
H9.8.23		集中豪雨	氾濫以外		88		54	こ	駒沢	3	8		地下車庫	20	1	
H9.9.3		集中豪雨	氾濫以外		53		51	こ	駒沢	3	8	床下		-	1	
H14.8.2		集中豪雨	氾濫以外		51		50	こ	駒沢	3	8	床下		-	4	
H14.8.2		集中豪雨	氾濫以外		51		50	こ	駒沢	3	8	床上		-	4	
H14.8.4		集中豪雨	氾濫以外		45		38	こ	駒沢	3	8	床下		-	5	
H16.10.9		台風22号	氾濫以外		275	17	49	こ	駒沢	3	8	床上		-	1	
H16.10.20		台風23号	氾濫以外		224	17	44	こ	駒沢	3	8	床下		-	1	
H16.10.20		台風23号	氾濫以外		224	17	44	こ	駒沢	3	8	床上		-	4	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		80	22	62	こ	駒沢	3	8	床下		-	6	
H20.7.29		集中豪雨	氾濫以外		47	21	45	こ	駒沢	3	8	床下		-	1	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		70	20	66	こ	駒沢	3	8	床上		-		3-8で5棟
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		70	20	66	こ	駒沢	3	8	床下		-		3-8で3棟
H22.9.16		集中豪雨	氾濫以外		51	6	21	こ	駒沢	5	7	床上	地下室	-	-	浸水確認箇所図には記載せず
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		80	22	62	さ	桜	1	2	床上	地下車庫	-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		80	22	62	さ	桜	1	2	床上		-	1	
H30.8.27		集中豪雨	氾濫以外		78	40	76	さ	桜	1	4	床上		3	1	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		61	24	61	さ	桜	2	1	床上		-		2-1で2棟
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		61	24	61	さ	桜	2	8	床上		-	1	
H3.9.18	～	H3.9.19	台風		232		39	さ	桜	2	10	床下		-	1	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		61	24	61	さ	桜	2	10	床上		-	1	
H27.9.9	～	H27.9.10	集中豪雨		240	12	39	さ	桜	2	10		地下車庫		1	
H30.8.27		集中豪雨	氾濫以外		78	40	76	さ	桜	2	10	床上			1	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		61	24	61	さ	桜	2	11	床上		-	1	
H30.8.27		集中豪雨	氾濫以外		78	40	76	さ	桜	2	11	床上	地下室		1	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		61	24	61	さ	桜	2	16	床上		-	1	

## 浸水確認箇所一覧(平成元年～令和元年)

発生期間		区分	原因	河川名	総雨量 (mm)	最大雨量(mm)		被害住所			被害区分	建物構造	浸水 深さ (cm)	棟 数	備考	
発生年月日	終息年月日					10分 間	1時 間	町名	丁目	番						
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		61	24	61	さ	桜	2	16	床上		-	1	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		61	24	61	さ	桜	2	19	床上		-	1	
H29.8.19		集中豪雨	氾濫以外		37	14	32	さ	桜	3	16	床下		-	1	玄関土間
H29.8.19		集中豪雨	氾濫以外		37	14	32	さ	桜	3	18	床下		-	1	玄関土間
H30.8.27		集中豪雨	氾濫以外		78	40	76	さ	桜	3	18	床上		-	1	
H1.8.10		集中豪雨	氾濫以外		59		59	さ	桜	3	19		車庫(地上)	-	1	浸水確認箇所図には記載せず
H14.8.4		集中豪雨	氾濫以外		53		52	さ	桜	3	19	床下		-	1	
H1.8.10		集中豪雨	氾濫以外		58		58	さ	桜	3	20	床上		10～15	3	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		61	24	61	さ	桜	3	27	床上		-		3-27で4棟
H29.10.22	～	H29.10.23	台風21号	氾濫以外	189	14	26	さ	桜丘	2	5	床下		-	1	半地下室
H16.10.9			台風22号	氾濫以外	275	17	49	さ	桜丘	3	19	床上		-	1	
H20.8.29	～	H20.8.31	集中豪雨	氾濫以外	316	19	58	さ	桜丘	3	19	床下	地下室	-	6	
H20.8.29	～	H20.8.31	集中豪雨	氾濫以外	316	19	58	さ	桜丘	3	19		地下車庫	-	1	
H1.8.10			集中豪雨	氾濫以外	58		58	さ	桜丘	4	1	床下		-	1	
H9.8.23			集中豪雨	氾濫以外	79		52	さ	桜丘	4	1		地下車庫	100	3	
H9.9.3			集中豪雨	氾濫以外	48		44	さ	桜丘	4	1	床下		-	1	
H9.9.3			集中豪雨	氾濫以外	48		44	さ	桜丘	4	1		地下車庫	100	2	
H11.7.21			集中豪雨	氾濫以外	35		29	さ	桜丘	4	1	床下		-	1	
H11.7.21			集中豪雨	氾濫以外	35		29	さ	桜丘	4	1		地下車庫	-	2	
H11.8.29			集中豪雨	氾濫以外	69		66	さ	桜丘	4	1		地下車庫	10	1	
H11.8.29			集中豪雨	氾濫以外	69		66	さ	桜丘	4	1		地下車庫	20	1	
H11.8.29			集中豪雨	氾濫以外	69		66	さ	桜丘	4	1		地下車庫	40	1	
H20.8.29	～	H20.8.31	集中豪雨	氾濫以外	316	19	58	さ	桜丘	4	1		地下車庫	-	1	
H30.8.27			集中豪雨	氾濫以外	78	40	76	さ	桜丘	4	1		地下車庫	-	1	
H9.9.3			集中豪雨	氾濫以外	48		44	さ	桜丘	4	8		地下車庫	-	2	
H11.7.21			集中豪雨	氾濫以外	35		29	さ	桜丘	4	8		地下車庫	15	1	
H11.8.29			集中豪雨	氾濫以外	69		66	さ	桜丘	4	8		地下車庫	-	1	
H20.7.29			集中豪雨	氾濫以外	31	21	27	さ	桜丘	4	8		地下車庫	-	2	
H20.8.29	～	H20.8.31	集中豪雨	氾濫以外	316	19	58	さ	桜丘	4	8		地下車庫	-	1	
H9.9.3			集中豪雨	氾濫以外	48		44	さ	桜丘	4	9		地下車庫	5	1	
H11.7.21			集中豪雨	氾濫以外	35		29	さ	桜丘	4	9	床下		-	1	
H11.8.29			集中豪雨	氾濫以外	69		66	さ	桜丘	4	9		地下車庫	10	1	
H13.7.25			集中豪雨	氾濫以外	41		41	さ	桜丘	4	9		地下車庫	5	1	
H14.9.7			集中豪雨	氾濫以外	57		50	さ	桜丘	4	9		地下車庫	-	1	
H20.7.29			集中豪雨	氾濫以外	31	21	27	さ	桜丘	4	9	床下	地下室	-	1	

## 浸水確認箇所一覧(平成元年～令和元年)

発生期間		区分	原因	河川名	総雨量 (mm)	最大雨量(mm)		被害住所			被害区分	建物構造	浸水 深さ (cm)	棟 数	備考
発生年月日	終息年月日					10分 間	1時 間	町名	丁目	番					
H20.7.29		集中豪雨	氾濫以外		31	21	27	さ 桜丘	4	9		地下車庫	5	1	
H20.8.29	～ H20.8.31	集中豪雨	氾濫以外		316	19	58	さ 桜丘	4	9		地下車庫	-	1	
H3.8.20	～ H3.8.21	台風	氾濫以外		89		22	さ 桜丘	4	15	床下		-	1	
H30.8.27		集中豪雨	氾濫以外		78	40	76	さ 桜丘	4	19		地下車庫	20	1	
H11.8.29		集中豪雨	氾濫以外		69		66	さ 桜丘	4	24	床下		-	2	
H16.10.20		台風23号	氾濫以外		216	14	39	さ 桜丘	4	24	床上		-	1	
H29.8.19		集中豪雨	氾濫以外		37	14	32	さ 桜丘	4	24	床下		-	1	玄関周り、駐車場内
H9.8.23		集中豪雨	氾濫以外		79		52	さ 桜丘	4	25		地下車庫	-	1	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		61	24	61	さ 桜丘	4	25	床上		20	1	
H9.8.23		集中豪雨	氾濫以外		79		52	さ 桜丘	4	26	床下		-	1	
H9.9.3		集中豪雨	氾濫以外		48		44	さ 桜丘	4	26	床下		-	1	
H11.7.21		集中豪雨	氾濫以外		35		29	さ 桜丘	4	26	床下		-	2	
H11.8.29		集中豪雨	氾濫以外		69		66	さ 桜丘	4	26	床下		-	1	
H24.6.19		台風4号	氾濫以外		77	5	21	さ 桜丘	5	31	床上	地下車庫	20	1	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		61	24	61	さ 桜丘	5	31	床上	地下室		1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		197	21	100	さ 桜上水	1	9	床下	地下車庫	-	1	
H1.8.10		集中豪雨	氾濫以外		53		52	さ 桜上水	1	18	床下		-	4	
H30.8.27		集中豪雨	氾濫以外		72	38	71	さ 桜上水	1	19	床上	半地下	-	1	
H30.8.27		集中豪雨	氾濫以外		72	38	71	さ 桜上水	1	24	床上		-	1	
H23.8.26		集中豪雨	氾濫以外		122	17	74	さ 桜上水	2	7	床上	地下車庫	3	1	
H1.8.10		集中豪雨	氾濫以外		53		52	さ 桜上水	2	11		地下車庫	-	1	
H16.10.9		台風22号	氾濫以外		279	16	50	さ 桜上水	5	31	床下	地下室	-	1	
H30.8.27		集中豪雨	氾濫以外		114	39	111	さ 桜新町	1	1	床下		-	1	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		70	20	66	さ 桜新町	1	20	床上			1	
H30.8.27		集中豪雨	氾濫以外		114	39	111	さ 桜新町	1	36	床上	半地下	10	1	
H16.10.20		台風23号	氾濫以外		217	19	47	さ 桜新町	2	5	床上		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		80	22	62	さ 桜新町	2	5		地下車庫	50	1	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		70	20	66	さ 桜新町	2	5	床上			1	
H14.8.2		集中豪雨	氾濫以外		44		43	さ 桜新町	2	6		地下車庫	-	1	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		70	20	66	さ 桜新町	2	6	床上			1	
H16.10.20		台風23号	氾濫以外		224	17	44	さ 三軒茶屋	1	7	床下		-	1	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		61	24	61	さ 三軒茶屋	1	16	床上	地下室		1	
H15.10.13		集中豪雨	氾濫以外		62	18	61	さ 三軒茶屋	2	5	床下		-	1	
H14.8.4		集中豪雨	氾濫以外		45		38	さ 三軒茶屋	2	23	床下		-	1	
H15.10.13		集中豪雨	氾濫以外		62	18	61	さ 三軒茶屋	2	23	床下	地下車庫	-	1	

## 浸水確認箇所一覧(平成元年～令和元年)

発生期間		区分	原因	河川名	総雨量 (mm)	最大雨量(mm)		被害住所			被害区分	建物構造	浸水 深さ (cm)	棟 数	備考
発生年月日	終息年月日					10分 間	1時 間	町名	丁目	番					
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		61	24	61	さ 三軒茶屋	2	23		地下車庫		2-23で2棟	
H14.8.2		集中豪雨	氾濫以外		51		50	さ 三軒茶屋	2	24	床上		-	1	
H15.10.13		集中豪雨	氾濫以外		62	18	61	さ 三軒茶屋	2	24	床下	地下玄関	-	1	
H14.8.2		集中豪雨	氾濫以外		51		50	さ 三軒茶屋	2	25	床上		-	1	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		61	24	61	さ 三軒茶屋	2	25	床下			1	
H9.9.3		集中豪雨	氾濫以外		48		44	さ 三軒茶屋	2	26	床下		-	1	
H11.8.29		集中豪雨	氾濫以外		69		66	さ 三軒茶屋	2	26	床下		-	1	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		61	24	61	さ 三軒茶屋	2	29	床上			1	
H15.10.13		集中豪雨	氾濫以外		62	18	61	さ 三軒茶屋	2	31	床上		25	1	
H14.8.2		集中豪雨	氾濫以外		51		50	さ 三軒茶屋	2	33	床上		-	1	
H15.10.13		集中豪雨	氾濫以外		62	18	61	さ 三軒茶屋	2	33	床下		-	1	
H16.10.20		台風23号	氾濫以外		224	17	44	さ 三軒茶屋	2	33	床下		-	1	
H15.10.13		集中豪雨	氾濫以外		62	18	61	さ 三軒茶屋	2	34	床下		-	1	
H20.8.29	~ H20.8.31	集中豪雨	氾濫以外		303	16	55	さ 三軒茶屋	2	34	床下		-	1	
H15.10.13		集中豪雨	氾濫以外		62	18	61	さ 三軒茶屋	2	37	床上		10	1	
H16.10.20		台風23号	氾濫以外		224	17	44	さ 三軒茶屋	2	37	床下		-	1	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		61	24	61	さ 三軒茶屋	2	37	床下			1	
H30.8.27		集中豪雨	氾濫以外		78	40	76	さ 三軒茶屋	2	37	床上	半地下		1	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		61	24	61	さ 三軒茶屋	2	38	床上			1	
H30.8.27		集中豪雨	氾濫以外		78	40	76	さ 三軒茶屋	2	38	床上	半地下	15	1	
H9.9.3		集中豪雨	氾濫以外		48		44	さ 三軒茶屋	2	46		エレベーター、外廊下	5	1 浸水確認箇所図には記載せず	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		61	24	61	さ 三軒茶屋	2	51	床上			1	
H1.8.10		集中豪雨	氾濫以外		59		59	さ 三軒茶屋	2	5		地下車庫	-	1	
H1.8.10		集中豪雨	氾濫以外		59		59	さ 三軒茶屋	2	24	床下		-	9	
H1.8.10		集中豪雨	氾濫以外		59		59	さ 三軒茶屋	2	39		地下倉庫	-	1	
H11.8.29		集中豪雨	氾濫以外		69		66	し 下馬	1	2	床下		-	2	
H11.8.29		集中豪雨	氾濫以外		69		66	し 下馬	1	13	床上		10	3	
H14.8.4		集中豪雨	氾濫以外		45		38	し 下馬	1	13	床下	地下車庫	-	1	
H16.10.20		台風23号	氾濫以外		222	19	43	し 下馬	1	13	床上		-	1	
H15.10.13		集中豪雨	氾濫以外		62	18	61	し 下馬	1	29	床下	地下玄関	-	1	
H11.8.29		集中豪雨	氾濫以外		69		66	し 下馬	1	47	床下	地下室	-	1	
H11.8.29		集中豪雨	氾濫以外		69		66	し 下馬	1	52	床上		3	2	
H15.10.13		集中豪雨	氾濫以外		62	18	61	し 下馬	1	52	床下	地下玄関	-	1	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		61	24	61	し 下馬	1	52	床上			1	
H11.8.29		集中豪雨	氾濫以外		69		66	し 下馬	2	1	床下		-	1	

## 浸水確認箇所一覧(平成元年～令和元年)

発生期間		区分	原因	河川名	総雨量 (mm)	最大雨量(mm)		被害住所			被害区分	建物構造	浸水 深さ (cm)	棟 数	備考	
発生年月日	終息年月日					10分 間	1時 間	町名	丁目	番						
H11.8.29		集中豪雨	氾濫以外		69		66	し	下馬	2	1	床上		3	1	
H11.8.29		集中豪雨	氾濫以外		69		66	し	下馬	2	2	床上		3	1	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		61	24	61	し	下馬	2	2	床上			1	
H1.7.31	~	H1.8.2	集中豪雨	氾濫以外	216		44	し	下馬	3	3	床上		-	1	
H16.10.9		台風22号	氾濫以外		275	17	49	し	下馬	3	29	床下	地下玄関	-	1	
H27.9.9	~	H27.9.10	集中豪雨	氾濫以外	240	12	39	し	下馬	3	29		地下車庫		1	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		61	24	61	し	下馬	3	32	床上				3-32で2棟
H11.8.29		集中豪雨	氾濫以外		69		66	し	下馬	3	33	床上		3	8	
H14.8.2		集中豪雨	氾濫以外		51		50	し	下馬	3	38	床上		-	4	
H11.8.29		集中豪雨	氾濫以外		69		66	し	下馬	3	39	床上		5	2	
H11.8.29		集中豪雨	氾濫以外		69		66	し	下馬	3	39		地下車庫	20	1	
H29.10.22	~	H29.10.23	台風21号	氾濫以外	189	14	26	し	下馬	4	20		地下車庫	-	1	
H11.8.29		集中豪雨	氾濫以外		69		66	し	下馬	5	12	床上		5	2	
H16.10.20		台風23号	氾濫以外		224	17	44	し	下馬	5	34	床上		-	1	
H11.8.29		集中豪雨	氾濫以外		69		66	し	下馬	5	39	床下		-	1	
H11.8.29		集中豪雨	氾濫以外		69		66	し	下馬	5	39	床上		5	1	
H29.8.19		集中豪雨	氾濫以外		37	14	32	し	下馬	6	6	床下	半地下玄関	-	1	
H11.8.29		集中豪雨	氾濫以外		69		66	し	下馬	6	35	床下		-	1	
H11.8.29		集中豪雨	氾濫以外		69		66	し	下馬	6	39	床下		-	1	
H11.8.29		集中豪雨	氾濫以外		69		66	し	下馬	6	43	床下		-	1	
H14.8.4		集中豪雨	氾濫以外		45		38	し	下馬	6	43	床下	地下車庫	-	1	
H11.8.29		集中豪雨	氾濫以外		69		66	し	下馬	6	44	床上		5	1	
H14.8.2		集中豪雨	氾濫以外		51		50	し	下馬	6	45	床下	地下車庫	-	4	
H11.8.29		集中豪雨	氾濫以外		69		66	し	下馬	6	46	床上		5	2	
H14.8.4		集中豪雨	氾濫以外		45		38	し	下馬	6	46	床下	地下車庫	-	3	
H11.8.29		集中豪雨	氾濫以外		69		66	し	下馬	6	50	床下		-	1	
H14.8.2		集中豪雨	氾濫以外		51		50	し	下馬	6	50	床下	地下車庫	-	2	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		70	20	66	し	新町	1	7	床上			1	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		70	20	66	し	新町	2	31	床上	地下室		1	
H30.8.27		集中豪雨	氾濫以外		114	39	111	し	新町	2	31	床上	半地下	3	1	
H1.8.10		集中豪雨	氾濫以外		72		72	せ	成城	1	20		車庫(地上)	-	1	浸水確認箇所図には記載せず
H1.8.10		集中豪雨	氾濫以外		72		72	せ	成城	2	3	床下		-	2	
H1.8.10		集中豪雨	氾濫以外		72		72	せ	成城	2	11	床下		-	1	
H11.8.29		集中豪雨	氾濫以外		60		60	せ	成城	2	18		地下車庫	-	1	
H1.8.10		集中豪雨	氾濫以外		72		72	せ	成城	3	4		地下車庫	-	2	

## 浸水確認箇所一覧(平成元年～令和元年)

発生期間		区分	原因	河川名	総雨量 (mm)	最大雨量(mm)		被害住所			被害区分	建物構造	浸水 深さ (cm)	棟 数	備考	
発生年月日	終息年月日					10分 間	1時 間	町名	丁目	番						
H1.8.10		集中豪雨	氾濫以外		72		72	せ	成城	3	24	床下		-	1	
H15.5.20		集中豪雨	氾濫以外		34	11	25	せ	成城	3	24	床下		-	2	
H15.5.20		集中豪雨	氾濫以外		34	11	25	せ	成城	3	25	床下	地下車庫	-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		164	19	89	せ	成城	4	29	床上		10	1	
H1.8.10		集中豪雨	氾濫以外		72		72	せ	成城	5	1	床下		-	1	
H11.7.21		集中豪雨	氾濫以外		46		43	せ	成城	5	1	床上	地下室	100	1	
H27.7.24		集中豪雨	氾濫以外		67	27	67	せ	成城	5	1		地下車庫	70	1	
H29.8.19		集中豪雨	氾濫以外		53	26	43	せ	成城	5	1		地下車庫	-	1	
H11.7.21		集中豪雨	氾濫以外		46		43	せ	成城	5	2		地下車庫	100	1	
H11.8.29		集中豪雨	氾濫以外		60		60	せ	成城	5	2		地下車庫	-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		164	19	89	せ	成城	5	2	床下	地下室	-	1	
H1.8.10		集中豪雨	氾濫以外		72		72	せ	成城	5	3	床上		-	2	
H11.8.29		集中豪雨	氾濫以外		60		60	せ	成城	5	3		地下車庫	64	1	
H15.10.13		集中豪雨	氾濫以外		66	18	64	せ	成城	5	3	床下	地下車庫	-	2	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		164	19	89	せ	成城	5	3	床上	地下室	100	3	
H1.8.10		集中豪雨	氾濫以外		72		72	せ	成城	5	9		車庫(地上)	-	1	浸水確認箇所図には記載せず
H11.8.29		集中豪雨	氾濫以外		60		60	せ	成城	5	10		地下車庫	-	1	
H29.8.19		集中豪雨	氾濫以外		53	26	43	せ	成城	5	12		地下車庫	-	1	
H11.7.21		集中豪雨	氾濫以外		46		43	せ	成城	5	18		地下車庫	100	1	
H11.8.29		集中豪雨	氾濫以外		60		60	せ	成城	5	18		地下車庫	120	1	
H1.8.10		集中豪雨	氾濫以外		72		72	せ	成城	6	10	床上		10	4	
H1.8.10		集中豪雨	氾濫以外		72		72	せ	成城	6	20	床上		5	1	
H6.8.20	～	H6.8.21	集中豪雨	氾濫以外	148		49	せ	成城	6	20		地下車庫	-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		164	19	89	せ	成城	7	1	床下	地下室	-	1	
H1.8.10		集中豪雨	氾濫以外		72		72	せ	成城	7	16	床下		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		164	19	89	せ	成城	7	16	床上		50	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		164	19	89	せ	成城	7	16	床上		30	1	
H27.7.24		集中豪雨	氾濫以外		67	27	67	せ	成城	7	16	床上	地下室	25	1	
H29.8.19		集中豪雨	氾濫以外		53	26	43	せ	成城	7	16		地下車庫		1	
H1.8.10		集中豪雨	氾濫以外		72		72	せ	成城	7	17	床下		-	1	
H11.7.21		集中豪雨	氾濫以外		46		43	せ	成城	7	17	床下		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		164	19	89	せ	成城	8	7	床上	地下室	80	2	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		164	19	89	せ	成城	8	30	床上	地下室	60	1	
H7.8.22		集中豪雨	氾濫以外		26		23	せ	成城	9	29		地下車庫	-	1	
H11.8.29		集中豪雨	氾濫以外		60		60	せ	成城	9	29		地下車庫	20	2	

## 浸水確認箇所一覧(平成元年～令和元年)

発生期間		区分	原因	河川名	総雨量 (mm)	最大雨量(mm)		被害住所			被害区分	建物構造	浸水 深さ (cm)	棟 数	備考	
発生年月日	終息年月日					10分 間	1時 間	町名	丁目	番						
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		70	20	66	世	瀬田	1	11		地下車庫		1	
H15.10.13		集中豪雨	氾濫以外		61	18	58	世	瀬田	2	3	床上		5	1	
H5.8.26	～	H5.8.27	台風	氾濫以外	266		50	世	瀬田	2	18	床下		-	3	
H3.7.5	～	H3.7.6	集中豪雨	氾濫以外	54		35	世	瀬田	2	19	床下		-	1	
H3.7.5	～	H3.7.6	集中豪雨	氾濫以外	54		35	世	瀬田	2	22		地下車庫	-	1	
H4.7.15	～	H4.7.16	集中豪雨	氾濫以外	37		32	世	瀬田	2	22		地下車庫	-	1	
H7.8.2			集中豪雨	氾濫以外	54		53	世	瀬田	2	22		地下車庫	30	1	
H7.8.22			集中豪雨	氾濫以外	59		49	世	瀬田	2	22		地下車庫	70	1	
H20.8.29	～	H20.8.31	集中豪雨	氾濫以外	264	16	54	世	瀬田	3	14	床上	地下室	10	1	
H25.7.23			集中豪雨	氾濫以外	70	20	66	世	瀬田	3	14		地下車庫		1	
H16.10.9			台風22号	氾濫以外	275	12	42	世	瀬田	4	2	床下		-	2	
H16.10.9			台風22号	氾濫以外	275	12	42	世	瀬田	4	2	床上		-	1	
H15.10.13			集中豪雨	氾濫以外	61	18	58	世	瀬田	4	4	床上		5	2	
H17.9.4			集中豪雨	氾濫以外	82	20	52	世	瀬田	4	4	床上		-	1	
H21.8.24			集中豪雨	氾濫以外	54	20	54	世	瀬田	4	4	床上	地下室	15	1	
H1.8.10			集中豪雨	氾濫以外	58		58	世	瀬田	4	7	床下		-	1	
H25.7.23			集中豪雨	氾濫以外	70	20	66	世	瀬田	4	36	床上			1	
H1.8.10			集中豪雨	氾濫以外	58		58	世	瀬田	5	20	床下		-	1	
H14.8.19			集中豪雨	氾濫以外	152		49	世	瀬田	5	37	床下	地下車庫	-	1	
H14.8.4			集中豪雨	氾濫以外	53		52	世	瀬田	5	37		地下車庫	100	1	
H25.7.23			集中豪雨	氾濫以外	70	20	66	世	瀬田	5	37		地下車庫		1	
H21.8.24			集中豪雨	氾濫以外	54	20	54	世	瀬田	5	37		地下車庫	30	1	
H22.12.3			集中豪雨	氾濫以外	97	20	40	世	瀬田	5	37		地下車庫	85	1	
H23.8.26			集中豪雨	氾濫以外	81	12	42	世	瀬田	5	37		地下車庫	100	1	
H25.4.6			集中豪雨	氾濫以外	123	11	44	世	瀬田	5	37		地下車庫	120	1	
H30.8.27			集中豪雨	氾濫以外	78	40	76	世	世田谷	1	4	床上		2	1	
H25.7.23			集中豪雨	氾濫以外	61	24	61	世	世田谷	1	28	床下			1	
H30.8.27			集中豪雨	氾濫以外	78	40	76	世	世田谷	2	20	床下			1	
H30.8.27			集中豪雨	氾濫以外	78	40	76	世	世田谷	2	28	床下			1	
H25.7.23			集中豪雨	氾濫以外	61	24	61	世	世田谷	2	29	床上			1	
H25.7.23			集中豪雨	氾濫以外	61	24	61	世	世田谷	2	29	床下			1	
H30.8.27			集中豪雨	氾濫以外	78	40	76	世	世田谷	2	29	床上	半地下		1	
H30.8.27			集中豪雨	氾濫以外	78	40	76	世	世田谷	2	30	床下			1	
H25.7.23			集中豪雨	氾濫以外	61	24	61	世	世田谷	2	32	床上			1	
H30.8.27			集中豪雨	氾濫以外	78	40	76	世	世田谷	2	32	床上	半地下		1	

## 浸水確認箇所一覧(平成元年～令和元年)

発生期間		区分	原因	河川名	総雨量 (mm)	最大雨量(mm)		被害住所			被害区分	建物構造	浸水 深さ (cm)	棟 数	備考	
発生年月日	終息年月日					10分 間	1時 間	町名	丁目	番						
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		80	22	62	せ	世田谷	3	6	床上		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		80	22	62	せ	世田谷	3	10	床上		-	2	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		80	22	62	せ	世田谷	3	11	床上		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		80	22	62	せ	世田谷	3	18	床上		-	1	
H12.7.7	～	H12.7.8	台風		198		31	せ	世田谷	4	27	床下	地下室	-	1	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		61	24	61	せ	世田谷	4	27	床上		-	1	
H1.8.10		集中豪雨	氾濫以外		72		72	そ	祖師谷	1	22	床上		-	2	
H9.8.23		集中豪雨	氾濫以外		123		78	そ	祖師谷	1	22	床上		50	2	
H1.8.10		集中豪雨	氾濫以外		72		72	そ	祖師谷	2	4	床下		-		2-5と合計で10棟
H1.8.10		集中豪雨	氾濫以外		72		72	そ	祖師谷	2	5	床下		-		2-4と合計で10棟
H1.8.10		集中豪雨	氾濫以外		72		72	そ	祖師谷	3	22	床下		-		3-23と合計で3棟
H1.8.10		集中豪雨	氾濫以外		72		72	そ	祖師谷	3	23	床下		-		3-22と合計で3棟
H1.8.10		集中豪雨	氾濫以外		72		72	そ	祖師谷	3	25	床上		-	1	
H1.8.10		集中豪雨	氾濫以外		72		72	そ	祖師谷	3	32	床下		-	14	
H3.9.18	～	H3.9.19	台風		229		39	そ	祖師谷	3	34	床下		-	1	浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず)
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		164	19	89	そ	祖師谷	3	46	床下	地下車庫	-	1	
H21.8.24		集中豪雨	氾濫以外		50	22	50	そ	祖師谷	3	46		地下車庫	60	1	
H1.8.10		集中豪雨	氾濫以外		72		72	そ	祖師谷	4	23	床上		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		77	22	60	た	代沢	3	1	床下		-	1	
H11.8.29		集中豪雨	氾濫以外		84		75	た	代沢	5	7		地下車庫	-	1	
H15.10.13		集中豪雨	氾濫以外		66	17	63	た	代沢	5	30	床上	地下室	2	1	
H11.8.29		集中豪雨	氾濫以外		69		66	た	太子堂	2	14	床上		5	1	
H11.8.29		集中豪雨	氾濫以外		69		66	た	太子堂	2	20	床下		-	1	
H11.8.29		集中豪雨	氾濫以外		69		66	た	太子堂	2	20	床上		20	1	
H16.10.20		台風23号	氾濫以外		222	19	43	た	太子堂	2	20	床上		-	1	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		61	24	61	た	太子堂	2	28	床下		-	1	
H11.8.29		集中豪雨	氾濫以外		69		66	た	太子堂	2	31	床上		5	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		77	22	60	た	太子堂	2	31	床上		-	1	
H1.7.31	～	H1.8.2	集中豪雨		230		68	た	代田	2	2	床下		-	不明	10世帯
H20.8.29	～	H20.8.31	集中豪雨		264	16	54	た	代田	3	34	床上	地下室	3	1	
H29.10.22	～	H29.10.23	台風21号		183	14	24	た	代田	3	34	床上	地下室	-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		77	22	60	た	代田	3	42	床下	地下室	-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		77	22	60	た	代田	3	48	床上	地下室	-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		77	22	60	た	代田	3	50	床下	地下車庫	-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		77	22	60	た	代田	3	51	床下	地下車庫	-	1	



## 浸水確認箇所一覧(平成元年～令和元年)

発生期間		区分	原因	河川名	総雨量 (mm)	最大雨量(mm)		被害住所			被害区分	建物構造	浸水 深さ (cm)	棟 数	備考	
発生年月日	終息年月日					10分 間	1時 間	町名	丁目	番						
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		77	22	60	た	代田	3	51		車庫(地上)	-	1	浸水確認箇所図には記載せず
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		77	22	60	た	代田	3	54	床上	地下室	-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		77	22	60	た	代田	4	36	床下	地下室	-	1	
H11.8.29		集中豪雨	氾濫以外		84		75	た	代田	5	21	床下		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		77	22	60	た	代田	5	21	床上	地下室	-	1	
H27.7.24		集中豪雨	氾濫以外		39	21	39	た	代田	5	21	床上	地下室	5	2	
H26.6.29		集中豪雨	氾濫以外		48	30	46	た	代田	5	30	床上	半地下		1	
H27.7.24		集中豪雨	氾濫以外		39	21	39	た	代田	5	30	床上	地下室	30	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		77	22	60	た	代田	6	15	床上	地下室	-	1	
H23.9.2		集中豪雨	氾濫以外		10	6	7	た	代田	6	20		地下倉庫	20	1	
H26.6.29		集中豪雨	氾濫以外		48	30	46	た	代田	6	27	床下			1	
H27.7.24		集中豪雨	氾濫以外		39	21	39	た	代田	6	32		地下車庫		1	
H11.7.21		集中豪雨	氾濫以外		44		39	た	代田	6	33	床下		-	1	
H11.7.21		集中豪雨	氾濫以外		44		39	た	代田	6	33		地下車庫	80	1	
H11.8.29		集中豪雨	氾濫以外		84		75	た	代田	6	33	床下		-	1	
H11.8.29		集中豪雨	氾濫以外		84		75	た	代田	6	33		地下車庫	8	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		77	22	60	た	代田	6	33	床下	地下車庫	-	1	
H27.7.24		集中豪雨	氾濫以外		39	21	39	た	代田	6	33	床上	半地下	-	1	
H27.7.24		集中豪雨	氾濫以外		39	21	39	た	代田	6	33		地下車庫	-	2	
H7.8.2		集中豪雨	氾濫以外		39		38	た	玉川	2	3	床下		-	1	
H7.8.22		集中豪雨	氾濫以外		86		74	た	玉川	2	3	床上		2	1	
H7.8.2		集中豪雨	氾濫以外		39		38	た	玉川	2	6	床下		-	1	
H15.10.13		集中豪雨	氾濫以外		51	16	50	た	玉川	2	9	床上		5	1	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		70	20	66	た	玉川	2	11	床上		-	1	
H1.8.10		集中豪雨	氾濫以外		41		41	た	玉川	2	24	床下		-	1	
H6.8.20	~	H6.8.21	集中豪雨	氾濫以外	182		72	た	玉川	3	4	床下		-	1	
H7.8.2		集中豪雨	氾濫以外		54		53	た	玉川	3	5	床下		-	1	
R1.10.12	~	R1.10.13	台風19号		256	7	31	た	玉川	3	33				1	
H1.7.31	~	H1.8.2	集中豪雨	氾濫以外	229		47	た	玉川	4	9	床下		-	不明	25世帯
H5.8.26	~	H5.8.27	台風	氾濫以外	266		50	た	玉川	4	9	床上		20	1	
H1.7.31	~	H1.8.2	集中豪雨	氾濫以外	229		47	た	玉川	4	10	床上	地下室	-	1	
H7.8.2		集中豪雨	氾濫以外		54		53	た	玉川	4	14	床下		-	1	
H1.8.10		集中豪雨	氾濫以外		58		58	た	玉川	4	15	床下		-	1	
H11.7.21		集中豪雨	氾濫以外		26		22	た	玉川	4	15	床下		-	1	
H14.8.4		集中豪雨	氾濫以外		53		52	た	玉川	4	20	床下	地下車庫	-	1	

## 浸水確認箇所一覧(平成元年～令和元年)

発生期間		区分	原因	河川名	総雨量 (mm)	最大雨量(mm)		被害住所			被害区分	建物構造	浸水 深さ (cm)	棟 数	備考	
発生年月日	終息年月日					10分 間	1時 間	町名	丁目	番						
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		70	20	66	た	玉川	4	20	床上		-	2	
R1.10.12	～ R1.10.13	台風19号			256	7	31	た	玉川	4	32	床上	半地下		1	
R1.10.12	～ R1.10.13	台風19号			256	7	31	た	玉川	4	36	床上	地下車庫		1	
H2.8.8		集中豪雨	氾濫以外		41		22	た	玉川台	2	18		地下車庫	-	1	
H3.7.5	～ H3.7.6	集中豪雨	氾濫以外		54		35	た	玉川台	2	18		地下車庫	-	1	
H7.8.22		集中豪雨	氾濫以外		86		74	た	玉川台	2	18		地下車庫	30	1	
H1.8.10		集中豪雨	氾濫以外		41		41	た	玉川台	2	19	床下		-	1	浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず)
H2.8.8		集中豪雨	氾濫以外		41		22	た	玉川台	2	19		地下車庫	-	1	
H2.8.8		集中豪雨	氾濫以外		41		22	た	玉川台	2	20		地下車庫	-	1	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		70	20	66	た	玉川台	2	29	床上			1	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		70	20	66	た	玉川台	2	30	床上			1	
H13.9.10		台風	氾濫以外		166		34	た	玉堤	1	2		地下車庫	-	1	
R1.10.12	～ R1.10.13	台風19号			256	7	31	た	玉堤	1	4	床上		100	1	
R1.10.12	～ R1.10.13	台風19号			256	7	31	た	玉堤	1	4	床上			1	
R1.10.12	～ R1.10.13	台風19号			256	7	31	た	玉堤	1	4	床上	半地下		1	
R1.10.12	～ R1.10.13	台風19号			256	7	31	た	玉堤	1	5	床上	地下室		1	
R1.10.12	～ R1.10.13	台風19号			256	7	31	た	玉堤	1	5	床上	半地下		1	
R1.10.12	～ R1.10.13	台風19号			256	7	31	た	玉堤	1	5		地下車庫		1	
R1.10.12	～ R1.10.13	台風19号			256	7	31	た	玉堤	1	5	床下			1	
R1.10.12	～ R1.10.13	台風19号			256	7	31	た	玉堤	1	7				1	
R1.10.12	～ R1.10.13	台風19号			256	7	31	た	玉堤	1	8	床下			1	
R1.10.12	～ R1.10.13	台風19号			256	7	31	た	玉堤	1	13	床下			1	
R1.10.12	～ R1.10.13	台風19号			256	7	31	た	玉堤	1	14	床上	半地下		1	
H2.9.30	～ H2.10.1	台風	氾濫以外		172		29	た	玉堤	1	15	床上		5	1	
H1.7.31	～ H1.8.2	集中豪雨	氾濫以外		229		47	た	玉堤	1	15	床上		-	1	
H1.7.31	～ H1.8.2	集中豪雨	氾濫以外		229		47	た	玉堤	1	15		車庫(地上)		1	浸水確認箇所図には記載せず
R1.10.12	～ R1.10.13	台風19号			256	7	31	た	玉堤	1	15	床上	半地下		1	
R1.10.12	～ R1.10.13	台風19号			256	7	31	た	玉堤	1	16	床下			1	
H16.10.9		台風22号	氾濫以外		258	14	42	た	玉堤	1	18	床下		-	2	
R1.10.12	～ R1.10.13	台風19号			256	7	31	た	玉堤	1	19	床下		30	1	
R1.10.12	～ R1.10.13	台風19号			256	7	31	た	玉堤	1	19	床下			1	
R1.10.12	～ R1.10.13	台風19号			256	7	31	た	玉堤	1	21	床上			1	
R1.10.12	～ R1.10.13	台風19号			256	7	31	た	玉堤	1	21	床上	地下室		1	
R1.10.12	～ R1.10.13	台風19号			256	7	31	た	玉堤	1	23	床上		60	1	
R1.10.12	～ R1.10.13	台風19号			256	7	31	た	玉堤	1	23	床上			1	

## 浸水確認箇所一覧(平成元年～令和元年)

発生期間		区分	原因	河川名	総雨量 (mm)	最大雨量(mm)		被害住所			被害区分	建物構造	浸水 深さ (cm)	棟 数	備考	
発生年月日	終息年月日					10分 間	1時 間	町名	丁目	番						
R1.10.12	～	R1.10.13	台風19号		256	7	31	た	玉堤	1	25	床上		1		
R1.10.12	～	R1.10.13	台風19号		256	7	31	た	玉堤	1	27			1		
R1.10.12	～	R1.10.13	台風19号		256	7	31	た	玉堤	1	28	床上	100	1		
R1.10.12	～	R1.10.13	台風19号		256	7	31	た	玉堤	1	28	床上		1		
R1.10.12	～	R1.10.13	台風19号		256	7	31	た	玉堤	2	2	床下		1		
R1.10.12	～	R1.10.13	台風19号		264	10	34	た	玉堤	2	6	床上	3	1		
R1.10.12	～	R1.10.13	台風19号		256	7	31	た	玉堤	2	7	床下		1		
R1.10.12	～	R1.10.13	台風19号		256	7	31	た	玉堤	2	9	床上	半地下	1		
H2.9.30	～	H2.10.1	台風	氾濫以外	172		29	た	玉堤	2	14	床上	30	1		
H3.9.18	～	H3.9.19	台風	氾濫以外	240		40	た	玉堤	2	14	床上	-	1		
H1.8.10			集中豪雨	氾濫以外	72		72	ち	千歳台	1	12	床上・床下	20		1-13,14,15,16と合計で床上4棟、床下2.2棟 浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず)	
H1.8.10			集中豪雨	氾濫以外	72		72	ち	千歳台	1	13	床上・床下	20		1-12,14,15,16と合計で床上4棟、床下2.2棟 浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず)	
H15.10.13			集中豪雨	氾濫以外	66	18	64	ち	千歳台	1	13	床下	-	1		
H17.9.4			集中豪雨	氾濫以外	164	19	89	ち	千歳台	1	13	床下	地下車庫	-	1	
H17.9.4			集中豪雨	氾濫以外	164	19	89	ち	千歳台	1	13	床上	地下室	30	1	
H1.8.10			集中豪雨	氾濫以外	72		72	ち	千歳台	1	14	床上・床下	20		1-12,13,15,16と合計で床上4棟、床下2.2棟 浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず)	
H1.8.10			集中豪雨	氾濫以外	72		72	ち	千歳台	1	15	床上・床下	20		1-12,13,14,16と合計で床上4棟、床下2.2棟 浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず)	
H15.10.13			集中豪雨	氾濫以外	66	18	64	ち	千歳台	1	15	床上	50	2		
H15.10.13			集中豪雨	氾濫以外	66	18	64	ち	千歳台	1	15	床上	3	2		
H17.9.4			集中豪雨	氾濫以外	164	19	89	ち	千歳台	1	15	床下	地下室	-	2	
H17.9.4			集中豪雨	氾濫以外	164	19	89	ち	千歳台	1	15	床上	地下室	60	1	
H17.9.4			集中豪雨	氾濫以外	164	19	89	ち	千歳台	1	15	床上	地下室	50	1	
H17.9.4			集中豪雨	氾濫以外	164	19	89	ち	千歳台	1	15	床上	地下室	30	1	
H1.8.10			集中豪雨	氾濫以外	72		72	ち	千歳台	1	16	床上・床下	20		1-12,13,14,15と合計で床上4棟、床下2.2棟 浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず)	
H9.9.3			集中豪雨	氾濫以外	43		39	ち	千歳台	1	16	地下室	20	1		
H11.7.21			集中豪雨	氾濫以外	46		43	ち	千歳台	1	16	床下	地下室	-	2	
H11.7.21			集中豪雨	氾濫以外	46		43	ち	千歳台	1	16	地下車庫	60	2		
H11.8.29			集中豪雨	氾濫以外	60		60	ち	千歳台	1	16	床上	-	1		
H15.10.13			集中豪雨	氾濫以外	66	18	64	ち	千歳台	1	16	床下	地下車庫	-	2	
H16.10.9			台風22号	氾濫以外	275	12	42	ち	千歳台	1	16	床下	-	1		
H17.9.4			集中豪雨	氾濫以外	164	19	89	ち	千歳台	1	16	床下	地下車庫	-	3	
H17.9.4			集中豪雨	氾濫以外	164	19	89	ち	千歳台	1	16	床下	地下室	-	1	
H1.8.10			集中豪雨	氾濫以外	72		72	ち	千歳台	1	30	地下車庫	10	2		
H11.7.21			集中豪雨	氾濫以外	46		43	ち	千歳台	1	30	地下車庫	30	1		
H2.8.8			集中豪雨	氾濫以外	78		63	ち	千歳台	1	34	床下	-	2		

## 浸水確認箇所一覧(平成元年～令和元年)

発生期間		区分	原因	河川名	総雨量 (mm)	最大雨量(mm)		被害住所			被害区分	建物構造	浸水 深さ (cm)	棟 数	備考	
発生年月日	終息年月日					10分 間	1時 間	町名	丁目	番						
H1.8.10		集中豪雨	氾濫以外		72		72	ち	千歳台	2	1		車庫(地上)		1	浸水確認箇所図には記載せず
H1.8.10		集中豪雨	氾濫以外		72		72	ち	千歳台	2	41	床下		-		2-46と合計で10棟
H2.9.30	～	H2.10.1	台風	氾濫以外	155		32	ち	千歳台	2	41	床下		-	6	
H1.8.10		集中豪雨	氾濫以外		72		72	ち	千歳台	2	46	床下		-		2-41と合計で10棟
H2.9.13	～	H2.9.14	台風	氾濫以外	41		19	ち	千歳台	2	46	床下		-	2	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		197	21	100	ち	千歳台	6	8	床下		-	1	
H14.8.4		集中豪雨	氾濫以外		45		38	つ	弦巻	1	13	床下	地下車庫	-	1	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		61	24	61	つ	弦巻	1	20	床上			1	
H27.9.9	～	H27.9.10	集中豪雨	氾濫以外	240	12	39	つ	弦巻	1	20		地下車庫		1	
H30.8.27		集中豪雨	氾濫以外		78	40	76	つ	弦巻	1	20	床上	地下室		1	
H30.8.27		集中豪雨	氾濫以外		78	40	76	つ	弦巻	1	32	床上	地下室、地下車庫		1	
H16.10.20		台風23号	氾濫以外		224	17	44	つ	弦巻	2	1	床下	地下車庫	-	1	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		61	24	61	つ	弦巻	2	6	床上	地下車庫		1	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		61	24	61	つ	弦巻	2	22		地下車庫		1	
H5.8.26	～	H5.8.27	台風	氾濫以外	232		37	つ	弦巻	2	23		地下室	10	1	区事務センター地下室浸水
H20.8.29	～	H20.8.31	集中豪雨	氾濫以外	303	16	55	つ	弦巻	2	40	床上		3	1	
H30.8.27		集中豪雨	氾濫以外		78	40	76	つ	弦巻	3	7		地下車庫		1	
H30.8.27		集中豪雨	氾濫以外		78	40	76	つ	弦巻	3	9		地下車庫		1	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		61	24	61	つ	弦巻	3	10	床上				3-10で2棟
H30.8.27		集中豪雨	氾濫以外		78	40	76	つ	弦巻	3	10	床上			1	
H3.9.18	～	H3.9.19	台風	氾濫以外	240		40	つ	弦巻	3	17	床下		-	3	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		61	24	61	つ	弦巻	3	21	床上				3-21で2棟
H30.8.27		集中豪雨	氾濫以外		78	40	76	つ	弦巻	3	21	床上			1	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		61	24	61	つ	弦巻	3	22	床上			1	
H29.8.19		集中豪雨	氾濫以外		37	14	32	つ	弦巻	3	22	床下			1	玄関土間
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		61	24	61	つ	弦巻	3	23	床上			3	
H29.8.19		集中豪雨	氾濫以外		37	14	32	つ	弦巻	3	23	床上	半地下		3	半地下玄関
H30.8.27		集中豪雨	氾濫以外		78	40	76	つ	弦巻	3	23	床上	半地下		4	半地下玄関
H15.10.13		集中豪雨	氾濫以外		62	18	61	つ	弦巻	4	7	床下	地下玄関	-	1	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		61	24	61	つ	弦巻	4	10	床上			1	
H30.8.27		集中豪雨	氾濫以外		78	40	76	つ	弦巻	4	10	床上	半地下		1	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		61	24	61	つ	弦巻	4	30	床上	地下室		1	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		61	24	61	つ	弦巻	4	31	床上			1	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		61	24	61	つ	弦巻	4	33	床上			1	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		61	24	61	つ	弦巻	5	11	床上			1	

## 浸水確認箇所一覧(平成元年～令和元年)

発生期間		区分	原因	河川名	総雨量 (mm)	最大雨量(mm)		被害住所			被害区分	建物構造	浸水 深さ (cm)	棟 数	備考
発生年月日	終息年月日					10分 間	1時 間	町名	丁目	番					
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		61	24	61	つ 弦巻	5	12	床上			5-12で2棟	
H30.8.27		集中豪雨	氾濫以外		78	40	76	つ 弦巻	5	12	床上	半地下	10	1	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		61	24	61	つ 弦巻	5	15	床上			1	
H30.8.27		集中豪雨	氾濫以外		78	40	76	つ 弦巻	5	15	床上	半地下		1	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		61	24	61	つ 弦巻	5	32	床上			5-32で2棟	
H1.7.31	~ H1.8.2	集中豪雨	氾濫以外		229		47	と 等々力	1	6	床上		20	1	
H1.8.10		集中豪雨	氾濫以外		41		41	と 等々力	1	6	床上		15	1	
H14.8.4		集中豪雨	氾濫以外		45		38	と 等々力	2	13		地下車庫	-	1	
H20.7.29		集中豪雨	氾濫以外		38	20	37	と 等々力	2	13	床上	地下室	20	1	
H5.8.26	~ H5.8.27	台風	氾濫以外		266		50	と 等々力	2	18	床下		-	1	
H16.10.9		台風22号	氾濫以外		258	14	42	と 等々力	2	20	床下		-	1	
H11.8.29		集中豪雨	氾濫以外		48		45	と 等々力	2	21	床上		10	1	
H6.8.20	~ H6.8.21	集中豪雨	氾濫以外		182		72	と 等々力	2	22		地下車庫	-	1	
H5.8.26	~ H5.8.27	台風	氾濫以外		266		50	と 等々力	4	2	床下	地下室	-	1	
H1.8.10		集中豪雨	氾濫以外		41		41	と 等々力	4	6	床下		-	7	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		70	20	66	と 等々力	4	9	床下			1	
H30.8.27		集中豪雨	氾濫以外		114	39	111	と 等々力	4	9	床上	半地下		1	
H2.9.30	~ H2.10.1	台風	氾濫以外		172		29	と 等々力	5	4	床上		30	1	
H6.8.20	~ H6.8.21	集中豪雨	氾濫以外		182		72	と 等々力	5	6	床上		20	1	
H29.8.19		集中豪雨	氾濫以外		43	19	32	と 等々力	5	6	床下			1	
H30.8.27		集中豪雨	氾濫以外		114	39	111	と 等々力	6	5	床上	半地下	10	1	
H30.8.27		集中豪雨	氾濫以外		114	39	111	と 等々力	6	6	床上	半地下	3	1	
H21.10.7	H21.10.8	台風18号	氾濫以外		128	12	40	と 等々力	8	4		地下車庫	-	1	
H11.8.29		集中豪雨	氾濫以外		48		45	と 等々力	8	13		地下車庫	20~30	1	
H14.8.4		集中豪雨	氾濫以外		45		38	と 等々力	8	24		地下車庫	-	2	
H11.7.21		集中豪雨	氾濫以外		26		22	な 中町	3	9	床下		-	1	
H11.7.21		集中豪雨	氾濫以外		26		22	な 中町	3	9	床上		10	2	
H11.8.29		集中豪雨	氾濫以外		64		63	な 中町	3	9	床上	地下室	10	3	
H20.8.29	~ H20.8.31	集中豪雨	氾濫以外		295	17	63	な 中町	3	13	床下	地下室	-	1	
H26.10.5	~ H26.10.6	集中豪雨	氾濫以外		297	6	29	な 中町	4	10	床上	半地下	30	1	
H11.8.29		集中豪雨	氾濫以外		64		63	な 中町	4	17	床上		10	1	
H14.8.4		集中豪雨	氾濫以外		52		48	な 中町	4	17	床上		-	1	
H7.8.22		集中豪雨	氾濫以外		86		74	な 中町	4	20	床上		20	1	
H18.5.24		集中豪雨	氾濫以外		53	14	25	な 中町	4	20	床下	地下車庫	-	2	
H20.8.29	~ H20.8.31	集中豪雨	氾濫以外		295	17	63	な 中町	4	20	床下	地下室	-	1	

## 浸水確認箇所一覧(平成元年～令和元年)

発生期間		区分	原因	河川名	総雨量 (mm)	最大雨量(mm)		被害住所			被害区分	建物構造	浸水 深さ (cm)	棟 数	備考	
発生年月日	終息年月日					10分 間	1時 間	町名	丁目	番						
H21.8.24		集中豪雨	氾濫以外		52	23	51	な	中町	4	20	床上	地下室	90	1	
H11.8.29		集中豪雨	氾濫以外		64		63	な	中町	4	27	床上		15	1	
H11.8.29		集中豪雨	氾濫以外		64		63	な	中町	4	27	床上		-	1	
H11.8.29		集中豪雨	氾濫以外		64		63	な	中町	4	28	床上		-	3	
H20.8.29	~ H20.8.31	集中豪雨	氾濫以外		295	17	63	な	中町	4	28	床下	地下室・地下車庫	-	1	
H20.8.29	~ H20.8.31	集中豪雨	氾濫以外		295	17	63	な	中町	4	28	床下		-	1	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		70	20	66	な	中町	4	31	床下			1	
H11.8.29		集中豪雨	氾濫以外		64		63	な	中町	4	32	床下		-	1	
H11.8.29		集中豪雨	氾濫以外		64		63	な	中町	4	32	床上		20	1	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		70	20	66	な	中町	4	35	床上			1	
H20.8.29	~ H20.8.31	集中豪雨	氾濫以外		295	17	63	な	中町	5	3	床上	地下室	20	1	
H28.8.22		台風9号	氾濫以外		106	8	29	な	中町	5	3		地下車庫	5	1	
H29.10.22	~ H29.10.23	台風21号	氾濫以外		199	13	38	な	中町	5	3	床上	地下玄関	-	1	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		70	20	66	な	中町	5	10		地下車庫		1	
H20.7.29		集中豪雨	氾濫以外		38	20	37	な	中町	5	12	床上	地下室・地下車庫	5	1	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		70	20	66	な	中町	5	20		地下車庫		1	
H7.8.2		集中豪雨	氾濫以外		39		38	な	中町	5	31	床上		1	1	
H7.8.22		集中豪雨	氾濫以外		86		74	な	中町	5	31	床上		2	1	
H11.8.29		集中豪雨	氾濫以外		64		63	な	中町	5	32	床上		-	1	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		70	20	66	な	中町	5	40	床上	地下室		1	
R1.10.12	~ R1.10.13	台風19号			256	7	31	の	野毛	1	1		地下車庫		1	
R1.10.12	~ R1.10.13	台風19号			256	7	31	の	野毛	1	1	床上	半地下		1	
R1.10.12	~ R1.10.13	台風19号			256	7	31	の	野毛	1	1	床下			1	
R1.10.12	~ R1.10.13	台風19号			256	7	31	の	野毛	1	1	床下			3	
R1.10.12	~ R1.10.13	台風19号			256	7	31	の	野毛	1	1	床上			1	
R1.10.12	~ R1.10.13	台風19号			256	7	31	の	野毛	1	1				1	
H20.7.29		集中豪雨	氾濫以外		38	20	37	の	野毛	1	12		地下車庫	20	1	
H7.8.22		集中豪雨	氾濫以外		86		74	の	野毛	1	15	床下		-	1	
H20.8.29	~ H20.8.31	集中豪雨	氾濫以外		295	17	63	の	野毛	1	15	床下		-	2	
H30.8.27		集中豪雨	氾濫	谷沢川	114	39	111	の	野毛	1	15		車庫	-	1	
H30.9.17		集中豪雨	氾濫	谷沢川	96	18	76	の	野毛	1	15		車庫	-	1	
H20.7.8		集中豪雨	氾濫以外		37	11	36	の	野毛	2	5	床下		-	1	
R1.10.12	~ R1.10.13	台風19号			256	7	31	の	野毛	2	25				1	
H5.11.13	~ H5.11.14	集中豪雨	氾濫以外		132		33	の	野毛	2	29	床上		-	2	
H29.10.22	~ H29.10.23	台風21号	氾濫以外		183	13	28	の	野毛	2	30		地下車庫	-	1	

## 浸水確認箇所一覧(平成元年～令和元年)

発生期間		区分	原因	河川名	総雨量 (mm)	最大雨量(mm)		被害住所			被害区分	建物構造	浸水 深さ (cm)	棟 数	備考	
発生年月日	終息年月日					10分 間	1時 間	町名	丁目	番						
R1.10.12	～	R1.10.13	台風19号		256	7	31	の	野毛	2	30	床上		1		
R1.10.12	～	R1.10.13	台風19号		256	7	31	の	野毛	3	13	床上	半地下		1	
H29.10.22	～	H29.10.23	台風21号	氾濫以外	183	13	28	の	野毛	3	14		地下車庫	-	1	
R1.10.12	～	R1.10.13	台風19号		256	7	31	の	野毛	3	14		地下車庫		1	
R1.10.12	～	R1.10.13	台風19号		256	7	31	の	野毛	3	17	床下			1	
R1.10.12	～	R1.10.13	台風19号		256	7	31	の	野毛	3	17	床下			1	
R1.10.12	～	R1.10.13	台風19号		256	7	31	の	野毛	3	20	床上	半地下		1	
R1.10.12	～	R1.10.13	台風19号		256	7	31	の	野毛	3	20	床上			1	
R1.10.12	～	R1.10.13	台風19号		256	7	31	の	野毛	3	22				1	
H1.8.10			集中豪雨	氾濫以外	59		59	の	野沢	1	12		地下車庫	-	1	
H26.10.5	～	H26.10.6	台風18号	氾濫以外	305	8	27	の	野沢	2	14	床上	半地下		1	
H27.9.9	～	H27.9.10	集中豪雨	氾濫以外	240	12	39	の	野沢	2	14		地下車庫		1	
H16.10.9			台風22号	氾濫以外	275	17	49	の	野沢	3	9		地下ピット	-	1	
H11.8.29			集中豪雨	氾濫以外	69		66	の	野沢	3	18	床上		25	1	
H16.10.9			台風22号	氾濫以外	275	17	49	の	野沢	4	7	床下		-	1	
H17.9.4			集中豪雨	氾濫以外	197	21	100	は	八幡山	1	10	床上	地下車庫	-	1	
H17.9.4			集中豪雨	氾濫以外	197	21	100	は	八幡山	2	4	床上		-	1	
H17.9.4			集中豪雨	氾濫以外	197	21	100	は	八幡山	2	11	床下	地下室	-	1	
H17.9.4			集中豪雨	氾濫以外	197	21	100	は	八幡山	2	11	床下		-	3	
H17.9.4			集中豪雨	氾濫以外	197	21	100	は	八幡山	2	11	床上		-	9	
H17.9.4			集中豪雨	氾濫以外	197	21	100	は	八幡山	2	12	床上		-	1	
H17.9.4			集中豪雨	氾濫以外	197	21	100	は	八幡山	3	17	床上		-	1	
H4.12.7	～	H4.12.8	集中豪雨	氾濫以外	307		50	は	羽根木	1	2	床上	地下室	5	1	
H16.10.20			台風23号	氾濫以外	217	19	47	ひ	東玉川	1	18		地下車庫	50	1	
H13.6.7			集中豪雨	氾濫以外	28		18	ひ	東玉川	1	19	床上		3	1	
H29.8.19			集中豪雨	氾濫以外	43	19	32	ひ	東玉川	1	33	床下			1	
H29.8.19			集中豪雨	氾濫以外	43	19	32	ひ	東玉川	1	37	床下			1	
H29.8.19			集中豪雨	氾濫以外	43	19	32	ひ	東玉川	2	24		地下車庫	15	3	
H25.7.23			集中豪雨	氾濫以外	70	20	66	ふ	深沢	1	12	床下			1	
H25.10.15			台風26号	氾濫以外	177	5	24	ふ	深沢	1	18	床上	地下室	15	1	
H22.12.3			集中豪雨	氾濫以外	76	16	28	ふ	深沢	2	18	床上	地下室	3	1	
H25.7.23			集中豪雨	氾濫以外	70	20	66	ふ	深沢	3	8	床上			1	
H25.7.23			集中豪雨	氾濫以外	70	20	66	ふ	深沢	3	10	床上			1	
H25.7.23			集中豪雨	氾濫以外	70	20	66	ふ	深沢	3	11	床上				3-11で2棟
H16.10.20			台風23号	氾濫以外	217	19	47	ふ	深沢	3	12	床上		-	1	

## 浸水確認箇所一覧(平成元年～令和元年)

発生期間		区分	原因	河川名	総雨量 (mm)	最大雨量(mm)		被害住所			被害区分	建物構造	浸水 深さ (cm)	棟 数	備考
発生年月日	終息年月日					10分 間	1時 間	町名	丁目	番					
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		70	20	66	深沢	3	12	床下		1		
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		70	20	66	深沢	3	12	床上			3-12で2棟	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		70	20	66	深沢	3	12	床上	地下室	1		
H16.10.9		台風22号	氾濫以外		258	14	42	深沢	4	11	床上		-	1	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		70	20	66	深沢	4	11	床下			1	
H30.8.27		集中豪雨	氾濫以外		114	39	111	深沢	4	12	床下			1	
H6.8.20	~ H6.8.21	集中豪雨	氾濫以外		182		72	深沢	4	19	床上	地下室	30	1	
H21.8.24		集中豪雨	氾濫以外		52	23	51	深沢	4	19	床上	地下室	10	1	
H22.12.3		集中豪雨	氾濫以外		76	16	28	深沢	4	19	床上	地下室	2	1	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		70	20	66	深沢	4	19	床上			1	
H30.8.27		集中豪雨	氾濫以外		114	39	111	深沢	4	19	床上			1	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		70	20	66	深沢	4	20	床上			1	
H6.8.20	~ H6.8.21	集中豪雨	氾濫以外		182		72	深沢	4	21		地下車庫	-	1	
H14.8.4		集中豪雨	氾濫以外		45		38	深沢	4	21		地下車庫	-	1	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		70	20	66	深沢	4	21	床上			4-21で8棟	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		70	20	66	深沢	4	21	床上	地下室		1	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		70	20	66	深沢	4	21	床下			1	
H30.8.27		集中豪雨	氾濫以外		114	39	111	深沢	4	21	床上	半地下	5 ~ 30	8	内地下車庫も同時に浸水6件
H22.9.8		台風9号	氾濫以外		62	16	38	深沢	5	7	床上	地下室・地下車庫	1	1	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		70	20	66	深沢	5	7	床上			1	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		70	20	66	深沢	6	14	床上			1	
H16.10.20		台風23号	氾濫以外		217	19	47	深沢	6	16	床上		-	1	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		70	20	66	深沢	6	24	床上			6-24で4棟	
H16.10.20		台風23号	氾濫以外		217	19	47	深沢	6	25	床上		-	1	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		70	20	66	深沢	6	25		地下車庫		1	
H5.8.26	~ H5.8.27	台風	氾濫以外		232		37	深沢	7	3		地下室	-	1	
H1.8.10		集中豪雨	氾濫以外		41		41	深沢	7	14	床下		-	1	
R1.10.12	~ R1.10.13	台風19号			256	7	31	深沢	7	24	床下			1	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		70	20	66	深沢	7	24	床下			1	
H29.10.22	~ H29.10.23	台風21号	氾濫以外		199	13	38	深沢	7	24	床下	地下室	-	1	
H27.7.24		集中豪雨	氾濫以外		67	27	67	船橋	1	5	床上		5	1	
H29.10.22	~ H29.10.23	台風21号	氾濫以外		192	11	32	船橋	1	19	床上	地下室	20	1	
H29.10.22	~ H29.10.23	台風21号	氾濫以外		192	11	32	船橋	2	23		地下車庫	15	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		197	21	100	船橋	4	10	床下	地下室	-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		197	21	100	船橋	6	1	床下	地下車庫	-	1	



## 浸水確認箇所一覧(平成元年～令和元年)

発生期間		区分	原因	河川名	総雨量 (mm)	最大雨量(mm)		被害住所			被害区分	建物構造	浸水 深さ (cm)	棟 数	備考	
発生年月日	終息年月日					10分 間	1時 間	町名	丁目	番						
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		197	21	100	ふ	船橋	6	2	床上		20	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		197	21	100	ふ	船橋	6	20	床上		50	2	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		197	21	100	ふ	船橋	6	22	床下		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		197	21	100	ふ	船橋	6	26	床上		10	1	
H1.8.10		集中豪雨	氾濫以外		99		98	ふ	船橋	7	12	床下		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		197	21	100	ふ	船橋	7	12	床下		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		77	22	60	ま	松原	1	26	床上	地下室	-	3	
H18.8.12		集中豪雨	氾濫以外		36	22	36	ま	松原	1	26	床下	地下玄関	-	1	
H20.9.6		集中豪雨	氾濫以外		25	11	25	ま	松原	1	26	床下	地下室	-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		77	22	60	ま	松原	1	27	床下		-	1	
H26.6.29		集中豪雨	氾濫以外		48	30	46	ま	松原	1	50	床下			1	
H14.8.2		集中豪雨	氾濫以外		41		39	ま	松原	2	23	床上		12	2	
H15.10.13		集中豪雨	氾濫以外		66	17	63	ま	松原	2	23	床上		2	1	
H16.10.9		台風22号	氾濫以外		280	16	57	ま	松原	2	23	床上	地下室	8	2	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		77	22	60	ま	松原	2	23	床下		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		77	22	60	ま	松原	3	16	床下	地下車庫	-	1	
H18.8.12		集中豪雨	氾濫以外		36	22	36	ま	松原	3	16	床下	地下車庫	-	1	
H19.6.10		集中豪雨	氾濫以外		26	16	25	ま	松原	3	16		地下車庫	30	1	
H22.12.3		集中豪雨	氾濫以外		98	20	42	ま	松原	3	16		地下車庫	50	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		77	22	60	ま	松原	3	21	床上	地下室	-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		77	22	60	ま	松原	3	22	床下		-	1	
H18.8.12		集中豪雨	氾濫以外		36	22	36	ま	松原	3	22	床下	地下玄関	-	2	
H26.6.29		集中豪雨	氾濫以外		48	30	46	ま	松原	3	22	床上	半地下		1	
H11.7.21		集中豪雨	氾濫以外		44		39	ま	松原	5	8	床上		32	1	
H11.7.21		集中豪雨	氾濫以外		44		39	ま	松原	5	8	床上	地下室	11	2	
H11.7.21		集中豪雨	氾濫以外		44		39	ま	松原	5	8		地下車庫	50	1	
H11.8.29		集中豪雨	氾濫以外		84		75	ま	松原	5	8	床下		-	3	
H11.8.29		集中豪雨	氾濫以外		84		75	ま	松原	5	8	床上		20	1	
H11.8.29		集中豪雨	氾濫以外		84		75	ま	松原	5	8		地下車庫	20	1	
H14.8.2		集中豪雨	氾濫以外		41		39	ま	松原	5	8	床下	地下車庫	-	1	
H14.8.2		集中豪雨	氾濫以外		41		39	ま	松原	5	8	床上	地下室	90	2	
H14.8.2		集中豪雨	氾濫以外		41		39	ま	松原	5	8	床上	地下室	30	1	
H14.8.2		集中豪雨	氾濫以外		41		39	ま	松原	5	8	床上		38	1	
H15.10.13		集中豪雨	氾濫以外		66	17	63	ま	松原	5	8	床下	地下室	-	1	
H15.10.13		集中豪雨	氾濫以外		66	17	63	ま	松原	5	8	床上		5	1	

## 浸水確認箇所一覧(平成元年～令和元年)

発生期間		区分	原因	河川名	総雨量 (mm)	最大雨量(mm)		被害住所			被害区分	建物構造	浸水 深さ (cm)	棟 数	備考	
発生年月日	終息年月日					10分 間	1時 間	町名	丁目	番						
H15.10.13		集中豪雨	氾濫以外		66	17	63	ま	松原	5	8	床上		2	1	
H16.10.9		台風22号	氾濫以外		280	16	57	ま	松原	5	8	床下	地下室	-	1	
H16.10.9		台風22号	氾濫以外		280	16	57	ま	松原	5	8	床上	地下室	-	2	
H16.10.9		台風22号	氾濫以外		280	16	57	ま	松原	5	8	床上		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		77	22	60	ま	松原	5	8	床上	地下室	-	2	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		77	22	60	ま	松原	5	8	床上		-	1	
H16.10.20		台風23号	氾濫以外		222	19	43	ま	松原	5	15	床下	地下車庫	-	1	
H11.7.21		集中豪雨	氾濫以外		44		39	ま	松原	5	25	床下		-	1	
H14.8.2		集中豪雨	氾濫以外		41		39	ま	松原	5	25	床下		-	1	
H14.8.2		集中豪雨	氾濫以外		41		39	ま	松原	5	25		地下車庫	5	1	
H16.10.9		台風22号	氾濫以外		280	16	57	ま	松原	5	25	床下	地下室	-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		77	22	60	ま	松原	5	25	床上		-	1	
H11.7.21		集中豪雨	氾濫以外		44		39	ま	松原	5	26	床上		15	1	
H15.10.13		集中豪雨	氾濫以外		66	17	63	ま	松原	5	26	床下		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		77	22	60	ま	松原	5	26	床上		-	1	
H16.10.9		台風22号	氾濫以外		275	17	49	み	三宿	2	1	床下		-	1	
H16.10.9		台風22号	氾濫以外		275	17	49	み	三宿	2	1	床上		-	1	
H16.10.9		台風22号	氾濫以外		275	17	49	み	三宿	2	1	床上	地下室	-	3	
H16.10.20		台風23号	氾濫以外		222	19	43	み	三宿	2	1	床上	地下室	-	3	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		77	22	60	み	三宿	2	1	床上		-	3	
H20.8.29	~ H20.8.31	集中豪雨	氾濫以外		264	16	54	み	三宿	2	1	床下		-	1	
H21.10.7	H21.10.8	台風18号	氾濫以外		137	11	42	み	三宿	2	1	床下	地下室	-	1	
H16.10.9		台風22号	氾濫以外		275	17	49	み	三宿	2	2	床下	地下車庫	-	1	
H16.10.9		台風22号	氾濫以外		275	17	49	み	三宿	2	2	床上		-	2	
H16.10.20		台風23号	氾濫以外		222	19	43	み	三宿	2	2	床下	地下室	-	2	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		77	22	60	み	三宿	2	2	床上		-	3	
H16.10.9		台風22号	氾濫以外		275	17	49	み	三宿	2	4	床上		-	1	
H16.10.20		台風23号	氾濫以外		222	19	43	み	三宿	2	4	床上		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		77	22	60	み	三宿	2	4	床下		-	1	
H16.10.9		台風22号	氾濫以外		275	17	49	み	三宿	2	5	床上		-	1	
H16.10.9		台風22号	氾濫以外		275	17	49	み	三宿	2	7	床下		-	2	
H16.10.9		台風22号	氾濫以外		275	17	49	み	三宿	2	7	床上		-	1	
H16.10.20		台風23号	氾濫以外		222	19	43	み	三宿	2	14	床下	地下車庫	-	1	
H16.10.9		台風22号	氾濫以外		275	17	49	み	三宿	2	20	床上		-	3	
H16.10.20		台風23号	氾濫以外		222	19	43	み	三宿	2	20	床下	地下室	-	3	

## 浸水確認箇所一覧(平成元年～令和元年)

発生期間		区分	原因	河川名	総雨量 (mm)	最大雨量(mm)		被害住所			被害区分	建物構造	浸水 深さ (cm)	棟 数	備考	
発生年月日	終息年月日					10分 間	1時 間	町名	丁目	番						
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		77	22	60	み	三宿	2	20	床下		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		77	22	60	み	三宿	2	20	床上		-	1	
H14.9.6		集中豪雨	氾濫以外		151		31	み	三宿	2	27	床下	地下車庫	-	1	
H14.9.6		集中豪雨	氾濫以外		151		31	み	三宿	2	27	床上		3	1	
H14.9.7		集中豪雨	氾濫以外		70		46	み	三宿	2	27	床下		-	1	
H15.10.13		集中豪雨	氾濫以外		62	18	61	み	三宿	2	27	床下		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		77	22	60	み	三宿	2	27	床下		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		197	21	100	み	南烏山	1	3	床上		-	1	
H20.8.5		集中豪雨	氾濫以外		62	30	57	み	南烏山	1	8	床上	地下室	2	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		197	21	100	み	南烏山	2	12	床上		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		197	21	100	み	南烏山	3	8	床下		-	6	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		197	21	100	み	南烏山	3	8	床上		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		197	21	100	み	南烏山	3	11	床下		-	2	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		197	21	100	み	南烏山	3	11	床下	地下車庫	-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		197	21	100	み	南烏山	3	11	床上		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		197	21	100	み	南烏山	3	12	床下		-	24	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		197	21	100	み	南烏山	3	16	床下		-	2	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		197	21	100	み	南烏山	3	16	床上	地下車庫	-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		197	21	100	み	南烏山	3	16	床上		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		197	21	100	み	南烏山	4	23	床上		-	1	
H4.7.15	~	H4.7.16	集中豪雨	氾濫以外	47		39	み	南烏山	4	25	床下		-	1	
H7.8.2			集中豪雨	氾濫以外	78		74	み	南烏山	4	25	床下		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		197	21	100	み	南烏山	4	28	床下		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		197	21	100	み	南烏山	4	28	床上		-	1	
H26.6.24		集中豪雨	氾濫以外		65	29	59	み	南烏山	6	10	床上	半地下	4	1	
H4.12.7	~	H4.12.8	集中豪雨	氾濫以外	231		31	み	南烏山	6	17	床下		-	2	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		197	21	100	み	南烏山	6	19	床上		-	1	
H16.10.9		台風22号	氾濫以外		275	17	49	み	宮坂	1	6	床下	地下玄関	-	1	
H16.10.9		台風22号	氾濫以外		275	17	49	み	宮坂	1	6	床下		-	1	
H16.10.9		台風22号	氾濫以外		275	17	49	み	宮坂	1	6	床上		-	1	
H30.8.27		集中豪雨	氾濫以外		78	40	76	み	宮坂	1	22	床上	半地下	-	-	棟数等不明、詳細不明のため浸水確認箇所図に記載不可
H30.8.27		集中豪雨	氾濫以外		78	40	76	み	宮坂	1	26	床上	半地下	-	2	詳細不明のため浸水確認箇所図に記載不可
H16.10.9		台風22号	氾濫以外		275	17	49	み	宮坂	1	28	床上		-	1	
H30.8.27		集中豪雨	氾濫以外		78	40	76	み	宮坂	2	20	床上		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		80	22	62	み	宮坂	2	20	床上		-	5	
R1.10.12	~	R1.10.13	台風19号	氾濫以外	264	10	34	み	宮坂	2	20	床上		3	1	

## 浸水確認箇所一覧(平成元年～令和元年)

発生期間		区分	原因	河川名	総雨量 (mm)	最大雨量(mm)		被害住所			被害区分	建物構造	浸水 深さ (cm)	棟 数	備考	
発生年月日	終息年月日					10分 間	1時 間	町名	丁目	番						
H1.8.10		集中豪雨	氾濫以外		53		52	み	宮坂	3	17		地下車庫	-	1	
H9.4.7		集中豪雨	氾濫以外		26		17	よ	用賀	1	18	床上		50	1	
H9.8.23		集中豪雨	氾濫以外		88		54	よ	用賀	1	18	床下		-	1	
H8.9.22		台風	氾濫以外		244		33	よ	用賀	1	20		地下車庫	100	1	
H21.8.24		集中豪雨	氾濫以外		54	20	54	よ	用賀	1	27	床上		15	1	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		70	20	66	よ	用賀	2	11	床上			1	
H20.8.29	~ H20.8.31	集中豪雨	氾濫以外		264	16	54	よ	用賀	2	19	床下		-	1	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		70	20	66	よ	用賀	3	11	床上		-	1	
H1.8.10		集中豪雨	氾濫以外		58		58	よ	用賀	3	18	床上		-	1	
H11.8.29		集中豪雨	氾濫以外		64		63	よ	用賀	3	18	床上		10	1	
H7.8.22		集中豪雨	氾濫以外		59		49	よ	用賀	3	19	床下		-	1	
H20.7.8		集中豪雨	氾濫以外		38	11	35	よ	用賀	3	27	床上		7	1	
H20.8.29	~ H20.8.31	集中豪雨	氾濫以外		264	16	54	よ	用賀	4	3	床上		10	1	
H20.8.29	~ H20.8.31	集中豪雨	氾濫以外		264	16	54	よ	用賀	4	3	床下		-	1	
H6.8.20	~ H6.8.21	集中豪雨	氾濫以外		153		47	よ	用賀	4	11	床上		10	1	
H1.8.10		集中豪雨	氾濫以外		58		58	よ	用賀	4	12	床上		-	1	
H1.8.10		集中豪雨	氾濫以外		58		58	よ	用賀	4	13	床上		-		4-14合計で5棟
H1.8.10		集中豪雨	氾濫以外		58		58	よ	用賀	4	14	床上		-		4-13合計で5棟
H11.8.29		集中豪雨	氾濫以外		64		63	よ	用賀	4	14	床上		5	1	
H11.8.29		集中豪雨	氾濫以外		64		63	よ	用賀	4	14	床上		10	1	
H20.8.29	~ H20.8.31	集中豪雨	氾濫以外		264	16	54	よ	用賀	4	16	床上	地下室	-	1	
H1.8.10		集中豪雨	氾濫以外		58		58	よ	用賀	4	17	床上		-	1	
H1.8.10		集中豪雨	氾濫以外		58		58	よ	用賀	4	18	床上		-	1	
H20.8.29	~ H20.8.31	集中豪雨	氾濫以外		264	16	54	よ	用賀	4	18	床上		-	1	
H20.8.29	~ H20.8.31	集中豪雨	氾濫以外		264	16	54	よ	用賀	4	19	床下		-	1	
H20.8.29	~ H20.8.31	集中豪雨	氾濫以外		264	16	54	よ	用賀	4	19	床上		30	1	
H5.8.26	~ H5.8.27	台風	氾濫以外		266		50	よ	用賀	4	23	床下		-	2	
H20.8.29	~ H20.8.31	集中豪雨	氾濫以外		264	16	54	よ	用賀	4	23	床下		-	1	
H1.8.10		集中豪雨	氾濫以外		58		58	よ	用賀	4	24	床下		-		上用賀5-2と合計で6棟
H2.8.8		集中豪雨	氾濫以外		66		54	よ	用賀	4	24	床下		-	1	
H3.7.5	~ H3.7.6	集中豪雨	氾濫以外		54		35	よ	用賀	4	24		地下車庫	-	1	
H4.7.15	~ H4.7.16	集中豪雨	氾濫以外		37		32	よ	用賀	4	24	床上		-	1	
H5.8.26	~ H5.8.27	台風	氾濫以外		266		50	よ	用賀	4	24	床下		-	2	
H5.8.26	~ H5.8.27	台風	氾濫以外		266		50	よ	用賀	4	24	床上		5	2	
H16.10.9		台風22号	氾濫以外		278	13	43	よ	用賀	4	24	床下	地下車庫	-	1	
H16.10.9		台風22号	氾濫以外		278	13	43	よ	用賀	4	24	床下		-	1	

## 浸水確認箇所一覧(平成元年～令和元年)

発生期間		区分	原因	河川名	総雨量 (mm)	最大雨量(mm)			被害住所			被害区分	建物構造	浸水 深さ (cm)	棟 数	備考
発生年月日	終息年月日					10分 間	1時 間		町名	丁目	番					
H20.8.29	～ H20.8.31	集中豪雨	氾濫以外		264	16	54	よ	用賀	4	24	床下		-	6	
H20.8.29	～ H20.8.31	集中豪雨	氾濫以外		264	16	54	よ	用賀	4	24	床上	地下室	-	2	
H2.8.8		集中豪雨	氾濫以外		66		54	よ	用賀	4	25		地下車庫	-	1	
H4.7.15	～ H4.7.16	集中豪雨	氾濫以外		37		32	よ	用賀	4	25		地下車庫	-	1	
H16.10.9		台風22号	氾濫以外		278	13	43	よ	用賀	4	25	床下		-	1	
H16.10.9		台風22号	氾濫以外		278	13	43	よ	用賀	4	25	床下	地下室	-	1	
H20.8.29	～ H20.8.31	集中豪雨	氾濫以外		264	16	54	よ	用賀	4	25		地下車庫	-	3	
H1.8.10		集中豪雨	氾濫以外		58		58	よ	用賀	4	28	床上		-	5	
H2.8.8		集中豪雨	氾濫以外		66		54	よ	用賀	4	28	床上		-	2	
H11.8.29		集中豪雨	氾濫以外		64		63	よ	用賀	4	28	床上		10	1	
H20.8.29	～ H20.8.31	集中豪雨	氾濫以外		264	16	54	よ	用賀	4	29	床上		-	1	
H25.7.23		集中豪雨	氾濫以外		70	20	66	よ	用賀	4	30	床上			1	
H29.10.22	～ H29.10.23	台風21号	氾濫以外		183	13	28	よ	用賀	4	30	床上	地下室	-	1	地下室、浴室
H30.8.27		集中豪雨	氾濫以外		114	39	111	よ	用賀	4	30	床上	半地下	3	1	
H1.8.10		集中豪雨	氾濫以外		58		58	よ	用賀	4	31	床上		-	3	
H6.8.20	～ H6.8.21	集中豪雨	氾濫以外		153		47	よ	用賀	4	31	床上		10	1	
H11.8.29		集中豪雨	氾濫以外		64		63	よ	用賀	4	31	床上		5	5	
H11.8.29		集中豪雨	氾濫以外		64		63	よ	用賀	4	31	床上		10	2	
H20.8.29	～ H20.8.31	集中豪雨	氾濫以外		264	16	54	よ	用賀	4	38	床上		-	1	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		80	22	62	わ	若林	5	8	床上	地下車庫	-	2	
H17.9.4		集中豪雨	氾濫以外		80	22	62	わ	若林	5	8	床上		-	1	