

## 浸水確認箇所一覧(平成元年～令和3年)

| 発生期間      |          | 区分    | 原因 | 河川名 | 総雨量<br>(mm) | 最大雨量 (mm) |         | 被害住所  | 被害区分 | 建物構造 | 浸水 |      | 備考 |   |                |
|-----------|----------|-------|----|-----|-------------|-----------|---------|-------|------|------|----|------|----|---|----------------|
| 発生年月日     | 終息年月日    |       |    |     |             | 10分<br>間  | 1時<br>間 |       |      |      | 町名 | 丁目   |    | 番 | 深さ<br>(cm)     |
| H30.8.27  |          | 集中豪雨  | 内水 |     | 72          | 38        | 71      | あ 赤堤  | 1    | 20   | 床上 | 地下室  | 30 | 1 | 同時に地下車庫も浸水     |
| H30.8.27  |          | 集中豪雨  | 内水 |     | 72          | 38        | 71      | あ 赤堤  | 1    | 43   | 床上 |      | 5  | 3 |                |
| H17.9.4   |          | 集中豪雨  | 内水 |     | 80          | 22        | 62      | あ 赤堤  | 2    | 13   | 床下 | 地下車庫 | -  | 1 |                |
| H17.9.4   |          | 集中豪雨  | 内水 |     | 80          | 22        | 62      | あ 赤堤  | 2    | 14   | 床下 | 地下車庫 | -  | 1 |                |
| H30.8.27  |          | 集中豪雨  | 内水 |     | 72          | 38        | 71      | あ 赤堤  | 2    | 22   | 床下 |      | -  | 1 |                |
| H14.8.2   |          | 集中豪雨  | 内水 |     | 53          |           | 52      | あ 赤堤  | 2    | 27   | 床上 |      | 10 | 4 |                |
| H17.9.4   |          | 集中豪雨  | 内水 |     | 80          | 22        | 62      | あ 赤堤  | 2    | 27   | 床上 |      | -  | 4 |                |
| H30.8.27  |          | 集中豪雨  | 内水 |     | 72          | 38        | 71      | あ 赤堤  | 2    | 27   |    | 地下車庫 | -  | 1 |                |
| H30.8.27  |          | 集中豪雨  | 内水 |     | 72          | 38        | 71      | あ 赤堤  | 3    | 7    | 床上 | 地下室  | 45 | 1 |                |
| H15.10.13 |          | 集中豪雨  | 内水 |     | 63          | 17        | 61      | あ 赤堤  | 5    | 33   | 床上 |      | 2  | 1 |                |
| H25.7.23  |          | 集中豪雨  | 内水 |     | 61          | 24        | 61      | い 池尻  | 1    | 7    | 床下 |      | -  | 1 |                |
| H27.9.9 ~ | H27.9.10 | 集中豪雨  | 内水 |     | 240         | 12        | 39      | い 池尻  | 2    | 7    |    | 地下車庫 | -  | 1 |                |
| H11.8.29  |          | 集中豪雨  | 内水 |     | 69          |           | 66      | い 池尻  | 3    | 9    | 床下 |      | -  | 3 |                |
| H16.9.4   |          | 集中豪雨  | 内水 |     | 83          | 11        | 33      | い 池尻  | 3    | 9    | 床下 |      | -  | 2 |                |
| H11.8.29  |          | 集中豪雨  | 内水 |     | 69          |           | 66      | い 池尻  | 3    | 11   | 床下 |      | -  | 1 |                |
| H11.8.29  |          | 集中豪雨  | 内水 |     | 69          |           | 66      | い 池尻  | 3    | 11   |    | 地下車庫 | 50 | 1 |                |
| H16.10.9  |          | 台風22号 | 内水 |     | 280         | 16        | 57      | い 池尻  | 3    | 11   | 床下 |      | -  | 2 |                |
| H16.10.9  |          | 台風22号 | 内水 |     | 280         | 16        | 57      | い 池尻  | 3    | 11   | 床上 |      | -  | 4 |                |
| H17.9.4   |          | 集中豪雨  | 内水 |     | 77          | 22        | 60      | い 池尻  | 3    | 14   | 床上 | 地下車庫 | -  | 1 |                |
| H16.10.9  |          | 台風22号 | 内水 |     | 280         | 16        | 57      | い 池尻  | 4    | 24   | 床下 |      | -  | 2 |                |
| H1.7.31 ~ | H1.8.2   | 集中豪雨  | 内水 |     | 230         |           | 68      | い 池尻  | 4    | 25   | 床下 |      | -  | ※ | 4-25,26,27で22棟 |
| H1.7.31 ~ | H1.8.2   | 集中豪雨  | 内水 |     | 230         |           | 68      | い 池尻  | 4    | 25   | 床上 |      | 50 | 1 |                |
| H16.10.9  |          | 台風22号 | 内水 |     | 280         | 16        | 57      | い 池尻  | 4    | 25   | 床下 |      | -  | 1 |                |
| H1.7.31 ~ | H1.8.2   | 集中豪雨  | 内水 |     | 230         |           | 68      | い 池尻  | 4    | 26   | 床上 |      | 50 | 1 |                |
| H1.7.31 ~ | H1.8.2   | 集中豪雨  | 内水 |     | 230         |           | 68      | い 池尻  | 4    | 26   | 床下 |      | -  | ※ | 4-25,26,27で22棟 |
| H11.8.29  |          | 集中豪雨  | 内水 |     | 69          |           | 66      | い 池尻  | 4    | 26   | 床下 |      | -  | 1 |                |
| H16.10.9  |          | 台風22号 | 内水 |     | 280         | 16        | 57      | い 池尻  | 4    | 26   | 床下 |      | -  | 1 |                |
| H16.10.9  |          | 台風22号 | 内水 |     | 275         | 17        | 49      | い 池尻  | 4    | 26   | 床下 | 地下車庫 | -  | 1 |                |
| H16.10.9  |          | 台風22号 | 内水 |     | 280         | 16        | 57      | い 池尻  | 4    | 26   | 床上 |      | -  | 7 |                |
| H16.10.20 |          | 台風23号 | 内水 |     | 222         | 19        | 43      | い 池尻  | 4    | 26   | 床下 | 地下車庫 | -  | 1 |                |
| H1.7.31 ~ | H1.8.2   | 集中豪雨  | 内水 |     | 230         |           | 68      | い 池尻  | 4    | 27   | 床上 |      | 50 | 1 |                |
| H1.7.31 ~ | H1.8.2   | 集中豪雨  | 内水 |     | 230         |           | 68      | い 池尻  | 4    | 27   | 床下 |      | -  | ※ | 4-25,26,27で22棟 |
| H16.10.9  |          | 台風22号 | 内水 |     | 275         | 17        | 49      | い 池尻  | 4    | 27   | 床下 |      | -  | 1 |                |
| H16.10.20 |          | 台風23号 | 内水 |     | 222         | 19        | 43      | い 池尻  | 4    | 27   | 床下 | 地下車庫 | -  | 1 |                |
| H13.9.10  |          | 台風    | 内水 |     | 172         |           | 42      | い 池尻  | 4    | 39   | 床下 |      | -  | 1 |                |
| H5.8.26 ~ | H5.8.27  | 台風    | 内水 |     | 269         |           | 41      | う 宇奈根 | 1    | 3    | 床下 |      | -  | ※ | 1-4と合計で19棟     |
| H1.8.10   |          | 集中豪雨  | 内水 |     | 72          |           | 72      | う 宇奈根 | 1    | 4    | 床下 |      | -  | 1 |                |

## 浸水確認箇所一覧(平成元年～令和3年)

| 発生期間     |          | 区分       | 原因    | 河川名 | 総雨量<br>(mm) | 最大雨量 (mm) |         | 被害住所 |     |     | 被害区分 | 建物構造 | 浸水         |       | 備考 |            |
|----------|----------|----------|-------|-----|-------------|-----------|---------|------|-----|-----|------|------|------------|-------|----|------------|
| 発生年月日    | 終息年月日    |          |       |     |             | 10分<br>間  | 1時<br>間 | 町名   | 丁目  | 番   |      |      | 深さ<br>(cm) | 棟数    |    |            |
| H5.8.26  | ～        | H5.8.27  | 台風    | 内水  |             | 269       | 41      | う    | 宇奈根 | 1   | 4    | 床下   |            | -     | ※  | 1-3と合計で19棟 |
| H6.8.20  | ～        | H6.8.21  | 集中豪雨  | 内水  |             | 148       | 49      | う    | 宇奈根 | 1   | 4    | 床下   |            | -     | 1  |            |
| H7.8.2   |          |          | 集中豪雨  | 内水  |             | 54        | 53      | う    | 宇奈根 | 1   | 4    | 床下   |            | -     | 1  |            |
| H22.12.3 |          |          | 集中豪雨  | 内水  |             | 99        | 20      | 41   | う   | 宇奈根 | 1    | 4    | 床下         | 20～30 | 1  |            |
| H22.12.3 |          |          | 集中豪雨  | 内水  |             | 99        | 20      | 41   | う   | 宇奈根 | 1    | 4    | 床下         | 30    | 2  |            |
| H1.8.10  |          |          | 集中豪雨  | 内水  |             | 72        | 72      | う    | 宇奈根 | 1   | 13   | 床下   |            | -     | 11 |            |
| H22.12.3 |          |          | 集中豪雨  | 内水  |             | 99        | 20      | 41   | う   | 宇奈根 | 1    | 13   | 床下         | 20～30 | 1  |            |
| H1.8.10  |          |          | 集中豪雨  | 内水  |             | 72        | 72      | う    | 宇奈根 | 1   | 15   | 床下   |            | -     | 1  |            |
| H17.9.4  |          |          | 集中豪雨  | 内水  |             | 82        | 20      | 52   | う   | 宇奈根 | 1    | 18   | 床下         |       | -  | 2          |
| H1.8.10  |          |          | 集中豪雨  | 内水  |             | 72        | 72      | う    | 宇奈根 | 1   | 22   | 床下   |            | -     | 1  |            |
| H3.9.18  | ～        | H3.9.19  | 台風    | 内水  |             | 229       | 39      | う    | 宇奈根 | 1   | 22   | 床上   |            | -     | 2  |            |
| H16.10.9 |          |          | 台風22号 | 内水  |             | 278       | 13      | 43   | う   | 宇奈根 | 1    | 22   | 床下         |       | -  | 1          |
| H17.9.4  |          |          | 集中豪雨  | 内水  |             | 82        | 20      | 52   | う   | 宇奈根 | 1    | 22   | 床下         |       | -  | 4          |
| H17.9.4  |          |          | 集中豪雨  | 内水  |             | 82        | 20      | 52   | う   | 宇奈根 | 1    | 22   | 床上         | 20    | 3  |            |
| H16.10.9 |          |          | 台風22号 | 内水  |             | 278       | 13      | 43   | う   | 宇奈根 | 1    | 24   | 床下         |       | -  | 1          |
| H17.9.4  |          |          | 集中豪雨  | 内水  |             | 82        | 20      | 52   | う   | 宇奈根 | 1    | 24   | 床下         |       | -  | 1          |
| R1.10.12 | ～        | R1.10.13 | 台風19号 |     |             | 274       | 8       | 33   | う   | 宇奈根 | 1    | 29   | 車庫         |       |    | 1          |
| H1.8.10  |          |          | 集中豪雨  | 内水  |             | 72        | 72      | う    | 宇奈根 | 1   | 34   | 床下   |            | -     | 1  |            |
| H19.9.6  | ～        | H19.9.7  | 台風9号  | 内水  |             | 109       | 7       | 11   | う   | 宇奈根 | 1    | 34   | 床下         |       | -  | 3          |
| R1.10.12 | ～        | R1.10.13 | 台風19号 |     |             | 274       | 8       | 33   | う   | 宇奈根 | 1    | 34   | 床下         |       |    | 1          |
| H19.9.6  | ～        | H19.9.7  | 台風9号  | 内水  |             | 109       | 7       | 11   | う   | 宇奈根 | 1    | 35   | 床下         |       | -  | 2          |
| H17.9.4  |          |          | 集中豪雨  | 内水  |             | 164       | 19      | 89   | う   | 宇奈根 | 3    | 1    | 床下         |       | -  | 4          |
| H5.8.26  | ～        | H5.8.27  | 台風    | 内水  |             | 269       | 41      | う    | 宇奈根 | 3   | 2    | 床下   |            | -     | 3  |            |
| H17.9.4  |          |          | 集中豪雨  | 内水  |             | 164       | 19      | 89   | う   | 宇奈根 | 3    | 13   | 床下         |       | -  | 2          |
| H17.9.4  |          |          | 集中豪雨  | 内水  |             | 164       | 19      | 89   | う   | 宇奈根 | 3    | 14   | 床下         |       | -  | 1          |
| H17.9.4  |          |          | 集中豪雨  | 内水  |             | 80        | 22      | 62   | う   | 梅丘  | 2    | 10   | 床上         | 地下室   | -  | 2          |
| H21.10.7 | H21.10.8 |          | 台風18号 | 内水  |             | 137       | 11      | 42   | う   | 梅丘  | 2    | 10   | 床下         | 地下車庫  | 45 | 1          |
| H30.8.27 |          |          | 集中豪雨  | 内水  |             | 72        | 38      | 71   | う   | 梅丘  | 2    | 10   | 床下         |       | -  | 1          |
| H1.8.10  |          |          | 集中豪雨  | 内水  |             | 59        | 59      | う    | 梅丘  | 2   | 21   | 床下   |            | -     | 1  |            |
| H16.10.9 |          |          | 台風22号 | 内水  |             | 275       | 17      | 49   | う   | 梅丘  | 3    | 19   | 床下         | 地下車庫  | -  | 1          |
| H11.7.21 |          |          | 集中豪雨  | 内水  |             | 46        | 43      | お    | 大蔵  | 5   | 7    | 床下   |            | -     | 1  |            |
| H17.9.4  |          |          | 集中豪雨  | 内水  |             | 164       | 19      | 89   | お   | 大蔵  | 5    | 25   | 床下         |       | -  | 1          |
| H7.8.2   |          |          | 集中豪雨  | 内水  |             | 64        | 63      | お    | 大蔵  | 6   | 1    | 床下   | 地下車庫       | -     | 2  |            |
| H11.7.21 |          |          | 集中豪雨  | 内水  |             | 46        | 43      | お    | 大蔵  | 6   | 1    | 床下   | 地下車庫       | 20    | 2  |            |
| H12.7.7  | ～        | H12.7.8  | 台風    | 内水  |             | 200       | 30      | お    | 大蔵  | 6   | 1    | 床下   | 地下車庫       | 20    | 1  |            |
| H17.9.4  |          |          | 集中豪雨  | 氾濫  | 仙川          | 82        | 20      | 52   | お   | 大蔵  | 6    | 1    | 床下         | 地下車庫  | -  | 1          |
| H17.9.4  |          |          | 集中豪雨  | 氾濫  | 仙川          | 82        | 20      | 52   | お   | 大蔵  | 6    | 1    | 床下         |       | -  | 1          |

## 浸水確認箇所一覧(平成元年～令和3年)

| 発生期間      |            | 区分    | 原因    | 河川名 | 総雨量<br>(mm) | 最大雨量 (mm) |         |      | 被害住所 |    |      | 被害区分   | 建物構造  | 浸水         |               | 備考 |
|-----------|------------|-------|-------|-----|-------------|-----------|---------|------|------|----|------|--------|-------|------------|---------------|----|
| 発生年月日     | 終息年月日      |       |       |     |             | 10分<br>間  | 1時<br>間 |      | 町名   | 丁目 | 番    |        |       | 深さ<br>(cm) | 棟数            |    |
| H17.9.4   |            | 集中豪雨  | 氾濫    | 仙川  | 82          | 20        | 52      | お大蔵  | 6    | 1  | 床上   | 地下室    | 60    | 1          |               |    |
| H17.9.4   |            | 集中豪雨  | 氾濫    | 仙川  | 82          | 20        | 52      | お大蔵  | 6    | 1  | 床上   | 地下車庫   | 60    | 1          |               |    |
| H9.8.23   |            | 集中豪雨  | 内水    |     | 123         |           | 78      | お大蔵  | 6    | 18 | 床上   |        | 50    | 1          |               |    |
| H17.9.4   |            | 集中豪雨  | 氾濫    | 野川  | 82          | 20        | 52      | お大蔵  | 6    | 18 | 床下   | 地下車庫   | -     | 1          |               |    |
| H17.9.4   |            | 集中豪雨  | 氾濫    | 野川  | 82          | 20        | 52      | お大蔵  | 6    | 19 | 床下   |        | -     | 2          |               |    |
| H7.8.22   |            | 集中豪雨  | 内水    |     | 26          |           | 23      | お岡本  | 1    | 7  |      | 地下車庫   | -     | 3          |               |    |
| H11.8.29  |            | 集中豪雨  | 内水    |     | 60          |           | 60      | お岡本  | 1    | 9  | 床下   |        | -     | 1          |               |    |
| H17.9.4   |            | 集中豪雨  | 内水    |     | 82          | 20        | 52      | お岡本  | 1    | 9  | 床下   |        | -     | 1          |               |    |
| H16.10.9  |            | 台風22号 | 内水    |     | 278         | 13        | 43      | お岡本  | 1    | 17 | 床下   |        | -     | 1          |               |    |
| H20.8.29  | ~ H20.8.31 | 集中豪雨  | 内水    |     | 264         | 16        | 54      | お岡本  | 1    | 17 | 床下   |        | -     | 1          |               |    |
| H20.9.7   |            | 集中豪雨  | 内水    |     | 21          | 10        | 15      | お岡本  | 1    | 17 | 床下   |        | -     | 1          |               |    |
| H6.8.20   | ~ H6.8.21  | 集中豪雨  | 内水    |     | 153         |           | 47      | お岡本  | 1    | 30 | 床上   |        | 40~50 | 1          |               |    |
| H9.4.7    |            | 集中豪雨  | 内水    |     | 25          |           | 17      | お岡本  | 1    | 30 |      | 地下室    | 5     | 2          |               |    |
| H11.8.29  |            | 集中豪雨  | 内水    |     | 60          |           | 60      | お岡本  | 1    | 30 | 床上   |        | 8     | 1          |               |    |
| H15.10.13 |            | 集中豪雨  | 内水    |     | 61          | 18        | 58      | お岡本  | 1    | 30 | 床上   |        | 10    | 1          |               |    |
| H16.10.9  |            | 台風22号 | 内水    |     | 278         | 13        | 43      | お岡本  | 1    | 30 | 床下   | 地下室    | -     | 1          |               |    |
| H17.9.4   |            | 集中豪雨  | 内水    |     | 82          | 20        | 52      | お岡本  | 1    | 30 | 床下   |        | -     | 1          |               |    |
| H1.8.10   |            | 集中豪雨  | 無堤部溢水 |     | 72          |           | 72      | お岡本  | 2    | 12 | 河川溢水 |        | -     | -          | 浸水確認箇所図には記載せず |    |
| H17.9.4   |            | 集中豪雨  | 内水    |     | 82          | 20        | 52      | お岡本  | 2    | 14 | 床上   | 地下室    | 30    | 1          |               |    |
| H17.9.4   |            | 集中豪雨  | 内水    |     | 82          | 20        | 52      | お岡本  | 3    | 37 | 床下   | 地下車庫   | -     | 3          |               |    |
| H25.7.23  |            | 集中豪雨  | 内水    |     | 42          | 25        | 36      | お岡本  | 3    | 41 |      | 車庫(地上) |       |            | 浸水確認箇所図には記載せず |    |
| H22.12.3  |            | 集中豪雨  | 内水    |     | 76          | 16        | 28      | お奥沢  | 1    | 15 | 床上   | 地下室    | 10    | 1          |               |    |
| H16.10.20 |            | 台風23号 | 内水    |     | 217         | 19        | 47      | お奥沢  | 1    | 34 | 床上   | 地下室    | -     | 1          |               |    |
| H25.7.23  |            | 集中豪雨  | 内水    |     | 70          | 20        | 66      | お奥沢  | 1    | 65 | 床上   |        | -     | 1          |               |    |
| H29.8.19  |            | 集中豪雨  | 内水    |     | 43          | 19        | 32      | お奥沢  | 2    | 39 | 床下   |        | 3     | 1          | 平置駐車場         |    |
| H25.7.23  |            | 集中豪雨  | 内水    |     | 70          | 20        | 66      | お奥沢  | 3    | 28 |      | 地下車庫   | -     | 1          |               |    |
| H25.7.23  |            | 集中豪雨  | 内水    |     | 70          | 20        | 66      | お奥沢  | 3    | 47 | 床下   |        | -     | 1          |               |    |
| H12.7.7   | ~ H12.7.8  | 台風    | 内水    |     | 167         |           | 27      | お奥沢  | 6    | 6  | 床下   |        | -     | 1          |               |    |
| H30.8.27  |            | 集中豪雨  | 内水    |     | 114         | 39        | 111     | お奥沢  | 7    | 16 | 床上   |        | -     | 1          |               |    |
| R3.3.13   | R3.3.13    | 集中豪雨  | 内水    |     | 133         | 15        | 54      | お奥沢  | 8    | 37 | 床上   |        | -     | 1          |               |    |
| R1.10.12  | ~ R1.10.13 | 台風19号 |       |     | 256         | 7         | 31      | お尾山台 | 1    | 1  | 床下   |        |       | 1          |               |    |
| H1.7.31   | ~ H1.8.2   | 集中豪雨  | 内水    |     | 229         |           | 47      | お尾山台 | 1    | 2  |      | 地下車庫   | -     | 1          |               |    |
| R1.10.12  | ~ R1.10.13 | 台風19号 |       |     | 256         | 7         | 31      | お尾山台 | 1    | 2  | 床上   | 半地下    | 2     | 1          |               |    |
| R1.10.12  | ~ R1.10.13 | 台風19号 |       |     | 256         | 7         | 31      | お尾山台 | 1    | 2  |      |        |       | 1          |               |    |
| R1.10.12  | ~ R1.10.13 | 台風19号 |       |     | 256         | 7         | 31      | お尾山台 | 1    | 15 | 床下   |        |       | 1          |               |    |
| H14.1.21  |            | 集中豪雨  | 内水    |     | 43          |           | 43      | お尾山台 | 2    | 6  |      | 地下車庫   | -     | 1          |               |    |
| H3.9.18   | ~ H3.9.19  | 台風    | 内水    |     | 240         |           | 40      | お尾山台 | 3    | 22 | 床上   | 地下室    | -     | 1          |               |    |

## 浸水確認箇所一覧(平成元年～令和3年)

| 発生期間     |       | 区分       | 原因    | 河川名 | 総雨量<br>(mm) | 最大雨量 (mm) |         |   | 被害住所 |    |    | 被害区分 | 建物構造 | 浸水         |    | 備考                                |
|----------|-------|----------|-------|-----|-------------|-----------|---------|---|------|----|----|------|------|------------|----|-----------------------------------|
| 発生年月日    | 終息年月日 |          |       |     |             | 10分<br>間  | 1時<br>間 |   | 町名   | 丁目 | 番  |      |      | 深さ<br>(cm) | 棟数 |                                   |
| H30.8.27 |       | 集中豪雨     | 内水    |     | 114         | 39        | 111     | お | 尾山台  | 3  | 23 |      | 地下車庫 | 200        | 1  |                                   |
| H11.8.29 |       | 集中豪雨     | 内水    |     | 48          |           | 45      | お | 尾山台  | 3  | 24 |      | 地下車庫 | -          | 1  |                                   |
| H25.7.23 |       | 集中豪雨     | 内水    |     | 70          | 20        | 66      | お | 尾山台  | 3  | 24 | 床上   |      | -          | 1  |                                   |
| H25.7.23 |       | 集中豪雨     | 内水    |     | 70          | 20        | 66      | お | 尾山台  | 3  | 28 |      | 地下車庫 | -          | 1  |                                   |
| H30.8.27 |       | 集中豪雨     | 内水    |     | 114         | 39        | 111     | お | 尾山台  | 3  | 29 | 床上   |      | -          | 1  |                                   |
| H30.8.27 |       | 集中豪雨     | 内水    |     | 114         | 39        | 111     | お | 尾山台  | 3  | 30 | 床上   | 半地下  | -          | 1  |                                   |
| H25.7.23 |       | 集中豪雨     | 内水    |     | 70          | 20        | 66      | お | 尾山台  | 3  | 33 | 床上   |      | -          | 1  |                                   |
| H5.8.26  | ～     | H5.8.27  | 台風    | 内水  | 266         |           | 50      | お | 尾山台  | 3  | 34 | 床下   |      | -          | 1  |                                   |
| H7.8.22  |       | 集中豪雨     | 内水    |     | 86          |           | 74      | お | 尾山台  | 3  | 34 | 床上   |      | 10         | 1  |                                   |
| H11.8.29 |       | 集中豪雨     | 内水    |     | 48          |           | 45      | お | 尾山台  | 3  | 34 | 床下   |      | -          | 1  |                                   |
| H14.8.4  |       | 集中豪雨     | 内水    |     | 52          |           | 48      | お | 尾山台  | 3  | 34 | 床上   |      | -          | 1  |                                   |
| H16.10.9 |       | 台風22号    | 内水    |     | 258         | 14        | 42      | お | 尾山台  | 3  | 34 | 床下   |      | -          | 1  |                                   |
| H17.9.4  |       | 集中豪雨     | 内水    |     | 197         | 21        | 100     | か | 粕谷   | 1  | 6  | 床上   | 地下車庫 | -          | 1  |                                   |
| H17.9.4  |       | 集中豪雨     | 内水    |     | 197         | 21        | 100     | か | 粕谷   | 1  | 6  | 床上   |      | -          | 1  |                                   |
| H17.9.4  |       | 集中豪雨     | 内水    |     | 197         | 21        | 100     | か | 粕谷   | 1  | 11 | 床下   | 地下車庫 | -          | 1  |                                   |
| H1.8.10  |       | 集中豪雨     | 内水    |     | 99          |           | 98      | か | 粕谷   | 1  | 12 | 床上   |      | -          | 1  |                                   |
| H7.8.2   |       | 集中豪雨     | 内水    |     | 78          |           | 74      | か | 粕谷   | 1  | 15 | 床下   |      | -          | 1  |                                   |
| H7.8.2   |       | 集中豪雨     | 内水    |     | 78          |           | 74      | か | 粕谷   | 1  | 15 |      | 地下車庫 | 5          | 1  |                                   |
| H3.9.18  | ～     | H3.9.19  | 台風    | 内水  | 237         |           | 40      | か | 粕谷   | 3  | 10 | 床下   |      | -          | 1  |                                   |
| H23.8.26 |       | 集中豪雨     | 内水    |     | 140         | 23        | 96      | か | 粕谷   | 3  | 10 | 床上   | 地下室  | 20         | 1  |                                   |
| H17.9.4  |       | 集中豪雨     | 内水    |     | 197         | 21        | 100     | か | 粕谷   | 4  | 11 | 床上   |      | -          | 1  |                                   |
| H17.9.4  |       | 集中豪雨     | 内水    |     | 197         | 21        | 100     | か | 粕谷   | 4  | 25 | 床上   | 地下車庫 | -          | 1  |                                   |
| H17.9.4  |       | 集中豪雨     | 氾濫    | 野川  | 82          | 20        | 52      | か | 鎌田   | 1  | 3  | 床下   |      | -          | 8  |                                   |
| H17.9.4  |       | 集中豪雨     | 氾濫    | 野川  | 82          | 20        | 52      | か | 鎌田   | 1  | 3  | 床上   |      | 100        | 1  |                                   |
| R1.10.12 | ～     | R1.10.13 | 台風19号 |     | 274         | 8         | 33      | か | 鎌田   | 1  | 3  | 床下   |      | -          | 1  |                                   |
| H17.9.4  |       | 集中豪雨     | 氾濫    | 野川  | 82          | 20        | 52      | か | 鎌田   | 1  | 4  | 床下   |      | -          | 2  |                                   |
| H17.9.4  |       | 集中豪雨     | 氾濫    | 野川  | 82          | 20        | 52      | か | 鎌田   | 1  | 5  | 床下   |      | -          | 1  |                                   |
| H17.9.4  |       | 集中豪雨     | 氾濫    | 野川  | 82          | 20        | 52      | か | 鎌田   | 1  | 5  | 床下   | 地下車庫 | -          | 3  |                                   |
| H1.7.31  | ～     | H1.8.2   | 集中豪雨  | 内水  | 220         |           | 48      | か | 鎌田   | 1  | 7  | 床下   |      | -          | 14 | 浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず) |
| H3.9.18  | ～     | H3.9.19  | 台風    | 内水  | 229         |           | 39      | か | 鎌田   | 1  | 7  | 床下   |      | -          | ※  | 1-8と合計で8棟、浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の地図どおり |
| H17.9.4  |       | 集中豪雨     | 氾濫    | 野川  | 82          | 20        | 52      | か | 鎌田   | 1  | 7  | 床下   |      | -          | 1  |                                   |
| H17.9.4  |       | 集中豪雨     | 氾濫    | 野川  | 82          | 20        | 52      | か | 鎌田   | 1  | 7  | 床上   |      | 70         | 2  |                                   |
| H17.9.4  |       | 集中豪雨     | 氾濫    | 野川  | 82          | 20        | 52      | か | 鎌田   | 1  | 7  | 床上   |      | 130        | 1  |                                   |
| H17.9.4  |       | 集中豪雨     | 氾濫    | 野川  | 82          | 20        | 52      | か | 鎌田   | 1  | 7  | 床上   |      | 100        | 4  |                                   |
| H17.9.4  |       | 集中豪雨     | 氾濫    | 野川  | 82          | 20        | 52      | か | 鎌田   | 1  | 7  | 床上   |      | 30         | 1  |                                   |
| H17.9.4  |       | 集中豪雨     | 氾濫    | 野川  | 82          | 20        | 52      | か | 鎌田   | 1  | 7  | 床上   |      | 60         | 1  |                                   |
| H20.7.29 |       | 集中豪雨     | 内水    |     | 31          | 21        | 27      | か | 鎌田   | 1  | 7  | 床上   |      | 5          | 1  |                                   |

## 浸水確認箇所一覧(平成元年～令和3年)

| 発生期間     |       | 区分       | 原因    | 河川名 | 総雨量<br>(mm) | 最大雨量 (mm) |         | 被害住所 | 被害区分 | 建物構造 | 浸水 |    | 備考 |      |  |    |  |
|----------|-------|----------|-------|-----|-------------|-----------|---------|------|------|------|----|----|----|------|--|----|--|
| 発生年月日    | 終息年月日 |          |       |     |             | 10分<br>間  | 1時<br>間 |      |      |      | 町名 | 丁目 |    | 番    | 深さ<br>(cm)                                       | 棟数 |  |
| R1.10.12 | ～     | R1.10.13 | 台風19号 |     | 274         | 8         | 33      | か    | 鎌田   | 1    | 7  | 床上 |    | 1    |  |    |  |
| R1.10.12 | ～     | R1.10.13 | 台風19号 |     | 274         | 8         | 33      | か    | 鎌田   | 1    | 7  | 床下 |    | 1    |  |    |  |
| H3.9.18  | ～     | H3.9.19  | 台風    | 内水  | 229         |           | 39      | か    | 鎌田   | 1    | 8  | 床下 | -  | ※    | 1-7と合計で8棟、浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず)      |    |  |
| H17.9.4  |       |          | 集中豪雨  | 氾濫  | 野川          | 82        | 20      | 52   | か    | 鎌田   | 1  | 8  | 床下 | -    | 1  |    |  |
| H17.9.4  |       |          | 集中豪雨  | 氾濫  | 野川          | 82        | 20      | 52   | か    | 鎌田   | 1  | 8  | 床上 | 70   | 1  |    |  |
| H17.9.4  |       |          | 集中豪雨  | 氾濫  | 野川          | 82        | 20      | 52   | か    | 鎌田   | 1  | 8  | 床上 | 80   | 1  |    |  |
| H17.9.4  |       |          | 集中豪雨  | 氾濫  | 野川          | 82        | 20      | 52   | か    | 鎌田   | 1  | 9  | 床下 | -    | 7  |    |  |
| H17.9.4  |       |          | 集中豪雨  | 氾濫  | 野川          | 82        | 20      | 52   | か    | 鎌田   | 1  | 9  | 床上 | 60   | 1  |    |  |
| H17.9.4  |       |          | 集中豪雨  | 氾濫  | 野川          | 82        | 20      | 52   | か    | 鎌田   | 1  | 9  | 床上 | 80   | 1  |    |  |
| H17.9.4  |       |          | 集中豪雨  | 氾濫  | 野川          | 82        | 20      | 52   | か    | 鎌田   | 1  | 10 | 床下 | -    | 8  |    |  |
| H17.9.4  |       |          | 集中豪雨  | 氾濫  | 野川          | 82        | 20      | 52   | か    | 鎌田   | 1  | 10 | 床上 | 30   | 1  |    |  |
| H17.9.4  |       |          | 集中豪雨  | 氾濫  | 野川          | 82        | 20      | 52   | か    | 鎌田   | 1  | 11 | 床下 | -    | 2  |    |  |
| H17.9.4  |       |          | 集中豪雨  | 氾濫  | 野川          | 82        | 20      | 52   | か    | 鎌田   | 1  | 11 | 床上 | 10   | 1  |    |  |
| H17.9.4  |       |          | 集中豪雨  | 氾濫  | 野川          | 82        | 20      | 52   | か    | 鎌田   | 1  | 13 | 床上 | 40   | 1  |    |  |
| H3.9.18  | ～     | H3.9.19  | 台風    | 内水  | 229         |           | 39      | か    | 鎌田   | 1    | 17 | 床上 | -  | 1    |  |    |  |
| H17.9.4  |       |          | 集中豪雨  | 氾濫  | 野川          | 82        | 20      | 52   | か    | 鎌田   | 1  | 17 | 床上 | 30   | 2  |    |  |
| H1.7.31  | ～     | H1.8.2   | 集中豪雨  | 内水  | 220         |           | 48      | か    | 鎌田   | 1    | 18 | 床下 | -  | ※    | 1-18,19,20で15棟、浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず) |    |  |
| H17.9.4  |       |          | 集中豪雨  | 氾濫  | 野川          | 82        | 20      | 52   | か    | 鎌田   | 1  | 18 | 床下 | -    | 13   |    |  |
| H17.9.4  |       |          | 集中豪雨  | 氾濫  | 野川          | 82        | 20      | 52   | か    | 鎌田   | 1  | 18 | 床上 | 80   | 3  |    |  |
| H17.9.4  |       |          | 集中豪雨  | 氾濫  | 野川          | 82        | 20      | 52   | か    | 鎌田   | 1  | 18 | 床上 | 100  | 1  |    |  |
| H1.7.31  | ～     | H1.8.2   | 集中豪雨  | 内水  | 220         |           | 48      | か    | 鎌田   | 1    | 19 | 床下 | -  | ※    | 1-18,19,20で15棟、浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず) |    |  |
| H3.9.18  | ～     | H3.9.19  | 台風    | 内水  | 229         |           | 39      | か    | 鎌田   | 1    | 19 | 床下 | -  | ※    | 1-20と合計で15棟、浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず)    |    |  |
| H17.9.4  |       |          | 集中豪雨  | 氾濫  | 野川          | 82        | 20      | 52   | か    | 鎌田   | 1  | 19 | 床下 | -    | 10   |    |  |
| H17.9.4  |       |          | 集中豪雨  | 氾濫  | 野川          | 82        | 20      | 52   | か    | 鎌田   | 1  | 19 | 床下 | 地下車庫 | -  | 1  |  |
| H17.9.4  |       |          | 集中豪雨  | 氾濫  | 野川          | 82        | 20      | 52   | か    | 鎌田   | 1  | 19 | 床上 | 100  | 4  |    |  |
| H1.7.31  | ～     | H1.8.2   | 集中豪雨  | 内水  | 220         |           | 48      | か    | 鎌田   | 1    | 20 | 床下 | -  | ※    | 1-18,19,20で15棟、浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず) |    |  |
| H3.9.18  | ～     | H3.9.19  | 台風    | 内水  | 229         |           | 39      | か    | 鎌田   | 1    | 20 | 床下 | -  | ※    | 1-19と合計で15棟、浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず)    |    |  |
| H11.8.29 |       |          | 集中豪雨  | 内水  | 60          |           | 60      | か    | 鎌田   | 1    | 20 | 床下 | -  | 4    |  |    |  |
| H17.9.4  |       |          | 集中豪雨  | 氾濫  | 野川          | 82        | 20      | 52   | か    | 鎌田   | 1  | 20 | 床下 | -    | 4  |    |  |
| H17.9.4  |       |          | 集中豪雨  | 氾濫  | 野川          | 82        | 20      | 52   | か    | 鎌田   | 1  | 20 | 床上 | 30   | 1  |    |  |
| H17.9.4  |       |          | 集中豪雨  | 氾濫  | 野川          | 82        | 20      | 52   | か    | 鎌田   | 1  | 20 | 床上 | 50   | 1  |    |  |
| H17.9.4  |       |          | 集中豪雨  | 氾濫  | 野川          | 82        | 20      | 52   | か    | 鎌田   | 1  | 20 | 床上 | 100  | 7  |    |  |
| H17.9.4  |       |          | 集中豪雨  | 氾濫  | 野川          | 82        | 20      | 52   | か    | 鎌田   | 1  | 20 | 床上 | 150  | 1  |    |  |
| H17.9.4  |       |          | 集中豪雨  | 氾濫  | 野川          | 82        | 20      | 52   | か    | 鎌田   | 1  | 20 | 床上 | -    | 1  |    |  |
| H20.7.29 |       |          | 集中豪雨  | 内水  | 31          | 21        | 27      | か    | 鎌田   | 2    | 5  | 床下 | -  | 1    |  |    |  |
| H20.9.7  |       |          | 集中豪雨  | 内水  | 21          | 10        | 15      | か    | 鎌田   | 2    | 5  | 床下 | -  | 1    |  |    |  |
| H17.9.4  |       |          | 集中豪雨  | 氾濫  | 野川          | 82        | 20      | 52   | か    | 鎌田   | 2  | 14 | 床下 | -    | 4  |    |  |

## 浸水確認箇所一覧(平成元年～令和3年)

| 発生期間     |           | 区分   | 原因     | 河川名 | 総雨量<br>(mm) | 最大雨量 (mm) |         | 被害住所      | 被害区分    | 建物構造 | 浸水  |     | 備考   |
|----------|-----------|------|--------|-----|-------------|-----------|---------|-----------|---------|------|-----|-----|--|
| 発生年月日    | 終息年月日     |      |        |     |             | 10分<br>間  | 1時<br>間 |           |         |      | 町名  | 丁目番 |  |
| H17.9.4  |           | 集中豪雨 | 氾濫     | 野川  | 82          | 20        | 52      | か 鎌田 2 14 | 床上      |      | 20  | 1   |  |
| H17.9.4  |           | 集中豪雨 | 氾濫     | 野川  | 82          | 20        | 52      | か 鎌田 2 14 | 床上      |      | 40  | 1   |  |
| H17.9.4  |           | 集中豪雨 | 氾濫     | 野川  | 82          | 20        | 52      | か 鎌田 2 14 | 床上      |      | 50  | 1   |  |
| H17.9.4  |           | 集中豪雨 | 氾濫     | 野川  | 82          | 20        | 52      | か 鎌田 2 15 | 床下 地下室  |      | -   | 2   |  |
| H17.9.4  |           | 集中豪雨 | 氾濫     | 野川  | 82          | 20        | 52      | か 鎌田 2 15 | 床下 地下車庫 |      | -   | 1   |  |
| H17.9.4  |           | 集中豪雨 | 氾濫     | 野川  | 82          | 20        | 52      | か 鎌田 2 15 | 床上 地下室  |      | 150 | 1   |  |
| H17.9.4  |           | 集中豪雨 | 氾濫     | 野川  | 82          | 20        | 52      | か 鎌田 2 16 | 床下      |      | -   | 3   |  |
| H3.9.18  | ～ H3.9.19 | 台風   | 内水     |     | 229         |           | 39      | か 鎌田 2 17 | 床下      |      | -   | ※   | 2-18,19と合計で4棟、浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず)        |
| H3.9.18  | ～ H3.9.19 | 台風   | 内水     |     | 229         |           | 39      | か 鎌田 2 18 | 床下      |      | -   | ※   | 2-17,19と合計で4棟、浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず)        |
| H1.8.10  |           | 集中豪雨 | 内水     |     | 72          |           | 72      | か 鎌田 2 19 | 床下      |      | -   | 5   |  |
| H3.9.18  | ～ H3.9.19 | 台風   | 内水     |     | 229         |           | 39      | か 鎌田 2 19 | 床下      |      | -   | ※   | 2-17,18と合計で4棟、浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず)        |
| H1.7.31  | ～ H1.8.2  | 集中豪雨 | 内水     |     | 220         |           | 48      | か 鎌田 2 20 | 床下      |      | -   | ※   | 2-20,21,22,23,24で36棟、浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず) |
| H1.7.31  | ～ H1.8.2  | 集中豪雨 | 内水     |     | 220         |           | 48      | か 鎌田 2 21 | 床下      |      | -   | ※   | 2-20,21,22,23,24で36棟、浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず) |
| H1.7.31  | ～ H1.8.2  | 集中豪雨 | 内水     |     | 220         |           | 48      | か 鎌田 2 22 | 床下      |      | -   | ※   | 2-20,21,22,23,24で36棟、浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず) |
| H3.9.18  | ～ H3.9.19 | 台風   | 内水     |     | 229         |           | 39      | か 鎌田 2 22 | 床下      |      | -   | 2   | 浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず)                      |
| H3.9.18  | ～ H3.9.19 | 台風   | 内水     |     | 229         |           | 39      | か 鎌田 2 22 | 床上      |      | -   | 1   | 浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず)                      |
| H17.9.4  |           | 集中豪雨 | 氾濫     | 野川  | 82          | 20        | 52      | か 鎌田 2 22 | 床上      |      | 20  | 1   |  |
| H1.7.31  | ～ H1.8.2  | 集中豪雨 | 内水     |     | 220         |           | 48      | か 鎌田 2 23 | 床下      |      | -   | ※   | 2-20,21,22,23,24で36棟、浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず) |
| H3.9.18  | ～ H3.9.19 | 台風   | 内水     |     | 229         |           | 39      | か 鎌田 2 23 | 床上      |      | -   | 2   | 浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず)                      |
| H17.9.4  |           | 集中豪雨 | 氾濫     | 野川  | 82          | 20        | 52      | か 鎌田 2 23 | 床下      |      | -   | 1   |  |
| H1.7.31  | ～ H1.8.2  | 集中豪雨 | 内水     |     | 220         |           | 48      | か 鎌田 2 24 | 床下      |      | -   | ※   | 2-20,21,22,23,24で36棟、浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず) |
| H1.8.10  |           | 集中豪雨 | 内水     |     | 72          |           | 72      | か 鎌田 2 24 | 床下      |      | -   | 不明  | 33世帯   |
| H3.9.18  | ～ H3.9.19 | 台風   | 内水     |     | 229         |           | 39      | か 鎌田 2 24 | 床下      |      | -   | 15  | 浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず)                      |
| H4.7.15  | ～ H4.7.16 | 集中豪雨 | 内水     |     | 37          |           | 30      | か 鎌田 2 24 | 床下      |      | -   | 1   |  |
| H17.9.4  |           | 集中豪雨 | 氾濫     | 野川  | 82          | 20        | 52      | か 鎌田 2 24 | 床下      |      | -   | 9   |  |
| H17.9.4  |           | 集中豪雨 | 氾濫     | 野川  | 82          | 20        | 52      | か 鎌田 2 24 | 床下 地下車庫 |      | -   | 1   |  |
| H17.9.4  |           | 集中豪雨 | 氾濫     | 野川  | 82          | 20        | 52      | か 鎌田 2 25 | 床上      |      | 80  | 1   |  |
| H19.8.28 |           | 集中豪雨 | 急斜面地崩壊 | 野川  | 45          | 19        | 45      | か 鎌田 3 1  | 河川      |      | -   | 1   | 浸水確認箇所図には記載せず  |
| H17.9.4  |           | 集中豪雨 | 氾濫     | 野川  | 82          | 20        | 52      | か 鎌田 3 10 | 床下 地下車庫 |      | -   | 1   |  |
| H17.9.4  |           | 集中豪雨 | 氾濫     | 野川  | 82          | 20        | 52      | か 鎌田 3 10 | 床下      |      | -   | 1   |  |
| H17.9.4  |           | 集中豪雨 | 氾濫     | 野川  | 82          | 20        | 52      | か 鎌田 3 11 | 床上      |      | 40  | 1   |  |
| H25.7.23 |           | 集中豪雨 | 内水     |     | 42          | 25        | 36      | か 鎌田 3 22 | 地下車庫    |      | -   | 1   |  |
| H17.9.4  |           | 集中豪雨 | 氾濫     | 仙川  | 82          | 20        | 52      | か 鎌田 3 34 | 床上      |      | 30  | 1   |  |
| H17.9.4  |           | 集中豪雨 | 氾濫     | 野川  | 82          | 20        | 52      | か 鎌田 4 1  | 床下      |      | -   | 3   |  |
| H17.9.4  |           | 集中豪雨 | 氾濫     | 野川  | 82          | 20        | 52      | か 鎌田 4 1  | 床上      |      | 40  | 1   |  |
| H17.9.4  |           | 集中豪雨 | 氾濫     | 野川  | 82          | 20        | 52      | か 鎌田 4 1  | 床上      |      | 50  | 7   |  |
| H17.9.4  |           | 集中豪雨 | 氾濫     | 仙川  | 82          | 20        | 52      | か 鎌田 4 2  | 床下      |      | -   | 3   |  |

## 浸水確認箇所一覧(平成元年～令和3年)

| 発生期間      |           | 区分   | 原因 | 河川名 | 総雨量<br>(mm) | 最大雨量 (mm) |         | 被害住所 | 被害区分 | 建物構造 | 浸水   |     | 備考 |         |
|-----------|-----------|------|----|-----|-------------|-----------|---------|------|------|------|------|-----|----|---------|
| 発生年月日     | 終息年月日     |      |    |     |             | 10分<br>間  | 1時<br>間 |      |      |      | 町名   | 丁目  |    | 番       |
| H17.9.4   |           | 集中豪雨 | 氾濫 | 仙川  | 82          | 20        | 52      | か 鎌田 | 4 3  | 床上   |      | 30  | 1  |         |
| H17.9.4   |           | 集中豪雨 | 氾濫 | 仙川  | 82          | 20        | 52      | か 鎌田 | 4 5  | 床下   |      | -   | 4  |         |
| H17.9.4   |           | 集中豪雨 | 氾濫 | 仙川  | 82          | 20        | 52      | か 鎌田 | 4 5  | 床上   |      | 50  | 3  |         |
| H17.9.4   |           | 集中豪雨 | 氾濫 | 仙川  | 82          | 20        | 52      | か 鎌田 | 4 5  | 床上   |      | 20  | 1  |         |
| H17.9.4   |           | 集中豪雨 | 氾濫 | 野川  | 82          | 20        | 52      | か 鎌田 | 4 6  | 床上   |      | -   | 1  |         |
| H17.9.4   |           | 集中豪雨 | 氾濫 | 野川  | 82          | 20        | 52      | か 鎌田 | 4 7  | 床下   |      | -   | 1  |         |
| H17.9.4   |           | 集中豪雨 | 氾濫 | 野川  | 82          | 20        | 52      | か 鎌田 | 4 8  | 床下   |      | -   | 1  |         |
| H17.9.4   |           | 集中豪雨 | 氾濫 | 野川  | 82          | 20        | 52      | か 鎌田 | 4 9  | 床下   |      | -   | 3  |         |
| H17.9.4   |           | 集中豪雨 | 氾濫 | 野川  | 82          | 20        | 52      | か 鎌田 | 4 12 | 床下   |      | -   | 2  |         |
| H17.9.4   |           | 集中豪雨 | 氾濫 | 野川  | 82          | 20        | 52      | か 鎌田 | 4 13 | 床下   |      | -   | 1  |         |
| H17.9.4   |           | 集中豪雨 | 氾濫 | 野川  | 82          | 20        | 52      | か 鎌田 | 4 13 | 床下   | 地下車庫 | -   | 1  |         |
| H17.9.4   |           | 集中豪雨 | 氾濫 | 野川  | 82          | 20        | 52      | か 鎌田 | 4 13 | 床上   |      | 50  | 1  |         |
| H5.8.26   | ～ H5.8.27 | 台風   | 内水 |     | 269         |           | 41      | か 鎌田 | 4 14 | 床下   |      | -   | 1  |         |
| H17.9.4   |           | 集中豪雨 | 氾濫 | 野川  | 82          | 20        | 52      | か 鎌田 | 4 14 | 床下   |      | -   | 1  |         |
| H17.9.4   |           | 集中豪雨 | 氾濫 | 野川  | 82          | 20        | 52      | か 鎌田 | 4 14 | 床上   |      | 100 | 1  |         |
| H17.9.4   |           | 集中豪雨 | 氾濫 | 野川  | 82          | 20        | 52      | か 鎌田 | 4 15 | 床上   | 地下室  | 90  | 1  |         |
| H17.9.4   |           | 集中豪雨 | 氾濫 | 野川  | 82          | 20        | 52      | か 鎌田 | 4 16 | 床上   |      | 55  | 1  |         |
| H17.9.4   |           | 集中豪雨 | 氾濫 | 野川  | 82          | 20        | 52      | か 鎌田 | 4 16 | 床上   |      | 50  | 1  |         |
| H17.9.4   |           | 集中豪雨 | 氾濫 | 野川  | 82          | 20        | 52      | か 鎌田 | 4 17 | 床下   | 地下車庫 | -   | 1  |         |
| H17.9.4   |           | 集中豪雨 | 氾濫 | 野川  | 82          | 20        | 52      | か 鎌田 | 4 17 | 床上   |      | 50  | 1  |         |
| H15.10.13 |           | 集中豪雨 | 内水 |     | 62          | 18        | 61      | か 上馬 | 2 10 | 床下   |      | -   | 2  |         |
| H25.7.23  |           | 集中豪雨 | 内水 |     | 61          | 24        | 61      | か 上馬 | 2 27 | 床上   |      | 15  | 1  |         |
| H25.7.23  |           | 集中豪雨 | 内水 |     | 61          | 24        | 61      | か 上馬 | 2 34 | 床上   | 地下車庫 | 30  | 1  |         |
| H5.8.26   | ～ H5.8.27 | 台風   | 内水 |     | 232         |           | 37      | か 上馬 | 4 1  | 床下   |      | -   | 1  |         |
| H25.7.23  |           | 集中豪雨 | 内水 |     | 61          | 24        | 61      | か 上馬 | 4 27 | 床上   | 地下室  | -   | 1  |         |
| H25.7.23  |           | 集中豪雨 | 内水 |     | 61          | 24        | 61      | か 上馬 | 4 28 | 床下   |      | -   | 1  |         |
| H15.10.13 |           | 集中豪雨 | 内水 |     | 62          | 18        | 61      | か 上馬 | 4 31 | 床上   |      | -   | 1  |         |
| H25.7.23  |           | 集中豪雨 | 内水 |     | 61          | 24        | 61      | か 上馬 | 4 31 | 床上   |      | -   | ※  | 4-31で2棟 |
| H25.7.23  |           | 集中豪雨 | 内水 |     | 61          | 24        | 61      | か 上馬 | 4 35 | 床上   |      | -   | 1  |         |
| H14.8.2   |           | 集中豪雨 | 内水 |     | 51          |           | 50      | か 上馬 | 4 36 | 床上   |      | -   | 3  |         |
| H25.7.23  |           | 集中豪雨 | 内水 |     | 61          | 24        | 61      | か 上馬 | 4 36 | 床上   |      | 20  | 1  |         |
| H15.10.13 |           | 集中豪雨 | 内水 |     | 62          | 18        | 61      | か 上馬 | 4 39 | 床下   |      | -   | 1  |         |
| H25.7.23  |           | 集中豪雨 | 内水 |     | 61          | 24        | 61      | か 上馬 | 4 39 | 床上   |      | -   | ※  | 4-39で2棟 |
| H25.7.23  |           | 集中豪雨 | 内水 |     | 61          | 24        | 61      | か 上馬 | 4 39 |      | 地下車庫 | -   | 1  |         |
| H9.9.3    |           | 集中豪雨 | 内水 |     | 48          |           | 44      | か 上馬 | 4 40 |      | 地下車庫 | 100 | 1  |         |
| H11.8.29  |           | 集中豪雨 | 内水 |     | 69          |           | 66      | か 上馬 | 4 40 | 床下   |      | -   | 1  |         |
| H14.8.2   |           | 集中豪雨 | 内水 |     | 51          |           | 50      | か 上馬 | 4 40 | 床上   |      | -   | 2  |         |

## 浸水確認箇所一覧(平成元年～令和3年)

| 発生期間      |            | 区分    | 原因 | 河川名 | 総雨量<br>(mm) | 最大雨量 (mm) |         | 被害住所 | 被害区分 | 建物構造 | 浸水 |      | 備考 |         |            |
|-----------|------------|-------|----|-----|-------------|-----------|---------|------|------|------|----|------|----|---------|------------|
| 発生年月日     | 終息年月日      |       |    |     |             | 10分<br>間  | 1時<br>間 |      |      |      | 町名 | 丁目   |    | 番       | 深さ<br>(cm) |
| H15.10.13 |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 62          | 18        | 61      | か上馬  | 4    | 40   | 床下 | -    | 2  |         |            |
| H16.10.9  |            | 台風22号 | 内水 |     | 275         | 17        | 49      | か上馬  | 4    | 40   | 床上 | -    | 1  |         |            |
| H16.10.20 |            | 台風23号 | 内水 |     | 224         | 17        | 44      | か上馬  | 4    | 40   | 床上 | -    | 1  |         |            |
| H17.9.4   |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 80          | 22        | 62      | か上馬  | 4    | 40   | 床上 | -    | 1  |         |            |
| H25.7.23  |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 61          | 24        | 61      | か上馬  | 4    | 40   | 床上 | -    | ※  | 4-40で2棟 |            |
| H14.8.4   |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 45          |           | 38      | か上馬  | 4    | 41   | 床下 | 地下車庫 | -  | 1       |            |
| H15.10.13 |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 62          | 18        | 61      | か上馬  | 4    | 41   | 床下 | 地下車庫 | -  | 1       |            |
| H16.10.9  |            | 台風22号 | 内水 |     | 275         | 17        | 49      | か上馬  | 4    | 41   | 床下 | 地下車庫 | -  | 1       |            |
| H25.7.23  |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 61          | 24        | 61      | か上馬  | 4    | 41   | 床上 |      | -  | ※       | 4-41で2棟    |
| H1.8.10   |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 59          |           | 59      | か上馬  | 5    | 1    | 床下 |      | -  | 1       |            |
| H14.8.2   |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 51          |           | 50      | か上馬  | 5    | 1    | 床上 |      | -  | 2       |            |
| H15.10.13 |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 62          | 18        | 61      | か上馬  | 5    | 1    | 床下 | 地下車庫 | -  | 1       |            |
| H15.10.13 |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 62          | 18        | 61      | か上馬  | 5    | 1    | 床下 |      | -  | 1       |            |
| H15.10.13 |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 62          | 18        | 61      | か上馬  | 5    | 1    | 床上 |      | -  | 3       |            |
| H16.10.9  |            | 台風22号 | 内水 |     | 275         | 17        | 49      | か上馬  | 5    | 1    | 床上 |      | -  | 3       |            |
| H16.10.20 |            | 台風23号 | 内水 |     | 224         | 17        | 44      | か上馬  | 5    | 1    | 床上 |      | -  | 4       |            |
| H17.9.4   |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 80          | 22        | 62      | か上馬  | 5    | 1    | 床下 | 地下車庫 | -  | 1       |            |
| H17.9.4   |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 80          | 22        | 62      | か上馬  | 5    | 1    | 床下 |      | -  | 2       |            |
| H17.9.4   |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 80          | 22        | 62      | か上馬  | 5    | 1    | 床上 |      | -  | 2       |            |
| H20.8.29  | ～ H20.8.31 | 集中豪雨  | 内水 |     | 303         | 16        | 55      | か上馬  | 5    | 1    | 床上 |      | 6  | 1       |            |
| H25.7.23  |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 61          | 24        | 61      | か上馬  | 5    | 1    |    | 地下車庫 | -  | 1       |            |
| H25.7.23  |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 61          | 24        | 61      | か上馬  | 5    | 1    | 床上 |      | 20 | 1       |            |
| H25.7.23  |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 61          | 24        | 61      | か上馬  | 5    | 1    | 床下 |      | -  | ※       | 5-1で2棟     |
| H14.8.2   |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 51          |           | 50      | か上馬  | 5    | 2    | 床上 |      | -  | 2       |            |
| H14.8.4   |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 45          |           | 38      | か上馬  | 5    | 2    | 床下 |      | -  | 3       |            |
| H14.9.7   |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 77          |           | 51      | か上馬  | 5    | 2    | 床下 |      | -  | 1       |            |
| H15.10.13 |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 62          | 18        | 61      | か上馬  | 5    | 2    | 床下 |      | -  | 1       |            |
| H15.10.13 |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 62          | 18        | 61      | か上馬  | 5    | 2    | 床下 | 地下室  | -  | 1       |            |
| H15.10.13 |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 62          | 18        | 61      | か上馬  | 5    | 2    | 床下 | 地下車庫 | -  | 1       |            |
| H16.10.20 |            | 台風23号 | 内水 |     | 224         | 17        | 44      | か上馬  | 5    | 2    | 床上 |      | -  | 1       |            |
| H25.7.23  |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 61          | 24        | 61      | か上馬  | 5    | 2    | 床上 |      | -  | ※       | 5-2で2棟     |
| H25.7.23  |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 61          | 24        | 61      | か上馬  | 5    | 2    | 床下 |      | -  | ※       | 5-2で4棟     |
| H13.8.11  |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 91          |           | 65      | か上馬  | 5    | 3    | 床上 | 地下室  | 25 | 2       |            |
| H13.8.11  |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 91          |           | 65      | か上馬  | 5    | 3    | 床上 | 地下室  | 20 | 1       |            |
| H13.9.10  |            | 台風    | 内水 |     | 172         |           | 42      | か上馬  | 5    | 3    | 床上 | 地下室  | 10 | 1       |            |
| H14.8.2   |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 51          |           | 50      | か上馬  | 5    | 3    | 床上 |      | -  | 7       |            |
| H14.8.19  |            | 台風13号 | 内水 |     | 129         |           | 28      | か上馬  | 5    | 3    | 床上 |      | 6  | 1       |            |



## 浸水確認箇所一覧(平成元年～令和3年)

| 発生期間      |            | 区分    | 原因 | 河川名 | 総雨量<br>(mm) | 最大雨量 (mm) |         | 被害住所  | 被害区分 | 建物構造 | 浸水 |        | 備考 |   |                                   |
|-----------|------------|-------|----|-----|-------------|-----------|---------|-------|------|------|----|--------|----|---|-----------------------------------|
| 発生年月日     | 終息年月日      |       |    |     |             | 10分<br>間  | 1時<br>間 |       |      |      | 町名 | 丁目     |    | 番 | 深さ<br>(cm)                        |
| H14.9.7   |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 77          |           | 51      | か上馬   | 5    | 3    | 床下 | -      | 2  |   |                                   |
| H15.10.13 |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 62          | 18        | 61      | か上馬   | 5    | 3    | 床下 | 地下車庫   | -  | 2 |                                   |
| H15.10.13 |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 62          | 18        | 61      | か上馬   | 5    | 3    | 床下 |        | -  | 1 |                                   |
| H15.10.13 |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 62          | 18        | 61      | か上馬   | 5    | 3    | 床上 |        | -  | 2 |                                   |
| H15.10.13 |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 62          | 18        | 61      | か上馬   | 5    | 3    | 床上 | 地下車庫   | -  | 1 |                                   |
| H15.10.13 |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 62          | 18        | 61      | か上馬   | 5    | 3    | 床上 |        | 7  | 1 |                                   |
| H16.10.9  |            | 台風22号 | 内水 |     | 275         | 17        | 49      | か上馬   | 5    | 3    | 床上 |        | -  | 3 |                                   |
| H16.10.20 |            | 台風23号 | 内水 |     | 224         | 17        | 44      | か上馬   | 5    | 3    | 床上 |        | -  | 3 |                                   |
| H17.9.4   |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 80          | 22        | 62      | か上馬   | 5    | 3    | 床下 | 地下車庫   | -  | 1 |                                   |
| H17.9.4   |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 80          | 22        | 62      | か上馬   | 5    | 3    | 床上 |        | -  | 4 |                                   |
| H18.9.11  |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 51          | 17        | 45      | か上馬   | 5    | 3    | 床下 |        | -  | 2 |                                   |
| H18.9.11  |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 51          | 17        | 45      | か上馬   | 5    | 3    | 床上 |        | -  | 3 |                                   |
| H20.7.29  |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 47          | 21        | 45      | か上馬   | 5    | 3    | 床下 |        | -  | 2 |                                   |
| H20.7.29  |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 47          | 21        | 45      | か上馬   | 5    | 3    | 床上 |        | 3  | 1 |                                   |
| H20.7.29  |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 47          | 21        | 45      | か上馬   | 5    | 3    |    | 地下車庫   | -  | 1 |                                   |
| H20.8.29  | ～ H20.8.31 | 集中豪雨  | 内水 |     | 303         | 16        | 55      | か上馬   | 5    | 3    | 床下 |        | -  | 2 |                                   |
| H20.8.29  | ～ H20.8.31 | 集中豪雨  | 内水 |     | 303         | 16        | 55      | か上馬   | 5    | 3    | 床上 |        | 4  | 1 |                                   |
| H20.8.29  | ～ H20.8.31 | 集中豪雨  | 内水 |     | 303         | 16        | 55      | か上馬   | 5    | 3    | 床上 |        | 1  | 2 |                                   |
| H20.8.29  | ～ H20.8.31 | 集中豪雨  | 内水 |     | 303         | 16        | 55      | か上馬   | 5    | 3    |    | 地下車庫   | -  | 1 |                                   |
| H20.8.29  | ～ H20.8.31 | 集中豪雨  | 内水 |     | 303         | 16        | 55      | か上馬   | 5    | 3    |    | 車庫(地上) | -  | 1 | 浸水確認箇所図には記載せず                     |
| H25.7.23  |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 61          | 24        | 61      | か上馬   | 5    | 3    | 床上 |        | 20 | ※ | 5-3で5棟                            |
| H25.7.23  |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 61          | 24        | 61      | か上馬   | 5    | 12   | 床上 |        | -  | 1 |                                   |
| H25.7.23  |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 61          | 24        | 61      | か上馬   | 5    | 14   | 床上 |        | -  | 1 |                                   |
| H30.8.27  |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 78          | 40        | 76      | か上馬   | 5    | 14   | 床上 |        | -  | 1 |                                   |
| H16.10.9  |            | 台風22号 | 内水 |     | 275         | 17        | 49      | か上馬   | 5    | 35   | 床下 | 地下車庫   | -  | 1 |                                   |
| H30.8.27  |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 78          | 40        | 76      | か上馬   | 5    | 35   | 床上 | 半地下    | -  | 1 |                                   |
| H30.8.27  |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 54          | 26        | 53      | か上北沢  | 1    | 13   | 床上 | 地下室    | -  | 1 |                                   |
| H11.7.21  |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 38          |           | 34      | か上北沢  | 4    | 24   | 床下 |        | -  | 1 |                                   |
| H14.7.10  | ～ H14.7.11 | 台風6号  | 内水 |     | 58          |           | 24      | か上北沢  | 4    | 24   | 床下 |        | -  | 1 | 浸水確認箇所図には記載せず(当該地設置施設不良に起因するものため) |
| H22.12.3  |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 98          | 20        | 42      | か上北沢  | 4    | 24   | 床上 |        | 10 | 1 |                                   |
| H17.9.4   |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 197         | 21        | 100     | か上北沢  | 5    | 22   | 床上 |        | -  | 1 |                                   |
| H25.9.15  |            | 台風18号 | 内水 |     | 176         | 13        | 44      | か上北沢  | 5    | 22   | 床上 | 地下室    | 15 | 1 |                                   |
| H5.8.26   | ～ H5.8.27  | 台風    | 内水 |     | 231         |           | 31      | か上北沢  | 5    | 36   | 床上 |        | -  | 1 |                                   |
| H17.9.4   |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 197         | 21        | 100     | か上祖師谷 | 1    | 24   | 床上 | 地下室    | -  | 1 |                                   |
| H17.9.4   |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 197         | 21        | 100     | か上祖師谷 | 1    | 35   | 床上 |        | -  | 1 |                                   |
| H4.12.7   | ～ H4.12.8  | 集中豪雨  | 内水 |     | 231         |           | 31      | か上祖師谷 | 2    | 6    | 床下 |        | -  | 1 |                                   |
| H17.9.4   |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 197         | 21        | 100     | か上祖師谷 | 2    | 10   | 床下 | 地下車庫   | -  | 1 |                                   |

## 浸水確認箇所一覧(平成元年～令和3年)

| 発生期間      |            | 区分    | 原因 | 河川名 | 総雨量<br>(mm) | 最大雨量 (mm) |         | 被害住所  | 被害区分 | 建物構造 | 浸水   |       | 備考 |            |
|-----------|------------|-------|----|-----|-------------|-----------|---------|-------|------|------|------|-------|----|------------|
| 発生年月日     | 終息年月日      |       |    |     |             | 10分<br>間  | 1時<br>間 |       |      |      | 町名   | 丁目番   |    | 深さ<br>(cm) |
| H17.9.4   |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 197         | 21        | 100     | か上祖師谷 | 2 19 | 床下   | 地下車庫 | -     | 1  |            |
| H17.9.4   |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 197         | 21        | 100     | か上祖師谷 | 2 22 | 床下   |      | -     | 1  |            |
| H17.9.4   |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 197         | 21        | 100     | か上祖師谷 | 2 23 | 床下   |      | -     | 2  |            |
| H17.9.4   |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 197         | 21        | 100     | か上祖師谷 | 2 33 | 床上   |      | -     | 1  |            |
| H17.9.4   |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 197         | 21        | 100     | か上祖師谷 | 2 34 | 床下   |      | -     | 8  |            |
| H17.9.4   |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 197         | 21        | 100     | か上祖師谷 | 2 34 |      | 地下車庫 |       | 1  |            |
| H23.8.26  |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 140         | 23        | 96      | か上祖師谷 | 2 34 |      | 地下車庫 | 30~50 | 1  |            |
| H17.9.4   |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 197         | 21        | 100     | か上祖師谷 | 2 35 | 床下   |      | -     | 2  |            |
| H23.8.26  |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 140         | 23        | 96      | か上祖師谷 | 3 5  | 床下   |      | -     | 1  |            |
| H17.9.4   |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 197         | 21        | 100     | か上祖師谷 | 6 20 | 床上   |      | -     | 1  |            |
| H17.9.4   |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 197         | 21        | 100     | か上祖師谷 | 6 20 | 床上   | 地下車庫 | -     | 1  |            |
| H17.9.4   |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 197         | 21        | 100     | か上祖師谷 | 6 27 | 床上   |      | -     | 1  |            |
| H7.8.2    |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 78          |           | 74      | か上祖師谷 | 7 14 | 床下   |      | -     | 1  |            |
| H7.8.2    |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 78          |           | 74      | か上祖師谷 | 7 14 |      | 地下車庫 | 100   | 1  |            |
| H4.12.7   | ~ H4.12.8  | 集中豪雨  | 内水 |     | 231         |           | 31      | か上祖師谷 | 7 25 | 床下   |      | -     | 4  |            |
| H7.8.2    |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 78          |           | 74      | か上祖師谷 | 7 25 | 床下   |      | -     | 1  |            |
| H4.12.7   | ~ H4.12.8  | 集中豪雨  | 内水 |     | 266         |           | 50      | か上野毛  | 1 6  | 床下   |      | -     | 1  |            |
| R1.10.12  | ~ R1.10.13 | 台風19号 |    |     | 256         | 7         | 31      | か上野毛  | 2 22 | 床上   | 半地下  |       | 1  |            |
| R1.10.12  | ~ R1.10.13 | 台風19号 |    |     | 256         | 7         | 31      | か上野毛  | 2 22 | 床上   | 地下室  | 150   | 1  |            |
| H1.7.31   | ~ H1.8.2   | 集中豪雨  | 内水 |     | 229         |           | 47      | か上野毛  | 2 23 | 床上   |      | -     | 1  |            |
| H5.8.26   | ~ H5.8.27  | 台風    | 内水 |     | 266         |           | 50      | か上野毛  | 2 23 | 床下   |      | -     | 1  |            |
| H5.11.13  | ~ H5.11.14 | 集中豪雨  | 内水 |     | 132         |           | 33      | か上野毛  | 2 23 | 床下   |      | -     | 1  |            |
| R1.10.12  | ~ R1.10.13 | 台風19号 |    |     | 256         | 7         | 31      | か上野毛  | 2 23 |      | 地下車庫 |       | 1  |            |
| R1.10.12  | ~ R1.10.13 | 台風19号 |    |     | 256         | 7         | 31      | か上野毛  | 2 24 | 床上   | 地下室  |       | 1  |            |
| R1.10.12  | ~ R1.10.13 | 台風19号 |    |     | 256         | 7         | 31      | か上野毛  | 2 25 | 床上   | 半地下  | 70    | 1  |            |
| H25.7.23  |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 70          | 20        | 66      | か上野毛  | 3 19 | 床上   |      | -     | 1  |            |
| H1.8.10   |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 41          |           | 41      | か上野毛  | 3 23 | 床上   |      | 10    | 1  |            |
| H17.9.4   |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 63          | 18        | 41      | か上野毛  | 4 11 |      | 地下車庫 | -     | 1  |            |
| H5.8.26   | ~ H5.8.27  | 台風    | 内水 |     | 266         |           | 50      | か上野毛  | 4 15 | 床上   |      | -     | 1  |            |
| H6.8.20   | ~ H6.8.21  | 集中豪雨  | 内水 |     | 182         |           | 72      | か上野毛  | 4 15 | 床上   |      | 20    | 1  |            |
| H7.8.22   |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 86          |           | 74      | か上野毛  | 4 15 | 床下   |      | -     | 1  |            |
| H11.7.21  |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 36          |           | 32      | か上野毛  | 4 15 | 床上   |      | 10    | 1  |            |
| H13.9.10  |            | 台風    | 内水 |     | 187         |           | 42      | か上野毛  | 4 15 |      | 地下車庫 | -     | 1  |            |
| H25.7.23  |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 70          | 20        | 66      | か上野毛  | 4 15 | 床上   | 地下室  | -     | 1  |            |
| H15.10.13 |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 51          | 16        | 50      | か上野毛  | 4 23 | 床下   | 地下車庫 | -     | 1  |            |
| H25.7.23  |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 70          | 20        | 66      | か上野毛  | 4 27 |      | 地下車庫 | -     | 1  |            |
| H20.8.29  | ~ H20.8.31 | 集中豪雨  | 内水 |     | 264         | 16        | 54      | か上用賀  | 1 4  | 床上   | 地下室  | -     | 1  |            |

## 浸水確認箇所一覧(平成元年～令和3年)

| 発生期間     |       | 区分      | 原因   | 河川名 | 総雨量<br>(mm) | 最大雨量 (mm) |         |   | 被害住所 |    |    | 被害区分 | 建物構造 | 浸水         |    | 備考           |
|----------|-------|---------|------|-----|-------------|-----------|---------|---|------|----|----|------|------|------------|----|--------------|
| 発生年月日    | 終息年月日 |         |      |     |             | 10分<br>間  | 1時<br>間 |   | 町名   | 丁目 | 番  |      |      | 深さ<br>(cm) | 棟数 |              |
| H25.7.23 |       | 集中豪雨    | 内水   |     | 70          | 20        | 66      | か | 上用賀  | 1  | 4  | 床上   |      | -          | 1  |              |
| H30.8.27 |       | 集中豪雨    | 内水   |     | 82          | 30        | 75      | か | 上用賀  | 1  | 6  | 床下   |      | -          | 1  |              |
| H25.7.23 |       | 集中豪雨    | 内水   |     | 70          | 20        | 66      | か | 上用賀  | 1  | 7  | 床下   |      | -          | 1  |              |
| H1.8.10  |       | 集中豪雨    | 内水   |     | 58          |           | 58      | か | 上用賀  | 3  | 7  | 床上   |      | 15         | ※3 | 5-22と合計で3棟   |
| H2.8.8   |       | 集中豪雨    | 内水   |     | 66          |           | 54      | か | 上用賀  | 3  | 7  | 床上   |      | -          | 2  |              |
| H3.7.5   | ～     | H3.7.6  | 集中豪雨 | 内水  | 54          |           | 35      | か | 上用賀  | 3  | 7  | 床上   |      | -          | 1  |              |
| H5.8.26  | ～     | H5.8.27 | 台風   | 内水  | 266         |           | 50      | か | 上用賀  | 3  | 7  | 床下   |      | -          | 1  |              |
| H6.8.20  | ～     | H6.8.21 | 集中豪雨 | 内水  | 153         |           | 47      | か | 上用賀  | 3  | 7  | 床上   |      | 10         | 2  |              |
| H25.7.23 |       | 集中豪雨    | 内水   |     | 70          | 20        | 66      | か | 上用賀  | 3  | 7  | 床上   |      | -          | 1  |              |
| H1.8.10  |       | 集中豪雨    | 内水   |     | 58          |           | 58      | か | 上用賀  | 3  | 20 | 床上   |      | -          | 1  |              |
| H2.8.8   |       | 集中豪雨    | 内水   |     | 66          |           | 54      | か | 上用賀  | 3  | 20 | 床上   |      | -          | 1  |              |
| H5.8.26  | ～     | H5.8.27 | 台風   | 内水  | 269         |           | 41      | か | 上用賀  | 4  | 5  | 床上   |      | -          | 1  |              |
| H11.7.21 |       | 集中豪雨    | 内水   |     | 36          |           | 32      | か | 上用賀  | 4  | 8  | 床上   |      | 10         | 1  |              |
| H11.7.21 |       | 集中豪雨    | 内水   |     | 36          |           | 32      | か | 上用賀  | 4  | 8  | 床上   | 地下車庫 | 30         | 2  |              |
| H11.8.29 |       | 集中豪雨    | 内水   |     | 64          |           | 63      | か | 上用賀  | 4  | 8  | 床下   | 地下室  | -          | 3  |              |
| H2.8.8   |       | 集中豪雨    | 内水   |     | 66          |           | 54      | か | 上用賀  | 4  | 9  |      | 地下車庫 | -          | 1  |              |
| H20.7.29 |       | 集中豪雨    | 内水   |     | 31          | 21        | 27      | か | 上用賀  | 4  | 9  |      | 地下車庫 | 15         | 1  |              |
| H27.7.24 |       | 集中豪雨    | 内水   |     | 49          | 17        | 49      | か | 上用賀  | 4  | 9  |      | 地下車庫 | 97         | 1  |              |
| H29.8.19 |       | 集中豪雨    | 内水   |     | 43          | 19        | 32      | か | 上用賀  | 4  | 9  |      | 地下車庫 | -          | 1  |              |
| H2.8.8   |       | 集中豪雨    | 内水   |     | 66          |           | 54      | か | 上用賀  | 4  | 19 | 床下   |      | -          | 1  |              |
| H3.7.5   | ～     | H3.7.6  | 集中豪雨 | 内水  | 54          |           | 35      | か | 上用賀  | 4  | 19 | 床下   |      | -          | 1  |              |
| H5.8.26  | ～     | H5.8.27 | 台風   | 内水  | 269         |           | 41      | か | 上用賀  | 4  | 19 | 床下   |      | -          | 1  |              |
| H18.5.24 |       | 集中豪雨    | 内水   |     | 53          | 14        | 25      | か | 上用賀  | 4  | 30 | 床下   | 地下車庫 | -          | 1  |              |
| H1.8.10  |       | 集中豪雨    | 内水   |     | 58          |           | 58      | か | 上用賀  | 5  | 2  | 床下   |      | -          | ※  | 用賀4-24と合計で6棟 |
| H2.8.8   |       | 集中豪雨    | 内水   |     | 66          |           | 54      | か | 上用賀  | 5  | 2  | 床上   |      | -          | 1  |              |
| H3.7.5   | ～     | H3.7.6  | 集中豪雨 | 内水  | 54          |           | 35      | か | 上用賀  | 5  | 2  | 床上   |      | -          | 4  |              |
| H7.8.2   |       | 集中豪雨    | 内水   |     | 54          |           | 53      | か | 上用賀  | 5  | 2  | 床上   |      | 5          | 1  |              |
| H14.8.19 |       | 集中豪雨    | 内水   |     | 152         |           | 49      | か | 上用賀  | 5  | 5  | 床上   | 地下室  | -          | 1  |              |
| H1.8.10  |       | 集中豪雨    | 内水   |     | 58          |           | 58      | か | 上用賀  | 5  | 22 | 床上   |      | 15         | 3  | 3-7と合計で3棟    |
| H2.8.8   |       | 集中豪雨    | 内水   |     | 66          |           | 54      | か | 上用賀  | 5  | 24 | 床下   |      | -          | 1  |              |
| H13.8.21 |       | 台風      | 内水   |     | 136         |           | 22      | か | 上用賀  | 5  | 26 |      | 地下車庫 | -          | 1  |              |
| H1.8.10  |       | 集中豪雨    | 内水   |     | 58          |           | 58      | か | 上用賀  | 6  | 33 | 床上   |      | -          | 1  |              |
| H2.8.8   |       | 集中豪雨    | 内水   |     | 66          |           | 54      | か | 上用賀  | 6  | 33 | 床上   |      | -          | 1  |              |
| H5.8.26  | ～     | H5.8.27 | 台風   | 内水  | 269         |           | 41      | か | 上用賀  | 6  | 33 | 床上   |      | -          | 1  |              |
| H17.9.4  |       | 集中豪雨    | 内水   |     | 197         | 21        | 100     | き | 北烏山  | 1  | 13 | 床上   |      | -          | 1  |              |
| H17.9.4  |       | 集中豪雨    | 内水   |     | 197         | 21        | 100     | き | 北烏山  | 1  | 41 | 床上   |      | -          | 1  |              |
| H26.6.24 |       | 集中豪雨    | 内水   |     | 65          | 29        | 59      | き | 北烏山  | 1  | 41 | 床下   |      | -          |    |              |

## 浸水確認箇所一覧(平成元年～令和3年)

| 発生期間      |       | 区分      | 原因 | 河川名 | 総雨量<br>(mm) | 最大雨量 (mm) |         | 被害住所 | 被害区分 | 建物構造 | 浸水 |      | 備考  |   |             |
|-----------|-------|---------|----|-----|-------------|-----------|---------|------|------|------|----|------|-----|---|-------------|
| 発生年月日     | 終息年月日 |         |    |     |             | 10分<br>間  | 1時<br>間 |      |      |      | 町名 | 丁目   |     | 番 | 深さ<br>(cm)  |
| H7.8.2    |       | 集中豪雨    | 内水 |     | 78          |           | 74      | 北烏山  | 1    | 42   | 床下 |      | -   | 1 |             |
| H17.9.4   |       | 集中豪雨    | 内水 |     | 197         | 21        | 100     | 北烏山  | 1    | 42   | 床上 |      | -   | 1 |             |
| H26.6.24  |       | 集中豪雨    | 内水 |     | 65          | 29        | 59      | 北烏山  | 1    | 48   | 床上 | 半地下  | 50  | 1 |             |
| H1.8.10   |       | 集中豪雨    | 内水 |     | 99          |           | 98      | 北烏山  | 1    | 54   | 床下 |      | -   | 1 |             |
| H17.9.4   |       | 集中豪雨    | 内水 |     | 197         | 21        | 100     | 北烏山  | 2    | 12   | 床下 | 地下車庫 | -   | 1 |             |
| H17.9.4   |       | 集中豪雨    | 内水 |     | 197         | 21        | 100     | 北烏山  | 3    | 10   | 床上 |      | -   | 6 |             |
| H17.9.4   |       | 集中豪雨    | 内水 |     | 197         | 21        | 100     | 北烏山  | 3    | 12   | 床上 |      | -   | 8 |             |
| H26.6.24  |       | 集中豪雨    | 内水 |     | 65          | 29        | 59      | 北烏山  | 3    | 12   | 床上 | 半地下  | 50  | 1 |             |
| H17.9.4   |       | 集中豪雨    | 内水 |     | 197         | 21        | 100     | 北烏山  | 3    | 17   | 床上 |      | -   | 7 |             |
| H26.6.24  |       | 集中豪雨    | 内水 |     | 65          | 29        | 59      | 北烏山  | 3    | 17   | 床上 | 半地下  | 50  | 1 |             |
| H26.6.24  |       | 集中豪雨    | 内水 |     | 65          | 29        | 59      | 北烏山  | 3    | 17   | 床上 | 半地下  | 60  | 1 |             |
| H17.9.4   |       | 集中豪雨    | 内水 |     | 197         | 21        | 100     | 北烏山  | 3    | 19   | 床上 |      | -   | 1 |             |
| H17.9.4   |       | 集中豪雨    | 内水 |     | 197         | 21        | 100     | 北烏山  | 3    | 20   | 床上 |      | -   | 3 |             |
| H17.9.4   |       | 集中豪雨    | 内水 |     | 197         | 21        | 100     | 北烏山  | 3    | 21   | 床上 |      | -   | 2 |             |
| H17.9.4   |       | 集中豪雨    | 内水 |     | 197         | 21        | 100     | 北烏山  | 4    | 25   | 床上 |      | -   | 1 |             |
| H17.9.4   |       | 集中豪雨    | 内水 |     | 197         | 21        | 100     | 北烏山  | 4    | 32   | 床上 | 地下室  | -   | 1 |             |
| H17.9.4   |       | 集中豪雨    | 内水 |     | 197         | 21        | 100     | 北烏山  | 4    | 33   | 床下 | 地下車庫 | -   | 1 |             |
| H17.9.4   |       | 集中豪雨    | 内水 |     | 197         | 21        | 100     | 北烏山  | 6    | 1    | 床上 |      | -   | 1 |             |
| H17.9.4   |       | 集中豪雨    | 内水 |     | 197         | 21        | 100     | 北烏山  | 6    | 7    | 床下 |      | -   | 1 |             |
| H1.8.10   |       | 集中豪雨    | 内水 |     | 99          |           | 98      | 北烏山  | 6    | 26   | 床下 |      | -   | 1 |             |
| H26.6.24  |       | 集中豪雨    | 内水 |     | 65          | 29        | 59      | 北烏山  | 6    | 29   | 床上 | 半地下  | 50  | 1 |             |
| H17.9.4   |       | 集中豪雨    | 内水 |     | 197         | 21        | 100     | 北烏山  | 7    | 3    | 床下 |      | -   | 1 |             |
| H16.10.9  |       | 台風22号   | 内水 |     | 263         | 12        | 42      | 北烏山  | 7    | 13   | 床下 |      | -   | 1 |             |
| H1.8.10   |       | 集中豪雨    | 内水 |     | 99          |           | 98      | 北烏山  | 8    | 1    | 床上 |      | -   | 2 |             |
| H1.8.10   |       | 集中豪雨    | 内水 |     | 99          |           | 98      | 北烏山  | 8    | 13   | 床上 |      | -   | 1 |             |
| H17.9.4   |       | 集中豪雨    | 内水 |     | 197         | 21        | 100     | 北烏山  | 8    | 18   |    | 地下車庫 | -   | 1 |             |
| H3.9.18   | ～     | H3.9.19 | 台風 | 内水  | 237         |           | 40      | 北烏山  | 8    | 20   | 床下 |      | -   | ※ | 8-21と合計で14棟 |
| H3.9.18   | ～     | H3.9.19 | 台風 | 内水  | 237         |           | 40      | 北烏山  | 8    | 21   | 床下 |      | -   | ※ | 8-20と合計で14棟 |
| H1.8.10   |       | 集中豪雨    | 内水 |     | 99          |           | 98      | 北烏山  | 8    | 27   | 床下 |      | -   | 1 |             |
| H26.6.24  |       | 集中豪雨    | 内水 |     | 65          | 29        | 59      | 北烏山  | 9    | 12   | 床上 | 半地下  | 100 | 2 |             |
| H26.6.24  |       | 集中豪雨    | 内水 |     | 65          | 29        | 59      | 北烏山  | 9    | 13   | 床上 | 半地下  | 100 | 3 |             |
| H26.6.24  |       | 集中豪雨    | 内水 |     | 65          | 29        | 59      | 北烏山  | 9    | 25   | 床上 | 半地下  | 50  | 1 |             |
| H1.8.10   |       | 集中豪雨    | 内水 |     | 99          |           | 98      | 北烏山  | 9    | 32   | 床下 |      | -   | 3 |             |
| H1.8.10   |       | 集中豪雨    | 内水 |     | 99          |           | 98      | 北烏山  | 9    | 32   | 床上 |      | -   | 4 |             |
| H16.10.20 |       | 台風23号   | 内水 |     | 222         | 19        | 43      | 北沢   | 2    | 22   | 床下 |      | -   | 1 |             |
| H26.6.29  |       | 集中豪雨    | 内水 |     | 48          | 30        | 46      | 北沢   | 3    | 7    |    | 地下車庫 | -   | 1 |             |
| H26.6.29  |       | 集中豪雨    | 内水 |     | 48          | 30        | 46      | 北沢   | 3    | 9    | 床下 |      | 20  | 1 |             |

## 浸水確認箇所一覧(平成元年～令和3年)

| 発生期間      |       | 区分       | 原因   | 河川名 | 総雨量<br>(mm) | 最大雨量 (mm) |         | 被害住所 | 被害区分 | 建物構造 | 浸水   |      | 備考 |    |            |               |  |
|-----------|-------|----------|------|-----|-------------|-----------|---------|------|------|------|------|------|----|----|------------|---------------|--|
| 発生年月日     | 終息年月日 |          |      |     |             | 10分<br>間  | 1時<br>間 |      |      |      | 町名   | 丁目   |    | 番  | 深さ<br>(cm) | 棟数            |  |
| H26.6.29  |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 48          | 30        | 46      | 北沢   | 3    | 15   | 床下   |      | -  | 1  |            |               |  |
| H26.6.29  |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 48          | 30        | 46      | 北沢   | 3    | 19   | 床上   | 半地下  |    | -  | 1          |               |  |
| H26.6.29  |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 48          | 30        | 46      | 北沢   | 3    | 20   | 床上   |      |    | -  | 1          |               |  |
| H26.6.29  |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 48          | 30        | 46      | 北沢   | 4    | 4    | 床上   | 半地下  |    | -  | 1          |               |  |
| H26.6.29  |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 48          | 30        | 46      | 北沢   | 4    | 7    | 床下   |      |    | -  | 1          |               |  |
| H17.9.4   |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 77          | 22        | 60      | 北沢   | 4    | 13   | 床上   | 地下室  |    | -  | 1          |               |  |
| H26.6.29  |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 48          | 30        | 46      | 北沢   | 4    | 22   | 床上   |      |    | -  | 1          |               |  |
| H27.7.24  |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 39          | 21        | 39      | 北沢   | 4    | 22   | 床上   | 地下室  | 5  | -  | 1          |               |  |
| H11.8.29  |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 84          |           | 75      | 北沢   | 4    | 23   |      | 地下車庫 |    | -  | 1          |               |  |
| H16.10.20 |       | 台風23号    | 内水   |     | 222         | 19        | 43      | 北沢   | 4    | 23   | 床下   | 地下車庫 |    | -  | 1          |               |  |
| H17.9.4   |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 77          | 22        | 60      | 北沢   | 4    | 23   | 床下   | 地下室  |    | -  | 1          |               |  |
| H27.7.24  |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 39          | 21        | 39      | 北沢   | 4    | 23   | 床上   | 地下室  | 10 | -  | 1          |               |  |
| H17.9.4   |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 77          | 22        | 60      | 北沢   | 4    | 24   | 床上   | 地下室  |    | -  | 1          |               |  |
| H26.6.29  |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 48          | 30        | 46      | 北沢   | 5    | 13   | 床上   |      |    | -  | 1          |               |  |
| H26.6.29  |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 48          | 30        | 46      | 北沢   | 5    | 13   | 床下   |      |    | -  | 1          |               |  |
| H26.6.29  |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 48          | 30        | 46      | 北沢   | 5    | 13   |      | 地下車庫 |    | -  | 1          |               |  |
| H11.8.29  |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 84          |           | 75      | 北沢   | 5    | 42   |      | 地下車庫 | 10 | -  | 1          |               |  |
| H17.9.4   |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 77          | 22        | 60      | 北沢   | 5    | 42   | 床下   | 地下車庫 |    | -  | 1          |               |  |
| H17.9.4   |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 164         | 19        | 89      | 喜多見  | 3    | 1    | 床下   |      |    | -  | 1          |               |  |
| H8.9.22   |       | 台風       | 内水   |     | 243         |           | 33      | 喜多見  | 3    | 3    | 床下   |      |    | -  | 1          |               |  |
| H17.9.4   |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 164         | 19        | 89      | 喜多見  | 3    | 3    | 床上   |      | 50 | -  | 1          |               |  |
| H17.9.4   |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 164         | 19        | 89      | 喜多見  | 3    | 3    | 床上   |      | 80 | -  | 2          |               |  |
| H18.6.16  |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 97          | 6         | 27      | 喜多見  | 3    | 3    | 水路溢水 |      |    | -  | -          | 浸水確認箇所図には記載せず |  |
| H20.8.29  | ～     | H20.8.31 | 集中豪雨 | 内水  |             | 253       | 14      | 60   | 喜多見  | 3    | 3    | 床下   |    | -  | 1          |               |  |
| H20.8.29  | ～     | H20.8.31 | 集中豪雨 | 内水  |             | 253       | 14      | 60   | 喜多見  | 3    | 3    | 床上   |    | 60 | -          | 1             |  |
| H20.8.29  | ～     | H20.8.31 | 集中豪雨 | 内水  |             | 253       | 14      | 60   | 喜多見  | 3    | 3    | 床上   |    | -  | -          | 1             |  |
| H8.9.22   |       | 台風       | 内水   |     | 243         |           | 33      | 喜多見  | 3    | 5    | 床下   |      |    | -  | 1          |               |  |
| H17.9.4   |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 164         | 19        | 89      | 喜多見  | 3    | 5    | 床下   |      |    | -  | 4          |               |  |
| H17.9.4   |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 164         | 19        | 89      | 喜多見  | 3    | 5    | 床上   |      | 40 | -  | 1          |               |  |
| H17.9.4   |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 164         | 19        | 89      | 喜多見  | 3    | 5    | 床上   |      | 30 | -  | 1          |               |  |
| H17.9.4   |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 164         | 19        | 89      | 喜多見  | 3    | 5    | 床上   |      | 20 | -  | 2          |               |  |
| H17.9.4   |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 164         | 19        | 89      | 喜多見  | 3    | 7    | 床下   |      |    | -  | 1          |               |  |
| H17.9.4   |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 164         | 19        | 89      | 喜多見  | 3    | 7    | 床上   |      | 10 | -  | 1          |               |  |
| H17.9.4   |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 164         | 19        | 89      | 喜多見  | 3    | 11   | 床上   |      | 10 | -  | 1          |               |  |
| H25.7.23  |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 42          | 25        | 36      | 喜多見  | 4    | 6    | 床下   |      |    | -  | 1          |               |  |
| H9.8.23   |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 123         |           | 78      | 喜多見  | 4    | 9    | 床下   |      |    | -  | 1          |               |  |
| H1.8.10   |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 72          |           | 72      | 喜多見  | 5    | 17   | 床下   |      |    | -  | 1          |               |  |

## 浸水確認箇所一覧(平成元年～令和3年)

| 発生期間      |            | 区分   | 原因 | 河川名 | 総雨量<br>(mm) | 最大雨量 (mm) |         | 被害住所 |    |    | 被害区分 | 建物構造   | 浸水         |    | 備考            |
|-----------|------------|------|----|-----|-------------|-----------|---------|------|----|----|------|--------|------------|----|---------------|
| 発生年月日     | 終息年月日      |      |    |     |             | 10分<br>間  | 1時<br>間 | 町名   | 丁目 | 番  |      |        | 深さ<br>(cm) | 棟数 |               |
| H4.7.15   | ～ H4.7.16  | 集中豪雨 | 内水 |     | 37          |           | 30      | 喜多見  | 5  | 17 | 床下   |        | -          | 1  |               |
| H3.9.18   | ～ H3.9.19  | 台風   | 内水 |     | 229         |           | 39      | 喜多見  | 8  | 17 |      | 車庫(地上) | 5          | 1  | 浸水確認箇所図には記載せず |
| H1.8.10   |            | 集中豪雨 | 内水 |     | 72          |           | 72      | 砧    | 1  | 15 |      | 車庫(地上) | -          | 1  | 浸水確認箇所図には記載せず |
| H2.8.8    |            | 集中豪雨 | 内水 |     | 48          |           | 41      | 砧    | 1  | 15 |      | 地下車庫   | -          | 1  | 浸水確認箇所図には記載せず |
| H3.7.5    | ～ H3.7.6   | 集中豪雨 | 内水 |     | 89          |           | 22      | 砧    | 1  | 15 | 床下   |        | -          | 6  |               |
| H15.10.13 |            | 集中豪雨 | 内水 |     | 66          | 18        | 64      | 砧    | 1  | 15 | 床下   | 地下車庫   | -          | 3  |               |
| H17.9.4   |            | 集中豪雨 | 内水 |     | 82          | 20        | 52      | 砧    | 1  | 15 | 床下   | 地下車庫   | -          | 4  |               |
| H20.8.29  | ～ H20.8.31 | 集中豪雨 | 内水 |     | 264         | 16        | 54      | 砧    | 1  | 15 |      | 地下車庫   | -          | 2  |               |
| H1.8.10   |            | 集中豪雨 | 内水 |     | 72          |           | 72      | 砧    | 1  | 18 | 床下   |        | -          | 1  |               |
| H2.8.8    |            | 集中豪雨 | 内水 |     | 48          |           | 41      | 砧    | 1  | 18 | 床下   |        | -          | 2  |               |
| H11.8.29  |            | 集中豪雨 | 内水 |     | 60          |           | 60      | 砧    | 1  | 18 | 床下   |        | -          | 1  |               |
| H15.10.13 |            | 集中豪雨 | 内水 |     | 66          | 18        | 64      | 砧    | 1  | 18 | 床下   |        | -          | 2  |               |
| H17.9.4   |            | 集中豪雨 | 内水 |     | 82          | 20        | 52      | 砧    | 1  | 18 | 床下   |        | -          | 1  |               |
| H20.7.29  |            | 集中豪雨 | 内水 |     | 36          | 24        | 30      | 砧    | 1  | 18 | 床下   |        | -          | 1  |               |
| H1.8.10   |            | 集中豪雨 | 内水 |     | 72          |           | 72      | 砧    | 1  | 20 |      | 車庫(地上) | -          | 1  | 浸水確認箇所図には記載せず |
| H3.7.5    | ～ H3.7.6   | 集中豪雨 | 内水 |     | 89          |           | 22      | 砧    | 1  | 20 |      | 地下車庫   | -          | 1  |               |
| H1.8.10   |            | 集中豪雨 | 内水 |     | 72          |           | 72      | 砧    | 1  | 25 | 床下   |        | -          | 1  |               |
| H1.8.10   |            | 集中豪雨 | 内水 |     | 72          |           | 72      | 砧    | 1  | 25 | 床下   | 地下車庫   | -          | 1  |               |
| H9.9.3    |            | 集中豪雨 | 内水 |     | 43          |           | 39      | 砧    | 1  | 29 |      | 地下車庫   | 20         | 1  |               |
| H11.7.21  |            | 集中豪雨 | 内水 |     | 46          |           | 43      | 砧    | 1  | 29 |      | 地下車庫   | 40         | 1  |               |
| H1.8.10   |            | 集中豪雨 | 内水 |     | 72          |           | 72      | 砧    | 2  | 1  |      | 車庫(地上) | 20         | 1  | 浸水確認箇所図には記載せず |
| H20.7.29  |            | 集中豪雨 | 内水 |     | 36          | 24        | 30      | 砧    | 2  | 1  | 床下   |        | -          | 1  |               |
| H23.8.26  |            | 集中豪雨 | 内水 |     | 81          | 12        | 42      | 砧    | 2  | 1  |      | 地下車庫   | 50         | 1  |               |
| H25.7.23  |            | 集中豪雨 | 内水 |     | 42          | 25        | 36      | 砧    | 2  | 1  | 床上   | 地下室    | -          | ※  | 2-1で3棟        |
| H20.7.29  |            | 集中豪雨 | 内水 |     | 36          | 24        | 30      | 砧    | 2  | 4  |      | 車庫(地上) | 30         | 4  | 浸水確認箇所図には記載せず |
| H25.7.23  |            | 集中豪雨 | 内水 |     | 42          | 25        | 36      | 砧    | 2  | 4  | 床下   |        | -          | 1  |               |
| H9.9.3    |            | 集中豪雨 | 内水 |     | 43          |           | 39      | 砧    | 2  | 5  |      | 地下室    | 80         | 1  |               |
| H11.7.21  |            | 集中豪雨 | 内水 |     | 46          |           | 43      | 砧    | 2  | 5  | 床下   |        | -          | 2  |               |
| H11.7.21  |            | 集中豪雨 | 内水 |     | 46          |           | 43      | 砧    | 2  | 5  | 床上   |        | 20         | 1  |               |
| H11.7.21  |            | 集中豪雨 | 内水 |     | 46          |           | 43      | 砧    | 2  | 5  | 床上   |        | 40         | 1  |               |
| H11.7.21  |            | 集中豪雨 | 内水 |     | 46          |           | 43      | 砧    | 2  | 5  |      | 地下車庫   | 20         | 1  |               |
| H11.8.29  |            | 集中豪雨 | 内水 |     | 60          |           | 60      | 砧    | 2  | 5  |      | 地下車庫   | 15         | 1  |               |
| H15.10.13 |            | 集中豪雨 | 内水 |     | 66          | 18        | 64      | 砧    | 2  | 5  | 床下   | 地下車庫   | -          | 1  |               |
| H15.10.13 |            | 集中豪雨 | 内水 |     | 66          | 18        | 64      | 砧    | 2  | 5  | 床上   | 地下車庫   | 10         | 1  |               |
| H20.7.29  |            | 集中豪雨 | 内水 |     | 36          | 24        | 30      | 砧    | 2  | 5  | 床上   |        | 20         | 1  |               |
| H20.8.29  | ～ H20.8.31 | 集中豪雨 | 内水 |     | 253         | 14        | 60      | 砧    | 2  | 5  |      | 地下車庫   | -          | 1  |               |
| H25.7.23  |            | 集中豪雨 | 内水 |     | 42          | 25        | 36      | 砧    | 2  | 5  | 床上   |        | -          | 1  |               |

## 浸水確認箇所一覧(平成元年～令和3年)

| 発生期間      |       | 区分       | 原因   | 河川名 | 総雨量<br>(mm) | 最大雨量 (mm) |         | 被害住所 |    |    | 被害区分  | 建物構造   | 浸水         |    | 備考                 |
|-----------|-------|----------|------|-----|-------------|-----------|---------|------|----|----|-------|--------|------------|----|--------------------|
| 発生年月日     | 終息年月日 |          |      |     |             | 10分<br>間  | 1時<br>間 | 町名   | 丁目 | 番  |       |        | 深さ<br>(cm) | 棟数 |                    |
| H7.8.2    |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 64          |           | 63      | 碓    | 2  | 11 |       | 地下車庫   | -          | 1  |                    |
| H9.9.3    |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 43          |           | 39      | 碓    | 2  | 11 |       | 地下室    | 20         | 1  |                    |
| H20.7.29  |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 36          | 24        | 30      | 碓    | 2  | 11 | 床上    |        | 20         | 1  |                    |
| H17.9.4   |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 164         | 19        | 89      | 碓    | 3  | 14 | 床下    |        | -          | 1  |                    |
| H1.8.10   |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 72          |           | 72      | 碓    | 3  | 17 | 床上    |        | -          | 1  |                    |
| H6.8.20   | ～     | H6.8.21  | 集中豪雨 | 内水  | 148         |           | 49      | 碓    | 3  | 17 |       | 地下車庫   | 30         | 1  |                    |
| H20.8.29  | ～     | H20.8.31 | 集中豪雨 | 内水  | 253         | 14        | 60      | 碓    | 3  | 17 |       | 地下車庫   | -          | 1  |                    |
| H1.8.10   |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 72          |           | 72      | 碓    | 3  | 21 |       | 車庫(地上) | -          | 1  | 浸水確認箇所図には記載せず      |
| H1.8.10   |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 72          |           | 72      | 碓    | 4  | 1  | 床上    |        | -          | 1  |                    |
| H17.9.4   |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 164         | 19        | 89      | 碓    | 4  | 12 | 床上    |        | 50         | 2  |                    |
| H16.10.9  |       | 台風22号    | 内水   |     | 275         | 12        | 42      | 碓    | 4  | 22 | 床下    | 地下室    | -          | 1  |                    |
| H20.7.12  |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 16          | 16        | 16      | 碓    | 4  | 28 |       | 地下車庫   | 20         | 1  |                    |
| H20.7.29  |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 36          | 24        | 30      | 碓    | 4  | 28 |       | 地下車庫   | 50         | 1  |                    |
| H20.7.12  |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 16          | 16        | 16      | 碓    | 5  | 12 | 床下    | 地下室    | -          | 2  |                    |
| H20.7.29  |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 36          | 24        | 30      | 碓    | 5  | 12 | 床下    | 地下室    | -          | 4  |                    |
| H17.9.4   |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 164         | 19        | 89      | 碓    | 6  | 4  | 床上    |        | 10         | 1  |                    |
| H11.7.21  |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 46          |           | 43      | 碓    | 6  | 22 | 床上    |        | 5          | 1  |                    |
| H15.10.13 |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 66          | 18        | 64      | 碓    | 7  | 1  | 床下    |        | -          | 2  |                    |
| H11.7.21  |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 46          |           | 43      | 碓    | 7  | 12 | 床上    |        | 50         | 1  |                    |
| H16.10.9  |       | 台風22号    | 内水   |     | 275         | 12        | 42      | 碓    | 8  | 9  | 床下    | 地下室    | -          | 1  |                    |
| H1.8.10   |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 72          |           | 72      | 碓    | 8  | 31 | 床下    |        | -          | 1  |                    |
| H13.7.25  |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 41          |           | 41      | 給田   | 1  | 14 |       | 地下車庫   | 10         | 1  |                    |
| H1.8.10   |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 99          |           | 98      | 給田   | 2  | 9  | 床上    |        | -          | 1  |                    |
| H17.9.4   |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 197         | 21        | 100     | 給田   | 2  | 9  | 床上    | 地下車庫   | -          | 2  |                    |
| H17.9.4   |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 197         | 21        | 100     | 給田   | 2  | 9  | 床上    |        | -          | 2  |                    |
| H23.8.26  |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 140         | 23        | 96      | 給田   | 2  | 9  | 床上    |        | 20～30      | 2  |                    |
| H23.8.26  |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 140         | 23        | 96      | 給田   | 2  | 9  | 床上    |        | 15～20      | 1  |                    |
| H23.8.26  |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 140         | 23        | 96      | 給田   | 2  | 9  | 床上    | 地下車庫   | 20～30      | 1  |                    |
| H26.6.24  |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 65          | 29        | 59      | 給田   | 2  | 9  | 床上    | 半地下    | -          | 3  |                    |
| H26.6.24  |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 65          | 29        | 59      | 給田   | 3  | 17 | 床上    |        | 15         | 1  |                    |
| H26.6.24  |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 65          | 29        | 59      | 給田   | 3  | 23 | 床上    | 半地下    | 60         | 1  |                    |
| H3.9.18   | ～     | H3.9.19  | 台風   | 内水  | 237         |           | 40      | 給田   | 4  | 3  | 床下    |        | -          | 1  |                    |
| H17.9.4   |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 197         | 21        | 100     | 給田   | 4  | 20 | 床上    | 地下室    | -          | 1  |                    |
| H1.8.10   |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 99          |           | 98      | 給田   | 4  | 32 | 床上・床下 |        | -          | ※  | 5-4と合計で床上12棟、床下2棟  |
| H1.8.10   |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 99          |           | 98      | 給田   | 5  | 4  | 床上・床下 |        | -          | ※  | 4-32と合計で床上12棟、床下2棟 |
| H17.9.4   |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 197         | 21        | 100     | 給田   | 5  | 4  | 床上    |        | -          | 1  |                    |
| H19.7.29  |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 36          | 13        | 28      | 給田   | 5  | 4  |       | 地下車庫   | 30         | 2  |                    |

## 浸水確認箇所一覧(平成元年～令和3年)

| 発生期間      |       | 区分       | 原因    | 河川名 | 総雨量<br>(mm) | 最大雨量 (mm) |         | 被害住所 |    |   | 被害区分 | 建物構造 | 浸水         |    | 備考        |               |
|-----------|-------|----------|-------|-----|-------------|-----------|---------|------|----|---|------|------|------------|----|-----------|---------------|
| 発生年月日     | 終息年月日 |          |       |     |             | 10分<br>間  | 1時<br>間 | 町名   | 丁目 | 番 |      |      | 深さ<br>(cm) | 棟数 |           |               |
| R1.10.12  | ～     | R1.10.13 | 台風19号 |     | 292         | 8         | 33      | き    | 給田 | 5 | 4    | 床上   |            | 1  |           |               |
| H24.5.3   |       |          | 集中豪雨  | 内水  | 169         | 5         | 20      | き    | 経堂 | 1 | 1    | 床上   | 地下室        | 10 | 1         |               |
| H16.10.9  |       |          | 台風22号 | 内水  | 279         | 16        | 50      | き    | 経堂 | 2 | 24   | 床下   | 地下車庫       | -  | 1         |               |
| H25.7.23  |       |          | 集中豪雨  | 内水  | 78          | 40        | 76      | き    | 経堂 | 5 | 10   | 床上   | 半地下        | 10 | 1         |               |
| H25.7.23  |       |          | 集中豪雨  | 内水  | 61          | 24        | 61      | き    | 経堂 | 5 | 13   | 床上   |            | -  | 1         |               |
| H25.7.23  |       |          | 集中豪雨  | 内水  | 61          | 24        | 61      | こ    | 駒沢 | 2 | 18   | 床上   |            | -  | 1         |               |
| H25.7.23  |       |          | 集中豪雨  | 内水  | 61          | 24        | 61      | こ    | 駒沢 | 2 | 22   | 床上   |            | 50 | 1         |               |
| H25.7.23  |       |          | 集中豪雨  | 内水  | 61          | 24        | 61      | こ    | 駒沢 | 2 | 38   | 床下   |            | -  | ※ 2-38で7棟 |               |
| H25.7.23  |       |          | 集中豪雨  | 内水  | 61          | 24        | 61      | こ    | 駒沢 | 2 | 38   | 床上   |            | 40 | 1         |               |
| H3.9.18   | ～     | H3.9.19  | 台風    | 内水  | 240         |           | 40      | こ    | 駒沢 | 2 | 41   | 床下   |            | -  | 2         |               |
| H25.7.23  |       |          | 集中豪雨  | 内水  | 61          | 24        | 61      | こ    | 駒沢 | 2 | 41   | 床上   |            | -  | 1         |               |
| H25.7.23  |       |          | 集中豪雨  | 内水  | 61          | 24        | 61      | こ    | 駒沢 | 2 | 60   | 床上   |            | -  | 1         |               |
| H25.7.23  |       |          | 集中豪雨  | 内水  | 61          | 24        | 61      | こ    | 駒沢 | 2 | 61   | 床上   |            | -  | 1         |               |
| H14.8.2   |       |          | 集中豪雨  | 内水  | 51          |           | 50      | こ    | 駒沢 | 3 | 6    | 床上   |            | -  | 1         |               |
| H25.7.23  |       |          | 集中豪雨  | 内水  | 70          | 20        | 66      | こ    | 駒沢 | 3 | 6    | 床上   |            | -  | 1         |               |
| H9.8.23   |       |          | 集中豪雨  | 内水  | 88          |           | 54      | こ    | 駒沢 | 3 | 8    | 床下   |            | -  | 1         |               |
| H9.8.23   |       |          | 集中豪雨  | 内水  | 88          |           | 54      | こ    | 駒沢 | 3 | 8    |      | 地下車庫       | 20 | 1         |               |
| H9.9.3    |       |          | 集中豪雨  | 内水  | 53          |           | 51      | こ    | 駒沢 | 3 | 8    | 床下   |            | -  | 1         |               |
| H14.8.2   |       |          | 集中豪雨  | 内水  | 51          |           | 50      | こ    | 駒沢 | 3 | 8    | 床下   |            | -  | 4         |               |
| H14.8.2   |       |          | 集中豪雨  | 内水  | 51          |           | 50      | こ    | 駒沢 | 3 | 8    | 床上   |            | -  | 4         |               |
| H14.8.4   |       |          | 集中豪雨  | 内水  | 45          |           | 38      | こ    | 駒沢 | 3 | 8    | 床下   |            | -  | 5         |               |
| H16.10.9  |       |          | 台風22号 | 内水  | 275         | 17        | 49      | こ    | 駒沢 | 3 | 8    | 床上   |            | -  | 1         |               |
| H16.10.20 |       |          | 台風23号 | 内水  | 224         | 17        | 44      | こ    | 駒沢 | 3 | 8    | 床下   |            | -  | 1         |               |
| H16.10.20 |       |          | 台風23号 | 内水  | 224         | 17        | 44      | こ    | 駒沢 | 3 | 8    | 床上   |            | -  | 4         |               |
| H17.9.4   |       |          | 集中豪雨  | 内水  | 80          | 22        | 62      | こ    | 駒沢 | 3 | 8    | 床下   |            | -  | 6         |               |
| H20.7.29  |       |          | 集中豪雨  | 内水  | 47          | 21        | 45      | こ    | 駒沢 | 3 | 8    | 床下   |            | -  | 1         |               |
| H25.7.23  |       |          | 集中豪雨  | 内水  | 70          | 20        | 66      | こ    | 駒沢 | 3 | 8    | 床上   |            | -  | ※ 3-8で5棟  |               |
| H25.7.23  |       |          | 集中豪雨  | 内水  | 70          | 20        | 66      | こ    | 駒沢 | 3 | 8    | 床下   |            | -  | ※ 3-8で3棟  |               |
| H22.9.16  |       |          | 集中豪雨  | 内水  | 51          | 6         | 21      | こ    | 駒沢 | 5 | 7    | 床上   | 地下室        | -  | -         | 浸水確認箇所図には記載せず |
| H17.9.4   |       |          | 集中豪雨  | 内水  | 80          | 22        | 62      | さ    | 桜  | 1 | 2    | 床上   | 地下車庫       | -  | 1         |               |
| H17.9.4   |       |          | 集中豪雨  | 内水  | 80          | 22        | 62      | さ    | 桜  | 1 | 2    | 床上   |            | -  | 1         |               |
| H30.8.27  |       |          | 集中豪雨  | 内水  | 78          | 40        | 76      | さ    | 桜  | 1 | 4    | 床上   |            | 3  | 1         |               |
| H25.7.23  |       |          | 集中豪雨  | 内水  | 61          | 24        | 61      | さ    | 桜  | 2 | 1    | 床上   |            | -  | ※ 2-1で2棟  |               |
| H25.7.23  |       |          | 集中豪雨  | 内水  | 61          | 24        | 61      | さ    | 桜  | 2 | 8    | 床上   |            | -  | 1         |               |
| H3.9.18   | ～     | H3.9.19  | 台風    | 内水  | 232         |           | 39      | さ    | 桜  | 2 | 10   | 床下   |            | -  | 1         |               |
| H25.7.23  |       |          | 集中豪雨  | 内水  | 61          | 24        | 61      | さ    | 桜  | 2 | 10   | 床上   |            | -  | 1         |               |
| H27.9.9   | ～     | H27.9.10 | 集中豪雨  | 内水  | 240         | 12        | 39      | さ    | 桜  | 2 | 10   |      | 地下車庫       | -  | 1         |               |



## 浸水確認箇所一覧(平成元年～令和3年)

| 発生期間      |       | 区分        | 原因    | 河川名 | 総雨量<br>(mm) | 最大雨量 (mm) |         | 被害住所 | 被害区分 | 建物構造 | 浸水 |        | 備考    |   |               |
|-----------|-------|-----------|-------|-----|-------------|-----------|---------|------|------|------|----|--------|-------|---|---------------|
| 発生年月日     | 終息年月日 |           |       |     |             | 10分<br>間  | 1時<br>間 |      |      |      | 町名 | 丁目     |       | 番 | 深さ<br>(cm)    |
| H30.8.27  |       | 集中豪雨      | 内水    |     | 78          | 40        | 76      | さ桜   | 2    | 10   | 床上 | -      | 1     |   |               |
| H25.7.23  |       | 集中豪雨      | 内水    |     | 61          | 24        | 61      | さ桜   | 2    | 11   | 床上 | -      | 1     |   |               |
| H30.8.27  |       | 集中豪雨      | 内水    |     | 78          | 40        | 76      | さ桜   | 2    | 11   | 床上 | 地下室    | -     | 1 |               |
| H25.7.23  |       | 集中豪雨      | 内水    |     | 61          | 24        | 61      | さ桜   | 2    | 16   | 床上 |        | -     | 1 |               |
| H25.7.23  |       | 集中豪雨      | 内水    |     | 61          | 24        | 61      | さ桜   | 2    | 16   | 床上 |        | -     | 1 |               |
| H25.7.23  |       | 集中豪雨      | 内水    |     | 61          | 24        | 61      | さ桜   | 2    | 19   | 床上 |        | -     | 1 |               |
| H29.8.19  |       | 集中豪雨      | 内水    |     | 37          | 14        | 32      | さ桜   | 3    | 16   | 床下 |        | -     | 1 | 玄関土間          |
| H29.8.19  |       | 集中豪雨      | 内水    |     | 37          | 14        | 32      | さ桜   | 3    | 18   | 床下 |        | -     | 1 | 玄関土間          |
| H30.8.27  |       | 集中豪雨      | 内水    |     | 78          | 40        | 76      | さ桜   | 3    | 18   | 床上 |        | -     | 1 |               |
| H1.8.10   |       | 集中豪雨      | 内水    |     | 59          |           | 59      | さ桜   | 3    | 19   |    | 車庫(地上) | -     | 1 | 浸水確認箇所図には記載せず |
| H14.8.4   |       | 集中豪雨      | 内水    |     | 53          |           | 52      | さ桜   | 3    | 19   | 床下 |        | -     | 1 |               |
| H1.8.10   |       | 集中豪雨      | 内水    |     | 58          |           | 58      | さ桜   | 3    | 20   | 床上 |        | 10~15 | 3 |               |
| H25.7.23  |       | 集中豪雨      | 内水    |     | 61          | 24        | 61      | さ桜   | 3    | 27   | 床上 |        | -     | ※ | 3-27で4棟       |
| H29.10.22 | ~     | H29.10.23 | 台風21号 | 内水  | 189         | 14        | 26      | さ桜丘  | 2    | 5    | 床下 |        | -     | 1 | 半地下室          |
| H16.10.9  |       |           | 台風22号 | 内水  | 275         | 17        | 49      | さ桜丘  | 3    | 19   | 床上 |        | -     | 1 |               |
| H20.8.29  | ~     | H20.8.31  | 集中豪雨  | 内水  | 316         | 19        | 58      | さ桜丘  | 3    | 19   | 床下 | 地下室    | -     | 6 |               |
| H20.8.29  | ~     | H20.8.31  | 集中豪雨  | 内水  | 316         | 19        | 58      | さ桜丘  | 3    | 19   |    | 地下車庫   | -     | 1 |               |
| H1.8.10   |       |           | 集中豪雨  | 内水  | 58          |           | 58      | さ桜丘  | 4    | 1    | 床下 |        | -     | 1 |               |
| H9.8.23   |       |           | 集中豪雨  | 内水  | 79          |           | 52      | さ桜丘  | 4    | 1    |    | 地下車庫   | 100   | 3 |               |
| H9.9.3    |       |           | 集中豪雨  | 内水  | 48          |           | 44      | さ桜丘  | 4    | 1    | 床下 |        | -     | 1 |               |
| H9.9.3    |       |           | 集中豪雨  | 内水  | 48          |           | 44      | さ桜丘  | 4    | 1    |    | 地下車庫   | 100   | 2 |               |
| H11.7.21  |       |           | 集中豪雨  | 内水  | 35          |           | 29      | さ桜丘  | 4    | 1    | 床下 |        | -     | 1 |               |
| H11.7.21  |       |           | 集中豪雨  | 内水  | 35          |           | 29      | さ桜丘  | 4    | 1    |    | 地下車庫   | -     | 2 |               |
| H11.8.29  |       |           | 集中豪雨  | 内水  | 69          |           | 66      | さ桜丘  | 4    | 1    |    | 地下車庫   | 10    | 1 |               |
| H11.8.29  |       |           | 集中豪雨  | 内水  | 69          |           | 66      | さ桜丘  | 4    | 1    |    | 地下車庫   | 20    | 1 |               |
| H11.8.29  |       |           | 集中豪雨  | 内水  | 69          |           | 66      | さ桜丘  | 4    | 1    |    | 地下車庫   | 40    | 1 |               |
| H20.8.29  | ~     | H20.8.31  | 集中豪雨  | 内水  | 316         | 19        | 58      | さ桜丘  | 4    | 1    |    | 地下車庫   | -     | 1 |               |
| H30.8.27  |       |           | 集中豪雨  | 内水  | 78          | 40        | 76      | さ桜丘  | 4    | 1    |    | 地下車庫   | -     | 1 |               |
| H9.9.3    |       |           | 集中豪雨  | 内水  | 48          |           | 44      | さ桜丘  | 4    | 8    |    | 地下車庫   | -     | 2 |               |
| H11.7.21  |       |           | 集中豪雨  | 内水  | 35          |           | 29      | さ桜丘  | 4    | 8    |    | 地下車庫   | 15    | 1 |               |
| H11.8.29  |       |           | 集中豪雨  | 内水  | 69          |           | 66      | さ桜丘  | 4    | 8    |    | 地下車庫   | -     | 1 |               |
| H20.7.29  |       |           | 集中豪雨  | 内水  | 31          | 21        | 27      | さ桜丘  | 4    | 8    |    | 地下車庫   | -     | 2 |               |
| H20.8.29  | ~     | H20.8.31  | 集中豪雨  | 内水  | 316         | 19        | 58      | さ桜丘  | 4    | 8    |    | 地下車庫   | -     | 1 |               |
| H9.9.3    |       |           | 集中豪雨  | 内水  | 48          |           | 44      | さ桜丘  | 4    | 9    |    | 地下車庫   | 5     | 1 |               |
| H11.7.21  |       |           | 集中豪雨  | 内水  | 35          |           | 29      | さ桜丘  | 4    | 9    | 床下 |        | -     | 1 |               |
| H11.8.29  |       |           | 集中豪雨  | 内水  | 69          |           | 66      | さ桜丘  | 4    | 9    |    | 地下車庫   | 10    | 1 |               |
| H13.7.25  |       |           | 集中豪雨  | 内水  | 41          |           | 41      | さ桜丘  | 4    | 9    |    | 地下車庫   | 5     | 1 |               |

## 浸水確認箇所一覧(平成元年～令和3年)

| 発生期間      |       | 区分       | 原因   | 河川名 | 総雨量<br>(mm) | 最大雨量 (mm) |         | 被害住所 |      |   | 被害区分 | 建物構造 | 浸水         |    | 備考 |           |
|-----------|-------|----------|------|-----|-------------|-----------|---------|------|------|---|------|------|------------|----|----|-----------|
| 発生年月日     | 終息年月日 |          |      |     |             | 10分<br>間  | 1時<br>間 | 町名   | 丁目   | 番 |      |      | 深さ<br>(cm) | 棟数 |    |           |
| H14.9.7   |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 57          |           | 50      | さ    | 桜丘   | 4 | 9    |      | 地下車庫       | -  | 1  |           |
| H20.7.29  |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 31          | 21        | 27      | さ    | 桜丘   | 4 | 9    | 床下   | 地下室        | -  | 1  |           |
| H20.7.29  |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 31          | 21        | 27      | さ    | 桜丘   | 4 | 9    |      | 地下車庫       | 5  | 1  |           |
| H20.8.29  | ～     | H20.8.31 | 集中豪雨 | 内水  | 316         | 19        | 58      | さ    | 桜丘   | 4 | 9    |      | 地下車庫       | -  | 1  |           |
| H3.8.20   | ～     | H3.8.21  | 台風   | 内水  | 89          |           | 22      | さ    | 桜丘   | 4 | 15   | 床下   |            | -  | 1  |           |
| H30.8.27  |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 78          | 40        | 76      | さ    | 桜丘   | 4 | 19   |      | 地下車庫       | 20 | 1  |           |
| H11.8.29  |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 69          |           | 66      | さ    | 桜丘   | 4 | 24   | 床下   |            | -  | 2  |           |
| H16.10.20 |       | 台風23号    | 内水   |     | 216         | 14        | 39      | さ    | 桜丘   | 4 | 24   | 床上   |            | -  | 1  |           |
| H29.8.19  |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 37          | 14        | 32      | さ    | 桜丘   | 4 | 24   | 床下   |            | -  | 1  | 玄関周り、駐車場内 |
| H9.8.23   |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 79          |           | 52      | さ    | 桜丘   | 4 | 25   |      | 地下車庫       | -  | 1  |           |
| H25.7.23  |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 61          | 24        | 61      | さ    | 桜丘   | 4 | 25   | 床上   |            | 20 | 1  |           |
| H9.8.23   |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 79          |           | 52      | さ    | 桜丘   | 4 | 26   | 床下   |            | -  | 1  |           |
| H9.9.3    |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 48          |           | 44      | さ    | 桜丘   | 4 | 26   | 床下   |            | -  | 1  |           |
| H11.7.21  |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 35          |           | 29      | さ    | 桜丘   | 4 | 26   | 床下   |            | -  | 2  |           |
| H11.8.29  |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 69          |           | 66      | さ    | 桜丘   | 4 | 26   | 床下   |            | -  | 1  |           |
| H24.6.19  |       | 台風4号     | 内水   |     | 77          | 5         | 21      | さ    | 桜丘   | 5 | 31   | 床上   | 地下車庫       | 20 | 1  |           |
| H25.7.23  |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 61          | 24        | 61      | さ    | 桜丘   | 5 | 31   | 床上   | 地下室        | -  | 1  |           |
| H17.9.4   |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 197         | 21        | 100     | さ    | 桜上水  | 1 | 9    | 床下   | 地下車庫       | -  | 1  |           |
| H1.8.10   |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 53          |           | 52      | さ    | 桜上水  | 1 | 18   | 床下   |            | -  | 4  |           |
| H30.8.27  |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 72          | 38        | 71      | さ    | 桜上水  | 1 | 19   | 床上   | 半地下        | -  | 1  |           |
| H30.8.27  |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 72          | 38        | 71      | さ    | 桜上水  | 1 | 24   | 床上   |            | -  | 1  |           |
| H23.8.26  |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 122         | 17        | 74      | さ    | 桜上水  | 2 | 7    | 床上   | 地下車庫       | 3  | 1  |           |
| H1.8.10   |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 53          |           | 52      | さ    | 桜上水  | 2 | 11   |      | 地下車庫       | -  | 1  |           |
| H16.10.9  |       | 台風22号    | 内水   |     | 279         | 16        | 50      | さ    | 桜上水  | 5 | 31   | 床下   | 地下室        | -  | 1  |           |
| H30.8.27  |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 114         | 39        | 111     | さ    | 桜新町  | 1 | 1    | 床下   |            | -  | 1  |           |
| H25.7.23  |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 70          | 20        | 66      | さ    | 桜新町  | 1 | 20   | 床上   |            | -  | 1  |           |
| H30.8.27  |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 114         | 39        | 111     | さ    | 桜新町  | 1 | 36   | 床上   | 半地下        | 10 | 1  |           |
| H16.10.20 |       | 台風23号    | 内水   |     | 217         | 19        | 47      | さ    | 桜新町  | 2 | 5    | 床上   |            | -  | 1  |           |
| H17.9.4   |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 80          | 22        | 62      | さ    | 桜新町  | 2 | 5    |      | 地下車庫       | 50 | 1  |           |
| H25.7.23  |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 70          | 20        | 66      | さ    | 桜新町  | 2 | 5    | 床上   |            | -  | 1  |           |
| H14.8.2   |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 44          |           | 43      | さ    | 桜新町  | 2 | 6    |      | 地下車庫       | -  | 1  |           |
| H25.7.23  |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 70          | 20        | 66      | さ    | 桜新町  | 2 | 6    | 床上   |            | -  | 1  |           |
| H16.10.20 |       | 台風23号    | 内水   |     | 224         | 17        | 44      | さ    | 三軒茶屋 | 1 | 7    | 床下   |            | -  | 1  |           |
| H25.7.23  |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 61          | 24        | 61      | さ    | 三軒茶屋 | 1 | 16   | 床上   | 地下室        | -  | 1  |           |
| H1.8.10   |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 59          |           | 59      | さ    | 三軒茶屋 | 2 | 5    |      | 地下車庫       | -  | 1  |           |
| H15.10.13 |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 62          | 18        | 61      | さ    | 三軒茶屋 | 2 | 5    | 床下   |            | -  | 1  |           |
| H14.8.4   |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 45          |           | 38      | さ    | 三軒茶屋 | 2 | 23   | 床下   |            | -  | 1  |           |

## 浸水確認箇所一覧(平成元年～令和3年)

| 発生期間      |            | 区分    | 原因 | 河川名 | 総雨量<br>(mm) | 最大雨量 (mm) |         | 被害住所        | 被害区分 | 建物構造       | 浸水 |    | 備考            |
|-----------|------------|-------|----|-----|-------------|-----------|---------|-------------|------|------------|----|----|---------------|
| 発生年月日     | 終息年月日      |       |    |     |             | 10分<br>間  | 1時<br>間 |             |      |            | 町名 | 丁目 |               |
| H15.10.13 |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 62          | 18        | 61      | さ 三軒茶屋 2 23 | 床下   | 地下車庫       | -  | 1  |               |
| H25.7.23  |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 61          | 24        | 61      | さ 三軒茶屋 2 23 |      | 地下車庫       | -  | ※  | 2-23で2棟       |
| H1.8.10   |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 59          |           | 59      | さ 三軒茶屋 2 24 | 床下   |            | -  | 9  |               |
| H14.8.2   |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 51          |           | 50      | さ 三軒茶屋 2 24 | 床上   |            | -  | 1  |               |
| H15.10.13 |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 62          | 18        | 61      | さ 三軒茶屋 2 24 | 床下   | 地下玄関       | -  | 1  |               |
| H14.8.2   |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 51          |           | 50      | さ 三軒茶屋 2 25 | 床上   |            | -  | 1  |               |
| H25.7.23  |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 61          | 24        | 61      | さ 三軒茶屋 2 25 | 床下   |            | -  | 1  |               |
| H9.9.3    |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 48          |           | 44      | さ 三軒茶屋 2 26 | 床下   |            | -  | 1  |               |
| H11.8.29  |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 69          |           | 66      | さ 三軒茶屋 2 26 | 床下   |            | -  | 1  |               |
| H25.7.23  |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 61          | 24        | 61      | さ 三軒茶屋 2 29 | 床上   |            | -  | 1  |               |
| H15.10.13 |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 62          | 18        | 61      | さ 三軒茶屋 2 31 | 床上   |            | 25 | 1  |               |
| H14.8.2   |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 51          |           | 50      | さ 三軒茶屋 2 33 | 床上   |            | -  | 1  |               |
| H15.10.13 |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 62          | 18        | 61      | さ 三軒茶屋 2 33 | 床下   |            | -  | 1  |               |
| H16.10.20 |            | 台風23号 | 内水 |     | 224         | 17        | 44      | さ 三軒茶屋 2 33 | 床下   |            | -  | 1  |               |
| H15.10.13 |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 62          | 18        | 61      | さ 三軒茶屋 2 34 | 床下   |            | -  | 1  |               |
| H20.8.29  | ~ H20.8.31 | 集中豪雨  | 内水 |     | 303         | 16        | 55      | さ 三軒茶屋 2 34 | 床下   |            | -  | 1  |               |
| H15.10.13 |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 62          | 18        | 61      | さ 三軒茶屋 2 37 | 床上   |            | 10 | 1  |               |
| H16.10.20 |            | 台風23号 | 内水 |     | 224         | 17        | 44      | さ 三軒茶屋 2 37 | 床下   |            | -  | 1  |               |
| H25.7.23  |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 61          | 24        | 61      | さ 三軒茶屋 2 37 | 床下   |            | -  | 1  |               |
| H30.8.27  |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 78          | 40        | 76      | さ 三軒茶屋 2 37 | 床上   | 半地下        | -  | 1  |               |
| H25.7.23  |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 61          | 24        | 61      | さ 三軒茶屋 2 38 | 床上   |            | -  | 1  |               |
| H30.8.27  |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 78          | 40        | 76      | さ 三軒茶屋 2 38 | 床上   | 半地下        | 15 | 1  |               |
| H1.8.10   |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 59          |           | 59      | さ 三軒茶屋 2 39 |      | 地下倉庫       | -  | 1  |               |
| H9.9.3    |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 48          |           | 44      | さ 三軒茶屋 2 46 |      | エレベーター、外廊下 | 5  | 1  | 浸水確認箇所図には記載せず |
| H25.7.23  |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 61          | 24        | 61      | さ 三軒茶屋 2 51 | 床上   |            | -  | 1  |               |
| H11.8.29  |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 69          |           | 66      | し 下馬 1 2    | 床下   |            | -  | 2  |               |
| H11.8.29  |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 69          |           | 66      | し 下馬 1 13   | 床上   |            | 10 | 3  |               |
| H14.8.4   |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 45          |           | 38      | し 下馬 1 13   | 床下   | 地下車庫       | -  | 1  |               |
| H16.10.20 |            | 台風23号 | 内水 |     | 222         | 19        | 43      | し 下馬 1 13   | 床上   |            | -  | 1  |               |
| H15.10.13 |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 62          | 18        | 61      | し 下馬 1 29   | 床下   | 地下玄関       | -  | 1  |               |
| H11.8.29  |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 69          |           | 66      | し 下馬 1 47   | 床下   | 地下室        | -  | 1  |               |
| H11.8.29  |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 69          |           | 66      | し 下馬 1 52   | 床上   |            | 3  | 2  |               |
| H15.10.13 |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 62          | 18        | 61      | し 下馬 1 52   | 床下   | 地下玄関       | -  | 1  |               |
| H25.7.23  |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 61          | 24        | 61      | し 下馬 1 52   | 床上   |            | -  | 1  |               |
| H11.8.29  |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 69          |           | 66      | し 下馬 2 1    | 床下   |            | -  | 1  |               |
| H11.8.29  |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 69          |           | 66      | し 下馬 2 1    | 床上   |            | 3  | 1  |               |
| H11.8.29  |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 69          |           | 66      | し 下馬 2 2    | 床上   |            | 3  | 1  |               |

## 浸水確認箇所一覧(平成元年～令和3年)

| 発生期間      |             | 区分    | 原因 | 河川名 | 総雨量<br>(mm) | 最大雨量 (mm) |         |   | 被害住所 |    |    | 被害区分 | 建物構造   | 浸水         |    | 備考            |
|-----------|-------------|-------|----|-----|-------------|-----------|---------|---|------|----|----|------|--------|------------|----|---------------|
| 発生年月日     | 終息年月日       |       |    |     |             | 10分<br>間  | 1時<br>間 |   | 町名   | 丁目 | 番  |      |        | 深さ<br>(cm) | 棟数 |               |
| H25.7.23  |             | 集中豪雨  | 内水 |     | 61          | 24        | 61      | シ | 下馬   | 2  | 2  | 床上   |        | -          | 1  |               |
| H1.7.31   | ～ H1.8.2    | 集中豪雨  | 内水 |     | 216         |           | 44      | シ | 下馬   | 3  | 3  | 床上   |        | -          | 1  |               |
| H16.10.9  |             | 台風22号 | 内水 |     | 275         | 17        | 49      | シ | 下馬   | 3  | 29 | 床下   | 地下玄関   | -          | 1  |               |
| H27.9.9   | ～ H27.9.10  | 集中豪雨  | 内水 |     | 240         | 12        | 39      | シ | 下馬   | 3  | 29 |      | 地下車庫   | -          | 1  |               |
| H25.7.23  |             | 集中豪雨  | 内水 |     | 61          | 24        | 61      | シ | 下馬   | 3  | 32 | 床上   |        | -          |    | 3-32で2棟       |
| H11.8.29  |             | 集中豪雨  | 内水 |     | 69          |           | 66      | シ | 下馬   | 3  | 33 | 床上   |        | 3          | 8  |               |
| H14.8.2   |             | 集中豪雨  | 内水 |     | 51          |           | 50      | シ | 下馬   | 3  | 38 | 床上   |        | -          | 4  |               |
| H11.8.29  |             | 集中豪雨  | 内水 |     | 69          |           | 66      | シ | 下馬   | 3  | 39 | 床上   |        | 5          | 2  |               |
| H11.8.29  |             | 集中豪雨  | 内水 |     | 69          |           | 66      | シ | 下馬   | 3  | 39 |      | 地下車庫   | 20         | 1  |               |
| H29.10.22 | ～ H29.10.23 | 台風21号 | 内水 |     | 189         | 14        | 26      | シ | 下馬   | 4  | 20 |      | 地下車庫   | -          | 1  |               |
| H11.8.29  |             | 集中豪雨  | 内水 |     | 69          |           | 66      | シ | 下馬   | 5  | 12 | 床上   |        | 5          | 2  |               |
| H16.10.20 |             | 台風23号 | 内水 |     | 224         | 17        | 44      | シ | 下馬   | 5  | 34 | 床上   |        | -          | 1  |               |
| H11.8.29  |             | 集中豪雨  | 内水 |     | 69          |           | 66      | シ | 下馬   | 5  | 39 | 床下   |        | -          | 1  |               |
| H11.8.29  |             | 集中豪雨  | 内水 |     | 69          |           | 66      | シ | 下馬   | 5  | 39 | 床上   |        | 5          | 1  |               |
| H29.8.19  |             | 集中豪雨  | 内水 |     | 37          | 14        | 32      | シ | 下馬   | 6  | 6  | 床下   | 半地下玄関  | -          | 1  |               |
| H11.8.29  |             | 集中豪雨  | 内水 |     | 69          |           | 66      | シ | 下馬   | 6  | 35 | 床下   |        | -          | 1  |               |
| H11.8.29  |             | 集中豪雨  | 内水 |     | 69          |           | 66      | シ | 下馬   | 6  | 39 | 床下   |        | -          | 1  |               |
| H11.8.29  |             | 集中豪雨  | 内水 |     | 69          |           | 66      | シ | 下馬   | 6  | 43 | 床下   |        | -          | 1  |               |
| H14.8.4   |             | 集中豪雨  | 内水 |     | 45          |           | 38      | シ | 下馬   | 6  | 43 | 床下   | 地下車庫   | -          | 1  |               |
| H11.8.29  |             | 集中豪雨  | 内水 |     | 69          |           | 66      | シ | 下馬   | 6  | 44 | 床上   |        | 5          | 1  |               |
| H14.8.2   |             | 集中豪雨  | 内水 |     | 51          |           | 50      | シ | 下馬   | 6  | 45 | 床下   | 地下車庫   | -          | 4  |               |
| H11.8.29  |             | 集中豪雨  | 内水 |     | 69          |           | 66      | シ | 下馬   | 6  | 46 | 床上   |        | 5          | 2  |               |
| H14.8.4   |             | 集中豪雨  | 内水 |     | 45          |           | 38      | シ | 下馬   | 6  | 46 | 床下   | 地下車庫   | -          | 3  |               |
| H11.8.29  |             | 集中豪雨  | 内水 |     | 69          |           | 66      | シ | 下馬   | 6  | 50 | 床下   |        | -          | 1  |               |
| H14.8.2   |             | 集中豪雨  | 内水 |     | 51          |           | 50      | シ | 下馬   | 6  | 50 | 床下   | 地下車庫   | -          | 2  |               |
| H25.7.23  |             | 集中豪雨  | 内水 |     | 70          | 20        | 66      | シ | 新町   | 1  | 7  | 床上   |        | -          | 1  |               |
| H25.7.23  |             | 集中豪雨  | 内水 |     | 70          | 20        | 66      | シ | 新町   | 2  | 31 | 床上   | 地下室    | -          | 1  |               |
| H30.8.27  |             | 集中豪雨  | 内水 |     | 114         | 39        | 111     | シ | 新町   | 2  | 31 | 床上   | 半地下    | 3          | 1  |               |
| R3.3.13   | R3.3.13     | 集中豪雨  | 内水 |     | 99          | 9         | 29      | セ | 成城   | 1  | 7  | 床上   |        | -          | 1  |               |
| H1.8.10   |             | 集中豪雨  | 内水 |     | 72          |           | 72      | セ | 成城   | 1  | 20 |      | 車庫(地上) | -          | 1  | 浸水確認箇所図には記載せず |
| H1.8.10   |             | 集中豪雨  | 内水 |     | 72          |           | 72      | セ | 成城   | 2  | 3  | 床下   |        | -          | 2  |               |
| H1.8.10   |             | 集中豪雨  | 内水 |     | 72          |           | 72      | セ | 成城   | 2  | 11 | 床下   |        | -          | 1  |               |
| H11.8.29  |             | 集中豪雨  | 内水 |     | 60          |           | 60      | セ | 成城   | 2  | 18 |      | 地下車庫   | -          | 1  |               |
| H1.8.10   |             | 集中豪雨  | 内水 |     | 72          |           | 72      | セ | 成城   | 3  | 4  |      | 地下車庫   | -          | 2  |               |
| H1.8.10   |             | 集中豪雨  | 内水 |     | 72          |           | 72      | セ | 成城   | 3  | 24 | 床下   |        | -          | 1  |               |
| H15.5.20  |             | 集中豪雨  | 内水 |     | 34          | 11        | 25      | セ | 成城   | 3  | 24 | 床下   |        | -          | 2  |               |
| H15.5.20  |             | 集中豪雨  | 内水 |     | 34          | 11        | 25      | セ | 成城   | 3  | 25 | 床下   | 地下車庫   | -          | 1  |               |

## 浸水確認箇所一覧(平成元年～令和3年)

| 発生期間      |           | 区分   | 原因 | 河川名 | 総雨量<br>(mm) | 最大雨量 (mm) |         | 世帯 | 被害住所 |    |    | 被害区分 | 建物構造   | 浸水         |    | 備考            |
|-----------|-----------|------|----|-----|-------------|-----------|---------|----|------|----|----|------|--------|------------|----|---------------|
| 発生年月日     | 終息年月日     |      |    |     |             | 10分<br>間  | 1時<br>間 |    | 町名   | 丁目 | 番  |      |        | 深さ<br>(cm) | 棟数 |               |
| H17.9.4   |           | 集中豪雨 | 内水 |     | 164         | 19        | 89      | 世  | 成城   | 4  | 29 | 床上   |        | 10         | 1  |               |
| H1.8.10   |           | 集中豪雨 | 内水 |     | 72          |           | 72      | 世  | 成城   | 5  | 1  | 床下   |        | -          | 1  |               |
| H11.7.21  |           | 集中豪雨 | 内水 |     | 46          |           | 43      | 世  | 成城   | 5  | 1  | 床上   | 地下室    | 100        | 1  |               |
| H27.7.24  |           | 集中豪雨 | 内水 |     | 67          | 27        | 67      | 世  | 成城   | 5  | 1  |      | 地下車庫   | 70         | 1  |               |
| H29.8.19  |           | 集中豪雨 | 内水 |     | 53          | 26        | 43      | 世  | 成城   | 5  | 1  |      | 地下車庫   | -          | 1  |               |
| H11.7.21  |           | 集中豪雨 | 内水 |     | 46          |           | 43      | 世  | 成城   | 5  | 2  |      | 地下車庫   | 100        | 1  |               |
| H11.8.29  |           | 集中豪雨 | 内水 |     | 60          |           | 60      | 世  | 成城   | 5  | 2  |      | 地下車庫   | -          | 1  |               |
| H17.9.4   |           | 集中豪雨 | 内水 |     | 164         | 19        | 89      | 世  | 成城   | 5  | 2  | 床下   | 地下室    | -          | 1  |               |
| H1.8.10   |           | 集中豪雨 | 内水 |     | 72          |           | 72      | 世  | 成城   | 5  | 3  | 床上   |        | -          | 2  |               |
| H11.8.29  |           | 集中豪雨 | 内水 |     | 60          |           | 60      | 世  | 成城   | 5  | 3  |      | 地下車庫   | 64         | 1  |               |
| H15.10.13 |           | 集中豪雨 | 内水 |     | 66          | 18        | 64      | 世  | 成城   | 5  | 3  | 床下   | 地下車庫   | -          | 2  |               |
| H17.9.4   |           | 集中豪雨 | 内水 |     | 164         | 19        | 89      | 世  | 成城   | 5  | 3  | 床上   | 地下室    | 100        | 3  |               |
| H1.8.10   |           | 集中豪雨 | 内水 |     | 72          |           | 72      | 世  | 成城   | 5  | 9  |      | 車庫(地上) | -          | 1  | 浸水確認箇所図には記載せず |
| H11.8.29  |           | 集中豪雨 | 内水 |     | 60          |           | 60      | 世  | 成城   | 5  | 10 |      | 地下車庫   | -          | 1  |               |
| H29.8.19  |           | 集中豪雨 | 内水 |     | 53          | 26        | 43      | 世  | 成城   | 5  | 12 |      | 地下車庫   | -          | 1  |               |
| H11.7.21  |           | 集中豪雨 | 内水 |     | 46          |           | 43      | 世  | 成城   | 5  | 18 |      | 地下車庫   | 100        | 1  |               |
| H11.8.29  |           | 集中豪雨 | 内水 |     | 60          |           | 60      | 世  | 成城   | 5  | 18 |      | 地下車庫   | 120        | 1  |               |
| H1.8.10   |           | 集中豪雨 | 内水 |     | 72          |           | 72      | 世  | 成城   | 6  | 10 | 床上   |        | 10         | 4  |               |
| H1.8.10   |           | 集中豪雨 | 内水 |     | 72          |           | 72      | 世  | 成城   | 6  | 20 | 床上   |        | 5          | 1  |               |
| H6.8.20   | ～ H6.8.21 | 集中豪雨 | 内水 |     | 148         |           | 49      | 世  | 成城   | 6  | 20 |      | 地下車庫   | -          | 1  |               |
| H17.9.4   |           | 集中豪雨 | 内水 |     | 164         | 19        | 89      | 世  | 成城   | 7  | 1  | 床下   | 地下室    | -          | 1  |               |
| H1.8.10   |           | 集中豪雨 | 内水 |     | 72          |           | 72      | 世  | 成城   | 7  | 16 | 床下   |        | -          | 1  |               |
| H17.9.4   |           | 集中豪雨 | 内水 |     | 164         | 19        | 89      | 世  | 成城   | 7  | 16 | 床上   |        | 50         | 1  |               |
| H17.9.4   |           | 集中豪雨 | 内水 |     | 164         | 19        | 89      | 世  | 成城   | 7  | 16 | 床上   |        | 30         | 1  |               |
| H27.7.24  |           | 集中豪雨 | 内水 |     | 67          | 27        | 67      | 世  | 成城   | 7  | 16 | 床上   | 地下室    | 25         | 1  |               |
| H29.8.19  |           | 集中豪雨 | 内水 |     | 53          | 26        | 43      | 世  | 成城   | 7  | 16 |      | 地下車庫   |            | 1  |               |
| H1.8.10   |           | 集中豪雨 | 内水 |     | 72          |           | 72      | 世  | 成城   | 7  | 17 | 床下   |        | -          | 1  |               |
| H11.7.21  |           | 集中豪雨 | 内水 |     | 46          |           | 43      | 世  | 成城   | 7  | 17 | 床下   |        | -          | 1  |               |
| H17.9.4   |           | 集中豪雨 | 内水 |     | 164         | 19        | 89      | 世  | 成城   | 8  | 7  | 床上   | 地下室    | 80         | 2  |               |
| H17.9.4   |           | 集中豪雨 | 内水 |     | 164         | 19        | 89      | 世  | 成城   | 8  | 30 | 床上   | 地下室    | 60         | 1  |               |
| H7.8.22   |           | 集中豪雨 | 内水 |     | 26          |           | 23      | 世  | 成城   | 9  | 29 |      | 地下車庫   | -          | 1  |               |
| H11.8.29  |           | 集中豪雨 | 内水 |     | 60          |           | 60      | 世  | 成城   | 9  | 29 |      | 地下車庫   | 20         | 2  |               |
| H25.7.23  |           | 集中豪雨 | 内水 |     | 70          | 20        | 66      | 世  | 瀬田   | 1  | 11 |      | 地下車庫   | -          | 1  |               |
| H15.10.13 |           | 集中豪雨 | 内水 |     | 61          | 18        | 58      | 世  | 瀬田   | 2  | 3  | 床上   |        | 5          | 1  |               |
| H5.8.26   | ～ H5.8.27 | 台風   | 内水 |     | 266         |           | 50      | 世  | 瀬田   | 2  | 18 | 床下   |        | -          | 3  |               |
| H3.7.5    | ～ H3.7.6  | 集中豪雨 | 内水 |     | 54          |           | 35      | 世  | 瀬田   | 2  | 19 | 床下   |        | -          | 1  |               |
| H3.7.5    | ～ H3.7.6  | 集中豪雨 | 内水 |     | 54          |           | 35      | 世  | 瀬田   | 2  | 22 |      | 地下車庫   | -          | 1  |               |

## 浸水確認箇所一覧(平成元年～令和3年)

| 発生期間      |       | 区分       | 原因    | 河川名 | 総雨量<br>(mm) | 最大雨量 (mm) |         | 世  | 被害住所 |     | 被害区分 | 建物構造 | 浸水         |     | 備考 |  |
|-----------|-------|----------|-------|-----|-------------|-----------|---------|----|------|-----|------|------|------------|-----|----|--|
| 発生年月日     | 終息年月日 |          |       |     |             | 10分<br>間  | 1時<br>間 |    | 町名   | 丁目番 |      |      | 深さ<br>(cm) | 棟数  |    |  |
| H4.7.15   | ～     | H4.7.16  | 集中豪雨  | 内水  |             | 37        |         | 32 | 世    | 瀬田  | 2 22 |      | 地下車庫       | -   | 1  |  |
| H7.8.2    |       |          | 集中豪雨  | 内水  |             | 54        |         | 53 | 世    | 瀬田  | 2 22 |      | 地下車庫       | 30  | 1  |  |
| H7.8.22   |       |          | 集中豪雨  | 内水  |             | 59        |         | 49 | 世    | 瀬田  | 2 22 |      | 地下車庫       | 70  | 1  |  |
| H20.8.29  | ～     | H20.8.31 | 集中豪雨  | 内水  |             | 264       | 16      | 54 | 世    | 瀬田  | 3 14 | 床上   | 地下室        | 10  | 1  |  |
| H25.7.23  |       |          | 集中豪雨  | 内水  |             | 70        | 20      | 66 | 世    | 瀬田  | 3 14 |      | 地下車庫       | -   | 1  |  |
| H16.10.9  |       |          | 台風22号 | 内水  |             | 275       | 12      | 42 | 世    | 瀬田  | 4 2  | 床下   |            | -   | 2  |  |
| H16.10.9  |       |          | 台風22号 | 内水  |             | 275       | 12      | 42 | 世    | 瀬田  | 4 2  | 床上   |            | -   | 1  |  |
| H15.10.13 |       |          | 集中豪雨  | 内水  |             | 61        | 18      | 58 | 世    | 瀬田  | 4 4  | 床上   |            | 5   | 2  |  |
| H17.9.4   |       |          | 集中豪雨  | 内水  |             | 82        | 20      | 52 | 世    | 瀬田  | 4 4  | 床上   |            | -   | 1  |  |
| H21.8.24  |       |          | 集中豪雨  | 内水  |             | 54        | 20      | 54 | 世    | 瀬田  | 4 4  | 床上   | 地下室        | 15  | 1  |  |
| H1.8.10   |       |          | 集中豪雨  | 内水  |             | 58        |         | 58 | 世    | 瀬田  | 4 7  | 床下   |            | -   | 1  |  |
| H25.7.23  |       |          | 集中豪雨  | 内水  |             | 70        | 20      | 66 | 世    | 瀬田  | 4 36 | 床上   |            | -   | 1  |  |
| H1.8.10   |       |          | 集中豪雨  | 内水  |             | 58        |         | 58 | 世    | 瀬田  | 5 20 | 床下   |            | -   | 1  |  |
| H14.8.4   |       |          | 集中豪雨  | 内水  |             | 53        |         | 52 | 世    | 瀬田  | 5 37 |      | 地下車庫       | 100 | 1  |  |
| H14.8.19  |       |          | 集中豪雨  | 内水  |             | 152       |         | 49 | 世    | 瀬田  | 5 37 | 床下   | 地下車庫       | -   | 1  |  |
| H21.8.24  |       |          | 集中豪雨  | 内水  |             | 54        | 20      | 54 | 世    | 瀬田  | 5 37 |      | 地下車庫       | 30  | 1  |  |
| H22.12.3  |       |          | 集中豪雨  | 内水  |             | 97        | 20      | 40 | 世    | 瀬田  | 5 37 |      | 地下車庫       | 85  | 1  |  |
| H23.8.26  |       |          | 集中豪雨  | 内水  |             | 81        | 12      | 42 | 世    | 瀬田  | 5 37 |      | 地下車庫       | 100 | 1  |  |
| H25.4.6   |       |          | 集中豪雨  | 内水  |             | 123       | 11      | 44 | 世    | 瀬田  | 5 37 |      | 地下車庫       | 120 | 1  |  |
| H25.7.23  |       |          | 集中豪雨  | 内水  |             | 70        | 20      | 66 | 世    | 瀬田  | 5 37 |      | 地下車庫       | -   | 1  |  |
| H30.8.27  |       |          | 集中豪雨  | 内水  |             | 78        | 40      | 76 | 世    | 世田谷 | 1 4  | 床上   |            | 2   | 1  |  |
| H25.7.23  |       |          | 集中豪雨  | 内水  |             | 61        | 24      | 61 | 世    | 世田谷 | 1 28 | 床下   |            | -   | 1  |  |
| H30.8.27  |       |          | 集中豪雨  | 内水  |             | 78        | 40      | 76 | 世    | 世田谷 | 2 20 | 床下   |            | -   | 1  |  |
| H30.8.27  |       |          | 集中豪雨  | 内水  |             | 78        | 40      | 76 | 世    | 世田谷 | 2 28 | 床下   |            | -   | 1  |  |
| H25.7.23  |       |          | 集中豪雨  | 内水  |             | 61        | 24      | 61 | 世    | 世田谷 | 2 29 | 床上   |            | -   | 1  |  |
| H25.7.23  |       |          | 集中豪雨  | 内水  |             | 61        | 24      | 61 | 世    | 世田谷 | 2 29 | 床下   |            | -   | 1  |  |
| H30.8.27  |       |          | 集中豪雨  | 内水  |             | 78        | 40      | 76 | 世    | 世田谷 | 2 29 | 床上   | 半地下        | -   | 1  |  |
| H30.8.27  |       |          | 集中豪雨  | 内水  |             | 78        | 40      | 76 | 世    | 世田谷 | 2 30 | 床下   |            | -   | 1  |  |
| H25.7.23  |       |          | 集中豪雨  | 内水  |             | 61        | 24      | 61 | 世    | 世田谷 | 2 32 | 床上   |            | -   | 1  |  |
| H30.8.27  |       |          | 集中豪雨  | 内水  |             | 78        | 40      | 76 | 世    | 世田谷 | 2 32 | 床上   | 半地下        | -   | 1  |  |
| H17.9.4   |       |          | 集中豪雨  | 内水  |             | 80        | 22      | 62 | 世    | 世田谷 | 3 6  | 床上   |            | -   | 1  |  |
| H17.9.4   |       |          | 集中豪雨  | 内水  |             | 80        | 22      | 62 | 世    | 世田谷 | 3 10 | 床上   |            | -   | 2  |  |
| H17.9.4   |       |          | 集中豪雨  | 内水  |             | 80        | 22      | 62 | 世    | 世田谷 | 3 11 | 床上   |            | -   | 1  |  |
| H17.9.4   |       |          | 集中豪雨  | 内水  |             | 80        | 22      | 62 | 世    | 世田谷 | 3 18 | 床上   |            | -   | 1  |  |
| H12.7.7   | ～     | H12.7.8  | 台風    | 内水  |             | 198       |         | 31 | 世    | 世田谷 | 4 27 | 床下   | 地下室        | -   | 1  |  |
| H25.7.23  |       |          | 集中豪雨  | 内水  |             | 61        | 24      | 61 | 世    | 世田谷 | 4 27 | 床上   |            | -   | 1  |  |
| H1.8.10   |       |          | 集中豪雨  | 内水  |             | 72        |         | 72 | 世    | 祖師谷 | 1 22 | 床上   |            | -   | 2  |  |

## 浸水確認箇所一覧(平成元年～令和3年)

| 発生期間      |             | 区分    | 原因 | 河川名 | 総雨量<br>(mm) | 最大雨量 (mm) |         | 被害住所 |     |   | 被害区分 | 建物構造 | 浸水         |    | 備考 |            |                                   |
|-----------|-------------|-------|----|-----|-------------|-----------|---------|------|-----|---|------|------|------------|----|----|------------|-----------------------------------|
| 発生年月日     | 終息年月日       |       |    |     |             | 10分<br>間  | 1時<br>間 | 町名   | 丁目  | 番 |      |      | 深さ<br>(cm) | 棟数 |    |            |                                   |
| H9.8.23   |             | 集中豪雨  | 内水 |     | 123         |           | 78      | そ    | 祖師谷 | 1 | 22   | 床上   |            | 50 | 2  |            |                                   |
| H1.8.10   |             | 集中豪雨  | 内水 |     | 72          |           | 72      | そ    | 祖師谷 | 2 | 4    | 床下   |            | -  | ※  | 2-5と合計で10棟 |                                   |
| H1.8.10   |             | 集中豪雨  | 内水 |     | 72          |           | 72      | そ    | 祖師谷 | 2 | 5    | 床下   |            | -  | ※  | 2-4と合計で10棟 |                                   |
| H1.8.10   |             | 集中豪雨  | 内水 |     | 72          |           | 72      | そ    | 祖師谷 | 3 | 22   | 床下   |            | -  | ※  | 3-23と合計で3棟 |                                   |
| H1.8.10   |             | 集中豪雨  | 内水 |     | 72          |           | 72      | そ    | 祖師谷 | 3 | 23   | 床下   |            | -  | ※  | 3-22と合計で3棟 |                                   |
| H1.8.10   |             | 集中豪雨  | 内水 |     | 72          |           | 72      | そ    | 祖師谷 | 3 | 25   | 床上   |            | -  |    | 1          |                                   |
| H1.8.10   |             | 集中豪雨  | 内水 |     | 72          |           | 72      | そ    | 祖師谷 | 3 | 32   | 床下   |            | -  |    | 14         |                                   |
| H3.9.18   | ～ H3.9.19   | 台風    | 内水 |     | 229         |           | 39      | そ    | 祖師谷 | 3 | 34   | 床下   |            | -  |    | 1          | 浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず) |
| H17.9.4   |             | 集中豪雨  | 内水 |     | 164         | 19        | 89      | そ    | 祖師谷 | 3 | 46   | 床下   | 地下車庫       | -  |    | 1          |                                   |
| H21.8.24  |             | 集中豪雨  | 内水 |     | 50          | 22        | 50      | そ    | 祖師谷 | 3 | 46   |      | 地下車庫       | 60 |    | 1          |                                   |
| H1.8.10   |             | 集中豪雨  | 内水 |     | 72          |           | 72      | そ    | 祖師谷 | 4 | 23   | 床上   |            | -  |    | 1          |                                   |
| H17.9.4   |             | 集中豪雨  | 内水 |     | 77          | 22        | 60      | た    | 代沢  | 3 | 1    | 床下   |            | -  |    | 1          |                                   |
| H11.8.29  |             | 集中豪雨  | 内水 |     | 84          |           | 75      | た    | 代沢  | 5 | 7    |      | 地下車庫       | -  |    | 1          |                                   |
| H15.10.13 |             | 集中豪雨  | 内水 |     | 66          | 17        | 63      | た    | 代沢  | 5 | 30   | 床上   | 地下室        | 2  |    | 1          |                                   |
| H11.8.29  |             | 集中豪雨  | 内水 |     | 69          |           | 66      | た    | 太子堂 | 2 | 14   | 床上   |            | 5  |    | 1          |                                   |
| H11.8.29  |             | 集中豪雨  | 内水 |     | 69          |           | 66      | た    | 太子堂 | 2 | 20   | 床下   |            | -  |    | 1          |                                   |
| H11.8.29  |             | 集中豪雨  | 内水 |     | 69          |           | 66      | た    | 太子堂 | 2 | 20   | 床上   |            | 20 |    | 1          |                                   |
| H16.10.20 |             | 台風23号 | 内水 |     | 222         | 19        | 43      | た    | 太子堂 | 2 | 20   | 床上   |            | -  |    | 1          |                                   |
| H25.7.23  |             | 集中豪雨  | 内水 |     | 61          | 24        | 61      | た    | 太子堂 | 2 | 28   | 床下   |            | -  |    | 1          |                                   |
| H11.8.29  |             | 集中豪雨  | 内水 |     | 69          |           | 66      | た    | 太子堂 | 2 | 31   | 床上   |            | 5  |    | 1          |                                   |
| H17.9.4   |             | 集中豪雨  | 内水 |     | 77          | 22        | 60      | た    | 太子堂 | 2 | 31   | 床上   |            | -  |    | 1          |                                   |
| H1.7.31   | ～ H1.8.2    | 集中豪雨  | 内水 |     | 230         |           | 68      | た    | 代田  | 2 | 2    | 床下   |            | -  | 不明 | 10世帯       |                                   |
| H20.8.29  | ～ H20.8.31  | 集中豪雨  | 内水 |     | 264         | 16        | 54      | た    | 代田  | 3 | 34   | 床上   | 地下室        | 3  |    | 1          |                                   |
| H29.10.22 | ～ H29.10.23 | 台風21号 | 内水 |     | 183         | 14        | 24      | た    | 代田  | 3 | 34   | 床上   | 地下室        | -  |    | 1          |                                   |
| H17.9.4   |             | 集中豪雨  | 内水 |     | 77          | 22        | 60      | た    | 代田  | 3 | 42   | 床下   | 地下室        | -  |    | 1          |                                   |
| H17.9.4   |             | 集中豪雨  | 内水 |     | 77          | 22        | 60      | た    | 代田  | 3 | 48   | 床上   | 地下室        | -  |    | 1          |                                   |
| H17.9.4   |             | 集中豪雨  | 内水 |     | 77          | 22        | 60      | た    | 代田  | 3 | 50   | 床下   | 地下車庫       | -  |    | 1          |                                   |
| H17.9.4   |             | 集中豪雨  | 内水 |     | 77          | 22        | 60      | た    | 代田  | 3 | 51   | 床下   | 地下車庫       | -  |    | 1          |                                   |
| H17.9.4   |             | 集中豪雨  | 内水 |     | 77          | 22        | 60      | た    | 代田  | 3 | 51   |      | 車庫(地上)     | -  |    | 1          | 浸水確認箇所図には記載せず                     |
| H17.9.4   |             | 集中豪雨  | 内水 |     | 77          | 22        | 60      | た    | 代田  | 3 | 54   | 床上   | 地下室        | -  |    | 1          |                                   |
| H17.9.4   |             | 集中豪雨  | 内水 |     | 77          | 22        | 60      | た    | 代田  | 4 | 36   | 床下   | 地下室        | -  |    | 1          |                                   |
| H11.8.29  |             | 集中豪雨  | 内水 |     | 84          |           | 75      | た    | 代田  | 5 | 21   | 床下   |            | -  |    | 1          |                                   |
| H17.9.4   |             | 集中豪雨  | 内水 |     | 77          | 22        | 60      | た    | 代田  | 5 | 21   | 床上   | 地下室        | -  |    | 1          |                                   |
| H27.7.24  |             | 集中豪雨  | 内水 |     | 39          | 21        | 39      | た    | 代田  | 5 | 21   | 床上   | 地下室        | 5  |    | 2          |                                   |
| H26.6.29  |             | 集中豪雨  | 内水 |     | 48          | 30        | 46      | た    | 代田  | 5 | 30   | 床上   | 半地下        | -  |    | 1          |                                   |
| H27.7.24  |             | 集中豪雨  | 内水 |     | 39          | 21        | 39      | た    | 代田  | 5 | 30   | 床上   | 地下室        | 30 |    | 1          |                                   |
| H17.9.4   |             | 集中豪雨  | 内水 |     | 77          | 22        | 60      | た    | 代田  | 6 | 15   | 床上   | 地下室        | -  |    | 1          |                                   |

## 浸水確認箇所一覧(平成元年～令和3年)

| 発生期間      |       | 区分       | 原因    | 河川名 | 総雨量<br>(mm) | 最大雨量 (mm) |         | 被害住所 |    |    | 被害区分 | 建物構造 | 浸水         |    | 備考                                |
|-----------|-------|----------|-------|-----|-------------|-----------|---------|------|----|----|------|------|------------|----|-----------------------------------|
| 発生年月日     | 終息年月日 |          |       |     |             | 10分<br>間  | 1時<br>間 | 町名   | 丁目 | 番  |      |      | 深さ<br>(cm) | 棟数 |                                   |
| H23.9.2   |       | 集中豪雨     | 内水    |     | 10          | 6         | 7       | た代田  | 6  | 20 |      | 地下倉庫 | 20         | 1  |                                   |
| H26.6.29  |       | 集中豪雨     | 内水    |     | 48          | 30        | 46      | た代田  | 6  | 27 | 床下   |      | -          | 1  |                                   |
| H27.7.24  |       | 集中豪雨     | 内水    |     | 39          | 21        | 39      | た代田  | 6  | 32 |      | 地下車庫 | -          | 1  |                                   |
| H11.7.21  |       | 集中豪雨     | 内水    |     | 44          |           | 39      | た代田  | 6  | 33 | 床下   |      | -          | 1  |                                   |
| H11.7.21  |       | 集中豪雨     | 内水    |     | 44          |           | 39      | た代田  | 6  | 33 |      | 地下車庫 | 80         | 1  |                                   |
| H11.8.29  |       | 集中豪雨     | 内水    |     | 84          |           | 75      | た代田  | 6  | 33 | 床下   |      | -          | 1  |                                   |
| H11.8.29  |       | 集中豪雨     | 内水    |     | 84          |           | 75      | た代田  | 6  | 33 |      | 地下車庫 | 8          | 1  |                                   |
| H17.9.4   |       | 集中豪雨     | 内水    |     | 77          | 22        | 60      | た代田  | 6  | 33 | 床下   | 地下車庫 | -          | 1  |                                   |
| H27.7.24  |       | 集中豪雨     | 内水    |     | 39          | 21        | 39      | た代田  | 6  | 33 | 床上   | 半地下  | -          | 1  |                                   |
| H27.7.24  |       | 集中豪雨     | 内水    |     | 39          | 21        | 39      | た代田  | 6  | 33 |      | 地下車庫 | -          | 2  |                                   |
| H7.8.2    |       | 集中豪雨     | 内水    |     | 39          |           | 38      | た玉川  | 2  | 3  | 床下   |      | -          | 1  |                                   |
| H7.8.22   |       | 集中豪雨     | 内水    |     | 86          |           | 74      | た玉川  | 2  | 3  | 床上   |      | 2          | 1  |                                   |
| H7.8.2    |       | 集中豪雨     | 内水    |     | 39          |           | 38      | た玉川  | 2  | 6  | 床下   |      | -          | 1  |                                   |
| H15.10.13 |       | 集中豪雨     | 内水    |     | 51          | 16        | 50      | た玉川  | 2  | 9  | 床上   |      | 5          | 1  |                                   |
| H25.7.23  |       | 集中豪雨     | 内水    |     | 70          | 20        | 66      | た玉川  | 2  | 11 | 床上   |      | -          | 1  |                                   |
| H1.8.10   |       | 集中豪雨     | 内水    |     | 41          |           | 41      | た玉川  | 2  | 24 | 床下   |      | -          | 1  |                                   |
| H6.8.20   | ～     | H6.8.21  | 集中豪雨  | 内水  | 182         |           | 72      | た玉川  | 3  | 4  | 床下   |      | -          | 1  |                                   |
| H7.8.2    |       | 集中豪雨     | 内水    |     | 54          |           | 53      | た玉川  | 3  | 5  | 床下   |      | -          | 1  |                                   |
| R1.10.12  | ～     | R1.10.13 | 台風19号 |     | 256         | 7         | 31      | た玉川  | 3  | 33 |      |      |            | 1  |                                   |
| H1.7.31   | ～     | H1.8.2   | 集中豪雨  | 内水  | 229         |           | 47      | た玉川  | 4  | 9  | 床下   |      | -          | 不明 | 25世帯                              |
| H5.8.26   | ～     | H5.8.27  | 台風    | 内水  | 266         |           | 50      | た玉川  | 4  | 9  | 床上   |      | 20         | 1  |                                   |
| H1.7.31   | ～     | H1.8.2   | 集中豪雨  | 内水  | 229         |           | 47      | た玉川  | 4  | 10 | 床上   | 地下室  | -          | 1  |                                   |
| H7.8.2    |       | 集中豪雨     | 内水    |     | 54          |           | 53      | た玉川  | 4  | 14 | 床下   |      | -          | 1  |                                   |
| H1.8.10   |       | 集中豪雨     | 内水    |     | 58          |           | 58      | た玉川  | 4  | 15 | 床下   |      | -          | 1  |                                   |
| H11.7.21  |       | 集中豪雨     | 内水    |     | 26          |           | 22      | た玉川  | 4  | 15 | 床下   |      | -          | 1  |                                   |
| H14.8.4   |       | 集中豪雨     | 内水    |     | 53          |           | 52      | た玉川  | 4  | 20 | 床下   | 地下車庫 | -          | 1  |                                   |
| H25.7.23  |       | 集中豪雨     | 内水    |     | 70          | 20        | 66      | た玉川  | 4  | 20 | 床上   |      | -          | 2  |                                   |
| R1.10.12  | ～     | R1.10.13 | 台風19号 |     | 256         | 7         | 31      | た玉川  | 4  | 32 | 床上   | 半地下  |            | 1  |                                   |
| R1.10.12  | ～     | R1.10.13 | 台風19号 |     | 256         | 7         | 31      | た玉川  | 4  | 36 | 床上   | 地下車庫 |            | 1  |                                   |
| H2.8.8    |       | 集中豪雨     | 内水    |     | 41          |           | 22      | た玉川台 | 2  | 18 |      | 地下車庫 | -          | 1  |                                   |
| H3.7.5    | ～     | H3.7.6   | 集中豪雨  | 内水  | 54          |           | 35      | た玉川台 | 2  | 18 |      | 地下車庫 | -          | 1  |                                   |
| H7.8.22   |       | 集中豪雨     | 内水    |     | 86          |           | 74      | た玉川台 | 2  | 18 |      | 地下車庫 | 30         | 1  |                                   |
| H1.8.10   |       | 集中豪雨     | 内水    |     | 41          |           | 41      | た玉川台 | 2  | 19 | 床下   |      | -          | 1  | 浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず) |
| H2.8.8    |       | 集中豪雨     | 内水    |     | 41          |           | 22      | た玉川台 | 2  | 19 |      | 地下車庫 | -          | 1  |                                   |
| H2.8.8    |       | 集中豪雨     | 内水    |     | 41          |           | 22      | た玉川台 | 2  | 20 |      | 地下車庫 | -          | 1  |                                   |
| H25.7.23  |       | 集中豪雨     | 内水    |     | 70          | 20        | 66      | た玉川台 | 2  | 29 | 床上   |      | -          | 1  |                                   |
| H25.7.23  |       | 集中豪雨     | 内水    |     | 70          | 20        | 66      | た玉川台 | 2  | 30 | 床上   |      | -          | 1  |                                   |



## 浸水確認箇所一覧(平成元年～令和3年)

| 発生期間      |            | 区分    | 原因 | 河川名 | 総雨量<br>(mm) | 最大雨量 (mm) |         | 被害住所 |    |    | 被害区分  | 建物構造   | 浸水         |    | 備考  |
|-----------|------------|-------|----|-----|-------------|-----------|---------|------|----|----|-------|--------|------------|----|---|
| 発生年月日     | 終息年月日      |       |    |     |             | 10分<br>間  | 1時<br>間 | 町名   | 丁目 | 番  |       |        | 深さ<br>(cm) | 棟数 |   |
| H13.9.10  |            | 台風    | 内水 |     | 166         |           | 34      | た玉堤  | 1  | 2  |       | 地下車庫   | -          | 1  |   |
| R1.10.12  | ～ R1.10.13 | 台風19号 |    |     | 256         | 7         | 31      | た玉堤  | 1  | 4  | 床上    |        | 100        | 1  |   |
| R1.10.12  | ～ R1.10.13 | 台風19号 |    |     | 256         | 7         | 31      | た玉堤  | 1  | 4  | 床上    |        |            | 1  |   |
| R1.10.12  | ～ R1.10.13 | 台風19号 |    |     | 256         | 7         | 31      | た玉堤  | 1  | 4  | 床上    | 半地下    |            | 1  |   |
| R1.10.12  | ～ R1.10.13 | 台風19号 |    |     | 256         | 7         | 31      | た玉堤  | 1  | 5  | 床上    | 地下室    |            | 1  |   |
| R1.10.12  | ～ R1.10.13 | 台風19号 |    |     | 256         | 7         | 31      | た玉堤  | 1  | 5  | 床上    | 半地下    |            | 1  |   |
| R1.10.12  | ～ R1.10.13 | 台風19号 |    |     | 256         | 7         | 31      | た玉堤  | 1  | 5  |       | 地下車庫   |            | 1  |   |
| R1.10.12  | ～ R1.10.13 | 台風19号 |    |     | 256         | 7         | 31      | た玉堤  | 1  | 5  | 床下    |        |            | 1  |   |
| R1.10.12  | ～ R1.10.13 | 台風19号 |    |     | 256         | 7         | 31      | た玉堤  | 1  | 7  |       |        |            | 1  |   |
| R1.10.12  | ～ R1.10.13 | 台風19号 |    |     | 256         | 7         | 31      | た玉堤  | 1  | 8  | 床下    |        |            | 1  |   |
| R1.10.12  | ～ R1.10.13 | 台風19号 |    |     | 256         | 7         | 31      | た玉堤  | 1  | 13 | 床下    |        |            | 1  |   |
| R1.10.12  | ～ R1.10.13 | 台風19号 |    |     | 256         | 7         | 31      | た玉堤  | 1  | 14 | 床上    | 半地下    |            | 1  |   |
| H1.7.31   | ～ H1.8.2   | 集中豪雨  | 内水 |     | 229         |           | 47      | た玉堤  | 1  | 15 | 床上    |        | -          | 1  |   |
| H1.7.31   | ～ H1.8.2   | 集中豪雨  | 内水 |     | 229         |           | 47      | た玉堤  | 1  | 15 |       | 車庫(地上) |            | 1  | 浸水確認箇所図には記載せず   |
| H2.9.30   | ～ H2.10.1  | 台風    | 内水 |     | 172         |           | 29      | た玉堤  | 1  | 15 | 床上    |        | 5          | 1  |   |
| R1.10.12  | ～ R1.10.13 | 台風19号 |    |     | 256         | 7         | 31      | た玉堤  | 1  | 15 | 床上    | 半地下    |            | 1  |   |
| R1.10.12  | ～ R1.10.13 | 台風19号 |    |     | 256         | 7         | 31      | た玉堤  | 1  | 16 | 床下    |        |            | 1  |   |
| H16.10.9  |            | 台風22号 | 内水 |     | 258         | 14        | 42      | た玉堤  | 1  | 18 | 床下    |        | -          | 2  |   |
| R1.10.12  | ～ R1.10.13 | 台風19号 |    |     | 256         | 7         | 31      | た玉堤  | 1  | 19 | 床下    |        | 30         | 1  |   |
| R1.10.12  | ～ R1.10.13 | 台風19号 |    |     | 256         | 7         | 31      | た玉堤  | 1  | 19 | 床下    |        |            | 1  |   |
| R1.10.12  | ～ R1.10.13 | 台風19号 |    |     | 256         | 7         | 31      | た玉堤  | 1  | 21 | 床上    |        |            | 1  |   |
| R1.10.12  | ～ R1.10.13 | 台風19号 |    |     | 256         | 7         | 31      | た玉堤  | 1  | 21 | 床上    | 地下室    |            | 1  |   |
| R1.10.12  | ～ R1.10.13 | 台風19号 |    |     | 256         | 7         | 31      | た玉堤  | 1  | 23 | 床上    |        | 60         | 1  |   |
| R1.10.12  | ～ R1.10.13 | 台風19号 |    |     | 256         | 7         | 31      | た玉堤  | 1  | 23 | 床上    |        |            | 1  |   |
| R1.10.12  | ～ R1.10.13 | 台風19号 |    |     | 256         | 7         | 31      | た玉堤  | 1  | 25 | 床上    |        |            | 1  |   |
| R1.10.12  | ～ R1.10.13 | 台風19号 |    |     | 256         | 7         | 31      | た玉堤  | 1  | 27 |       |        |            | 1  |   |
| R1.10.12  | ～ R1.10.13 | 台風19号 |    |     | 256         | 7         | 31      | た玉堤  | 1  | 28 | 床上    |        | 100        | 1  |   |
| R1.10.12  | ～ R1.10.13 | 台風19号 |    |     | 256         | 7         | 31      | た玉堤  | 1  | 28 | 床上    |        |            | 1  |   |
| R1.10.12  | ～ R1.10.13 | 台風19号 |    |     | 256         | 7         | 31      | た玉堤  | 2  | 2  | 床下    |        |            | 1  |   |
| R1.10.12  | ～ R1.10.13 | 台風19号 |    |     | 264         | 10        | 34      | た玉堤  | 2  | 6  | 床上    |        | 3          | 1  |   |
| R1.10.12  | ～ R1.10.13 | 台風19号 |    |     | 256         | 7         | 31      | た玉堤  | 2  | 7  | 床下    |        |            | 1  |   |
| R1.10.12  | ～ R1.10.13 | 台風19号 |    |     | 256         | 7         | 31      | た玉堤  | 2  | 9  | 床上    | 半地下    |            | 1  |   |
| H2.9.30   | ～ H2.10.1  | 台風    | 内水 |     | 172         |           | 29      | た玉堤  | 2  | 14 | 床上    |        | 30         | 1  |   |
| H3.9.18   | ～ H3.9.19  | 台風    | 内水 |     | 240         |           | 40      | た玉堤  | 2  | 14 | 床上    |        | -          | 1  |   |
| H1.8.10   |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 72          |           | 72      | ち千歳台 | 1  | 12 | 床上・床下 |        | 20         | ※  | 1-13,14,15,16と合計で床上4棟、床下22棟 浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず) |
| H1.8.10   |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 72          |           | 72      | ち千歳台 | 1  | 13 | 床上・床下 |        | 20         | ※  | 1-12,14,15,16と合計で床上4棟、床下22棟 浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず) |
| H15.10.13 |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 66          | 18        | 64      | ち千歳台 | 1  | 13 | 床下    |        | -          | 1  |   |

## 浸水確認箇所一覧(平成元年～令和3年)

| 発生期間      |       | 区分       | 原因   | 河川名 | 総雨量<br>(mm) | 最大雨量 (mm) |         | 被害住所 | 被害区分 | 建物構造 | 浸水    |          | 備考 |   |   |
|-----------|-------|----------|------|-----|-------------|-----------|---------|------|------|------|-------|----------|----|---|---|
| 発生年月日     | 終息年月日 |          |      |     |             | 10分<br>間  | 1時<br>間 |      |      |      | 町名    | 丁目       |    | 番 | 深さ<br>(cm)  |
| H17.9.4   |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 164         | 19        | 89      | ち千歳台 | 1    | 13   | 床下    | 地下車庫     | -  | 1 |   |
| H17.9.4   |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 164         | 19        | 89      | ち千歳台 | 1    | 13   | 床上    | 地下室      | 30 | 1 |   |
| H1.8.10   |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 72          |           | 72      | ち千歳台 | 1    | 14   | 床上・床下 |          | 20 | ※ | f-12.13.15.16と合計で床上4棟、床下22棟 浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず) |
| H1.8.10   |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 72          |           | 72      | ち千歳台 | 1    | 15   | 床上・床下 |          | 20 | ※ | f-12.13.14.16と合計で床上4棟、床下22棟 浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず) |
| H15.10.13 |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 66          | 18        | 64      | ち千歳台 | 1    | 15   | 床上    |          | 50 | 2 |   |
| H15.10.13 |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 66          | 18        | 64      | ち千歳台 | 1    | 15   | 床上    |          | 3  | 2 |   |
| H17.9.4   |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 164         | 19        | 89      | ち千歳台 | 1    | 15   | 床下    | 地下室      | -  | 2 |   |
| H17.9.4   |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 164         | 19        | 89      | ち千歳台 | 1    | 15   | 床上    | 地下室      | 60 | 1 |   |
| H17.9.4   |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 164         | 19        | 89      | ち千歳台 | 1    | 15   | 床上    | 地下室      | 50 | 1 |   |
| H17.9.4   |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 164         | 19        | 89      | ち千歳台 | 1    | 15   | 床上    | 地下室      | 30 | 1 |   |
| H1.8.10   |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 72          |           | 72      | ち千歳台 | 1    | 16   | 床上・床下 |          | 20 | ※ | f-12.13.14.15と合計で床上4棟、床下22棟 浸水確認箇所図の色塗り範囲は、当時の資料どおり(メッシュ記載せず) |
| H9.9.3    |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 43          |           | 39      | ち千歳台 | 1    | 16   |       | 地下室      | 20 | 1 |   |
| H11.7.21  |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 46          |           | 43      | ち千歳台 | 1    | 16   | 床下    | 地下室      | -  | 2 |   |
| H11.7.21  |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 46          |           | 43      | ち千歳台 | 1    | 16   |       | 地下車庫     | 60 | 2 |   |
| H11.8.29  |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 60          |           | 60      | ち千歳台 | 1    | 16   | 床上    |          | -  | 1 |   |
| H15.10.13 |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 66          | 18        | 64      | ち千歳台 | 1    | 16   | 床下    | 地下車庫     | -  | 2 |   |
| H16.10.9  |       | 台風22号    | 内水   |     | 275         | 12        | 42      | ち千歳台 | 1    | 16   | 床下    |          | -  | 1 |   |
| H17.9.4   |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 164         | 19        | 89      | ち千歳台 | 1    | 16   | 床下    | 地下車庫     | -  | 3 |   |
| H17.9.4   |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 164         | 19        | 89      | ち千歳台 | 1    | 16   | 床下    | 地下室      | -  | 1 |   |
| H1.8.10   |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 72          |           | 72      | ち千歳台 | 1    | 30   |       | 地下車庫     | 10 | 2 |   |
| H11.7.21  |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 46          |           | 43      | ち千歳台 | 1    | 30   |       | 地下車庫     | 30 | 1 |   |
| H2.8.8    |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 78          |           | 63      | ち千歳台 | 1    | 34   | 床下    |          | -  | 2 |   |
| H1.8.10   |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 72          |           | 72      | ち千歳台 | 2    | 1    |       | 車庫(地上)   |    | 1 | 浸水確認箇所図には記載せず   |
| H1.8.10   |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 72          |           | 72      | ち千歳台 | 2    | 41   | 床下    |          | -  | ※ | 2-46と合計で10棟   |
| H2.9.30   | ~     | H2.10.1  | 台風   | 内水  | 155         |           | 32      | ち千歳台 | 2    | 41   | 床下    |          | -  | 6 |   |
| H1.8.10   |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 72          |           | 72      | ち千歳台 | 2    | 46   | 床下    |          | -  | ※ | 2-41と合計で10棟   |
| H2.9.13   | ~     | H2.9.14  | 台風   | 内水  | 41          |           | 19      | ち千歳台 | 2    | 46   | 床下    |          | -  | 2 |   |
| H17.9.4   |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 197         | 21        | 100     | ち千歳台 | 6    | 8    | 床下    |          | -  | 1 |   |
| H14.8.4   |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 45          |           | 38      | つ弦巻  | 1    | 13   | 床下    | 地下車庫     | -  | 1 |   |
| H25.7.23  |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 61          | 24        | 61      | つ弦巻  | 1    | 20   | 床上    |          | -  | 1 |   |
| H27.9.9   | ~     | H27.9.10 | 集中豪雨 | 内水  | 240         | 12        | 39      | つ弦巻  | 1    | 20   |       | 地下車庫     | -  | 1 |   |
| H30.8.27  |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 78          | 40        | 76      | つ弦巻  | 1    | 20   | 床上    | 地下室      | -  | 1 |   |
| H30.8.27  |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 78          | 40        | 76      | つ弦巻  | 1    | 32   | 床上    | 地下室、地下車庫 | -  | 1 |   |
| H16.10.20 |       | 台風23号    | 内水   |     | 224         | 17        | 44      | つ弦巻  | 2    | 1    | 床下    | 地下車庫     | -  | 1 |   |
| H25.7.23  |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 61          | 24        | 61      | つ弦巻  | 2    | 6    | 床上    | 地下車庫     | -  | 1 |   |
| H25.7.23  |       | 集中豪雨     | 内水   |     | 61          | 24        | 61      | つ弦巻  | 2    | 22   |       | 地下車庫     | -  | 1 |   |
| H5.8.26   | ~     | H5.8.27  | 台風   | 内水  | 232         |           | 37      | つ弦巻  | 2    | 23   | ※     | 地下室      | 10 | 1 | 区事務センター地下室浸水  |

## 浸水確認箇所一覧(平成元年～令和3年)

| 発生期間      |       | 区分       | 原因    | 河川名 | 総雨量<br>(mm) | 最大雨量 (mm) |         | 被害住所 | 被害区分 | 建物構造 | 浸水 |    | 備考   |    |            |         |
|-----------|-------|----------|-------|-----|-------------|-----------|---------|------|------|------|----|----|------|----|------------|---------|
| 発生年月日     | 終息年月日 |          |       |     |             | 10分<br>間  | 1時<br>間 |      |      |      | 町名 | 丁目 |      | 番  | 深さ<br>(cm) | 棟数      |
| H20.8.29  | ～     | H20.8.31 | 集中豪雨  | 内水  |             | 303       | 16      | 55   | つ弦巻  | 2    | 40 | 床上 |      | 3  | 1          |         |
| H30.8.27  |       |          | 集中豪雨  | 内水  |             | 78        | 40      | 76   | つ弦巻  | 3    | 7  |    | 地下車庫 | -  | 1          |         |
| H30.8.27  |       |          | 集中豪雨  | 内水  |             | 78        | 40      | 76   | つ弦巻  | 3    | 9  |    | 地下車庫 | -  | 1          |         |
| H25.7.23  |       |          | 集中豪雨  | 内水  |             | 61        | 24      | 61   | つ弦巻  | 3    | 10 | 床上 |      | -  | ※          | 3-10で2棟 |
| H30.8.27  |       |          | 集中豪雨  | 内水  |             | 78        | 40      | 76   | つ弦巻  | 3    | 10 | 床上 |      | -  | 1          |         |
| H3.9.18   | ～     | H3.9.19  | 台風    | 内水  |             | 240       |         | 40   | つ弦巻  | 3    | 17 | 床下 |      | -  | 3          |         |
| H25.7.23  |       |          | 集中豪雨  | 内水  |             | 61        | 24      | 61   | つ弦巻  | 3    | 21 | 床上 |      | -  | ※          | 3-21で2棟 |
| H30.8.27  |       |          | 集中豪雨  | 内水  |             | 78        | 40      | 76   | つ弦巻  | 3    | 21 | 床上 |      | -  | 1          |         |
| H25.7.23  |       |          | 集中豪雨  | 内水  |             | 61        | 24      | 61   | つ弦巻  | 3    | 22 | 床上 |      |    | 1          |         |
| H29.8.19  |       |          | 集中豪雨  | 内水  |             | 37        | 14      | 32   | つ弦巻  | 3    | 22 | 床下 |      |    | 1          | 玄関土間    |
| H25.7.23  |       |          | 集中豪雨  | 内水  |             | 61        | 24      | 61   | つ弦巻  | 3    | 23 | 床上 |      |    | 3          |         |
| H29.8.19  |       |          | 集中豪雨  | 内水  |             | 37        | 14      | 32   | つ弦巻  | 3    | 23 | 床上 | 半地下  |    | 3          | 半地下玄関   |
| H30.8.27  |       |          | 集中豪雨  | 内水  |             | 78        | 40      | 76   | つ弦巻  | 3    | 23 | 床上 | 半地下  |    | 4          | 半地下玄関   |
| H15.10.13 |       |          | 集中豪雨  | 内水  |             | 62        | 18      | 61   | つ弦巻  | 4    | 7  | 床下 | 地下玄関 | -  | 1          |         |
| H25.7.23  |       |          | 集中豪雨  | 内水  |             | 61        | 24      | 61   | つ弦巻  | 4    | 10 | 床上 |      | -  | 1          |         |
| H30.8.27  |       |          | 集中豪雨  | 内水  |             | 78        | 40      | 76   | つ弦巻  | 4    | 10 | 床上 | 半地下  | -  | 1          |         |
| H25.7.23  |       |          | 集中豪雨  | 内水  |             | 61        | 24      | 61   | つ弦巻  | 4    | 30 | 床上 | 地下室  | -  | 1          |         |
| H25.7.23  |       |          | 集中豪雨  | 内水  |             | 61        | 24      | 61   | つ弦巻  | 4    | 31 | 床上 |      | -  | 1          |         |
| H25.7.23  |       |          | 集中豪雨  | 内水  |             | 61        | 24      | 61   | つ弦巻  | 4    | 33 | 床上 |      | -  | 1          |         |
| H25.7.23  |       |          | 集中豪雨  | 内水  |             | 61        | 24      | 61   | つ弦巻  | 5    | 11 | 床上 |      | -  | 1          |         |
| H25.7.23  |       |          | 集中豪雨  | 内水  |             | 61        | 24      | 61   | つ弦巻  | 5    | 12 | 床上 |      | -  | ※          | 5-12で2棟 |
| H30.8.27  |       |          | 集中豪雨  | 内水  |             | 78        | 40      | 76   | つ弦巻  | 5    | 12 | 床上 | 半地下  | 10 | 1          |         |
| H25.7.23  |       |          | 集中豪雨  | 内水  |             | 61        | 24      | 61   | つ弦巻  | 5    | 15 | 床上 |      | -  | 1          |         |
| H30.8.27  |       |          | 集中豪雨  | 内水  |             | 78        | 40      | 76   | つ弦巻  | 5    | 15 | 床上 | 半地下  | -  | 1          |         |
| H25.7.23  |       |          | 集中豪雨  | 内水  |             | 61        | 24      | 61   | つ弦巻  | 5    | 32 | 床上 |      | -  | ※          | 5-32で2棟 |
| H1.7.31   | ～     | H1.8.2   | 集中豪雨  | 内水  |             | 229       |         | 47   | と等々力 | 1    | 6  | 床上 |      | 20 | 1          |         |
| H1.8.10   |       |          | 集中豪雨  | 内水  |             | 41        |         | 41   | と等々力 | 1    | 6  | 床上 |      | 15 | 1          |         |
| H14.8.4   |       |          | 集中豪雨  | 内水  |             | 45        |         | 38   | と等々力 | 2    | 13 |    | 地下車庫 | -  | 1          |         |
| H20.7.29  |       |          | 集中豪雨  | 内水  |             | 38        | 20      | 37   | と等々力 | 2    | 13 | 床上 | 地下室  | 20 | 1          |         |
| H5.8.26   | ～     | H5.8.27  | 台風    | 内水  |             | 266       |         | 50   | と等々力 | 2    | 18 | 床下 |      | -  | 1          |         |
| H16.10.9  |       |          | 台風22号 | 内水  |             | 258       | 14      | 42   | と等々力 | 2    | 20 | 床下 |      | -  | 1          |         |
| H11.8.29  |       |          | 集中豪雨  | 内水  |             | 48        |         | 45   | と等々力 | 2    | 21 | 床上 |      | 10 | 1          |         |
| H6.8.20   | ～     | H6.8.21  | 集中豪雨  | 内水  |             | 182       |         | 72   | と等々力 | 2    | 22 |    | 地下車庫 | -  | 1          |         |
| H5.8.26   | ～     | H5.8.27  | 台風    | 内水  |             | 266       |         | 50   | と等々力 | 4    | 2  | 床下 | 地下室  | -  | 1          |         |
| H1.8.10   |       |          | 集中豪雨  | 内水  |             | 41        |         | 41   | と等々力 | 4    | 6  | 床下 |      | -  | 7          |         |
| H25.7.23  |       |          | 集中豪雨  | 内水  |             | 70        | 20      | 66   | と等々力 | 4    | 9  | 床下 |      | -  | 1          |         |
| H30.8.27  |       |          | 集中豪雨  | 内水  |             | 114       | 39      | 111  | と等々力 | 4    | 9  | 床上 | 半地下  | -  | 1          |         |

## 浸水確認箇所一覧(平成元年～令和3年)

| 発生期間      |       | 区分        | 原因    | 河川名 | 総雨量<br>(mm) | 最大雨量 (mm) |         | 被害住所 |     |     | 被害区分 | 建物構造 | 浸水<br>深さ<br>(cm) | 棟数        | 備考 |   |  |
|-----------|-------|-----------|-------|-----|-------------|-----------|---------|------|-----|-----|------|------|------------------|-----------|----|---|--|
| 発生年月日     | 終息年月日 |           |       |     |             | 10分<br>間  | 1時<br>間 | 町名   | 丁目  | 番   |      |      |                  |           |    |   |  |
| H2.9.30   | ～     | H2.10.1   | 台風    | 内水  |             | 172       | 29      | と    | 等々力 | 5   | 4    | 床上   |                  | 30        | 1  |   |  |
| H6.8.20   | ～     | H6.8.21   | 集中豪雨  | 内水  |             | 182       | 72      | と    | 等々力 | 5   | 6    | 床上   |                  | 20        | 1  |   |  |
| H29.8.19  |       |           | 集中豪雨  | 内水  |             | 43        | 19      | 32   | と   | 等々力 | 5    | 6    | 床下               | -         | 1  |   |  |
| H30.8.27  |       |           | 集中豪雨  | 内水  |             | 114       | 39      | 111  | と   | 等々力 | 6    | 5    | 床上               | 半地下       | 10 | 1 |  |
| H30.8.27  |       |           | 集中豪雨  | 内水  |             | 114       | 39      | 111  | と   | 等々力 | 6    | 6    | 床上               | 半地下       | 3  | 1 |  |
| H21.10.7  |       | H21.10.8  | 台風18号 | 内水  |             | 128       | 12      | 40   | と   | 等々力 | 8    | 4    |                  | 地下車庫      | -  | 1 |  |
| H11.8.29  |       |           | 集中豪雨  | 内水  |             | 48        | 45      | と    | 等々力 | 8   | 13   |      | 地下車庫             | 20～30     | 1  |   |  |
| H14.8.4   |       |           | 集中豪雨  | 内水  |             | 45        | 38      | と    | 等々力 | 8   | 24   |      | 地下車庫             | -         | 2  |   |  |
| H11.7.21  |       |           | 集中豪雨  | 内水  |             | 26        | 22      | な    | 中町  | 3   | 9    | 床下   |                  | -         | 1  |   |  |
| H11.7.21  |       |           | 集中豪雨  | 内水  |             | 26        | 22      | な    | 中町  | 3   | 9    | 床上   |                  | 10        | 2  |   |  |
| H11.8.29  |       |           | 集中豪雨  | 内水  |             | 64        | 63      | な    | 中町  | 3   | 9    | 床上   | 地下室              | 10        | 3  |   |  |
| H20.8.29  | ～     | H20.8.31  | 集中豪雨  | 内水  |             | 295       | 17      | 63   | な   | 中町  | 3    | 13   | 床下               | 地下室       | -  | 1 |  |
| H26.10.5  | ～     | H26.10.6  | 集中豪雨  | 内水  |             | 297       | 6       | 29   | な   | 中町  | 4    | 10   | 床上               | 半地下       | 30 | 1 |  |
| H11.8.29  |       |           | 集中豪雨  | 内水  |             | 64        | 63      | な    | 中町  | 4   | 17   | 床上   |                  | 10        | 1  |   |  |
| H14.8.4   |       |           | 集中豪雨  | 内水  |             | 52        | 48      | な    | 中町  | 4   | 17   | 床上   |                  | -         | 1  |   |  |
| H7.8.22   |       |           | 集中豪雨  | 内水  |             | 86        | 74      | な    | 中町  | 4   | 20   | 床上   |                  | 20        | 1  |   |  |
| H18.5.24  |       |           | 集中豪雨  | 内水  |             | 53        | 14      | 25   | な   | 中町  | 4    | 20   | 床下               | 地下車庫      | -  | 2 |  |
| H20.8.29  | ～     | H20.8.31  | 集中豪雨  | 内水  |             | 295       | 17      | 63   | な   | 中町  | 4    | 20   | 床下               | 地下室       | -  | 1 |  |
| H21.8.24  |       |           | 集中豪雨  | 内水  |             | 52        | 23      | 51   | な   | 中町  | 4    | 20   | 床上               | 地下室       | 90 | 1 |  |
| H11.8.29  |       |           | 集中豪雨  | 内水  |             | 64        | 63      | な    | 中町  | 4   | 27   | 床上   |                  | 15        | 1  |   |  |
| H11.8.29  |       |           | 集中豪雨  | 内水  |             | 64        | 63      | な    | 中町  | 4   | 27   | 床上   |                  | -         | 1  |   |  |
| H11.8.29  |       |           | 集中豪雨  | 内水  |             | 64        | 63      | な    | 中町  | 4   | 28   | 床上   |                  | -         | 3  |   |  |
| H20.8.29  | ～     | H20.8.31  | 集中豪雨  | 内水  |             | 295       | 17      | 63   | な   | 中町  | 4    | 28   | 床下               | 地下倉庫・地下車庫 | -  | 1 |  |
| H20.8.29  | ～     | H20.8.31  | 集中豪雨  | 内水  |             | 295       | 17      | 63   | な   | 中町  | 4    | 28   | 床下               |           | -  | 1 |  |
| H25.7.23  |       |           | 集中豪雨  | 内水  |             | 70        | 20      | 66   | な   | 中町  | 4    | 31   | 床下               |           | -  | 1 |  |
| H11.8.29  |       |           | 集中豪雨  | 内水  |             | 64        | 63      | な    | 中町  | 4   | 32   | 床下   |                  | -         | 1  |   |  |
| H11.8.29  |       |           | 集中豪雨  | 内水  |             | 64        | 63      | な    | 中町  | 4   | 32   | 床上   |                  | 20        | 1  |   |  |
| H25.7.23  |       |           | 集中豪雨  | 内水  |             | 70        | 20      | 66   | な   | 中町  | 4    | 35   | 床上               |           | -  | 1 |  |
| H20.8.29  | ～     | H20.8.31  | 集中豪雨  | 内水  |             | 295       | 17      | 63   | な   | 中町  | 5    | 3    | 床上               | 地下室       | 20 | 1 |  |
| H28.8.22  |       |           | 台風9号  | 内水  |             | 106       | 8       | 29   | な   | 中町  | 5    | 3    |                  | 地下車庫      | 5  | 1 |  |
| H29.10.22 | ～     | H29.10.23 | 台風21号 | 内水  |             | 199       | 13      | 38   | な   | 中町  | 5    | 3    | 床上               | 地下玄関      | -  | 1 |  |
| H25.7.23  |       |           | 集中豪雨  | 内水  |             | 70        | 20      | 66   | な   | 中町  | 5    | 10   |                  | 地下車庫      | -  | 1 |  |
| H20.7.29  |       |           | 集中豪雨  | 内水  |             | 38        | 20      | 37   | な   | 中町  | 5    | 12   | 床上               | 地下室・地下車庫  | 5  | 1 |  |
| H25.7.23  |       |           | 集中豪雨  | 内水  |             | 70        | 20      | 66   | な   | 中町  | 5    | 20   |                  | 地下車庫      | -  | 1 |  |
| H7.8.2    |       |           | 集中豪雨  | 内水  |             | 39        | 38      | な    | 中町  | 5   | 31   | 床上   |                  | 1         | 1  |   |  |
| H7.8.22   |       |           | 集中豪雨  | 内水  |             | 86        | 74      | な    | 中町  | 5   | 31   | 床上   |                  | 2         | 1  |   |  |
| H11.8.29  |       |           | 集中豪雨  | 内水  |             | 64        | 63      | な    | 中町  | 5   | 32   | 床上   |                  | -         | 1  |   |  |

## 浸水確認箇所一覧(平成元年～令和3年)

| 発生期間      |             | 区分    | 原因 | 河川名 | 総雨量<br>(mm) | 最大雨量 (mm) |         | 被害住所 |     |   | 被害区分 | 建物構造 | 浸水         |    | 備考 |  |
|-----------|-------------|-------|----|-----|-------------|-----------|---------|------|-----|---|------|------|------------|----|----|--|
| 発生年月日     | 終息年月日       |       |    |     |             | 10分<br>間  | 1時<br>間 | 町名   | 丁目  | 番 |      |      | 深さ<br>(cm) | 棟数 |    |  |
| H25.7.23  |             | 集中豪雨  | 内水 |     | 70          | 20        | 66      | な    | 中町  | 5 | 40   | 床上   | 地下室        | -  | 1  |  |
| R1.10.12  | ～ R1.10.13  | 台風19号 |    |     | 256         | 7         | 31      | の    | 野毛  | 1 | 1    |      | 地下車庫       |    | 1  |  |
| R1.10.12  | ～ R1.10.13  | 台風19号 |    |     | 256         | 7         | 31      | の    | 野毛  | 1 | 1    | 床上   | 半地下        |    | 1  |  |
| R1.10.12  | ～ R1.10.13  | 台風19号 |    |     | 256         | 7         | 31      | の    | 野毛  | 1 | 1    | 床下   |            |    | 1  |  |
| R1.10.12  | ～ R1.10.13  | 台風19号 |    |     | 256         | 7         | 31      | の    | 野毛  | 1 | 1    | 床下   |            |    | 3  |  |
| R1.10.12  | ～ R1.10.13  | 台風19号 |    |     | 256         | 7         | 31      | の    | 野毛  | 1 | 1    | 床上   |            |    | 1  |  |
| R1.10.12  | ～ R1.10.13  | 台風19号 |    |     | 256         | 7         | 31      | の    | 野毛  | 1 | 1    |      |            |    | 1  |  |
| H20.7.29  |             | 集中豪雨  | 内水 |     | 38          | 20        | 37      | の    | 野毛  | 1 | 12   |      | 地下車庫       | 20 | 1  |  |
| H7.8.22   |             | 集中豪雨  | 内水 |     | 86          |           | 74      | の    | 野毛  | 1 | 15   | 床下   |            | -  | 1  |  |
| H20.8.29  | ～ H20.8.31  | 集中豪雨  | 内水 |     | 295         | 17        | 63      | の    | 野毛  | 1 | 15   | 床下   |            | -  | 2  |  |
| H30.8.27  |             | 集中豪雨  | 氾濫 | 谷沢川 | 114         | 39        | 111     | の    | 野毛  | 1 | 15   |      | 車庫         | -  | 1  |  |
| H30.9.17  |             | 集中豪雨  | 氾濫 | 谷沢川 | 96          | 18        | 76      | の    | 野毛  | 1 | 15   |      | 車庫         | -  | 1  |  |
| H20.7.8   |             | 集中豪雨  | 内水 |     | 37          | 11        | 36      | の    | 野毛  | 2 | 5    | 床下   |            | -  | 1  |  |
| R1.10.12  | ～ R1.10.13  | 台風19号 |    |     | 256         | 7         | 31      | の    | 野毛  | 2 | 25   |      |            |    | 1  |  |
| H5.11.13  | ～ H5.11.14  | 集中豪雨  | 内水 |     | 132         |           | 33      | の    | 野毛  | 2 | 29   | 床上   |            | -  | 2  |  |
| H29.10.22 | ～ H29.10.23 | 台風21号 | 内水 |     | 183         | 13        | 28      | の    | 野毛  | 2 | 30   |      | 地下車庫       | -  | 1  |  |
| R1.10.12  | ～ R1.10.13  | 台風19号 |    |     | 256         | 7         | 31      | の    | 野毛  | 2 | 30   | 床上   |            |    | 1  |  |
| R1.10.12  | ～ R1.10.13  | 台風19号 |    |     | 256         | 7         | 31      | の    | 野毛  | 3 | 13   | 床上   | 半地下        |    | 1  |  |
| H29.10.22 | ～ H29.10.23 | 台風21号 | 内水 |     | 183         | 13        | 28      | の    | 野毛  | 3 | 14   |      | 地下車庫       | -  | 1  |  |
| R1.10.12  | ～ R1.10.13  | 台風19号 |    |     | 256         | 7         | 31      | の    | 野毛  | 3 | 14   |      | 地下車庫       |    | 1  |  |
| R1.10.12  | ～ R1.10.13  | 台風19号 |    |     | 256         | 7         | 31      | の    | 野毛  | 3 | 17   | 床下   |            |    | 1  |  |
| R1.10.12  | ～ R1.10.13  | 台風19号 |    |     | 256         | 7         | 31      | の    | 野毛  | 3 | 17   | 床下   |            |    | 1  |  |
| R1.10.12  | ～ R1.10.13  | 台風19号 |    |     | 256         | 7         | 31      | の    | 野毛  | 3 | 20   | 床上   | 半地下        |    | 1  |  |
| R1.10.12  | ～ R1.10.13  | 台風19号 |    |     | 256         | 7         | 31      | の    | 野毛  | 3 | 20   | 床上   |            |    | 1  |  |
| R1.10.12  | ～ R1.10.13  | 台風19号 |    |     | 256         | 7         | 31      | の    | 野毛  | 3 | 22   |      |            |    | 1  |  |
| H1.8.10   |             | 集中豪雨  | 内水 |     | 59          |           | 59      | の    | 野沢  | 1 | 12   |      | 地下車庫       | -  | 1  |  |
| H26.10.5  | ～ H26.10.6  | 台風18号 | 内水 |     | 305         | 8         | 27      | の    | 野沢  | 2 | 14   | 床上   | 半地下        | -  | 1  |  |
| H27.9.9   | ～ H27.9.10  | 集中豪雨  | 内水 |     | 240         | 12        | 39      | の    | 野沢  | 2 | 14   |      | 地下車庫       | -  | 1  |  |
| H16.10.9  |             | 台風22号 | 内水 |     | 275         | 17        | 49      | の    | 野沢  | 3 | 9    |      | 地下ピット      | -  | 1  |  |
| H11.8.29  |             | 集中豪雨  | 内水 |     | 69          |           | 66      | の    | 野沢  | 3 | 18   | 床上   |            | 25 | 1  |  |
| H16.10.9  |             | 台風22号 | 内水 |     | 275         | 17        | 49      | の    | 野沢  | 4 | 7    | 床下   |            | -  | 1  |  |
| H17.9.4   |             | 集中豪雨  | 内水 |     | 197         | 21        | 100     | は    | 八幡山 | 1 | 10   | 床上   | 地下車庫       | -  | 1  |  |
| H17.9.4   |             | 集中豪雨  | 内水 |     | 197         | 21        | 100     | は    | 八幡山 | 2 | 4    | 床上   |            | -  | 1  |  |
| H17.9.4   |             | 集中豪雨  | 内水 |     | 197         | 21        | 100     | は    | 八幡山 | 2 | 11   | 床下   | 地下室        | -  | 1  |  |
| H17.9.4   |             | 集中豪雨  | 内水 |     | 197         | 21        | 100     | は    | 八幡山 | 2 | 11   | 床下   |            | -  | 3  |  |
| H17.9.4   |             | 集中豪雨  | 内水 |     | 197         | 21        | 100     | は    | 八幡山 | 2 | 11   | 床上   |            | -  | 9  |  |
| H17.9.4   |             | 集中豪雨  | 内水 |     | 197         | 21        | 100     | は    | 八幡山 | 2 | 12   | 床上   |            | -  | 1  |  |

## 浸水確認箇所一覧(平成元年～令和3年)

| 発生期間      |           | 区分    | 原因 | 河川名 | 総雨量<br>(mm) | 最大雨量 (mm) |         | 被害住所 | 被害区分 | 建物構造 | 浸水 |          | 備考   |   |               |
|-----------|-----------|-------|----|-----|-------------|-----------|---------|------|------|------|----|----------|------|---|---------------|
| 発生年月日     | 終息年月日     |       |    |     |             | 10分<br>間  | 1時<br>間 |      |      |      | 町名 | 丁目       |      | 番 | 深さ<br>(cm)    |
| H17.9.4   |           | 集中豪雨  | 内水 |     | 197         | 21        | 100     | は八幡山 | 3    | 17   | 床上 |          | -    | 1 |               |
| H4.12.7   | ～ H4.12.8 | 集中豪雨  | 内水 |     | 307         |           | 50      | は羽根木 | 1    | 2    | 床上 | 地下室      | 5    | 1 |               |
| H16.10.20 |           | 台風23号 | 内水 |     | 217         | 19        | 47      | ひ東玉川 | 1    | 18   |    | 地下車庫     | 50   | 1 |               |
| H13.6.7   |           | 集中豪雨  | 内水 |     | 28          |           | 18      | ひ東玉川 | 1    | 19   | 床上 |          | 3    | 1 |               |
| H29.8.19  |           | 集中豪雨  | 内水 |     | 43          | 19        | 32      | ひ東玉川 | 1    | 33   | 床下 |          | -    | 1 |               |
| H29.8.19  |           | 集中豪雨  | 内水 |     | 43          | 19        | 32      | ひ東玉川 | 1    | 37   | 床下 |          | -    | 1 |               |
| H29.8.19  |           | 集中豪雨  | 内水 |     | 43          | 19        | 32      | ひ東玉川 | 2    | 24   |    | 地下車庫     | 15   | 3 |               |
| H25.7.23  |           | 集中豪雨  | 内水 |     | 70          | 20        | 66      | ふ深沢  | 1    | 12   | 床下 |          | -    | 1 |               |
| H25.10.15 |           | 台風26号 | 内水 |     | 177         | 5         | 24      | ふ深沢  | 1    | 18   | 床上 | 地下室      | 15   | 1 |               |
| H22.12.3  |           | 集中豪雨  | 内水 |     | 76          | 16        | 28      | ふ深沢  | 2    | 18   | 床上 | 地下室      | 3    | 1 |               |
| H25.7.23  |           | 集中豪雨  | 内水 |     | 70          | 20        | 66      | ふ深沢  | 3    | 8    | 床上 |          | -    | 1 |               |
| H25.7.23  |           | 集中豪雨  | 内水 |     | 70          | 20        | 66      | ふ深沢  | 3    | 10   | 床上 |          | -    | 1 |               |
| H25.7.23  |           | 集中豪雨  | 内水 |     | 70          | 20        | 66      | ふ深沢  | 3    | 11   | 床上 |          | -    | ※ | 3-11で2棟       |
| H16.10.20 |           | 台風23号 | 内水 |     | 217         | 19        | 47      | ふ深沢  | 3    | 12   | 床上 |          | -    | 1 |               |
| H25.7.23  |           | 集中豪雨  | 内水 |     | 70          | 20        | 66      | ふ深沢  | 3    | 12   | 床下 |          | -    | 1 |               |
| H25.7.23  |           | 集中豪雨  | 内水 |     | 70          | 20        | 66      | ふ深沢  | 3    | 12   | 床上 |          | -    | ※ | 3-12で2棟       |
| H25.7.23  |           | 集中豪雨  | 内水 |     | 70          | 20        | 66      | ふ深沢  | 3    | 12   | 床上 | 地下室      | -    | 1 |               |
| H16.10.9  |           | 台風22号 | 内水 |     | 258         | 14        | 42      | ふ深沢  | 4    | 11   | 床上 |          | -    | 1 |               |
| H25.7.23  |           | 集中豪雨  | 内水 |     | 70          | 20        | 66      | ふ深沢  | 4    | 11   | 床下 |          | -    | 1 |               |
| H30.8.27  |           | 集中豪雨  | 内水 |     | 114         | 39        | 111     | ふ深沢  | 4    | 12   | 床下 |          | -    | 1 |               |
| H6.8.20   | ～ H6.8.21 | 集中豪雨  | 内水 |     | 182         |           | 72      | ふ深沢  | 4    | 19   | 床上 | 地下室      | 30   | 1 |               |
| H21.8.24  |           | 集中豪雨  | 内水 |     | 52          | 23        | 51      | ふ深沢  | 4    | 19   | 床上 | 地下室      | 10   | 1 |               |
| H22.12.3  |           | 集中豪雨  | 内水 |     | 76          | 16        | 28      | ふ深沢  | 4    | 19   | 床上 | 地下室      | 2    | 1 |               |
| H25.7.23  |           | 集中豪雨  | 内水 |     | 70          | 20        | 66      | ふ深沢  | 4    | 19   | 床上 |          | -    | 1 |               |
| H30.8.27  |           | 集中豪雨  | 内水 |     | 114         | 39        | 111     | ふ深沢  | 4    | 19   | 床上 |          | -    | 1 |               |
| H25.7.23  |           | 集中豪雨  | 内水 |     | 70          | 20        | 66      | ふ深沢  | 4    | 20   | 床上 |          | -    | 1 |               |
| H6.8.20   | ～ H6.8.21 | 集中豪雨  | 内水 |     | 182         |           | 72      | ふ深沢  | 4    | 21   |    | 地下車庫     | -    | 1 |               |
| H14.8.4   |           | 集中豪雨  | 内水 |     | 45          |           | 38      | ふ深沢  | 4    | 21   |    | 地下車庫     | -    | 1 |               |
| H25.7.23  |           | 集中豪雨  | 内水 |     | 70          | 20        | 66      | ふ深沢  | 4    | 21   | 床上 |          | -    | ※ | 4-21で8棟       |
| H25.7.23  |           | 集中豪雨  | 内水 |     | 70          | 20        | 66      | ふ深沢  | 4    | 21   | 床上 | 地下室      | -    | 1 |               |
| H25.7.23  |           | 集中豪雨  | 内水 |     | 70          | 20        | 66      | ふ深沢  | 4    | 21   | 床下 |          | -    | 1 |               |
| H30.8.27  |           | 集中豪雨  | 内水 |     | 114         | 39        | 111     | ふ深沢  | 4    | 21   | 床上 | 半地下      | 5～30 | 8 | 内地下車庫も同時に浸水6件 |
| H22.9.8   |           | 台風9号  | 内水 |     | 62          | 16        | 38      | ふ深沢  | 5    | 7    | 床上 | 地下室・地下車庫 | 1    | 1 |               |
| H25.7.23  |           | 集中豪雨  | 内水 |     | 70          | 20        | 66      | ふ深沢  | 5    | 7    | 床上 |          | -    | 1 |               |
| H25.7.23  |           | 集中豪雨  | 内水 |     | 70          | 20        | 66      | ふ深沢  | 6    | 14   | 床上 |          | -    | 1 |               |
| H16.10.20 |           | 台風23号 | 内水 |     | 217         | 19        | 47      | ふ深沢  | 6    | 16   | 床上 |          | -    | 1 |               |
| H25.7.23  |           | 集中豪雨  | 内水 |     | 70          | 20        | 66      | ふ深沢  | 6    | 24   | 床上 |          | -    | ※ | 6-24で4棟       |

## 浸水確認箇所一覧(平成元年～令和3年)

| 発生期間      |       | 区分        | 原因    | 河川名 | 総雨量<br>(mm) | 最大雨量 (mm) |         | 被害住所 | 被害区分 | 建物構造 | 浸水 |    | 備考   |   |            |    |   |
|-----------|-------|-----------|-------|-----|-------------|-----------|---------|------|------|------|----|----|------|---|------------|----|---|
| 発生年月日     | 終息年月日 |           |       |     |             | 10分<br>間  | 1時<br>間 |      |      |      | 町名 | 丁目 |      | 番 | 深さ<br>(cm) | 棟数 |   |
| H16.10.20 |       | 台風23号     | 内水    |     | 217         | 19        | 47      | ふ    | 深沢   | 6    | 25 | 床上 |      | - | 1          |    |   |
| H25.7.23  |       | 集中豪雨      | 内水    |     | 70          | 20        | 66      | ふ    | 深沢   | 6    | 25 |    | 地下車庫 |   | -          | 1  |   |
| H5.8.26   | ～     | H5.8.27   | 台風    |     | 232         |           | 37      | ふ    | 深沢   | 7    | 3  |    | 地下室  |   | -          | 1  |   |
| H1.8.10   |       | 集中豪雨      | 内水    |     | 41          |           | 41      | ふ    | 深沢   | 7    | 14 | 床下 |      |   | -          | 1  |   |
| H25.7.23  |       | 集中豪雨      | 内水    |     | 70          | 20        | 66      | ふ    | 深沢   | 7    | 24 | 床下 |      |   | -          | 1  |   |
| H29.10.22 | ～     | H29.10.23 | 台風21号 |     | 199         | 13        | 38      | ふ    | 深沢   | 7    | 24 | 床下 | 地下室  |   | -          | 1  |   |
| R1.10.12  | ～     | R1.10.13  | 台風19号 |     | 256         | 7         | 31      | ふ    | 深沢   | 7    | 24 | 床下 |      |   |            | 1  |   |
| H27.7.24  |       | 集中豪雨      | 内水    |     | 67          | 27        | 67      | ふ    | 船橋   | 1    | 5  | 床上 |      |   | 5          | 1  |   |
| H29.10.22 | ～     | H29.10.23 | 台風21号 |     | 192         | 11        | 32      | ふ    | 船橋   | 1    | 19 | 床上 | 地下室  |   |            | 20 | 1 |
| H29.10.22 | ～     | H29.10.23 | 台風21号 |     | 192         | 11        | 32      | ふ    | 船橋   | 2    | 23 |    | 地下車庫 |   | 15         | 1  |   |
| H17.9.4   |       | 集中豪雨      | 内水    |     | 197         | 21        | 100     | ふ    | 船橋   | 4    | 10 | 床下 | 地下室  |   | -          | 1  |   |
| H17.9.4   |       | 集中豪雨      | 内水    |     | 197         | 21        | 100     | ふ    | 船橋   | 6    | 1  | 床下 | 地下車庫 |   | -          | 1  |   |
| H17.9.4   |       | 集中豪雨      | 内水    |     | 197         | 21        | 100     | ふ    | 船橋   | 6    | 2  | 床上 |      |   | 20         | 1  |   |
| H17.9.4   |       | 集中豪雨      | 内水    |     | 197         | 21        | 100     | ふ    | 船橋   | 6    | 20 | 床上 |      |   | 50         | 2  |   |
| H17.9.4   |       | 集中豪雨      | 内水    |     | 197         | 21        | 100     | ふ    | 船橋   | 6    | 22 | 床下 |      |   | -          | 1  |   |
| H17.9.4   |       | 集中豪雨      | 内水    |     | 197         | 21        | 100     | ふ    | 船橋   | 6    | 26 | 床上 |      |   | 10         | 1  |   |
| H1.8.10   |       | 集中豪雨      | 内水    |     | 99          |           | 98      | ふ    | 船橋   | 7    | 12 | 床下 |      |   | -          | 1  |   |
| H17.9.4   |       | 集中豪雨      | 内水    |     | 197         | 21        | 100     | ふ    | 船橋   | 7    | 12 | 床下 |      |   | -          | 1  |   |
| H17.9.4   |       | 集中豪雨      | 内水    |     | 77          | 22        | 60      | ま    | 松原   | 1    | 26 | 床上 | 地下室  |   | -          | 3  |   |
| H18.8.12  |       | 集中豪雨      | 内水    |     | 36          | 22        | 36      | ま    | 松原   | 1    | 26 | 床下 | 地下玄関 |   | -          | 1  |   |
| H20.9.6   |       | 集中豪雨      | 内水    |     | 25          | 11        | 25      | ま    | 松原   | 1    | 26 | 床下 | 地下室  |   | -          | 1  |   |
| H17.9.4   |       | 集中豪雨      | 内水    |     | 77          | 22        | 60      | ま    | 松原   | 1    | 27 | 床下 |      |   | -          | 1  |   |
| H26.6.29  |       | 集中豪雨      | 内水    |     | 48          | 30        | 46      | ま    | 松原   | 1    | 50 | 床下 |      |   | -          | 1  |   |
| H14.8.2   |       | 集中豪雨      | 内水    |     | 41          |           | 39      | ま    | 松原   | 2    | 23 | 床上 |      |   | 12         | 2  |   |
| H15.10.13 |       | 集中豪雨      | 内水    |     | 66          | 17        | 63      | ま    | 松原   | 2    | 23 | 床上 |      |   | 2          | 1  |   |
| H16.10.9  |       | 台風22号     | 内水    |     | 280         | 16        | 57      | ま    | 松原   | 2    | 23 | 床上 | 地下室  |   | 8          | 2  |   |
| H17.9.4   |       | 集中豪雨      | 内水    |     | 77          | 22        | 60      | ま    | 松原   | 2    | 23 | 床下 |      |   | -          | 1  |   |
| H17.9.4   |       | 集中豪雨      | 内水    |     | 77          | 22        | 60      | ま    | 松原   | 3    | 16 | 床下 | 地下車庫 |   | -          | 1  |   |
| H18.8.12  |       | 集中豪雨      | 内水    |     | 36          | 22        | 36      | ま    | 松原   | 3    | 16 | 床下 | 地下車庫 |   | -          | 1  |   |
| H19.6.10  |       | 集中豪雨      | 内水    |     | 26          | 16        | 25      | ま    | 松原   | 3    | 16 |    | 地下車庫 |   | 30         | 1  |   |
| H22.12.3  |       | 集中豪雨      | 内水    |     | 98          | 20        | 42      | ま    | 松原   | 3    | 16 |    | 地下車庫 |   | 50         | 1  |   |
| H17.9.4   |       | 集中豪雨      | 内水    |     | 77          | 22        | 60      | ま    | 松原   | 3    | 21 | 床上 | 地下室  |   | -          | 1  |   |
| H17.9.4   |       | 集中豪雨      | 内水    |     | 77          | 22        | 60      | ま    | 松原   | 3    | 22 | 床下 |      |   | -          | 1  |   |
| H18.8.12  |       | 集中豪雨      | 内水    |     | 36          | 22        | 36      | ま    | 松原   | 3    | 22 | 床下 | 地下玄関 |   | -          | 2  |   |
| H26.6.29  |       | 集中豪雨      | 内水    |     | 48          | 30        | 46      | ま    | 松原   | 3    | 22 | 床上 | 半地下  |   | -          | 1  |   |
| H11.7.21  |       | 集中豪雨      | 内水    |     | 44          |           | 39      | ま    | 松原   | 5    | 8  | 床上 |      |   | 32         | 1  |   |
| H11.7.21  |       | 集中豪雨      | 内水    |     | 44          |           | 39      | ま    | 松原   | 5    | 8  | 床上 | 地下室  |   | 11         | 2  |   |

## 浸水確認箇所一覧(平成元年～令和3年)

| 発生期間      |       | 区分       | 原因    | 河川名 | 総雨量<br>(mm) | 最大雨量 (mm) |         | 被害住所 |    |   | 被害区分 | 建物構造 | 浸水         |    | 備考 |  |
|-----------|-------|----------|-------|-----|-------------|-----------|---------|------|----|---|------|------|------------|----|----|--|
| 発生年月日     | 終息年月日 |          |       |     |             | 10分<br>間  | 1時<br>間 | 町名   | 丁目 | 番 |      |      | 深さ<br>(cm) | 棟数 |    |  |
| H11.7.21  |       | 集中豪雨     | 内水    |     | 44          |           | 39      | ま    | 松原 | 5 | 8    |      | 地下車庫       | 50 | 1  |  |
| H11.8.29  |       | 集中豪雨     | 内水    |     | 84          |           | 75      | ま    | 松原 | 5 | 8    | 床下   |            | -  | 3  |  |
| H11.8.29  |       | 集中豪雨     | 内水    |     | 84          |           | 75      | ま    | 松原 | 5 | 8    | 床上   |            | 20 | 1  |  |
| H11.8.29  |       | 集中豪雨     | 内水    |     | 84          |           | 75      | ま    | 松原 | 5 | 8    |      | 地下車庫       | 20 | 1  |  |
| H14.8.2   |       | 集中豪雨     | 内水    |     | 41          |           | 39      | ま    | 松原 | 5 | 8    | 床下   | 地下車庫       | -  | 1  |  |
| H14.8.2   |       | 集中豪雨     | 内水    |     | 41          |           | 39      | ま    | 松原 | 5 | 8    | 床上   | 地下室        | 90 | 2  |  |
| H14.8.2   |       | 集中豪雨     | 内水    |     | 41          |           | 39      | ま    | 松原 | 5 | 8    | 床上   | 地下室        | 30 | 1  |  |
| H14.8.2   |       | 集中豪雨     | 内水    |     | 41          |           | 39      | ま    | 松原 | 5 | 8    | 床上   |            | 38 | 1  |  |
| H15.10.13 |       | 集中豪雨     | 内水    |     | 66          | 17        | 63      | ま    | 松原 | 5 | 8    | 床下   | 地下室        | -  | 1  |  |
| H15.10.13 |       | 集中豪雨     | 内水    |     | 66          | 17        | 63      | ま    | 松原 | 5 | 8    | 床上   |            | 5  | 1  |  |
| H15.10.13 |       | 集中豪雨     | 内水    |     | 66          | 17        | 63      | ま    | 松原 | 5 | 8    | 床上   |            | 2  | 1  |  |
| H16.10.9  |       | 台風22号    | 内水    |     | 280         | 16        | 57      | ま    | 松原 | 5 | 8    | 床下   | 地下室        | -  | 1  |  |
| H16.10.9  |       | 台風22号    | 内水    |     | 280         | 16        | 57      | ま    | 松原 | 5 | 8    | 床上   | 地下室        | -  | 2  |  |
| H16.10.9  |       | 台風22号    | 内水    |     | 280         | 16        | 57      | ま    | 松原 | 5 | 8    | 床上   |            | -  | 1  |  |
| H17.9.4   |       | 集中豪雨     | 内水    |     | 77          | 22        | 60      | ま    | 松原 | 5 | 8    | 床上   | 地下室        | -  | 2  |  |
| H17.9.4   |       | 集中豪雨     | 内水    |     | 77          | 22        | 60      | ま    | 松原 | 5 | 8    | 床上   |            | -  | 1  |  |
| H16.10.20 |       | 台風23号    | 内水    |     | 222         | 19        | 43      | ま    | 松原 | 5 | 15   | 床下   | 地下車庫       | -  | 1  |  |
| H11.7.21  |       | 集中豪雨     | 内水    |     | 44          |           | 39      | ま    | 松原 | 5 | 25   | 床下   |            | -  | 1  |  |
| H14.8.2   |       | 集中豪雨     | 内水    |     | 41          |           | 39      | ま    | 松原 | 5 | 25   | 床下   |            | -  | 1  |  |
| H14.8.2   |       | 集中豪雨     | 内水    |     | 41          |           | 39      | ま    | 松原 | 5 | 25   |      | 地下車庫       | 5  | 1  |  |
| H16.10.9  |       | 台風22号    | 内水    |     | 280         | 16        | 57      | ま    | 松原 | 5 | 25   | 床下   | 地下室        | -  | 1  |  |
| H17.9.4   |       | 集中豪雨     | 内水    |     | 77          | 22        | 60      | ま    | 松原 | 5 | 25   | 床上   |            | -  | 1  |  |
| H11.7.21  |       | 集中豪雨     | 内水    |     | 44          |           | 39      | ま    | 松原 | 5 | 26   | 床上   |            | 15 | 1  |  |
| H15.10.13 |       | 集中豪雨     | 内水    |     | 66          | 17        | 63      | ま    | 松原 | 5 | 26   | 床下   |            | -  | 1  |  |
| H17.9.4   |       | 集中豪雨     | 内水    |     | 77          | 22        | 60      | ま    | 松原 | 5 | 26   | 床上   |            | -  | 1  |  |
| H16.10.9  |       | 台風22号    | 内水    |     | 275         | 17        | 49      | み    | 三宿 | 2 | 1    | 床下   |            | -  | 1  |  |
| H16.10.9  |       | 台風22号    | 内水    |     | 275         | 17        | 49      | み    | 三宿 | 2 | 1    | 床上   |            | -  | 1  |  |
| H16.10.9  |       | 台風22号    | 内水    |     | 275         | 17        | 49      | み    | 三宿 | 2 | 1    | 床上   | 地下室        | -  | 3  |  |
| H16.10.20 |       | 台風23号    | 内水    |     | 222         | 19        | 43      | み    | 三宿 | 2 | 1    | 床上   | 地下室        | -  | 3  |  |
| H17.9.4   |       | 集中豪雨     | 内水    |     | 77          | 22        | 60      | み    | 三宿 | 2 | 1    | 床上   |            | -  | 3  |  |
| H20.8.29  | ～     | H20.8.31 | 集中豪雨  | 内水  | 264         | 16        | 54      | み    | 三宿 | 2 | 1    | 床下   |            | -  | 1  |  |
| H21.10.7  |       | H21.10.8 | 台風18号 | 内水  | 137         | 11        | 42      | み    | 三宿 | 2 | 1    | 床下   | 地下室        | -  | 1  |  |
| H16.10.9  |       | 台風22号    | 内水    |     | 275         | 17        | 49      | み    | 三宿 | 2 | 2    | 床下   | 地下車庫       | -  | 1  |  |
| H16.10.9  |       | 台風22号    | 内水    |     | 275         | 17        | 49      | み    | 三宿 | 2 | 2    | 床上   |            | -  | 2  |  |
| H16.10.20 |       | 台風23号    | 内水    |     | 222         | 19        | 43      | み    | 三宿 | 2 | 2    | 床下   | 地下室        | -  | 2  |  |
| H17.9.4   |       | 集中豪雨     | 内水    |     | 77          | 22        | 60      | み    | 三宿 | 2 | 2    | 床上   |            | -  | 3  |  |
| H16.10.9  |       | 台風22号    | 内水    |     | 275         | 17        | 49      | み    | 三宿 | 2 | 4    | 床上   |            | -  | 1  |  |



## 浸水確認箇所一覧(平成元年～令和3年)

| 発生期間      |         | 区分    | 原因 | 河川名 | 総雨量<br>(mm) | 最大雨量 (mm) |         | み | 被害住所 |    |    | 被害区分 | 建物構造 | 浸水         |    | 備考 |
|-----------|---------|-------|----|-----|-------------|-----------|---------|---|------|----|----|------|------|------------|----|----|
| 発生年月日     | 終息年月日   |       |    |     |             | 10分<br>間  | 1時<br>間 |   | 町名   | 丁目 | 番  |      |      | 深さ<br>(cm) | 棟数 |    |
| H16.10.20 |         | 台風23号 | 内水 |     | 222         | 19        | 43      | み | 三宿   | 2  | 4  | 床上   |      | -          | 1  |    |
| H17.9.4   |         | 集中豪雨  | 内水 |     | 77          | 22        | 60      | み | 三宿   | 2  | 4  | 床下   |      | -          | 1  |    |
| H16.10.9  |         | 台風22号 | 内水 |     | 275         | 17        | 49      | み | 三宿   | 2  | 5  | 床上   |      | -          | 1  |    |
| H16.10.9  |         | 台風22号 | 内水 |     | 275         | 17        | 49      | み | 三宿   | 2  | 7  | 床下   |      | -          | 2  |    |
| H16.10.9  |         | 台風22号 | 内水 |     | 275         | 17        | 49      | み | 三宿   | 2  | 7  | 床上   |      | -          | 1  |    |
| H16.10.20 |         | 台風23号 | 内水 |     | 222         | 19        | 43      | み | 三宿   | 2  | 14 | 床下   | 地下車庫 | -          | 1  |    |
| H16.10.9  |         | 台風22号 | 内水 |     | 275         | 17        | 49      | み | 三宿   | 2  | 20 | 床上   |      | -          | 3  |    |
| H16.10.20 |         | 台風23号 | 内水 |     | 222         | 19        | 43      | み | 三宿   | 2  | 20 | 床下   | 地下室  | -          | 3  |    |
| H17.9.4   |         | 集中豪雨  | 内水 |     | 77          | 22        | 60      | み | 三宿   | 2  | 20 | 床下   |      | -          | 1  |    |
| H17.9.4   |         | 集中豪雨  | 内水 |     | 77          | 22        | 60      | み | 三宿   | 2  | 20 | 床上   |      | -          | 1  |    |
| H14.9.6   |         | 集中豪雨  | 内水 |     | 151         |           | 31      | み | 三宿   | 2  | 27 | 床下   | 地下車庫 | -          | 1  |    |
| H14.9.6   |         | 集中豪雨  | 内水 |     | 151         |           | 31      | み | 三宿   | 2  | 27 | 床上   |      | 3          | 1  |    |
| H14.9.7   |         | 集中豪雨  | 内水 |     | 70          |           | 46      | み | 三宿   | 2  | 27 | 床下   |      | -          | 1  |    |
| H15.10.13 |         | 集中豪雨  | 内水 |     | 62          | 18        | 61      | み | 三宿   | 2  | 27 | 床下   |      | -          | 1  |    |
| H17.9.4   |         | 集中豪雨  | 内水 |     | 77          | 22        | 60      | み | 三宿   | 2  | 27 | 床下   |      | -          | 1  |    |
| H17.9.4   |         | 集中豪雨  | 内水 |     | 197         | 21        | 100     | み | 南烏山  | 1  | 3  | 床上   |      | -          | 1  |    |
| H20.8.5   |         | 集中豪雨  | 内水 |     | 62          | 30        | 57      | み | 南烏山  | 1  | 8  | 床上   | 地下室  | 2          | 1  |    |
| H17.9.4   |         | 集中豪雨  | 内水 |     | 197         | 21        | 100     | み | 南烏山  | 2  | 12 | 床上   |      | -          | 1  |    |
| H17.9.4   |         | 集中豪雨  | 内水 |     | 197         | 21        | 100     | み | 南烏山  | 3  | 8  | 床下   |      | -          | 6  |    |
| H17.9.4   |         | 集中豪雨  | 内水 |     | 197         | 21        | 100     | み | 南烏山  | 3  | 8  | 床上   |      | -          | 1  |    |
| H17.9.4   |         | 集中豪雨  | 内水 |     | 197         | 21        | 100     | み | 南烏山  | 3  | 11 | 床下   |      | -          | 2  |    |
| H17.9.4   |         | 集中豪雨  | 内水 |     | 197         | 21        | 100     | み | 南烏山  | 3  | 11 | 床下   | 地下車庫 | -          | 1  |    |
| H17.9.4   |         | 集中豪雨  | 内水 |     | 197         | 21        | 100     | み | 南烏山  | 3  | 11 | 床上   |      | -          | 1  |    |
| H17.9.4   |         | 集中豪雨  | 内水 |     | 197         | 21        | 100     | み | 南烏山  | 3  | 12 | 床下   |      | -          | 24 |    |
| H17.9.4   |         | 集中豪雨  | 内水 |     | 197         | 21        | 100     | み | 南烏山  | 3  | 16 | 床下   |      | -          | 2  |    |
| H17.9.4   |         | 集中豪雨  | 内水 |     | 197         | 21        | 100     | み | 南烏山  | 3  | 16 | 床上   | 地下車庫 | -          | 1  |    |
| H17.9.4   |         | 集中豪雨  | 内水 |     | 197         | 21        | 100     | み | 南烏山  | 3  | 16 | 床上   |      | -          | 1  |    |
| H17.9.4   |         | 集中豪雨  | 内水 |     | 197         | 21        | 100     | み | 南烏山  | 4  | 23 | 床上   |      | -          | 1  |    |
| H4.7.15 ~ | H4.7.16 | 集中豪雨  | 内水 |     | 47          |           | 39      | み | 南烏山  | 4  | 25 | 床下   |      | -          | 1  |    |
| H7.8.2    |         | 集中豪雨  | 内水 |     | 78          |           | 74      | み | 南烏山  | 4  | 25 | 床下   |      | -          | 1  |    |
| H17.9.4   |         | 集中豪雨  | 内水 |     | 197         | 21        | 100     | み | 南烏山  | 4  | 28 | 床下   |      | -          | 1  |    |
| H17.9.4   |         | 集中豪雨  | 内水 |     | 197         | 21        | 100     | み | 南烏山  | 4  | 28 | 床上   |      | -          | 1  |    |
| H26.6.24  |         | 集中豪雨  | 内水 |     | 65          | 29        | 59      | み | 南烏山  | 6  | 10 | 床上   | 半地下  | 4          | 1  |    |
| H4.12.7 ~ | H4.12.8 | 集中豪雨  | 内水 |     | 231         |           | 31      | み | 南烏山  | 6  | 17 | 床下   |      | -          | 2  |    |
| H17.9.4   |         | 集中豪雨  | 内水 |     | 197         | 21        | 100     | み | 南烏山  | 6  | 19 | 床上   |      | -          | 1  |    |
| H16.10.9  |         | 台風22号 | 内水 |     | 275         | 17        | 49      | み | 宮坂   | 1  | 6  | 床下   | 地下玄関 | -          | 1  |    |
| H16.10.9  |         | 台風22号 | 内水 |     | 275         | 17        | 49      | み | 宮坂   | 1  | 6  | 床下   |      | -          | 1  |    |

## 浸水確認箇所一覧(平成元年～令和3年)

| 発生期間     |            | 区分    | 原因 | 河川名 | 総雨量<br>(mm) | 最大雨量 (mm) |         | 被害住所<br>町名 | 丁目 | 番  | 被害区分 | 建物構造 | 浸水         |    | 備考                        |
|----------|------------|-------|----|-----|-------------|-----------|---------|------------|----|----|------|------|------------|----|---------------------------|
| 発生年月日    | 終息年月日      |       |    |     |             | 10分<br>間  | 1時<br>間 |            |    |    |      |      | 深さ<br>(cm) | 棟数 |                           |
| H16.10.9 |            | 台風22号 | 内水 |     | 275         | 17        | 49      | み宮坂        | 1  | 6  | 床上   |      | -          | 1  |                           |
| H30.8.27 |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 78          | 40        | 76      | み宮坂        | 1  | 22 | 床上   | 半地下  | -          | -  | 棟数等不明、詳細不明のため浸水確認箇所図に記載不可 |
| H30.8.27 |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 78          | 40        | 76      | み宮坂        | 1  | 26 | 床上   | 半地下  | -          | 2  | 詳細不明のため浸水確認箇所図に記載不可       |
| H16.10.9 |            | 台風22号 | 内水 |     | 275         | 17        | 49      | み宮坂        | 1  | 28 | 床上   |      | -          | 1  |                           |
| H17.9.4  |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 80          | 22        | 62      | み宮坂        | 2  | 20 | 床上   |      | -          | 5  |                           |
| H30.8.27 |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 78          | 40        | 76      | み宮坂        | 2  | 20 | 床上   |      | -          | 1  |                           |
| R1.10.12 | ~ R1.10.13 | 台風19号 | 内水 |     | 264         | 10        | 34      | み宮坂        | 2  | 20 | 床上   |      | 3          | 1  |                           |
| H1.8.10  |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 53          |           | 52      | み宮坂        | 3  | 17 |      | 地下車庫 | -          | 1  |                           |
| H9.4.7   |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 26          |           | 17      | よ用賀        | 1  | 18 | 床上   |      | 50         | 1  |                           |
| H9.8.23  |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 88          |           | 54      | よ用賀        | 1  | 18 | 床下   |      | -          | 1  |                           |
| H8.9.22  |            | 台風    | 内水 |     | 244         |           | 33      | よ用賀        | 1  | 20 |      | 地下車庫 | 100        | 1  |                           |
| H21.8.24 |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 54          | 20        | 54      | よ用賀        | 1  | 27 | 床上   |      | 15         | 1  |                           |
| H25.7.23 |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 70          | 20        | 66      | よ用賀        | 2  | 11 | 床上   |      | -          | 1  |                           |
| H20.8.29 | ~ H20.8.31 | 集中豪雨  | 内水 |     | 264         | 16        | 54      | よ用賀        | 2  | 19 | 床下   |      | -          | 1  |                           |
| H25.7.23 |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 70          | 20        | 66      | よ用賀        | 3  | 11 | 床上   |      | -          | 1  |                           |
| H1.8.10  |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 58          |           | 58      | よ用賀        | 3  | 18 | 床上   |      | -          | 1  |                           |
| H11.8.29 |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 64          |           | 63      | よ用賀        | 3  | 18 | 床上   |      | 10         | 1  |                           |
| H7.8.22  |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 59          |           | 49      | よ用賀        | 3  | 19 | 床下   |      | -          | 1  |                           |
| H20.7.8  |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 38          | 11        | 35      | よ用賀        | 3  | 27 | 床上   |      | 7          | 1  |                           |
| H20.8.29 | ~ H20.8.31 | 集中豪雨  | 内水 |     | 264         | 16        | 54      | よ用賀        | 4  | 3  | 床上   |      | 10         | 1  |                           |
| H20.8.29 | ~ H20.8.31 | 集中豪雨  | 内水 |     | 264         | 16        | 54      | よ用賀        | 4  | 3  | 床下   |      | -          | 1  |                           |
| H6.8.20  | ~ H6.8.21  | 集中豪雨  | 内水 |     | 153         |           | 47      | よ用賀        | 4  | 11 | 床上   |      | 10         | 1  |                           |
| H1.8.10  |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 58          |           | 58      | よ用賀        | 4  | 12 | 床上   |      | -          | 1  |                           |
| H1.8.10  |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 58          |           | 58      | よ用賀        | 4  | 13 | 床上   |      | -          | ※  | 4-14合計で5棟                 |
| H1.8.10  |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 58          |           | 58      | よ用賀        | 4  | 14 | 床上   |      | -          | ※  | 4-13合計で5棟                 |
| H11.8.29 |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 64          |           | 63      | よ用賀        | 4  | 14 | 床上   |      | 5          | 1  |                           |
| H11.8.29 |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 64          |           | 63      | よ用賀        | 4  | 14 | 床上   |      | 10         | 1  |                           |
| H20.8.29 | ~ H20.8.31 | 集中豪雨  | 内水 |     | 264         | 16        | 54      | よ用賀        | 4  | 16 | 床上   | 地下室  | -          | 1  |                           |
| H1.8.10  |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 58          |           | 58      | よ用賀        | 4  | 17 | 床上   |      | -          | 1  |                           |
| H1.8.10  |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 58          |           | 58      | よ用賀        | 4  | 18 | 床上   |      | -          | 1  |                           |
| H20.8.29 | ~ H20.8.31 | 集中豪雨  | 内水 |     | 264         | 16        | 54      | よ用賀        | 4  | 18 | 床上   |      | -          | 1  |                           |
| H20.8.29 | ~ H20.8.31 | 集中豪雨  | 内水 |     | 264         | 16        | 54      | よ用賀        | 4  | 19 | 床下   |      | -          | 1  |                           |
| H20.8.29 | ~ H20.8.31 | 集中豪雨  | 内水 |     | 264         | 16        | 54      | よ用賀        | 4  | 19 | 床上   |      | 30         | 1  |                           |
| H5.8.26  | ~ H5.8.27  | 台風    | 内水 |     | 266         |           | 50      | よ用賀        | 4  | 23 | 床下   |      | -          | 2  |                           |
| H20.8.29 | ~ H20.8.31 | 集中豪雨  | 内水 |     | 264         | 16        | 54      | よ用賀        | 4  | 23 | 床下   |      | -          | 1  |                           |
| H1.8.10  |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 58          |           | 58      | よ用賀        | 4  | 24 | 床下   |      | -          | ※  | 上用賀5-2と合計で6棟              |
| H2.8.8   |            | 集中豪雨  | 内水 |     | 66          |           | 54      | よ用賀        | 4  | 24 | 床下   |      | -          | 1  |                           |

## 浸水確認箇所一覧(平成元年～令和3年)

| 発生期間      |       | 区分        | 原因    | 河川名 | 総雨量<br>(mm) | 最大雨量 (mm) |         | 被害住所 | 被害区分 | 建物構造 | 浸水 |    | 備考   |      |            |    |        |
|-----------|-------|-----------|-------|-----|-------------|-----------|---------|------|------|------|----|----|------|------|------------|----|--------|
| 発生年月日     | 終息年月日 |           |       |     |             | 10分<br>間  | 1時<br>間 |      |      |      | 町名 | 丁目 |      | 番    | 深さ<br>(cm) | 棟数 |        |
| H3.7.5    | ～     | H3.7.6    | 集中豪雨  | 内水  |             | 54        | 35      | よ    | 用賀   | 4    | 24 |    | 地下車庫 | -    | 1          |    |        |
| H4.7.15   | ～     | H4.7.16   | 集中豪雨  | 内水  |             | 37        | 32      | よ    | 用賀   | 4    | 24 |    | 床上   | -    | 1          |    |        |
| H5.8.26   | ～     | H5.8.27   | 台風    | 内水  |             | 266       | 50      | よ    | 用賀   | 4    | 24 |    | 床下   | -    | 2          |    |        |
| H5.8.26   | ～     | H5.8.27   | 台風    | 内水  |             | 266       | 50      | よ    | 用賀   | 4    | 24 |    | 床上   | 5    | 2          |    |        |
| H16.10.9  |       |           | 台風22号 | 内水  |             | 278       | 13      | よ    | 用賀   | 4    | 24 |    | 床下   | 地下車庫 | -          | 1  |        |
| H16.10.9  |       |           | 台風22号 | 内水  |             | 278       | 13      | よ    | 用賀   | 4    | 24 |    | 床下   |      | -          | 1  |        |
| H20.8.29  | ～     | H20.8.31  | 集中豪雨  | 内水  |             | 264       | 16      | よ    | 用賀   | 4    | 24 |    | 床下   |      | -          | 6  |        |
| H20.8.29  | ～     | H20.8.31  | 集中豪雨  | 内水  |             | 264       | 16      | よ    | 用賀   | 4    | 24 |    | 床上   | 地下室  | -          | 2  |        |
| H2.8.8    |       |           | 集中豪雨  | 内水  |             | 66        | 54      | よ    | 用賀   | 4    | 25 |    | 地下車庫 |      | -          | 1  |        |
| H4.7.15   | ～     | H4.7.16   | 集中豪雨  | 内水  |             | 37        | 32      | よ    | 用賀   | 4    | 25 |    | 地下車庫 |      | -          | 1  |        |
| H16.10.9  |       |           | 台風22号 | 内水  |             | 278       | 13      | よ    | 用賀   | 4    | 25 |    | 床下   |      | -          | 1  |        |
| H16.10.9  |       |           | 台風22号 | 内水  |             | 278       | 13      | よ    | 用賀   | 4    | 25 |    | 床下   | 地下室  | -          | 1  |        |
| H20.8.29  | ～     | H20.8.31  | 集中豪雨  | 内水  |             | 264       | 16      | よ    | 用賀   | 4    | 25 |    | 地下車庫 |      | -          | 3  |        |
| H1.8.10   |       |           | 集中豪雨  | 内水  |             | 58        | 58      | よ    | 用賀   | 4    | 28 |    | 床上   |      | -          | 5  |        |
| H2.8.8    |       |           | 集中豪雨  | 内水  |             | 66        | 54      | よ    | 用賀   | 4    | 28 |    | 床上   |      | -          | 2  |        |
| H11.8.29  |       |           | 集中豪雨  | 内水  |             | 64        | 63      | よ    | 用賀   | 4    | 28 |    | 床上   |      | 10         | 1  |        |
| H20.8.29  | ～     | H20.8.31  | 集中豪雨  | 内水  |             | 264       | 16      | よ    | 用賀   | 4    | 29 |    | 床上   |      | -          | 1  |        |
| H25.7.23  |       |           | 集中豪雨  | 内水  |             | 70        | 20      | よ    | 用賀   | 4    | 30 |    | 床上   |      | -          | 1  |        |
| H29.10.22 | ～     | H29.10.23 | 台風21号 | 内水  |             | 183       | 13      | よ    | 用賀   | 4    | 30 |    | 床上   | 地下室  | -          | 1  | 地下室、浴室 |
| H30.8.27  |       |           | 集中豪雨  | 内水  |             | 114       | 39      | よ    | 用賀   | 4    | 30 |    | 床上   | 半地下  | 3          | 1  |        |
| H1.8.10   |       |           | 集中豪雨  | 内水  |             | 58        | 58      | よ    | 用賀   | 4    | 31 |    | 床上   |      | -          | 3  |        |
| H6.8.20   | ～     | H6.8.21   | 集中豪雨  | 内水  |             | 153       | 47      | よ    | 用賀   | 4    | 31 |    | 床上   |      | 10         | 1  |        |
| H11.8.29  |       |           | 集中豪雨  | 内水  |             | 64        | 63      | よ    | 用賀   | 4    | 31 |    | 床上   |      | 5          | 5  |        |
| H11.8.29  |       |           | 集中豪雨  | 内水  |             | 64        | 63      | よ    | 用賀   | 4    | 31 |    | 床上   |      | 10         | 2  |        |
| H20.8.29  | ～     | H20.8.31  | 集中豪雨  | 内水  |             | 264       | 16      | よ    | 用賀   | 4    | 38 |    | 床上   |      | -          | 1  |        |
| H17.9.4   |       |           | 集中豪雨  | 内水  |             | 80        | 22      | わ    | 若林   | 5    | 8  |    | 床上   | 地下車庫 | -          | 2  |        |
| H17.9.4   |       |           | 集中豪雨  | 内水  |             | 80        | 22      | わ    | 若林   | 5    | 8  |    | 床上   |      | -          | 1  |        |