

令和2年6月16日
土木部工事第二課

歩行者の負傷事故の発生について

1 事故の概要

- (1) 発生日時 令和2年5月14日(木)午後7時30分頃
(天気:曇り)
- (2) 発生場所 世田谷区上用賀二丁目4番先(裏面参照)
- (3) 相手方 乙()
- (4) 事故内容 上用賀二丁目4番先の世田谷区(以下「甲」という。)管理区道において、破損して倒れ通行の障害になっていた車止めを、乙を含む三人で起こし元の位置に置き安定したと思い手を離れたところ、車止めが乙の左足(つま先)上に倒れ負傷した。
- (5) 損傷の程度 乙 左足 中指あざ 薬指骨折

2 事後の対応


- (1) 現場において、甲乙の立会いのもとで、事故の内容や損傷の程度について確認を行った。相手方とは誠意を持って示談交渉を進めていく。
- (2) 道路パトロール等を更に強化し、不具合箇所の早期発見に努めている。

事故発生現場案内図



事故発生現場詳細図

平面図



車止め側面図

