



別紙

図1 事故発生箇所図

【世田谷区上祖師谷五丁目1019番7（住居表示：上祖師谷五丁目14番）】





図2 現場状況図



相手方が北側の公道を通行していた際、木柵より突出していた鉄線の端に接触し、衣類を破損した。