

区立中学校耐震化状況の一覧

 は耐震化対応済

令和6年3月29日現在

番	耐震化の状況	学校名	耐震化の対応状況				耐震診断・補強工事等の実施状況	備考
			校舎		体育館			
			I s 値	補強年度	I s 値	補強年度		
102	○	太子堂中	0.76	R3	OK		校舎:平成30年度耐震診断・令和3年度耐震補強工事 体育館:平成27年度耐震診断により補強等の必要なし	
103		桜丘中	H20竣工 (一部改築) OK		OK		校舎:対応済み(一部平成20年度改築 一部平成15年度耐震診断により補強等の必要なし) 体育館:平成15年度耐震診断により補強等の必要なし	
104		松沢中	0.78	H17	OK		校舎:対応済み(平成15年度耐震診断・平成17年度耐震補強工事) 体育館:平成15年度耐震診断により補強等の必要なし	
105		駒沢中	0.81	H20	S60竣工		校舎:対応済み(平成18年度耐震診断・平成20年度耐震補強工事) 体育館:昭和60年度竣工	
106		北沢中	0.71	H13	OK		校舎:対応済み(平成11年度耐震診断・平成13年度耐震補強工事) 体育館:平成11年度耐震診断により補強等の必要なし	
107		緑丘中	0.76	R5	0.99	H11	校舎:平成30年度耐震診断・令和5年度耐震補強工事 体育館:平成9年度耐震診断・平成11年度耐震補強工事	
108		駒留中	0.75	R5	OK		校舎:平成30年度耐震診断・令和5年度耐震補強工事 体育館:平成30年度耐震診断により補強等の必要なし	
109		梅丘中	0.76	H20	0.89	H21	校舎:対応済み(平成17年度耐震診断・平成20年度耐震補強工事) 体育館:対応済み(平成17年度耐震診断・平成21年度耐震補強工事)	
110		桜木中	H22竣工 (一部改築) OK		OK		校舎:対応済み(一部平成22年度改築竣工 一部平成15年度耐震診断により補強等の必要なし) 体育館:平成15年度耐震診断により補強等の必要なし	
112		富士中	0.77	R3	0.91	R2	校舎:平成30年度耐震診断・令和3年度耐震補強工事 体育館:平成30年度耐震診断・令和2年度耐震補強工事	
115		弦巻中	0.77	H19	0.92	H18	校舎:対応済み(平成16年度耐震診断・平成19年度耐震補強工事) 体育館:対応済み(平成16年度耐震診断・平成18年度耐震補強工事)	
116		奥沢中	0.75	H16	S61竣工		校舎:対応済み(平成15年度耐震診断・平成16年度耐震補強工事) 体育館:昭和61年度竣工	
117		八幡中	-	R4-5 一部改築に伴い解体	S57竣工		校舎:平成30年度耐震診断・令和3年度耐震補強工事・令和4、5年度一部改築に伴う対象棟の解体工事 体育館:昭和57年度竣工	
118		玉川中	H6竣工		0.90	H20	校舎:平成6年度竣工 体育館:対応済み(平成18年度耐震診断・平成20年度耐震補強工事)	
119		瀬田中	1.08	H21	2.43	R2	校舎:対応済み(平成18年度耐震診断・平成21年度耐震補強工事) 体育館:平成30年度耐震診断・令和2年度耐震補強工事	
120		深沢中	H28竣工 (一部改築) 0.76 H28		OK		校舎:平成28年度長寿命化・大規模改修・一部改築竣工 体育館:平成10年度耐震診断により補強等の必要なし	
121		尾山台中	0.81	R4	1.00	R2	校舎:平成30年度耐震診断・令和4年度耐震補強工事 体育館:平成30年度耐震診断・令和2年度耐震補強工事	
122		用賀中	0.75	R3	H2竣工		校舎:平成30年度耐震診断・令和3年度耐震補強工事 体育館:平成2年度竣工	

123		東深沢中	H12竣工		H13竣工		校舎:平成12年度竣工 体育館:平成13年度竣工	
124		砧中	H22竣工 (一部改築)		1.05	H21	校舎:対応済み(一部平成22年度一部改築竣工 一部平成18年度耐震診断・平成21年度耐震補強工事) 体育館:対応済み(平成18年度耐震診断・平成21年度耐震補強工事)	
			0.76	H21				
125		烏山中	H15竣工				平成15年度竣工	
126		千歳中	0.8	R4	1.09	R2	校舎:平成30年度耐震診断・令和4年度耐震補強工事 体育館:平成30年度耐震診断・令和2年度耐震補強工事	
127		芦花中	H23竣工		S62竣工		校舎:平成23年度竣工 体育館:昭和62年度竣工	
129		上祖師谷中	0.80	R4	1.52	R2	校舎:平成30年度耐震診断・令和4年度耐震補強工事 体育館:平成30年度耐震診断・令和2年度耐震補強工事	
130		砧南中	0.78	R4	1.06	R2	校舎:平成30年度耐震診断・令和4年度耐震補強工事 体育館:平成30年度耐震診断・令和2年度耐震補強工事	
131		喜多見中	0.77	R3	1.01	R2	校舎:平成30年度耐震診断・令和3年度耐震補強工事 体育館:平成30年度耐震診断・令和2年度耐震補強工事	
133		三宿中	0.76	R3	S59竣工		校舎:平成30年度耐震診断・令和3年度耐震補強工事 体育館:昭和59年度竣工	
134		世田谷中	H25竣工				平成25年度竣工	平成23年4月、旧若林中と旧山崎中が統合し開設。
135		船橋希望中	H25竣工		S61竣工		校舎:平成25年度竣工 体育館:昭和61年度竣工	平成24年4月、旧船橋中と旧希望丘中が統合し開設。